

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
----------	--------------	-------------	-----

Karosserie außen

Dach	Dellen		
------	--------	--	--



Karosserie außen vorn

Stoßfänger vorne	verkratzt		
------------------	-----------	--	--



Motorhaube	Dellen		
------------	--------	--	--



Karosserie außen links

Kotflügel vorn links	Kratzer		
----------------------	---------	--	--



Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026

Karosserie außen rechts

Kotflügel vorn rechts

Kratzer



Außenspiegel rechts

zerkratzt



Reifen und Räder


Reifen hinten links

abgefahren



Reifen hinten rechts

abgefahren



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.