

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	Üv*
Karosserie außen rechts			

Kotflügel vorn rechts	Kratzer		
-----------------------	---------	--	--



Reifen und Räder


Reifen vorne links	beschädigt		
--------------------	------------	--	--



Alu-Felge vorne links	Kratzer > 1 mm		
-----------------------	----------------	--	--



Alu-Felge vorne rechts	Kratzer > 1 mm		
------------------------	----------------	--	--



Gutachtennummer 940902491

Datum: 27.08.2026

Alu-Felge hinten rechts

Kratzer > 1 mm



Prüfungen

Inspektion	Inspektion überfällig - durchführen
------------	-------------------------------------

Sonstiges

Wartungshistorie	unvollständig, nicht im Fahrzeug
------------------	----------------------------------

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.