

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 10.06.2025

DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]

Amtsgericht
Gutfleischstr. 1
35390 Gießen

Amtsgericht Gießen
(E)
Eing. 20. Juni 2025
fach.....
Akten.....

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Gießen
Am der Hessenhalle 9
35398 Gießen
Telefon 0641 / 96296-0
Fax 0641 / 96296-11
E-Mail giessen.automobil@dekra.com
Anl. [REDACTED]

Begleitschreiben

Christian Henneberg
Gerichtsvollzieher

Kennzeichen

[REDACTED]

Eing.: 23. Juni 2025

Aktenzeichen DR II 107/25
 Auftraggeber Amtsgericht, Gutfleischstr. 1, 35390 Gießen
 Ihr Auftrag vom 27.05.2025, elektronisch durch Herrn GV Henneberg
 Besichtigung 04.06.2025 um 14:15 Uhr
 Autohaus Wieseck Am Gießener Ring GmbH, - Motorräder -, Oberlachweg 8,
 35394 Gießen

DR II 107/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen, die zu dem Fahrzeug eingeholten Gebote.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichner gerne zur Verfügung.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
Arminius Handelskontor GmbH Co. KG , Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, D-65760 Eschborn, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv ObjektNr: 251F04092	05.07.2025	3.517,00 EUR
Christian Krempeck, Grüner Weg 1, 35091 Cölbe, Tel. 06427-931266, Fax: 06427-931255, E-Mail: info@krempeck.de,		1.010,00 EUR
Kfz Handel Danijel Inh. Danijel Vojin , Moselstraße 2, D-63452 Hanau, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv ObjektNr: 251F04092	06.07.2025	500,00 EUR

[REDACTED]



DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Gießen
An der Hessenhalle 9
35398 Gießen
Tel.: 0641/96296-0
Fax: 0641/96296-11

DEKRA Automobil GmbH, An der Hessenhalle 9, 35398 Gießen

Amtsgericht
Gutfleischstr. 1
35390 Gießen

Rechnung

Auftrag vom: 27.05.2025 durch: Herrn GV Henneberg
Rechnungs-Nr.: [REDACTED] Rechnungsdatum: 10.06.2025
Kunden Nr.: [REDACTED] Leistungsdatum/-ort: 10.06.2025 / D-35394 Gießen
AKZ 1: [REDACTED]

Bezeichnung	Anzahl/Std:Min	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bewertung		144,60 EUR	144,60 EUR
17,70 EUR Auslagenpauschale			17,70 EUR
Foto Digital	14	1,80 EUR	25,20 EUR
Nettobetrag			187,50 EUR
Mehrwertsteuer 19,00 % von	187,50 EUR		35,63 EUR
Gesamtbetrag			223,13 EUR

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.
Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.: 6204444945** an.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz - Jetzt papierlose Rechnung anfordern
Registrierung unter www.dekra.de/de/e-rechnung

DEKRA Automobil GmbH, An der Hessenhalle 9, 35398 Gießen

Amtsgericht
Gutfleischstr. 1
35390 Gießen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Gießen
An der Hessenhalle 9
35398 Gießen
Tel.: 0641/96296-0
Fax: 0641/96296-11

Rechnung

Auftrag vom: 27.05.2025 durch: Herrn GV Henneberg
Rechnungs-Nr.: [redacted] Rechnungsdatum: 10.06.2025
Kunden Nr.: [redacted] Leistungsdatum/-ort: 10.06.2025 / D-35394 Gießen

Bezeichnung	Anzahl/Std:Min	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bewertung		144,60 EUR	144,60 EUR
17,70 EUR Auslagenpauschale			17,70 EUR
Foto Digital	14	1,80 EUR	25,20 EUR
Nettobetrag			187,50 EUR
Mehrwertsteuer 19,00 % von	187,50 EUR		35,63 EUR
Gesamtbetrag			223,13 EUR

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.
Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.: 6204444945** an.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz - Jetzt papierlose Rechnung anfordern
Registrierung unter www.dekra.de/de/e-rechnung

0000 p02s/ EPPNICO193865921_30_1_C8 // 246002 * 74 1605 4/19

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Gießen
An der Hessenhalle 9
35398 Gießen
Tel.: 0641/96296-0
Fax: 0641/96296-11

DEKRA Automobil GmbH, An der Hessenhalle 9, 35398 Gießen

Amtsgericht
Gutfleischstr. 1
35390 Gießen

Rechnung

Auftrag vom: 27.05.2025 durch: Herrn GV Henneberg
Rechnungs-Nr.: [REDACTED] Rechnungsdatum: 10.06.2025
Kunden Nr.: [REDACTED] Leistungsdatum/-ort: 10.06.2025 / D-35394 Gießen
AKZ 1: [REDACTED]

Bezeichnung	Anzahl/Std:Min	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bewertung		144,60 EUR	144,60 EUR
17,70 EUR Auslagenpauschale			17,70 EUR
Foto Digital	14	1,80 EUR	25,20 EUR
Nettobetrag			187,50 EUR
Mehrwertsteuer 19,00 % von	187,50 EUR		35,63 EUR
Gesamtbetrag			223,13 EUR

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.
Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.: 6204444945** an.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz - Jetzt papierlose Rechnung anfordern
Registrierung unter www.dekra.de/de/e-rechnung

DEKRA Automobil GmbH
An der Hessenhalle 9, 35398 Gießen

Amtsgericht
Gutfleischstr. 1
35390 Gießen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Gießen
An der Hessenhalle 9
35398 Gießen
Telefon 0641 / 96296-0
Fax 0641 / 96296-11
E-Mail giessen.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN MMCJNKB40

Aktenzeichen DR II 107/25
 Auftraggeber Amtsgericht, Gutfleischstr. 1, 35390 Gießen
 Ihr Auftrag vom 27.05.2025, elektronisch durch Herrn GV Henneberg
 Besichtigung 04.06.2025 um 14:15 Uhr
 Autohaus Wieseck Am Gießener Ring GmbH, - Motorräder -, Oberlachweg 8,
 35394 Gießen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.06.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		3.517,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.05.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Herrn GV Henneberg. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.06.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.06.2025 um 14:15 Uhr durch [REDACTED] bei Autohaus Wieseck Am Gießener Ring GmbH, - Motorräder -, Oberlachweg 8, 35394 Gießen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass und nicht gereinigt vorgefunden, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	20.11.2012
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	08.11.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 02 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	MITSUBISHI (THA)
Typ / Verkaufsbezeichnung	KA0T / L200 Pick Up 4x4 DPF Intense Double Cab
Aufbauart	Pickup
HSN / TSN	7431 / AAL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	MMCJNKB40CD [REDACTED]
zul. Gesamtmasse	2850 kg
Maße über alles L / B / H	5260 / 1815 / 1780 (mm)
Radstand	3000
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	MAGIC-SCHWARZ
Lackierung	Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	131 kW / 2477 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;E;PI/CI; N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	202.572

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 65 R 17	Cooper / Discoverer A/T 3	A / O	5 mm
	107 T Freitext			
rechts	245 / 65 R 17	Cooper / Discoverer A/T 3	A / O	5 mm
	107 T Freitext			
2 links	245 / 65 R 17	Cooper / Discoverer A/T 3	A / O	8 mm
	107 T Freitext			
rechts	245 / 65 R 17	Cooper / Discoverer A/T 3	A / O	8 mm
	107 T Freitext			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

ABS mit EBD, ALR-Mechanismus, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Airbag: Seiten-Airbags vorn und Kopf-Airbags in 1. und 2. Sitzreihe, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte (LED) in Heckklappe, Felgen-Leichtmetallfelgen, Fensterheber elektr. (vorne und hinten), Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckscheibe elektrisch versenkbar, mit Einklemmschutz, Heckscheibenheizung mit Timer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, äußere Sitzplätze hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit Display, Kopfstützen (Anzahl: 5), Lackierung: Uni-Lackierung, Lederlenkrad mit Lederschaltknäufen, MASC (elektronische Stabilitätskontrolle), abschaltbar, MATC (Traktionskontrolle), Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Neigungsverstellbare Sicherheits-Lenksäule, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Privacy Glas, Radio: Radio-CD/MP3 Kombination inkl. AUX-In, Regensensor, Schmutzfänger vorn und hinten, Servolenkung, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Stoßfänger vorn in Wagenfarbe, Tempoautomatik, Unterfahrschutz vorn, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Perleffect

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motor laut Werkstatt ohne / eingeschränkte Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Zündschloss defekt / Km-Stand nicht prüfbar, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; 4 Neue Reifen erforderlich / Standplatten rechts vorne und hinten, erneuern (Bild 18, 19); Innenraum Sitzbezüge, Verkleidung, Teppich verschmutzt / Schimmelbildung, erneuern; Lenkrad verschrammt / Schimmelbildung, erneuern (Bild 11); Schaltknäuf verschlissen / Schimmelbildung, erneuern (Bild 10); Ladefläche verschmutzt, reinigen (Bild 17); Seitliche Trittstufen durchgerostet, erneuern (Bild 15); Cockpit stark verschmutzt, reinigen; Starterbatterie tiefenentladen, erneuern; Bremsscheiben und Beläge Vorderachse stark verrostet / Standschaden, erneuern; Aussenreinigung / Moosbildung, reinigen (Bild 16); HU/AU Fällig, erneuern; Service fällig, erneuern; Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Lackvorbereitung;

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Innenraum Sitzbezüge, Verkleidung, Teppich verschmutzt / Schimmelbildung



Bild 6 : Innenraum Sitzbezüge, Verkleidung, Teppich verschmutzt / Schimmelbildung



Bild 7 : Innenraum Sitzbezüge, Verkleidung, Teppich verschmutzt / Schimmelbildung



Bild 8 : Innenraum Sitzbezüge, Verkleidung, Teppich verschmutzt / Schimmelbildung

0000 p02s/ EPPNIC0193865921_30_1_C8 // 246002 * 74 1614.13/19



Bild 9 : Innenraum Sitzbezüge, Verkleidung, Teppich verschmutzt / Schimmelbildung



Bild 10 : Schaltknopf verschlissen / Schimmelbildung




Bild 11 : Lenkrad verschrammt / Schimmelbildung



Bild 12 : Türverkleidungen vorne und hinten verschmutzt / Schimmelbildung



Bild 13 : Türverkleidungen vorne und hinten verschmutzt / Schimmelbildung



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Seitliche Trittstufen durchgerostet



Bild 16 : Aussenreinigung / Moosbildung



Bild 17 : Ladefläche verschmutzt



Bild 18 : 4 Neue Reifen erforderlich / Standplatten rechts vorne und hinten
Bremscheiben und Beläge Vorderachse stark verrostet



Bild 19 : 4 Neue Reifen erforderlich / Standplatten rechts vorne und hinten