

# Ingenieurbüro Schaller

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Schaller  
von der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kfz-Schäden und Bewertung

**SCHALLER**  
Ingenieurbüro

Ing.-Büro Schaller · C.-M.-v.-Weber-Straße 2 · 93053 Regensburg



Auto Partner



Vertrags-  
partner

**Gerichtsvollzieher  
Florian Gärtner  
Bismarkplatz 5  
93047 Regensburg**

Sch/CS

16.04.2025

## WERTGUTACHTEN

**Nr. 606035W**

**Auftrag vom / durch** 30.01.2025 / Herrn Gerichtsvollzieher Gärtner

**Besichtigungsdatum / Ort** 19.03.2025  
Auto Kaiser GmbH  
Schulstraße 7  
93093 Donaustauf - Sulzbach

### **Auftrag**

Gemäß Auftrag wurde das unter „Technische Daten“ näher beschriebene Fahrzeug besichtigt und der Händlerverkaufswert ermittelt.

### **Besichtigung**

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 19.03.2025 bei der Auto Kaiser GmbH, Schulstraße 7 in 93093 Donaustauf - Sulzbach.

Seite 1



Auto Partner



Vertragspartner

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	ohne
Fahrzeugart	LKW
Aufbau	Kipper, offener Kasten
Türen / Sitze	2 / 3
Hersteller	MAN
Typ / Verkaufsbezeichnung	L 2000 / 8.163
Fahrzeug-Ident-Nr.	WMAL20ZZZY0 [REDACTED]
Motorart	Diesel
Motorleistung	114 kW
Hubraum	4580 ccm
Erstzulassung	02.05.2000
Letzte Zulassung	abgemeldet
Anzahl Besitzer	7
Laufleistung abgelesen	248.243 km
Nächste HU	ohne
Lackierung	weiß (uni 2-Schicht)
Bereifung	235/70 R17 S
Profiltiefe in mm	7 / 12 / 12 / 14 / 13 / 13

## Ausstattung

Siehe beigefügtes VIN-Abfrageprotokoll.

Eine Vollständigkeitsprüfung bezüglich der Ausstattung wurde von mir nicht vorgenommen. Alle Angaben daher ohne Gewähr.

## Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung dieses Fahrzeugs ergab eine Übereinstimmung der eingeschlagenen Fahrzeugidentnummer und der Zulassungsbescheinigung.

## Technische Zustandsbeschreibung

Der MAN 3-Seiten-Kipper befindet sich in einem gebrauchten Zustand mit erheblichen optischen Mängeln. Das Fahrerhaus und der Aufbau weisen erhebliche Rostschäden sowie Durchrostungen auf. Die Lackierung zeigt deutliche Abnutzungserscheinungen.



Auto Partner



Der Innenraum ist funktional, jedoch stark abgenutzt. Die Sitze sind stark verschmutzt und der Bodenbelag weist Gebrauchsspuren auf.

Technisch ist der LKW in einem guten Zustand; der Motor startet problemlos und das Getriebe schaltet ohne Schwierigkeiten. Die Bremsen funktionieren ordnungsgemäß (soweit das auf der kurzen Fahrt im Hof geprüft werden konnte) und alle elektrischen Komponenten wie Lichter und Blinker sind größtenteils funktionsfähig. Das Hydrauliksystem des Kippers arbeitet zuverlässig auf allen drei Seiten.

Die Reifen sind noch fahrbereit und weisen genügend Profiltiefe aus, aber eine baldige Erneuerung könnte durchaus erforderlich werden.

Es liegt keine Wartungshistorie vor.

Die beiliegenden Fotos sind Teil der Beschreibung und zeigen sehr gut den Zustand des Fahrzeugs.

## Wertschätzung

Unter Berücksichtigung aller bekannt gewordener wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender Marktwert:

**€ 6.000,00 ohne MwSt.**  
(in Worten: sechstausend)

## Schlusswort

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Schaller



## Anlagen:

Fotos

VIN-Abfrageprotokoll



Auto Partner



ADAC  
Vertragspartner

Foto Nr. 1



Foto Nr. 2





Auto Partner



ADAC  
Vertrags-  
partner

Foto Nr. 3



Foto Nr. 4





Auto Partner



ADAC  
Vertrags-  
partner

Foto Nr. 5



Foto Nr. 6





Auto Partner



ADAC  
Vertrags-  
partner

Foto Nr. 7



Foto Nr. 8





Auto Partner



ADAC  
Vertrags-  
partner

Foto Nr. 9





Foto Nr. 10





Auto Partner



ADAC  
Vertrags-  
partner

Foto Nr. 11



Foto Nr. 12





Auto Partner



ADAC  
Vertrags-  
partner

Foto Nr. 13



Foto Nr. 14





Auto Partner



ADAC  
Vertrags-  
partner

Foto Nr. 15




Foto Nr. 16



---

## VIN - Abfrageprotokoll

---

Fzg-Ident-Nr.: WMAL20ZZZY [REDACTED] Datum: 10.03.2025

Hersteller

Haupttyp

Untertyp

---

Herstellercode:

Motorkennung:

Getriebekennung:

---

SilverDAT identifyCODE ®:

Bauzeit: 0

Motorvariante:

Connected Car Funktionen:

---

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
	COUNTRY:DE	
	VIN10:Y	
	VIN11:Y	
	WHC:WMA	
1 Automatik-Sicherheitsgurt und 1 Beckengurt für Sitzbank rechts	384CX	
1 Kopfstütze für Fahrer	378AA	
1 Unterlegkeil	411AA	
1-Zyl.-Luftpresser 203 ccm	205AM	
2 Kopfstützen für Beifahrer	378AE	
2 Nebelschlußleuchten	314EE	
2 Rückfahrscheinwerfer	316AC	
ALB-Schild	033AA	
Ablagefach an linker Tür	390AE	
Ablagefach an rechter Tür	390AF	
Ablagefach mittig im Armaturenbrett oben	390AY	
Ablagefach mittig im Armaturenbrett unten	390AZ	
Ablagefach über Frontscheibe	390AX	
Anbau Kupplungsköpfe	032EC	
Anhängerkupplung RINGFEDER GR. 145	234FP	
Anhängersteckdose 12V 7-polig am Rahmenende	326FM	
Anhängersteckdose 24V 7-polig am Rahmenende	326AC	
Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende	326CK	
Anlasser	333AH	
Ansaugkrümmer	11VAC	
Anschlußteile für Luftpresser	205WA	

Antenne für Radio	350WF
Anti-Blockier-System (ABS)	258HA
Antriebsanordnung 04X02	003AA
Anzeige für Kippbrückenbetätigung im Fahrerhaus	308EC
Armlehnen an beiden Türen	276AA
Asbestfreie Bremsbeläge	263AF
Asbestfreie Bremsbeläge für Hinterachse	263CA
Aschenbecher auf der Beifahrerseite	395AA
Aufbau	LVS04
Aufstiegsleiter für Kippbrücke	462FC
Auspuff seitlich	206AH
Auspuffkrümmer motorseitig	206TH
Auspuffrohr	45VAA
Auspuffrohr hochgezogen rechts	206AP
Ausstattung für Rechtsverkehr	600AC
Automatik-Sicherheitsgurt für Sitz links	384CG
Batteriekabel	328WE
Batteriekasten abschließbar (ohne Schloss)	329ED
Batteriekasten tiefer gesetzt	240AY
Batterien 12V 140Ah 2 Stück	329AK
Baureihe L2000	012AR
Beifahrer-Sitzbank	059AE
Beifahrersitz statisch Fabrikat GRAMMER	059CM
Betätigung für Kippbrücke im Fahrerhaus	133MA
Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar	392AR
Bordwende STE 380 2 mm	456AK
Bremsanschluß 2-Leitung	262AC
Bremsbelagverschleißanzeige für VA-Scheibenbremse und HA-Scheibenbremse	308EA
Bremsleitungen	261CA
Bremszylinder	044AA
Brücke Normalqualität	LQN04
Brückenbefestigungswinkel am Rahmen	241AE
Brückenboden STE 380 3 mm	451BA
Bugschürze	233AA
Diagnose-Einrichtung	308AA
Differentialsperre in Hinterachse	037AC
Drehzahlmesser	339AA
Druckluftbehältereinbau	260CA
EG-Fahrtschreiber elektr.-autom. 2 Fahrer (ab 2006 EU-Zulassungsverbot)	042CY
Einklanghorn elektrisch	324AA
Elektrik für ABS	258HF
Entfall Magnetventil bei ELAB	262ME
Entlüftungsklappe im Fhs-Dach	386AA
Ersatzradhalter seitlich links	245AE

Fahrer-Komfortsitz Fabrikat GRAMMER	058CP
Fahrerhaus	LVS03
Fahrerhaus Normalqualität	LQN03
Fahrerhaus kompakt	050FK
Fahrerhaus-Elektrik für ABS	258KC
Fahrerhauslagerung	150AP
Fahrerhausrückwand mit 1 Fenster Mitte	381AT
Fahrgestell	LVS01
Fahrgestell Normalqualität	LQN01
Fahrzeugart Dreiseitenkipper	008AE
Federungsart Blatt/Blatt	004AA
Feinstaub- und Pollenfilter	201FA
Fhs-Elektrik für Motor	311WA
Flammstartanlage	210AA
Fußhebelwerk	211EA
Gelenkwellen	029AA
Gerätehalter hinten	150PA
Gerätehalter vorne	150PC
Geräuschmaßnahme 78 dB (92/97EWG)	542FK
Getriebe ZF S6-36 Schnellgang	022FX
Getriebeabdeckung	542EC
Getriebeabdeckung unten	542EE
Gleichteile	000AA
HY Achsenübersetzung $i = 3,91$	035KC
Halogen-Scheinwerfer H4 weiß	310AH
Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Stütze)	389AC
Halter für Relais	307RA
Halter für Steckdose 13-polig	326LE
Halterung und Kabelstrang am Motor	63VAA
Heizungsvorlauf	14VAA
Hinterachse Hypoid HY-0720	034NA
Hinterer Rahmenüberhang 1090 mm	006EO
Hinterfedern Parabel 6,8 t	028FT
Hydraulische Betätigungsleitung für Fhs.-Kippeinrichtung	150AX
Hydrolenkung	030AC
Kabelstrang für BVA	308EK
Kabelstrang für Differentialsperre	307KK
Kabelstrang für Flammglühkerze	040AE
Kabelstrang für Getriebe	307KA
Kabelstrang für Magnetventile	08NAA
Kabelstrang für Motorstopp	04WCA
Kabelstrang für Nebenabtrieb	307NN
Kabelstrang für Schlußleuchte	307KC
Kabelstrang im Einstieg	307KY

Kennzeichnung/Tropenausführung	20VAA
Kippbrücke 3800x2200 Fabrikat MEILLER	485AB
Kipperhilfsrahmen	490AX
Klebeschild für Fahrgestellnummer	055AA
Kotflügelhalterung vorne	401CK
Kraftstoff-Vorratsanzeige	335AA
Kraftstoffbefüllung tankabhängig	023WX
Kraftstoffbehälter 100l rechts Kunststoff	023AZ
Kraftstoffbehälter als Mußvariante	023ZY
Kraftstoffbehälter-Anbau	03KAA
Kraftstofffilter Einfachbox	124AK
Kraftstoffleitung	123EC
Kunststoff-Belag für Boden	538AA
Kunststoffkotflügel hinten (Vollschale)	401CH
Kupplung mit 362 mm Durchmesser	211FP
Kupplungsbelag asbestfrei	211AW
Kupplungsteile motorseitig	211HX
Kurbelgehäuse	03VAA
Kurbelwelle	19VAA
Kühlerschutz	241CA
Kühlwasseraustritt auspuffseitig	47VAE
Lastvariante 7490 kg (3,2/5,2)	524SV
Leitung bei elektr. Fahrtschreiber /Tachometer für EG	043AC
Leitung in Fahrerhaustür bei verstell. Spiegel oder Fensterheber	387EF
Leitungen für luftgefederte Sitze	130AA
Lenkhilfpumpe für Hydrolenkung	29VAA
Lenkhydraulik für Hydrolenkung 8095	030FH
Lenkradschloß	256AA
Lenkungsanordnung links	001AA
Lenkflügelbehälter mit Meßstab	219AF
Leuchtweitenregulierung	309AA
Lichtmaschine Drehstrom 28V 35A 980W	331AM
Luftansaugstutzen nach oben	201CY
Lufttrockner beheizt	370CR
MEILLER-Axialpumpe 254/1	133EL
Mit/ohne Getriebe-Schaltung	021CC
Motor D0824LFL09 - 155 PS / 114 KW EURO2	018TY
Motor- und Getriebelager	087AA
Motor-Gleichteile	001BA
Motoranordnung Frontlenker Untersitz	002AA
Motorbremse	208AA
Motorentlüftung	44VAA
Motorkapsel	33VAC
Motorlackierung schwarz RAL 9011	172HK

Motorraum-Kapselung	542AA
Motorregulierung	203CA
Motorregulierung von Hand	203AA
Motorträger	41VAA
Motorüberwachung	60VAE
N-Abtrieb N353/2C ohne Flansch rechts seitlich liegend	122TP
Nockenwelle	17VAA
Oelmessung und Einfüllung	38VAM
PU Stoßfänger	232AF
Pannenwarnschild lose	405AK
Radbolzenabdeckung vorn	417AC
Radio MAN 2446 mit RDS 24V	350NA
Radstand 3000 mm	005AM
Reifen 1. Hinterachse	90001
Reifen 1. Vorderachse	80001
Reifen Ersatzrad	90004
Reifenflanschschlauch 20 Meter mit Manometer	405CP
Relais für Massesteuerung	311CG
Räder	LVS02
Räder Normalqualität	LQN02
Räder Scheibe 6-Loch 6,75-17,5	038CZ
Rückbordwand 400 mm	463EA
Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar	392AK
Rückwand pendelnd und bedingt abklappbar mit handbetätigtem Klauenverschluss	464AB
Schaltung für Nebenabtrieb ZF	119AC
Scheibenbremse für Hinterachse	259CB
Scheibenbremse für Vorderachse	259CA
Scheibenwaschanlage elektrisch	396CC
Schild für Fahrzeuge mit @57B Abnahme	523WU
Schild für Zeitwartungssystem	523CP
Schlußtraverse verstrukt für Anhängelast > 10,5 t	236AB
Schwungrad 362 mm	10VAD
Schwungradgehäuse	27VAA
Seitenbordwände 400 mm	457EA
Seitenwände abklappbar	459AA
Seitliche Markierungsleuchten	318AK
Sensoren für ABS/EBS	258HR
Serienmäßiges Werkzeug	405CM
Sonnenblende klappbar für Fahrer und Beifahrer	388AB
Sonnenblende vor Windschutzscheibe	388AK
Spiegelarme f. Aufbauabr. 2300-2400mm	392HB
Stabilisator für Hinterachse	362AA
Steckdose 4-polig f. Rückfahrcheinwerfer u. Nebelschlußl. im Anhänger	326AX
Steuergerät für ABS	311CA

Tankverschluß abschließbar - 1 St. unbelüftet (nicht genehmigungs-/zulassungsfähig nach ECE-R34)	303AA
Thermostateinsatz	09VAC
Transportbefestigung für Steyr Motore	75VCC
Trittstufenbeleuchtung	307CD
Trocken-Luftfilter	201AF
Turbolader	07VAA
Typenzeichen 8...	057CV
Türscheiben getönt	380CA
U-Teile BVA für Hinterachse	220EE
U-Teile BVA für Vorderachse	250EE
U-Teile Bremse bei ABS	259EA
U-Teile Bremse nebenverbraucherabhängig	259AR
U-Teile Bremsenwinkel bei Batteriekasten	241AM
U-Teile Hinterachse ABS	258HC
U-Teile Lenkung bei Unterfahr-, Kühlerschutz oder Stahlstoßfänger	256CH
U-Teile Motor / 1	01VAA
U-Teile Motorraum-Kapselung	542GM
U-Teile Sicherungen	358AT
U-Teile Vorderachse ABS	258HE
U-Teile Zweikreis-Zweileiter Anhängerbremse	260AW
U-Teile Zweikreis-Zweileiter Anhängerbremse zusätzlich	260AY
U-Teile seitliche Markierungsleuchten bei Filter hinter FHS	318AX
U-Teile seitliche Markierungsleuchte	318AY
Umrissleuchten	318AH
Unterfahrschutz 2300 mm breit	230AG
Verbandsset lose	405AC
Verkaufsgruppe Radioanlage ohne Gerät 24V	350MC
Verschluß Kühlwasserrohr hinten	47VAF
Verstellbares Lenkrad	030EC
Verstellregler	209AA
Visco-Lüfter für Tropen	116AK
Vorderachse V9-42L gekröpft	025HR
Vorderfedern Parabel verstellbar	026AR
Vorderwand 700 mm	461KA
Wagenheberhalterung	08WCA
Warnblinklampe lose	405AR
Wasserkühler	027AA
Wasserpumpe	47VAC
Weitwinkelspiegel rechts, heizbar	392AN
Wenn ABS, dann Fabrikat-KNORR	258KF
Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas	380AC
Wisch-Wasch Intervallschaltung	271AA
Zigarrenanzünder	434AF
Zul. Ges.-Gew. 8 T	007EC

Zurrösen im Bodenblech	456CA
Zwei Seitenspoiler	393AF
Zweikreis-Betriebsbremse	032AC
ohne Anbau Geschwindigkeitsbegrenz.	37VXX
Öldruckmesser	337AA
Öleinfüllung am Fahrerhaus	216AE
Öleinfüllverschluß abschließbar	303AK
Ölkühler mit Ölfilter	12VAA
Ölwanne unbeschichtet	120EE

---

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
-------------	-------------	----------	------------