



# Sachverständigenbüro Lamparter

Ing. Kurt Lamparter, allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger

Fliederweg 2a  
A - 6063 Rum

☎ 0664 58 30 548  
✉ office@lamparter.at

Gutachten - Bewertungen - Reparaturkalkulationen - Fahrzeugschätzungen

## Fahrzeugschätzung

Auftraggeber: Dorfmann Michelle  
Bezirksgericht Hall  
6060 Hall In Tirol

Ort, Datum: Rum, am 24.02.2026

**Audi A5 SB Sport 2,0 TDI**

(WAUZZZF5XHA029190)

**Schätzwert: € 17.000**  
**(siebzehntausend Euro)**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Fahrzeugart:          | Personenkraftwagen M1  |
| Marke:                | Audi                   |
| Type:                 | A5 Sportback           |
| Nationalcode:         | 228354                 |
| Erstmalige Zulassung: | 26.04.2017             |
| Fahrgestell-Nr.:      | WAUZZZF5XHA029190      |
| Antriebsart:          | Diesel                 |
| Hubraum:              | 1968 ccm               |
| Leistung (kW):        | 140                    |
| Farbe:                | weiß                   |
| Kilometerstand:       | 170.000km (geschätzt)  |
| Nächste §57a:         | 04.2025 (abgelaufen!)  |
| Bereifung: vo:        | Tracmax 255/35 R 19 MS |
| hi:                   | Tracmax 255/35 R 19 MS |
| Vignette:             | keine                  |
| Radio:                | ja                     |

### **Besichtigungsbedingungen:**

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in stark verschmutztem Zustand. Die Inaugenscheinnahme erfolgte bei natürlichem Tageslicht.

Im Rahmen der Besichtigung standen weder eine Hebebühne noch eine Prüfgrube zur Verfügung. Ebenso fehlten geeignete Prüf- und Messgeräte (insbesondere Abgastester, Bremsflüssigkeitstester, Bremsprüfstand, Scheinwerfereinstellgerät, Diagnosetester usw.).

Ein Ankaufstest wurde nicht durchgeführt. Zerlegungsarbeiten erfolgten nicht. Eine Schichtdickenmessung wurde ebenfalls nicht vorgenommen. Das Fahrzeug wurde keiner vollständigen Überprüfung hinsichtlich Verkehrs- und Betriebssicherheit unterzogen.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen, jedoch nicht auf eine etwaige Manipulation hin überprüft.

Etwaig vorhandene optische und technische Mängel konnten ausschließlich insoweit berücksichtigt werden, als diese unter den gegebenen Besichtigungs- und Prüfbedingungen ohne weitergehende technische Hilfsmittel offensichtlich erkennbar waren.

### **Technischer Zustand:**

Der Motor konnte nicht gestartet werden.

Laut Serviceheft wurde das letzte Service bei einem Kilometerstand von 135.742 km am 01.03.2023 durchgeführt.

Der aktuelle Kilometerstand konnte nicht abgelesen werden und wurde daher lediglich geschätzt.

Die Plakette ist abgelaufen.

Zum Besichtigungszeitpunkt waren zwei Fahrzeugschlüssel vorhanden.

**Bewertungsgrundlage:**

Vorbehaltlich der rechtlichen Beurteilung ist in Exekutionsverfahren der unter Berücksichtigung der festgestellten Schäden und Mängel ermittelte Marktwert als Schätzwert anzusetzen.

Das Risiko etwaiger, im Gutachten nicht beschriebener Schäden und Mängel wird im Rahmen der Versteigerung durch den Ausruf zum geringsten Gebot (halber Schätzwert gemäß § 85 Abs. 2 EO) entsprechend berücksichtigt.

**Festgestellte bewertungsrelevante Schäden und Mängel:**

Im Zuge der Besichtigung wurden folgende bewertungsrelevante Schäden und Zustandsmängel festgestellt:

- Batterie leer bzw. defekt
- Motor konnte nicht gestartet werden
- Innenraum stark verschmutzt
- Massive standzeitbedingte Schäden (insbesondere an den Bremskomponenten, z.B. Bremsscheiben)
- Raucherfahrzeug
- beschädigte Innenverkleidungen
- Begutachtungsplakette abgelaufen
- diverse Kratzer und Dellen

## Fahrzeugdaten

Audi A5 SB sport 2,0 TDI

|                |                                          |            |                         |
|----------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Nationalcode   | 228354                                   | Hubraum    | 1.968 ccm               |
| Neupreiss      | 44.330 € (Basispreis inkl. NoVA und USt) | Leistung   | 140 kW (190 PS)         |
| Erstzulassung  | 26.04.2017                               | Treibstoff | Diesel                  |
| Fahrgestellnr. | WAUZZZF5XHA029190                        | Alter      | 8,83 Jahre (106 Monate) |

## Bewertungskriterien


|                               |                                                                                                                                            |                         |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Bewertungsstichtag            | 24.02.2026                                                                                                                                 | Vergleichsfahrzeuge Bj. | 11.2016 - 10.2017 |
| km Stand                      | 170.000 km                                                                                                                                 | Zeitraum                | 9 Monate          |
| km abhängige Wertberichtigung | Korrekturfaktor/1.000 km: 3,5 % für km-Abweichung größer +100 % / -50 %: 0,55 % Die Aufwertung wird mit 50% vom Abwertungsfaktor berechnet |                         |                   |


## Fahrzeugbewertung

|                       | Privat   |
|-----------------------|----------|
| Alle Autos            | 16       |
| Auswahl               | 16       |
| Min. km               | 87.000   |
| Max. km               | 290.000  |
| Soll-km               | 180.635  |
| Min. Preis            | 15.507 € |
| Max. Preis            | 28.694 € |
| Ø Preis               | 21.814 € |
| - Nachlass            | 21.051 € |
| km-berichtigt (€)     | 21.443 € |
| Wert ohne Extras (€)  | 20.889 € |
| Extras berichtigt (€) | 21.443 € |
| Verkaufswert          | 21.440 € |
| Einkaufswert          | 17.150 € |
| Marktwert             | 19.300 € |

Die von der Software ermittelten Rechenwerte sind im Sinne einer bestmöglichen Marktabbildung als Vorschläge zu verstehen, die Werte sind vom Anwender im Hinblick auf ihre Plausibilität und Angemessenheit zu prüfen. Die Schätzungen sind vom User letztlich eigenverantwortlich durchzuführen. Das Programm versteht sich lediglich als Hilfsmittel, die Anwendung der Software setzt entsprechende Fachkunde und Marktkenntnisse voraus. APS übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Bewertungsergebnisse. Bei der automatischen Bestimmung der Extras mithilfe der VIN-Abfrage kann es methodenbedingt zu Unvollständigkeiten bzw. Zuordnungsfehlern kommen. Die Ergebnisse in der Extraliste sind daher sorgfältig zu prüfen. APS übernimmt explizit auch für dieses Service keinerlei Haftung.











| Service-Nachweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Service-Nachweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ölwechsel-Service:</b><br>Ja / Nein<br><input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service<br><input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service (flexibel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ölwechsel-Service:</b><br>Ja / Nein<br><input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service<br><input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service (flexibel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inspektion:</b><br>Ja / Nein<br><input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Inspektion:</b><br>Ja / Nein<br><input type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zusatzarbeiten:</b><br>Ja / Nein<br><input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <i>per om 1.03.23</i><br><input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter<br><input type="checkbox"/> Multitronic: Öl<br><input type="checkbox"/> Zahnriemen<br><input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter<br><input type="checkbox"/> Kraftstofffilter<br><input type="checkbox"/> Hallex: Öl<br><input checked="" type="checkbox"/> S tronic: Öl und Filter | <b>Zusatzarbeiten:</b><br>Ja / Nein<br><input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit<br><input type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter<br><input type="checkbox"/> Multitronic: Öl<br><input type="checkbox"/> Zahnriemen<br><input type="checkbox"/> Luftfilter<br><input type="checkbox"/> Kraftstofffilter<br><input type="checkbox"/> Hallex: Öl<br><input type="checkbox"/> S tronic: Öl und Filter |
| Km Stand: <i>135742</i><br>Rechnungsnummer:<br>Service durchgeführt von:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Km Stand:<br>Rechnungsnummer:<br>Service durchgeführt von:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |







## **Weitere Informationen/Fahrzeugbeschreibung:**

### **Folgende Unterlagen stehen zu Verfügung:**

Auftrag,

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstatt durchgeführt werden, in welcher die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben. Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

**Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.**

### **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektronischen Bauteile.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

**Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.**

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Die angefertigten Lichtbilder vom gegenständlichen Fahrzeug, können natürlich unter der E-Mail Adresse **office@lamparter.at** angefordert werden.

Für die Richtigkeit der Feststellungen



Der Sachverständige

Ing. Kurt Lamparter