

Auftraggeber:

Bezirksgericht Hall in Tirol

Schätzungsurkunde

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen: 10E 2571/24 m

Amtliches Kennzeichen:

Besichtigungsdatum: 18.02.2025

Besichtigungsort: [REDACTED]

1 Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 17.02.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen PKW, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 18.02.2025 in Hall bei der [REDACTED] abgestellt, besichtigt und fotografiert.

Es ist ein Schlüssel vorhanden. Ein Motorstart konnte mit einer Starthilfe durchgeführt werden. Der Kilometerstand beträgt laut Tacho 206.576 km.

An Fahrzeugpapieren standen zu Verfügung

- Fahrzeugdaten sind vorhanden, Typenschein mit Zulassung

Die technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	Keine Angabe
Haltereintrag	Keine Angabe
Fahrzeugart	Verbrenner
Fabrikat	Peugeot
Verkaufsbezeichnung	406 BL 110 HDI
Leistung (kW) / Hubraum	79kW 1997 ccm
zul. Gesamtgewicht (kg)	1950
Erstzulassung	01.2003
Motorart	2,0 Turbodiesel
Schadstoffklasse	149 g/km
abgelesener Kilometerstand	206.576
Fahrgestellnummer	VF38BRHSF81545160
Farbe	Grau
Bereifung (mm)	Ca. 4 mm
Reifengröße	195/65 R15 91T
Reifenfabrikat vorne und hinten	Michelin Baujahr 27/21

Neben der serienmäßigen Ausstattung war am Fahrzeug mit folgender Sonderausstattung versehen:

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4x elektrische Fensterheber,
- Klimaautomatik
- CD Radio

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in durchschnittlichem Pflege- und Erhaltungszustand. Der allgemeine Zustand wird in der ÖNORM V5080 mit der Klasse 3 bewertet. Der Paragraph 57a ist mit Jänner 2025 abgelaufen.

Bei der Besichtigung konnten an dem Fahrzeug folgende Vorschäden festgestellt werden:

- Spiegelschale rechts beschädigt, Motorhaube rostig
- Stoßstangen vorne und hinten beschädigt
- Karosserie hat leichte Dellen und Kratzer
- Seitenwand rechts und Türe hinten rechts Dellen und Kratzer
- Fahrersitz Polster geschädigt
- Vorderreifen sind platt

2.3 Besonderes

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einer Starthilfe startbereit. Der Motor konnte ohne Probleme gestartet werden. Ein Servicenachweis - Zahnriementausch vom 19.02.2014 bei einem Kilometerstand von 58.417 konnte im Motorraum abgelesen werden.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten PKW, Peugeot 406 Limousine, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge ergibt sich ein Marktzeitwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 2.400.-

In Worten: Zweitausendvierhundert Euro

4 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Hall in Tirol am 30.03.2025



Der Sachverständige

Christian Wind

Anhang: Bilder

















