

savesto GmbH * Am Mantel 5 * 76646 Bruchsal

Firma
Leonard Breunig Gerichtsvollzieher
Schillerstraße 17
77654 Offenburg

10.08.2026

WERTGUTACHTEN S2608-1408-0023

Bei Rückfragen bitte angeben!

Wertgutachten vom 07.08.2026

Betrifft

Amtl. Kennzeichen AST

Auftrag vom / durch

07.08.2026 / Auftraggeber

Zusammenfassung des Wertgutachtens

Marktwert

19.500,00 EUR

Sachverständiger
Andreas Frank

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugart: PKW
Aufbau: SUV
Fabrikat: Porsche
Typ / Untertyp: Macan GTS

KBA-Nummer:

Fzg.Ident.-Nummer:

Erstzulassung: 09.05.2018 Zulassungsbescheinigung Teil I

Letzte Zulassung: 11.10.2023 Zulassungsbescheinigung Teil I

Motorart: Benzin
Schadstoffklasse: Euro 6
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kw: 265
Hubraum in ccm: 2997
Anzahl der Türen: 5
Maße über Alles in mm: 4692 x 1926 x 1609
Radstand: 2807
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 2
Anzahl der Plätze: 5
Nächste HU: 10.2025
Laufleistung in km abgelesen: 140553 km lt. Tacho

Leermasse in kg: 1.970
Gesamtmasse in kg: 2.550
Nutzlast in kg: 655

Bereifung:

v.l.	5,0 mm	265/40 R 21	Continental
v.r.	5,0 mm	265/40 R 21	Continental
h.r.	5,0 mm	265/40 R 21	Continental
h.l.	5,0 mm	265/40 R 21	Continental

Allgemeinzustand: gut
Karosseriezustand: gut
Lackzustand: ungepflegt
Farbe / Lackart: vulkangrau / Metallic (2-Schicht)

Ausstattung: siehe Kalkulation / Bewertung

Unreparierte Vorschäden: diverse Kratzer, Schrammen, Abschürfungen rundum, Sitz vorne links beschädigt, Fzg. weist teilweise Nachlackierungen im Vorder- und Hinterwagen auf

Am Fahrzeug waren weitere typische Gebrauchsspuren

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. S2608-1408-0023
savesto

erkennbar.

Bemerkungen:

Behebung von Standschäden erforderlich, Motorhaube und Heckdeckel erhöhte Lackschichtstärke

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 07.08.2026 wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Zustands- / und Wertfeststellung, besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch einen Sachverständigen.

Zustandsbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich in einem guten Zustand.

Fahrfähigkeit / Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand im Sinne der StVZO.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Begutachtung war ohne Hebebühne oder sonstiger technischer Einrichtungen möglich.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II im Original oder in Kopie vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Zulassung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt stillgelegt bzw. abgemeldet.

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt der Begutachtung durchgeführt.

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör, aller wertbildenden Faktoren sowie der örtlichen Marktlage errechnet sich ein Marktwert in der oben angegebenen Höhe.

Grundlage ist der Marktspiegel der Classic- und Oldtimerfachliteratur und die eigene Marktforschung in Internetbörsen.

Bezüglich des Marktwertes ist darauf hinzuweisen, dass Abweichungen nach oben und nach unten (+/- 15%) am Markt gegeben sind, der Marktwert ist ein Mittelwert zwischen An- und Verkaufspreis am Privatmarkt und somit mehrwertsteuerneutral.

Anmerkung

Alle Prüfungen und Funktionstest basieren auf Sichtprüfungen und Wahrnehmungen wie z. B. Geräusche und Gerüche. Das Fahrzeug wurde im unzerlegten Zustand geprüft.

Hinweis

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Lichtbilder urheberrechtlich Eigentum des Sachverständigen sind. Die Genehmigung der Benutzung durch Dritte, (z.B. zum einstellen in Restwertbörsen) muss vorher schriftlich beim Sachverständigen eingeholt werden.

Schlussbemerkung

Das Gutachten wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, was durch die Unterschrift

Bruchsal, 10.08.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S2608-1408-0023

savesto

bestätigt wurde.

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass der von mir geschätzte Wert keine Gewähr für den Verkauf des Wagens zu dem angegebene Schätzwert bieten kann.

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



Bild Nr. 031



Bild Nr. 032



Bild Nr. 033



Bild Nr. 034



Bild Nr. 035



Bild Nr. 036



Bild Nr. 037



Bild Nr. 038



Bild Nr. 039



Bild Nr. 040

