

savesto GmbH * Am Mantel 5 * 76646 Bruchsal

Firma
Leonard Breunig Gerichtsvollzieher
Schillerstraße 17
77654 Offenburg

10.08.2026

WERTGUTACHTEN S2608-1409-0024

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft Wertgutachten vom 07.08.2026

Amtl. Kennzeichen AST

Auftrag vom / durch 07.08.2026 / Auftraggeber

Zusammenfassung des Wertgutachtens

Marktwert 2.000,00 EUR

Sachverständiger
Andreas Frank

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Coupé
Fabrikat:	Audi
Typ / Untertyp:	A5 Coupe 2.0 TDI
KBA-Nummer:	
Fzg.Ident.-Nummer:	
Baujahr:	06.2012 Auslieferungsdatum
Erstzulassung:	11.11.2012 Kein Datum bekannt

Motorart:	Diesel
Schadstoffklasse:	Euro 5
Leistung in kw:	130
Hubraum in ccm:	1968
Anzahl der Türen:	2
Maße über Alles in mm:	4626 x 1854 x 1372
Radstand:	2571
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	4
Laufleistung in km abgelesen:	216756 km lt. Tacho

Leermasse in kg:	1.545
Gesamtmasse in kg:	1.970
Nutzlast in kg:	425

Bereifung:	
v.l.	255/35 R 19
v.r.	255/35 R 19
h.r.	255/35 R 19
h.l.	255/35 R 19

Allgemeinzustand:	mäßig
Karosseriezustand:	mäßig
Lackzustand:	mäßig
Farbe / Lackart:	daytonagrau / Perleffekt

Ausstattung: siehe Kalkulation / Bewertung

Unreparierte Vorschäden: diverse Kratzer, Schrammen, Abschürfungen, Lackbeschädigungen, Steinschlagschäden rundum, Feuchtigkeit im Fahrzeuginneren, Sitze stark verschmutzt

Am Fahrzeug waren weitere typische Gebrauchsspuren erkennbar.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. S2608-1409-0024
savesto

Bemerkungen:

Motor lässt sich nicht starten, Behebung von Standschäden
notwendig

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 07.08.2026 wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Zustands- / und Wertfeststellung, besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch einen Sachverständigen.

Zustandsbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich in einem als mässig zu bezeichnenden Zustand.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Begutachtung war ohne Hebebühne oder sonstiger technischer Einrichtungen möglich.

Fahrzeugidentität

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Fahrzeugpapiere vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Eine Identitätsprüfung konnte nicht durchgeführt werden. Die Fahrzeugdaten werden entsprechend den uns erteilten Angaben aufgeführt und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Zulassung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt stillgelegt bzw. abgemeldet.

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt der Begutachtung durchgeführt.

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör, aller wertbildenden Faktoren sowie der örtlichen Marktlage errechnet sich ein Marktwert in der oben angegebenen Höhe.

Grundlage ist der Marktspiegel der Classic- und Oldtimerfachliteratur und die eigene Marktforschung in Internetbörsen.

Bezüglich des Marktwertes ist darauf hinzuweisen, dass Abweichungen nach oben und nach unten (+/- 15%) am Markt gegeben sind, der Marktwert ist ein Mittelwert zwischen An- und Verkaufspreis am Privatmarkt und somit mehrwertsteuerneutral.

Anmerkung

Alle Prüfungen und Funktionstest basieren auf Sichtprüfungen und Wahrnehmungen wie z. B. Geräusche und Gerüche. Das Fahrzeug wurde im unzerlegten Zustand geprüft.

Hinweis

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Lichtbilder urheberrechtlich Eigentum des Sachverständigen sind. Die Genehmigung der Benutzung durch Dritte, (z.B. zum einstellen in Restwertbörsen) muss vorher schriftlich beim Sachverständigen eingeholt werden.

Schlussbemerkung

Das Gutachten wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, was durch die Unterschrift bestätigt wurde.

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass der von mir geschätzte Wert keine Gewähr für den Verkauf des Wagens zu dem angegebene Schätzwert bieten kann.

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



Bild Nr. 031

