

**Der kraftfahrtechnische Dienst des Landes NRW
bei der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen
Dienstszitz Münster**



Oberfinanzdirektion NRW 48124 Münster

Staatsanwaltschaft
Hagen
Lenzmannstr. 16-22

07.06.2024

58095 Hagen

Aktenzeichen

043 - 2024

bei Antwort bitte angeben

**Erstellung von Zeitwertgutachten
Aktenzeichen: 511 Js 195/23**

Auskunft erteilt

Herr Müller

Als Anlage übersende ich Ihnen das in dem Strafverfahren gegen Jörg Bodo Mausolf erbetene Zeitwertgutachten.

Telefon 0251 934-2269
Zimmer V-EG-015

Aus sachverständiger Sicht wird empfohlen, das Fahrzeug über die Versteigerung landeseigener Fahrzeuge in Düsseldorf zu verwerten. Diese Versteigerung ist öffentlich und findet bei hoher Beteiligung jeweils am ersten Mittwoch im Monat statt. Eine Übersicht über die zu versteigernden Fahrzeuge, die Versteigerungsbedingungen und zusätzliche Informationen werden jeweils eine Woche vor der Versteigerung unter der Internetadresse "www.ofd.nrw.de" bekannt gemacht. Sie können sich auch direkt an Herrn Bolten wenden unter herbert.bolten@fv.nrw.de.

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Albersloher Weg 250
48155 Münster
Telefon 0251 934-0
Telefax 0800 10092675300
www.finanzeverwaltung.nrw.de

Bei weiteren Fragen und der Abwicklung bin ich Ihnen gerne behilflich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Müller

Anlage: Zeitwertgutachten
Fotos



Zeitwertgutachten Nr. 043 - 2024

Antragsteller: Staatsanwaltschaft Hagen

Strafsache: 511 Js 195/23

Besichtigungsort / -datum: Hagen / 06.06.2024

Letztes Amtl. Kennzeichen		Erstzulassung:	30.06.2016
Fahrzeug- und Aufbauart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	Schlüssel Nr. (J)	M1
Schlüssel-Nr. L1 Zulassungsbescheinigung (5)	Schräghecklimousine	Schlüssel Nr. (4)	ab
Fahrzeughersteller (D.1)	SKODA (CZ)	Schlüssel Nr. (2.1)	8004
Typ und Ausführung (D.2)		Schlüssel Nr. (2.2)	AMM
Nationale Emissionsklasse (14)	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Schlüssel Nr. (14)	36W0
Kraftstoffart / Energiequelle (P.3)	Benzin	Schlüssel Nr. (10)	0001
Verkaufsbezeichnung	CITIGO		
Fahrzeug-Ident-Nr. (E)	TMBZZAAZGD635064	nächste HU	Jul.2023
Leistung / Hubraum (P.1 u. P.2)	44 kW 999 cm³	Inspektion: Monat/Km	
Gesamtfahrleistung (abgelesenen Kilometer)	46.360	Bereifung:	V: 165/70 R 14
		(Größe)	H: 165/70 R 14
Farbe des Fahrzeuges:	Candy-Weiss Uni	Profiltiefe (mm)	V: 4,0 H: 5,0
Sitzbezüge: Material/Farbe	Stoff grau	Reserverad:	

Beschreibung (Auszug aus DAT n. Typenschlüsselnummer TSN/2.2 / keine Gewähr auf Vollständigkeit):

Airbag Beifahrerseite abschaltbar; Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Anti-Blockier-System (ABS); Antriebs-Schlupfregelung (ASR); Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig); Dachantenne; Außentemperaturanzeige; Bremsassistent; Einstiegshilfe Easy-Entry; Elektron. Differentialsperre (EDS); Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP); Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder); Fußgänger-Schutzsystem; Gepäckraumabdeckung / Rollo; Getriebe 5-Gang; Getränkehalter vorn; Gurtstraffer; Heckscheibe heizbar; Heckscheibenwischer; Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter; Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz; Karosserie: 2-türig; Klimaanlage; Kopfstützen vorn; Lenkrad (3-Speichen); Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar; Mittelkonsole; Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI; Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR); Radioempfang digital (DAB); Reifen-Reparaturkit; Reifendruck-Kontrollsystem; Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6; Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer); Seitenairbag vorn; Servolenkung; Stoßfänger Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Verglasung getönt; Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung:

Comfort-Paket; Sonderlackierung Candy-weiss; Vorbereitung für mobiles Navigationssystem

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Die Batterie ist tiefenentladen, Fahrzeug wurde mit Starthilfe gestartet; Das Fahrzeug wurde im ungereinigten Zustand begutachtet und weist, die dem Alter und der Laufleistung entsprechenden, Gebrauchsspuren auf; Der Innenraum ist stark vermüllt; Lackabplatzter auf der Motorhaube

Sonstiges:

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1


Fahrzeug unfallfrei: unbekannt

Betriebsanleitung: nicht vorhanden

Serviceheft: nicht vorhanden

Zeitwert: 3.800,00 €
Mindestgebot (n. §300 AO) 1.900,00 €

Die Begutachtung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Von daher verbleibt das Risiko eventuell versteckter Mängel, die erst nach einer entsprechenden umfangreichen Demontage diverser Bauteile und respektive Entfernung des Unterbodenschutzes erkennbar und dann genauer beurteilbar wären. Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache. Eine Besichtigung vor dem Kauf wird empfohlen. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, Irrtümer bleiben vorbehalten.









0.0/SET



