

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

**Obergerichtsvollzieherin J. Männl
Nimrodstr. 9
90441 Nürnberg**

Kennzeichen: K.A.	Auftrag vom: 05.12.2025	Besichtigungsdatum / Ort: 06.12.2025 / Leinburg
Besichtigung durch: Herrn		bei der Besichtigung anwesend:



Zusammenfassung

Zeitwert zum 06.12.2025: 1.950,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

12 Seiten
18 Bilder



Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen K.A.				
Fahrzeugart PKW	Aufbau Limousine			
Fabrikat Peugeot	Typ und Ausführung 405			
Fahrzeugidentnummer VF34BRFX270 [REDACTED]	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 3003/706	EDV-Abruf-Code	Bauzeit	
Motorart Viertakt-Ottomotor		Katalysator bzw. Schadstoffklasse ohne	Umwelt-Plakette Keine	
Antriebsart / Getriebe Frontantrieb / 4-Gang manuell		Leistung 89 KW	Hubraum 1.998 ccm	
Erste Zulassung 10.03.1993	Letzte Zulassung	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.135 / 1.615	Anzahl Türen 4	Anzahl Plätze 5
Fahrzeulgänge (mm)	Fahrzeugbreite (mm)	Fahrzeughöhe (mm)	Radstand (mm)	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse	165/70 R 14 81H		6,0	- - 6,0
2. Achse	165/70 R 14 81H		6,0	- - 6,0
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU unbekannt	Tacho abgelesen 101.553 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand für Fahrzeugalter überdurchschnittlich	Farbe Silberblau			
Bemerkung Oldtimerfahrzeug; H-Kennzeichen mögl.				
Serien-Ausstattung				



Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Wert-Kurzgutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht wegbewegt werden. Die Durchführung eines Probelaufes bzw. einer Probefahrt war nicht möglich. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeuggbewertung wird versichert.

Leinburg, 05.01.2026

1



Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:



Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:



Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:



Fotodokumentation

Schlüsselnummern			
zu 1	010214	zu 2 3003	zu 3 7060011
1 PKW GESCHLOSSEN	SCHADSTOFFARM E2		
2 PEUGEOT (F)	3 A B		
4 Fahrzeug-Kennzeichnungsnummer	VF34BRFX270 [REDACTED] 5		
5 OTTO/GKAT	51	6 Höchstgeschwindigkeit km/h	197
7 Leistung 4W bei min -1	K89/5750		
8 Hubraum cm³	1998		
9 Nutz- oder Auftriebslast kg	10 Rauminhalt des Tanks m³		
11 Sitz-/Liegeplätze	12 Sitzpl. einschl. Fuhrpl. u. Nots		
13 Maße über alles mm	4408	B 1694 H 1406	5
14 Leergewicht kg	1135	15 Zul. Gesamtgewicht kg	1615
ZIFF. 13: BREIT 1716 U. ZIFF. 20 BIS 23 A. FELGE			
ZIFF. 20 BIS 23 AUCH GEN.: 5 1/2JX15 OD. 6JX15 OD.			
5JX14 OD. 175/70R14 84H A. 6JX14*ZIFF. 28: 1500 BIS			
14: BIS 1199 JE NACH AUSR.* 5JX14 OD. 5 1/2JX14 OD. 6JX14 195/55R15 84H A. FELGE 155R14 80Q M+S A. FELGE FELGE 5JX14 OD. 5 1/2JX14 OD 8PROZ. STEIG. *			
15: 1615 KB 2815 KB * 1 900 KB 2 810 KB			
16: Zul. Achsl. kg 900 17: Räder u. od. Gleisketten 18: Zahl 1 Achsen 2 19: Zuladen jege. v. den Achsen 1 20: Vorm 165/70R14 81H 21: hinten 165/70R14 81H 22: od. vorn 185/65R14 85H 23: mitten u. hinten 185/65R14 85H 24: Überdruck am Bremsanschluß 25: Einleitungs- bremse 26: Anhängerkupplung DIN 740 -Form u. Größe 27: Anhängerkupplung Prüfzeichen 28: Anhängerlast kg bei Anhänger mit Bremse 30: Standgerausch dB (A) 84P 31: Bei Anhänger ohne Bremse 565 32: Tag der ersten Zulassung 09.03.93 33: Bemerkungen 5			





Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:



Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:



Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:



Fotodokumentation





Fotodokumentation




Foto 17:

