

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Dodge	Besichtigungsdatum	05.10.2023
Modell	Avenger (JS)(2007->), 2.0, SE, 2007 - 2008	Farbe	Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 230 010 001 0002 DE001
Vorgangsname	23K90910G	KBA-Schlüssel	1004/ABP
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Limousine
Erstzulassung / HU	08.07.2008 / 09.2021	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung (geschätzt)	150.000 km	Schadstoffklasse EU	E4
VIN	1B3ACN6BX8N665439	Zustand	mangelhaft
Leistung	115 kW / 156 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1998 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	215/60R17	M+S 100 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	215/60R17	M+S 100 V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerverkaufswert

900,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 06.11.2023 zum 05.10.2023

Datenstand

11/2023

Bezeichnung	23K90910G	Besichtigungsdatum	05.10.2023
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 230 010 001 0002 DE001 4506
Fahrzeug-Ident.Nr	1B3ACN6BX8N665439	KBA-Schlüssel	1004/ABP

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Alarmanlage
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Bremsassistent
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 5-Gang
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitze
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaanlage
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Motor 2,0 Ltr. - 115 kW 16V KAT
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Reserverad als Notrad
- > Rücksitz geteilt / klappbar
- > Seitenairbag
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Wegfahrsperr
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Metallic-Lackierung

Bemerkungen

**Batterie leer und ohne Funktion, daher weder Motorprobelauf noch Probefahrt möglich.
Motor und Getriebe Risiko!**

Km-Stand geschätzt, da nicht ablesbar;

**Fahrzeug ungewaschen;
HU fällig;
Hagelschaden;
Seitenwand rechts eingebault;
Hinterstoßstange rechts verschrammt;
Motorhaube Rostblasen und erhöhte Lackschichtdicke;
Windschutzscheibendichtung unten porös;
Innenraum Schimmelbefall;**

