

DEKRA-Nr:

vom 13.05.2025

DEKRA Automobil GmbH
Kapellenstr. 2b, 65555 Limburg

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Limburg
Kapellenstr. 2b
65555 Limburg



Obergerichtsvollzieher Christian Gurr-Lillig
Frankfurter Str. 42
65549 Limburg

Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

Auftraggeber

Obergerichtsvollzieher Christian Gurr-Lillig, Frankfurter Str. 42 (1. OG), 65549 Limburg

Ihr Auftrag vom
Besichtigung12.05.2025, per e-Mail durch Herrn Gurr-Lillig
13.05.2025 um 10:40 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.05.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	45.567,23 EUR	54.225,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	51.344,54 EUR	61.100,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.05.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Gurr-Lillig. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.05.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.05.2025 um 10:40 Uhr durch
im Beisein von Herr Gurr-Lillig.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 146 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	27.05.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	30.07.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Porsche
Typ / Verkaufsbezeichnung	Cayman (Typ 981C)(2013->) / Cayman GTS
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	0583 / AHM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	2
Farbe	Weiß
Lackierung	LS9R
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	6
Leistung / Hubraum	250 kW / 3436 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	93.786

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 20	Goodyear /	S / O	4 mm
	88 Y Freitext	Eagle F1 Asymmetric 2 N0 FP		
rechts	235 / 35 R 20	Goodyear /	S / O	4 mm
	88 Y Freitext	Eagle F1 Asymmetric 2 N0 FP		
2 links	265 / 35 R 20	Goodyear /	S / O	6 mm
	95 Y Freitext	Eagle F1 Asymmetric 2 N0 FP		
rechts	265 / 35 R 20	Goodyear /	S / O	6 mm
	95 Y Freitext	Eagle F1 Asymmetric 2 N0 FP		

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Automatisches Bremsen Differential (ABD), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bordcomputer, Bremssättel Rot lackiert, Dachhimmel Alcantara, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Heckleuchten abgedunkelt, Innenausstattung: Alcantara, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER), Karosserie: 2-türig, Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Lenkrad (Sport / Alcantara, 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Modellbezeichnung auf den Türen, Motor 3,4 Ltr. - 250 kW KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Parkbremse elektrisch, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Stability Management (PSM), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Alcantara / Race-TEX, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara, Sport-Auspuffanlage, Sport-Chrono-Paket, Sportsitze Plus (elektr. verstellbar, 2-Wege), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Audio, Verglasung getönt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zier-/Schutzleisten glänzend

Sonderausstattung

Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten, Fußmatten, Innenraumlicht-Paket / Licht-Design-Paket, Interieur-Paket: GTS, Klimaautomatik 2-Zonen, LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 10x20 (911 Turbo Rad), Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul (erweitert), Raucher-Paket, Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sitzheizung vorn, Sound-System BOSE, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 26.08.2022 bei Kilometerstand 67.214. Nächste Wartung am 08 / 2024 bei Kilometerstand 97.210. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Von der IfS GmbH

zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Kofferraum vorne



Bild 8 : Kofferraum