

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Hersteller	<b>Mercedes-Benz</b>		
Modell	<b>C Coupe (BM 205)(12.2015-&gt;), C 250 d, d, 2015 - 2018</b>		
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	Besichtigungsdatum	<b>04.11.2025</b>
Vorgangsnr	[REDACTED]	Farbe	<b>CAVANSITBLAU - METALLICLACK</b>
Anzahl Halter	<b>Unbekannt</b>	DAT Europa-Code®	[REDACTED]
Erstzulassung / HU	<b>01.07.2018 /</b>	KBA-Schlüssel	<b>1313/EXG</b>
Laufleistung (abgelesen)	<b>145.108 km</b>	Aufbau	<b>Coupé</b>
VIN	[REDACTED]	Sitzplätze / Türen	<b>4 / 2</b>
Leistung	<b>150 kW / 204 PS</b>	Schadstoffklasse EU	<b>EU6</b>
Hubraum	<b>2143 ccm</b>	Zustand	<b>mangelhaft</b>
Motorart	<b>Diesel</b>	Unfallschaden	<b>unbekannt</b>
Getriebe	<b>Getriebe Automatik - (9-Stufen)</b>		

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	<b>Laufenn</b>	<b>225/45ZR18</b>	<b>95 Y</b>	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	<b>5,5 /</b>	<b>5,5 mm /--</b>
Reifen Achse 2	<b>Nexen</b>	<b>245/40ZR18</b>	<b>97 Y</b>	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	<b>5,5 /</b>	<b>5,5 mm /--</b>

## Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

## Händlereinkaufswert

**9.825,00 EUR**

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am **11.11.2025** zum **11.11.2025**

Datenstand **11/2025**

Bezeichnung **25L91811D**  
Amtl. Kennzeichen **[REDACTED]**  
Fahrzeug-Ident.Nr. **[REDACTED]**

Besichtigungsdatum **04.11.2025**  
DAT Europa-Code® **[REDACTED]**  
KBA-Schlüssel **[REDACTED]**  
**1313/EXG**

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Adaptives Bremslicht
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Aktive Motorhaube
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armauflage vorn mit Fach
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- > Design- und Ausstattungslinie Standard
- > Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- > Einschaltautomatik für Fahrlicht
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- > Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- > Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- > Fernentriegelung Heckdeckel
- > Feststellbremse elektrisch
- > Getriebe Automatik - (9-Stufen)  
Tempomat
- > Heckleuchten LED
- > Infotainment-System: Mercedes me connect
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 2-türig
- > Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Kühlergrill Diamant-Optik
- > Mercedes-Benz Notrufsystem
- > Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- > Reifendruck-Kontrollsyste
- > Reiserechner
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- > Start/Stop-Anlage
- > Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- > Wegfahrsperrre
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

schwarz, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)

- > Audio-Navigationssystem: COMAND Online  
Touchpad (Mittelkonsole), Infotainment-System: Remote Online
- > DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- > Diebstahlschutz-Paket
- > Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- > Gurtbringer
- > Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- > Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung  
Keyless Go Startanlage
- > Keyless-Go-Paket  
Fernschließung Heckdeckel
- > Metallic-Lackierung
- > Panorama-Schiebedach
- > Park-Paket  
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- > Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- > Scheibenwischer mit Regensor
- > Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- > Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- > Sitzheizung vorn
- > Spiegel-Paket  
Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Sport-Fahrwerk
- > Surround-System Burmester
- > Zeituhr (Analog)

Bezeichnung	25L91811D	Besichtigungsdatum	04.11.2025
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	[REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr.	[REDACTED]	KBA-Schlüssel	1313/EXG

### Bemerkungen


Alle vier Leichtmetallfelgen beschädigt; alle vier Bremsscheiben weisen Flugrost aufgrund von Standzeit auf; Außenspiegelkappe links und rechts verschrammt; Seitenwand links verschrammt; Hinterstoßstange verschrammt; Seitenwand links eingedellt; AdBlue-Behälter leer -> Motorstart aktuell nicht möglich; Vorderstoßstange verschrammt; Windschutzscheibe Herstellungsjahr 01/2020 -> daher bereits erneuert. Gründe unbekannt; sonstige Gebrauchsspuren an Karosserie und Lackierung.

Es konnte kein Motorprobelauf durchgeführt werden.

Die Lackschichtdicke beträgt rundum ca. 100 - 180 µm.

Die angegebene Erstzulassung wurde geschätzt. Die Herstellungsdaten der Scheinwerfer sowie der Scheiben (außer Windschutzscheiben) lassen auf das Produktionsjahr 2018 zurückführen.

Es sind keine Fahrzeugpapiere vorhanden. Es handelt sich um ein Rechtslenker-Fahrzeug.



Tübingen, 11.11.2025



---

Bild Nr. 001





Bild Nr. 002





Tübingen, 11.11.2025





---

Bild Nr. 003




Bild Nr. 004





Tübingen, 11.11.2025





---

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006





Tübingen, 11.11.2025




---

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008





Tübingen, 11.11.2025





---

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010





Tübingen, 11.11.2025




---

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Tübingen, 11.11.2025

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Tübingen, 11.11.2025

Bild Nr. 015





Bild Nr. 016





Tübingen, 11.11.2025



---

Bild Nr. 017






Bild Nr. 018





Bei Rückfragen bitte angeben




---

Bild Nr. 019




Bild Nr. 020





Tübingen, 11.11.2025





---

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022





Tübingen, 11.11.2025




---

Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Tübingen, 11.11.2025

Bild Nr. 025



Bild Nr. 026




Bild Nr. 027



Bild Nr. 028





Tübingen, 11.11.2025




---

Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



Tübingen, 11.11.2025

Bild Nr. 031



Bild Nr. 032




Tübingen, 11.11.2025

Bild Nr. 033



Bild Nr. 034





Tübingen, 11.11.2025





---

Bild Nr. 035




Bild Nr. 036





Tübingen, 11.11.2025



---

Bild Nr. 037



Bild Nr. 038




Bild Nr. 039




Bild Nr. 040



Tübingen, 11.11.2025

---

Bild Nr. 041



Windschutzscheibe - Herstellungsjahr 01/2020