



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Dodge		
Modell	Journey (JC)(2008->), 2.4, SE, 2008 - 2011		
Amtl. Kennzeichen	NICHT ZUGEL	Besichtigungsdatum	02.10.2024
Vorgangsname	24K85510G	Farbe	Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 230 050 001 0002 DE001 4655
Erstzulassung / HU	19.08.2009 / 07.2024	KBA-Schlüssel	1004/ACM
Laufleistung (abgelesen)	110.728 km	Aufbau	Van
VIN	3D4GGN7B19T	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	125 kW / 170 PS	Schadstoffklasse EU	4
Hubraum	2359 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Vredestein	225/65R17	M+S 102 H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,5 /	4,5	mm /--
Reifen Achse 2	Hankook	225/65R17	M+S 102 H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,0 /	3,0	mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerverkaufswert

(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

3.000,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 14.11.2024 zum 02.10.2024

Datenstand 11/2024

Bezeichnung	24K85510G	Besichtigungsdatum	02.10.2024
Amtl. Kennzeichen	NICHT ZUGEL	DAT Europa-Code®	01 230 050 001 0002 DE001 4655
Fahrzeug-Ident.Nr	3D4GGN7B19T	KBA-Schlüssel	1004/ACM

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Alarmanlage
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Bremsassistent
- > CD-Wechsler (6-fach)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- > Fensterheber elektrisch
- > Getriebe 5-Gang
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitze
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaanlage
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- > Motor 2,4 Ltr. - 125 kW 16V
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitz geteilt / klappbar
- > Seitenairbag
- > Servolenkung
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Wegfahrsperr
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Metallic-Lackierung
- > Travel-Paket
 - Dachreling, Verglasung hinten abgedunkelt, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Zusatzausstattung

- > Anhängerkupplung
- > Rückfahrkamera

Bemerkungen

HU fällig;
 Fahrzeug ungewaschen und standzeitbedingt verstaubt;
 Bremsscheiben vorne und hinten standzeitbedingt angerostet;
 Stoßstange hinten rechts verschrammt;
 Dämm-Matte Motorhaube durch Marderverbiss zerrissen;
 Innenraum ungepflegt mit leichtem Schimmelansatz;
 Sitzpolster vorne und hinten verunreinigt/fleckig;
 Seitenwand rechts erhöhe Lackschichtdicke (reparierter Unfallschaden);
 Kühlwasserstand Motor auf Minimum, prüfen (Risiko);
 Motorprobelauf nach Fremdstarthilfe in Ordnung;
 Es wurde keine Probefahrt durchgeführt;

durchgeführt von: |

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

24K85510G
NICHT ZUGEL
3D4GGN7B19T



Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

02.10.2024
01 230 050 001 0002 DE001 4655
1004/ACM

