



Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen
GA-2409/052GF

Datum
17.09.2024

Hersteller
Porsche 

Modell
Macan (95B)

Auftraggeber

Hauptgerichtsvollzieherin
Nadine Gärtner

Zeitwert
13.000,00 €
steuerneutral

Stichtag
17.09.2024



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Sachverständiger

Günter Forstner

amtl. a. Prüfer m. Teilbef.





Polizeipräsidium Schwaben Nord


Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Polizeipräsidium Schwaben Nord – Gögginger Strasse 43 – 86159 Augsburg-Antonsviertel

Hauptgerichtsvollzieherin
Frau Nadine Gärtner



Augsburg-Antonsviertel, 17.09.2024



Aktenzeichen
GA-2409/052GF

Auftraggeber	Name StraÙe PLZ Ort	Hauptgerichtsvollzieherin Nadine Gärtner [Redacted] [Redacted]
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Verwahrstelle [Redacted] [Redacted] 86179 Augsburg Günter Forstner Sachverständiger eingeschränkt (Dunkelheit)
Auftrag	Datum Erteilt durch	11.09.2024 Auftraggeber





Probefahrt / Probelauf

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Eine Probelauf des Motors war nicht möglich.

Schadenbeschreibung

Bei der Besichtigung waren ein Fahrzeugschlüssel und keine Papiere vorhanden.

Das Fahrzeug machte einen alters- und laufzeitgerechten Zustand. Am Fahrzeug waren Gebrauchsschäden feststellbar.

Es wurde folgende Schäden festgestellt:

Kratzer am Stoßfänger vorne links und rechts.

Alle 4 Alufelgen waren mit Gebrauchsschäden versehen.

Hagelschaden am Dach.

Stoßfänger hintenrechts beschädigt.

Motorhaube eingedellt, zerkratzt und Emblem beschädigt.

Laut Lackschichtdickenmessung wurde das Fahrzeug am Heck nachlackiert.


Eine Instandsetzung würde laut Gutachten ca. 11.000€ betragen.

Der Listenpreis laut Schwacke beträgt ca. 27.000 €.

Der Zeitwert wird vom Sachverständigen unter Berücksichtigung der Schäden, Gebrauchsschäden, Standschäden und sonstigen evtl. auftretenden Schäden auf 13.000,00 € festgelegt.



Anstoß-/Schadenbereich



Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 24 Seiten
- 34 Fotos

Augsburg-Antonsviertel, den 17.09.2024

Der Sachverständige


Günter Forstner,
amtl. Prüfer m. Teilbef. Kfz. Verkehr
Kfz-Sachverständiger

Günter Forstner

amtl. a. Prüfer m. Teilbef.





Fotoanlage

Foto 1



Ansicht von vorne



Foto 2



Ansicht vorne links

Foto 3



Ansicht hinten links





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 4



Ansicht hinten rechts

Foto 5



Ansicht vorne rechts



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 6



KM-Stand

Foto 7



VIN



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 8



Innenraum vorne

Foto 9



Innenraum hinten



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 10



Foto 11





Foto 12



Foto 13



Kofferraum





Foto 14



Kratzer

Foto 15



Delle Gebrauchsspuren



Foto 16




Foto 17





Foto 18



Foto 19





Foto 20



Foto 21





Foto 22



Felge vorne links

Foto 23





Foto 24



Felge hinten links

Foto 25



Felge hinten links






Foto 26



Stoßfänger hinten

Foto 27



Felge hinten rechts




Foto 28



Reifen und Felge vorne rechts

Foto 29



Dach






Foto 30



Foto 31



Dach





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 32



Foto 33



Motorraum





Foto 34

