

KÜS Cloppenburg GbR, Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg

Gerichtsvollzieher

Herr

Clemens Kurre

Burgstraße 9

49661 Cloppenburg

KC24-0024

bei Rückfragen bitte angeben:

Fahrzeugbewertung



Fahrzeug

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Dodge
Charger

Zusammenfassung:

Zustand:

drei bis vier (3-4)

Wiederbeschaffungswert:

achttausendfünfhundert (8.500,- EUR)

Cloppenburg, den 25.10.2024



Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	ohne
Erstzulassung am:	01.07.2006
letzte Zulassung am:	09.09.2024
Fahrzeughersteller:	Dodge
Fahrzeugtyp:	Charger
Fahrzeugart:	Personenkraftwagen / Limousine 4 - türlich
Fahrgestellnummer:	2B3KA53H [REDACTED]
KBA-Nummer:	1904 / 000
Motorart:	Otto-Motor
Zylinderzahl:	8-Zylinder (V-Motor)
Leistung:	254 kW
Hubraum:	5.654 ccm
Getriebe:	Automatikgetriebe 5 –Gang
Wegstreckenzähler:	74.683 km (abgelesen)
nächste HU:	08/2025
Farbe:	Silber – Metalliclack
Reifenhersteller vorne:	Sunny
Reifenhersteller hinten:	Sunny
Reifengröße vorne:	225/60 R18 104V
Reifengröße hinten:	225/60 R18 104V
Allgemeinzustand:	befriedigend
Besichtigungszustand:	unzerlegt
Vorschäden:	nicht offensichtlich erkennbar und nicht bekannt.
Altschäden:	Motorhaube verschrammt und Korrosionsansatz, Stoßfänger vorne verschrammt, Kotflügel vorne rechts gestaucht und verschrammt, Tür vorne rechts verschrammt, Tür hinten rechts verschrammt, Seitenwand hinten rechts gestaucht und verschrammt, Stoßfänger hinten verschrammt, Türeinstieg hinten links verschrammt

Auftragsbestätigung

Auftragsgemäß haben wir eine Fahrzeugbewertung über das vorgenannte Fahrzeug erstellt. Zu ermitteln war der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.


Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.10.2024, durch den Sachverständigen Thomas Niehaus. Das Fahrzeug wurde bei der Firma KFZ-Kathmann in 49688 Lastrup besichtigt. Die Besichtigungsbedingungen reichten aus.

Zulassungsstatus / Fahrzeugidentifizierung

Das Fahrzeug war abgemeldet. Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden entsprechend dem Datennachweis und/oder der uns gemachten Angaben übernommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Die Fahrgestellnummer wurde überprüft und in Übereinstimmung mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren gebracht.



Datennachweis / Fahrzeugpapiere

Die Daten wurden aus der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und/oder am Fahrzeug abgelesen.

Demontage

Die Untersuchung erfolgte in Form einer äußerlichen Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne detaillierte technische Untersuchung, jedoch mit Identitätsprüfung (Fahrzeugidentnummer). Das verbleibende Risiko liegt somit im Bereich von verdeckten Mängeln oder Schäden. Insbesondere sind hier zu nennen: erheblicher Verschleiß an Motor, Getriebe, Achsen und elektrischen Hilfseinrichtungen sowie verdeckte Korrosion, Verzug der Rahmen-/ und Bodenanlage, Restunfallspuren, Mängel beim Lackaufbau und nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Arbeiten im Allgemeinen.

Wertbeeinflussende Faktoren

Das Fahrzeug weist diverse Altschäden auf. Der Motorlauf konnte nicht überprüft werden, da die Batterie entladen war. Laut Angabe wurde das Fahrzeug auf einen Abschleppwagen verladen, wo das Fahrzeug selbst drauf gefahren ist. Weiterhin sind Gebrauchsspuren festzustellen. Der Innenraum des Fahrzeuges ist verschmutzt und es ist eine Geruchsbelästigung wahrzunehmen. Bei dem Fahrersitz ist der Sitzbezug beschädigt.

Fahrzeughistorie / Originalität

Über die gesamte Problematik der Originalität sind sich die Beteiligten einig. Aufgrund der meist nicht lückenlos nachvollziehbaren Vergangenheit des Fahrzeuges, kann keine einwandfreie Gewähr abgegeben werden, dass alle montierten Bauteile dem serienmäßigen Zustand entsprechen bzw., dass alle Bauteile eines Serienfahrzeuges vorhanden sind. Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, d.h. des Zustandes, der bei Auslieferung des Fahrzeuges durch den Hersteller gegeben war, sind daher die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich im Sinne von zugesicherten Eigenschaften, da der Originalzustand oft selbst vom Hersteller nicht mehr authentisch nachgewiesen werden kann.

Hinweis

Die Wertermittlung erfolgte unter Berücksichtigung der Ausstattung, des Gesamtzustandes, der Laufleistung, der durchgeführten Wartungsarbeiten und der Fahrzeughistorie. Diese Bewertung dient ausschließlich zur Wertfindung! Der Unterzeichner weist ausdrücklich darauf hin, dass die Bewertung als Entscheidungsgrundlage oder -hilfe beim Kauf oder Verkauf eines Fahrzeuges nicht geeignet ist!

Ergebnis

Die Bewertung wurde unter Berücksichtigung einer äußerlichen Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne tieferegehende technische Untersuchungen durchgeführt. Entsprechend basiert das Ergebnis auf visuellen Erscheinungen der Baugruppen (Karosserie, Lackierung, Chrom, Innenraum, Motorraum, Kofferraum).

Die Einstufung des Fahrzeuges erfolgte nach den Zustandsnoten von KÜS-Automotive für Oldtimerfahrzeuge mit der Zustandsnote

drei bis vier (3-4)

Die Definition der Zustandsnoten befindet sich in der Anlage.

Zusammenfassend kann der Wiederbeschaffungswert des hier gegenständlichen Fahrzeuges mit

8.500,- EUR
(achttausendfünfhundert)

bezziffert werden.

Da der Markt für Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge Schwankungen unterliegt, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurations- und Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen.

Der Sachverständige
Thomas Niehaus



Cloppenburg, den 25.10.2024

Anlagen:

- Fotoanlage
- KÜS Automotive-Marktanalyse
- Carfax-Report



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 01



Bild 02



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 03



Bild 04



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 05



Bild 06



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 07



Bild 08



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 09



Bild 10



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 11



Bild 12



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 13



Bild 14



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 15



Bild 16



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 17



Bild 18



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 19



Bild 20



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 21



Bild 22



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 23



Bild 24



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 25



Bild 26



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 27



Bild 28



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 29



Bild 30



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 31



Bild 32



Cloppenburg

KÜS Cloppenburg GbR

Kfz - Prüfstelle

Thujaweg 1, 49661 Cloppenburg
☎ 0 44 71 / 810 89
info@kues-clp.de



Bild 33



Bild 34



Bild 35



Bild 36