

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 28 Fotos

Dokumentennummer:

1989193

Amtliches Kennzeichen:

MÜR-HC340

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WEGTP28F3EAAA2066



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Heckdiagonale




Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho



Bild 5: Armaturenbrett




Bild 6: Innenraum vorne




Bild 7: Schlüssel/Borddokumente



Bild 8: montierte Räder




Bild 9
 Wartung / Prüfung Serviceheft fehlt




Bild 10
 Fahrzeugzubehör Bedienungsanleitung fehlt

[illegible]

Seite 6 von 14



Bild 13
Aufbau Bordwand verformt



Bild 14
Aufbau Bordwand verformt



Bild 15
Aufbau Bordwand verformt



Bild 16
Aufbau Führungsblech verformt



Bild 17
Aufbau Führungsblech verformt



Bild 18
Fahrzeugheck Heckrahmen verformt



Bild 19
Fahrzeugheck Heckrahmen verformt



Bild 20
Fahrzeugheck Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 21
Fahrzeugheck Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 22
Aufbau Anbauteil Transportband verschlissen




Bild 23
Aufbau Aufstiegsleiter verformt



Bild 24
rechte Seite Seitenmarkierungsleuchte rechts gebrochen



Bild 25
Fahrzeugfront Blinkleuchte vorne rechts gebrochen



Bild 26
rechte Seite Außenspiegel rechts gebrochen




Bild 27
Fahrzeugzubehör HU-Prüfbericht fällig




Bild 28
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel fehlt