



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Sitzbezug vorne links aufgerissen



Bild 6 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 7 : Stoßfänger hinten verformt




Bild 8 : Stoßfänger hinten verformt



Bild 9 : Alle 4 Felgen verschrammt mit Materialabtrag




Bild 10 : Alle 4 Felgen verschrammt mit Materialabtrag



Bild 11 : Alle 4 Felgen verschrammt mit Materialabtrag