



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Standorte:

Nürnberger Str. 106
97076 Würzburg

Schleehofstr. 24
97209 Veitshöchheim

Rügshöfer Str. 28
97447 Gerolzhofen

Laug-Rumpel GmbH * Nürnberger Str. 106 * 97076 Würzburg

Frau
Elke Rumpel
Hauptgerichtsvollzieherin
Nutzweg 3
97424 Schweinfurt

T0326-0578

Fahrzeugbewertung SW-DB 165

Auftrag vom / durch:	02.03.2026 Gerichtsvollzieher
Besichtigungsdatum / -ort:	04.03.2026 Sennfeld
Besichtigung durch Sachverständigen:	Thomas Rumpel
Aktenzeichen	DR II 854/25



**EXPERT
PARTNER**

Bankverbindung:

VR-Main-Bank **IBAN:** DE98 7936 2081 0007 1434 78
Commerzbank **IBAN:** DE59 7904 0047 0689 6419 00

Geschäftsführer: Thomas Rumpel, Olaf Oestmann
Handelsregister HRB 11745 · **Steuernummer** 257/131/00431
Ust-Id. DE286565308

Sachverständigen Feststellungen:

- Batterie defekt
 - Standschäden - Fzg. steht seit ca. 1,5 Jahren
 - Beschädigungen am Luftfahrwerk möglich
 - Beide Scheinwerfer und Rückleuchten feucht
 - Stoßfänger hinten rechts und links verschrammt
 - Delle Türe vorn links unten hinten
 - Zierleisten teilweise optische Schäden
 - Schwellerblende rechts fehlt
 - Türe rechts hinten und Seitenteil rechts - Lackschaden
-
- Eine Besichtigung des Unterbodens sowie eine Probefahrt war nicht möglich
 - Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt


Ziel dieser Bewertung ist die Ermittlung des Händlereinkaufswertes.

Alle Angaben bezüglich des Zustandes beruhen auf Angaben des früheren Fahrzeughalters.

Unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der Laufleistung, der Beschädigungen sowie der Vorschäden nach DAT-System wird das Fahrzeug auf einen Händlereinkaufwert auf Euro

3.900,00 €

geschätzt.



Thomas Rumpel

Sachverständiger



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	SW-DB 165		
Fahrzeugart:	Geländewagen / SUV		
Aufbau:	Sport-Utility-Vehicle		
Fabrikat:	Porsche		
Typ / Untertyp:	Cayenne (Typ 9PA1) Basis		
KBA-Nummer:	0583/ABH		
Fzg.Ident.-Nummer:	WP1ZZZ9PZ9LA03544		
Erstzulassung:	18.09.2008		
Letzte Zulassung:	18.02.2025		
Motorart / Bauform / Zylinder:	Super Plus / V-Motor / 6		
Getriebe / Anzahl der Gänge:	automatic / 6		
Feinstaubplakette:	vorhanden (grün)		
Leistung in kw:	213		
Hubraum in ccm:	3598		
Verbrauch:	18.3 ltr / 9.9 ltr / 12.9 ltr / 310 g/km		
Anzahl der Türen:	5		
Maße über Alles in mm:	4798 x 2200 x 1699		
Radstand:	2855		
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 2		
Anzahl der Plätze:	5		
Nächste HU:	07.2025		
Laufleistung in km abgelesen:	257472		
Laufleistung in km geschätzt:	257472		
Leermasse in kg:	2.245 - 2.245		
Gesamtmasse in kg:	2.945		
Bereifung:	v.l.	7,5 mm	275/45
	Lassa		M+S
	v.r.	7,5 mm	275/45
	Lassa		M+S
	h.r.	7,5 mm	275/45
	Lassa		M+S
	h.l.	7,5 mm	275/45
	Lassa		M+S
Allgemeinzustand:	mittelmäßig		
Lackzustand:	durchschnittlich		
Besichtigungszustand:	unzerlegt		
Farbe / Lackart:	meteorgrau / metallic		



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

Anhängerkupplung Vorbereitung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel asphärisch, links, Dachschienen-System, Leuchtweitenregelung, Nebelscheinwerfer, 3. Bremsleuchte, Scheibenwischer mit Regensensor, Dachspoiler, Verglasung getönt, Heckscheibe heizbar, Audiosystem Porsche CDR 30 (Radio/CD-Player), Bordcomputer, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Seitenairbag vorn, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER), Innenausstattung: Teilleder, Sitze vorn elektr. verstellbar, Rücksitzlehne geteilt, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Diebstahl-Warnanlage, Wegfahrsperre, Alarmanlage, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Anti-Blockier-System (ABS), LM-Felgen, Servolenkung, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Antischlupfregelung (ASR), Porsche Stability Management (PSM), Karosserie: 4-türig, Antriebsart: Allradantrieb permanent, Radstand 2855 mm, Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Motor 3,6 Ltr. - 213 kW V6 KAT, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Klimaautomatik, Komfortsitze vorn, Lenkrad mit Multifunktion, Luftfederung elektronisch geregelt, Metallic-Lackierung, Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation, Radlaufverbreiterung, Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig, Sitzheizung vorn, Skisack, Sonnenblende im Fond, Universal-Schnittstelle Audio, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Vorrüstung Vehicle-Tracking-System

Zusatzausstattung:

10 LAUTSPRECHER (PASSIV), 12 VOLT STECKDOSEN (4 STUECK) RDW, 2 NEBELSCHLUSSLEUCHTEN (LI. + RE.), 3-P.AUTOM.GURT VO.GURTSTR. HV, 6-ZYL. OTTOMOTOR 3,6/213 KW (FL), A-SPIEGEL,EL.ANKL./-EINST.,BEHEIZB., ABGASENDROHR STANDARD, ABGASKONZEPT EU 4, AIRBAG FAHRER/BEIF.(DEAKTIVIERBAR), AKTIVKOHLEBEHAELTER, AKUSTIKPAKET STANDARD, ANGEHOBENER LADEBODEN, AUFKLEBER/SCHILDER NIEDERLAENDISCH, BATTERIE/GENERATOR STANDARD, BAUT. GRUNDMOTOR 03H.Z (VR6; 3,6 L),



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

BAUTEILESATZ OHNE LAENDERSPEZ. BAUV,
BETRIEBSERLAUBNIS ERSTZULASSUNG,
BETRIEBSSPANNUNG 12 VOLT, BORDWERKZEUG,
DEKOREINLAGEN LACKIERT (KUNSTSTOFF),
DIVERSITY - ANTENNEN, DOPPELTON-SIGNALHORN,
DREHSTROMGENERATOR 180 A, EINSATZ F.
BLEIFREIE BETANKUNG, EINSTIEGSLEISTEN IN
KUNSTSTOFF, Exterieur-Paket Aluminium,
FAHRZEUG-DIFFERENZIERUNG 9P0 (E1),
FOLIENKOMPLETTBEKL. OHNE TRANSPORTW,
FUEHRUNGSSCH. SCHWARZ (VORB. DTS),
FUSSHEBELWERK "STANDARD", FZG. MIT
PRODUKTAUFWERTUNGEN,
GEPAECKRAUMBODENBELAG STANDARD,
GEPOLSTERTE ARMATURENTAFEL,
GESCHLOSSENER AUFBAU, Getriebetyp,
GRUNDAUSSTATTUNG, GURTKONTROLLE (FAHRER),
HANDSCHUHFACH STANDARD,
HECKKLAPPEN-ENTRIEGELUNG AUSSEN, HIMMEL
STANDARD STOFF (RDW), INNENBELEUCHTUNG IN
GRUNDAUSSTATT., INNENRUECKSPIEGEL MAN.
ABBLENDBAR, INSTR.-EINSATZ, ANZEIGE KM/H, RDW,
KENNZEICHENTRAEGER HINTEN (ECE),
KENNZEICHENTRAEGER VORN (GROSS) ECE,
KINDERSICHERUNG, MANUELL,
KINDERSITZVERANKERUNG SYSTEM ISOFIX,
Komfortsitze, KOPFSTUETZEN VORNE STANDARD,
KRAFTSTOFFMARKT A, KURZER RADSTAND,
LINKSLENKER, LUEFTUNGSGITTER STANDARD,
meteorgraumetallic, MITTELARMLEHNE VORN
STANDARD, MITTELKONSOLE STANDARD (PVC),
Motortyp, NORMALLUFTFILTER,
OTTO-DIREKTEINSPRITZUNG (BDE), RADSCHRAUBEN
M. DIEBSTAHLSICHERUNG, RAUCHERAUSF., ASCHER
+ ZUS.STECKDOSE, SBBR-LEUCHTEN,
NORMALAUSFUEHRUNG, SCHALT-/WAEHLHEBEL IN
LEDER/ALU, SCHEIBENBREMSEN HINTEN 17"
SCHWARZ, SCHEIBENBREMSEN VORN 17" SCHWARZ,
SCHEIBENWASCHDUESEN VORNE BEHEIZBAR,
SCHRIFTZUGSATZ IN GRUNDAUSFUEHRUNG,
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN, Serienausstattung Interieur
havanna/sandbeige, SERIENFAHRZEUG PORSCHE,
SERIENKRAFTSTOFF-ERSTBEFUELL. 20 L,



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

SICHERHEITSGURTE IN SCHWARZ, SITZBEZUEGE IN TEILLEDER (GEPRAEGT), SONNENBLENDEN, SPIEGEL BEL., DOPPELF, SPEZIELLES TYPSCILD FUER EG, STABILISATOR VORNE UND HINTEN, STANDARD-KLIMAZONEN, STOSSFAENGER STANDARD, TAGESFAHRLICHTSCHALTUNG RDW, TIPTRONIC-BEDIENUNG AM LENKRAD, TIRE FIT (PANNEN-SET), TRAEGERFREQUENZ 433,92 MHZ, TUE-/SEITENVERKLEIDUNG STANDARD, TUFTINGVELOURS-BODENBELAG, TRITTSCH., TYPPRUEFLAND NIEDERLANDE, VERBANDSMATERIAL, WARNDREIECK, WARNLEUCHTEN TUEREN VORNE U. HINTEN, WARTUNGSINTERVALLVERLAENGERUNG, WS-IC: 0, ZUS. KAROSSERIEABD. STEINSCHLAG.II, ZUZIEHHILFE FUER HECKKLAPPE

Reparierte Vorschäden:

Unfallschaden vorne links
Türen rechts und Seitenteil rechts nachlackiert

Unreparierte Vorschäden:

Batterie defekt
Standsschäden - Fzg. steht seit ca. 1,5 Jahren
Beschädigungen am Luftfahrwerk möglich
Beide Scheinwerfer und Rückleuchten feucht
Stoßfänger hinten rechts und links verschrammt
Delle Türe vorn links unten hinten
Zierleisten teilweise optische Schäden
Schwellerblende rechts fehlt
Türe rechts hinten und Seitenteil rechts - Lackschaden
Fahrzeug HU fällig

Eine Besichtigung des Unterbodens sowie eine Probefahrt war nicht möglich
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt

Bemerkungen:

Die Lackschichtdicke am kompletten Fahrzeug lag zwischen 101 - 129 µm.
Türen rechts und Seitenteil rechts bis 180 µm.



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 001



Übersicht hinten links

Bild Nr. 002



Übersicht hinten rechts



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 003



Übersicht vorn rechts

Bild Nr. 004



Übersicht vorn links



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 005



km-Stand

Bild Nr. 006



Innenraum vorne



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 007



Innenraum hinten

Bild Nr. 008



Rad hinten links



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 009



Innenraum Amaturenbrett

Bild Nr. 010



Innenraum Kofferraum



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 011



Rad vorne links

Bild Nr. 012



Türe hinten und Seitenteil hinten Rechts - Lackschaden



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 013



Schwellerblende rechts fehlt

Bild Nr. 014



Rückleuchte li. feucht



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 015



Rückleuchte re. feucht

Bild Nr. 016



Scheinwerfer re. feucht



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 017



Scheinwerfer li. feucht

Bild Nr. 018



Stoßfängerverkleidung hinten beschädigt



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 019



Stoßfängerverkleidung hinten beschädigt

Bild Nr. 020



Türe vorne links



Laug-Rumpel
KFZ-Sachverständigenbüro
Mainfranken

TÜVNORD

Würzburg, 05.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. T0326-0578

Bild Nr. 021



Delle Türe vorne links