

Kfz Sachverständige Bernd Schumann GmbH

Sachverständige für Kfz-Schäden und Bewertungen



Classic Data

E-Mail: info@kfz-sachverstaendiger-leipzig.de

04209 Leipzig

Brüner Straße 12

Telefon: 0341/4220992

Fax: 0341/4220993



Kfz Sachverständige Bernd Schumann GmbH
Brüner Straße 12 * 04209 Leipzig

Staatsanwaltschaft Leipzig
Postfach 225
04002 Leipzig

Leipzig, 19.09.2023

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWBS23279
KFZ Sachverständige

Beweissicherung

Betreff: Beweissicherung

	Schaden-Nr.:	Az. [REDACTED] Ford Focus
	Vers.-Nr.:	WF05XXGCD57L11409
Auft.-Datum:	15.09.2023	Auftraggeber: Staatsanwaltschaft
Bes.-Datum:	15.09.2023	Bes.-Ort: Stellplatz
Besichtigt von:	Der Sachverständige Frank Weber	Lützner Straße 04209 Leipzig

Zusammenfassung

		ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Amtl. Kennz.:	[REDACTED]	Restwert	100,00
Fahrzeugart:	Pkw		
Fabrikat:	Ford		
Typ:	Focus Lim. (CAP)(08.2004->) Ghia		
Fzg. Id.-Nr.:	WF05XXGCD57L11409		
Erstzulassung:	23.05.2007		
km-Stand:	228492 km abgelesen		



Der Sachverständige
Frank Weber

20 Fotos

1 Anlage

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	■■■■■■■■■■
Fahrzeugart:	Pkw
Aufbau:	Lim. Schrägheck
Fabrikat:	Ford
Typ / Untertyp:	Focus Lim. (CAP)(08.2004->) Ghia
KBA-Nummer:	8566/ABE, 8566/575
Fzg.Ident.-Nummer:	WF05XXGCD57L11409
Baujahr:	05.2007
Erstzulassung:	23.05.2007
Motorart / Bauform / Zylinder:	Diesel / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge:	manual / 6
Schadstoffklasse:	Euro 4
Feinstaubplakette:	vorhanden (grün)
Leistung in kw:	100
Hubraum in ccm:	1997
Verbrauch:	7,4 ltr / 4,6 ltr / 5,6 ltr / 148 g/km
Anzahl der Türen:	5
Maße über Alles in mm:	4342 x 1840 x 1497
Radstand:	2640
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	5
Laufleistung in km abgelesen:	228492 abgelesen
Leermasse in kg:	1.378
Gesamtmasse in kg:	1.860
Bereifung:	v.l. 6,0 mm 225/45 R 17 94 V verkehrssicher Michelin Sommerreifen v.r. 6,0 mm 225/45 R 17 94 V verkehrssicher Michelin Sommerreifen h.r. 5,0 mm 235/45 R 17 97 W verkehrssicher Michelin Sommerreifen h.l. 5,0 mm 235/45 R 17 97 W verkehrssicher Michelin Sommerreifen
Farbe / Lackart:	Polar-Silber Metallic
Ausstattung:	Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Ausstattung Ghia, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachspoiler, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang,

Leipzig, 19.09.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. SFWBS23279
KFZ Sachverständige

Handschuhfach mit Kühlfunktion, Innenausstattung:
Holzimitat, Innenraumfilter: Pollenfilter, Intelligent
Protection System (IPS), Karosserie: 5-türig, Kopfstützen
hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Lendenwirbelstütze
Sitz vorn links, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar,
Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor
2,0 Ltr. - 100 kW TDCi KAT, Reifen-Reparaturkit,
Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt / klappbar,
Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schutzleisten Stoßfänger,
Servolenkung, elektro-hydraulisch, Sicht-Paket, Sitz vorn
links höhenverstellbar, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe
außen lackiert, Verglasung getönt, Wegfahrsperr,
Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player), Frontscheibe
heizbar, LM-Felgen 6,5x16 (5x3-Speichen),
Metallic-Lackierung, Sonnenschutzrollo an Türscheiben
hinten, Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung

Bemerkungen:

Fahrzeugdaten wurden soweit bekannt der VIN bzw. der
ausländischen Zulassung entnommen.

Auftrag

Laut schriftlicher Auftragserteilung durch die Staatsanwaltschaft Leipzig, soll hier der Fahrzeugwert (Restwert nur erzielbar) des vorstehend näher bezeichneten Fahrzeuges ermittelt werden.

Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich zur Besichtigung in einem stark gebrauchten Zustand. Die Fahrzeugtechnik sowie Motorlauf und Getriebe konnte nicht geprüft werden.

Angaben zu Vor-/Altschäden

- Fahrzeugdokumente Ausländisch (unvollständig)
- Lenkrad stark abgegriffen
- alle 4 Felgen beschädigt
- Stoßstange hinten beschädigt
- Dellen und Kratzer ringsrum vorhanden
- Kniestück hinten rechts, Tür hinten rechts angeschrammt
- Unfallschaden rechts vorn, Kotflügel beschädigt
- Stoßstange vorn gebrochen
- Kotflügel links mit Rost beaufschlagt
- Fahrzeug konnte Technisch nicht geprüft werden, es verbleibt ein erhöhtes Risiko

Wiederbeschaffungswert

Ein Wiederbeschaffungswert ist hier durch den Gesamtzustand und der Beschädigungen nicht mehr erzielbar. Es wurde der Restwert ausgewiesen.

Restwert

Im Hinblick auf den Schadenumfang und der verwendbaren Teile ist der angegebene Restwert beim Verkauf zu erzielen.

Ein Kaufangebot wurde mitgeteilt von: 100,00 EUR

VSC-Europa Unfallzentrale Süd
D 77836 Rheinmünster
Tel.: Tel.: 07229-1839063 / 0175-2404629

Email: Mail: vsc-europa@web.de;vsc-europa@web.de
Objektnr.: 1202309193509964

Das vorgenannte Kaufangebot ist dem Eigentümer gegenüber verbindlich und hat eine Gültigkeit bis zum 11.10.2023

Die Gültigkeit des Kaufangebots setzt voraus, dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug entstehen, die Ausstattung des Fahrzeugs unverändert vorhanden ist und der Fahrzeugbrief nicht entwertet wurde.

Hinweis zur Abwicklung:

Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Unfallfahrzeugs. Zur Annahme des Kaufangebots setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z.B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung, sofern Sie das Unfallfahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können. Unter Nennung der o.g. Objekt- bzw. Auftragsnummer werden die Übernahmemodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten Sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde durch den Unterzeichner nach besten Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Weber

Leipzig, 19.09.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SFWBS23279

KFZ Sachverständige

Bildanlage

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002



Foto Nr. 003



Foto Nr. 005




Foto Nr. 006



Foto Nr. 007



Foto Nr. 008




Foto Nr. 009



Foto Nr. 010



Foto Nr. 011



Foto Nr. 012



Foto Nr. 013



Foto Nr. 014



Foto Nr. 015



Foto Nr. 016



Foto Nr. 017



Foto Nr. 018



Foto Nr. 019



Foto Nr. 020



ASL-Gutachtenservice
Bernd Schumann GmbH
Brüner Str. 12
D 04209 Leipzig

Verbindliches Kaufangebot

Restwert Ihres Unfallfahrzeuges

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herr,

bei der Ermittlung des Restwertes wurde das langjährig bewährt deutsche Portal AUTOonline genutzt.

Das höchste Kaufangebot beträgt **100 EUR** (Brutto) und wurde abgegeben von der Firma

VSC-Europa Unfallzentrale Süd

Tel.: 07229-1839063 / 0175-2404629 | vsc-europa@web.de; vsc-europa@web.de
Charlottetown Avenue D204 | D 77836 Rheinmünster
UStId: DE223689073

Es handelt sich um ein verbindliches Kaufangebot eines zertifizierten Aufkäufers, gültig bis **11.10.23**.

Zum **Verkauf** kontaktieren Sie bitte die Firma unter der oben angeführten Telefonnummer, scannen den QR-Code, klicken hier oder gehen zu <https://kontakt.autoonline.de>.



Das Fahrzeug wird **garantiert** kostenfrei vom jetzigen Standort abgeholt und bezahlt. **Bitte beachten Sie, dass es für diese Garantieleistung auch der Beschreibung im Gutachten entsprechen muss**

Noch Fragen? Wir helfen gerne unter **030 / 209 691 900**

Audatex AUTOonline GmbH Ein langjähriger Partner im Kfz-Schadenbusiness!

	Objekt-Nr.: 1202309193 509964	Standort: D 04209
	GA-/Schaden-Nr.: SFWBS23279	Ansprechpartner:
	Hersteller: FORD	Einstelldatum: 19.09.2023 08:41
	Fahrzeug-Typ: FOCUS LIM. (CAP)(08.2004->)	Ablaufdatum: 20.09.2023 08:41
	EZ lt. Fzg.-Schein: 05.2007	Einstelldauer: 23h 59m
	Fahrgestellnummer: 11409 (die letzten 5 Stellen)	Anzahl Bilder: 18