

**Kfz Sachverständige
Bernd Schumann GmbH**

Sachverständige für Kfz-Schäden und Bewertungen



04209 Leipzig

Brünner Straße 12

Telefon: 0341/4220992

Fax: 0341/4220993

E-Mail: info@kfz-sachverstaendiger-leipzig.de



Kfz Sachverständige Bernd Schumann GmbH
Brünner Strasse 12 * 04209 Leipzig

Staatsanwaltschaft Leipzig
Postfach 225
04002 Leipzig

Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SFW

KFZ Sachverständige

Beweissicherung

Betreff: Beweissicherung

Anspruchsteller: nicht Relevant

Schaden-Nr.: Staatsanwaltschaft

Az. [REDACTED]

Vers.-Nr.: nicht Relevant

Vers.-Nehmer: nicht Relevant

Versicherung: nicht Relevant

Auft.-Datum: 13.02.2026

Auftraggeber: Halter

Bes.-Datum: 13.02.2026

Bes.-Ort: Sicherstellung

Besichtigt von: Der Sachverständige

[REDACTED]

Leipzig

Zusammenfassung

ohne MwSt. € inkl. MwSt. €

Fahrzeugart: Pkw 1.880,00

Fabrikat: Audi

Typ: A3 Sportback (8PA)(09.2004->)

1.2 TFSI Attraction

Fzg. Id.-Nr.: W [REDACTED]

Restwert

Erstzulassung: 15.03.2013

km-Stand: 126048 km abgelesen

12 Fotos

Der Sachverständige

Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWE
KFZ Sachverständige

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Pkw		
Aufbau:	Lim. Schrägheck		
Fabrikat:	Audi		
Typ / Untertyp:	A3 Sportback (8PA)(09.2004->) 1.2 TFSI Attraction		
KBA-Nummer:	0588/ALO		
Fzg.Ident.-Nummer:			
Baujahr:	12.2012		
Erstzulassung:	15.03.2013 Zulassungsbescheinigung Teil I		
Motorart / Bauform / Zylinder:	Superbenzin / Reihenmotor / 4		
Getriebe / Anzahl der Gänge:	manual / 6		
Schadstoffklasse:	Euro 5		
Leistung in kw:	77		
Hubraum in ccm:	1197		
Verbrauch:	6,7 ltr / 4,7 ltr / 5,5 ltr / 127 g/km		
Anzahl der Türen:	5		
Maße über Alles in mm:	4292 x 2023 x 1423		
Radstand:	2578		
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1		
Anzahl der Plätze:	5		
Nächste HU:	07.2025		
Laufleistung in km abgelesen:	126048 abgelesen		
Leermasse in kg:	1.320		
Gesamtmasse in kg:	1.805		
Bereifung:	v.l.	5,0 mm	225/45 R 17
	v.r.	5,0 mm	225/45 R 17
	h.r.	6,0 mm	225/45 R 17
	h.l.	6,0 mm	225/45 R 17
Farbe / Lackart:	Phantomschwarz Perleffekt		
Ausstattung:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Attraction, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konkav, rechts, Dynamik-Fahrwerk, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenkgetriebe - Generation II, Leuchtweitenregelung, Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne		

Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWBS [REDACTED]
KFZ Sachverständige

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Ablage- und Gepäckraum-Paket, Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig), Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachreling (Aluminium), Einparkhilfe vorn und hinten (APS), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, iPod-Vorrüstung Audi exclusive, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Klimaautomatik, Komfort-Paket Plus, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, LM-Felgen 6,5x16 (7-Arm, Parabel), Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer integriert, Perleffekt-Lackierung, Raucher-Paket, Reifenkontroll-Anzeige, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System BOSE, Wendematte Gepäckraum (variabel), Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWBS [REDACTED]
KFZ Sachverständige

Fahrzeugdaten - Unterlagen

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor.

Der Fahrzeugbrief lag bei der Besichtigung nicht vor.

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) konnte am Fahrzeug kontrolliert und abgelesen werden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in der Außenstelle der Staatsanwaltschaft, unter eingeschränkten Bedingungen besichtigt.

Der Fahrzeughalter war bei der Besichtigung nicht mit anwesend.

Das Fahrzeug konnte gestartet und der Motor auf Rundlauf geprüft werden.

Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Es wird eine Restwertermittlung durchgeführt.

Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt soweit erkennbar, in einem fahrbereiten und verkehrssicheren Zustand.

Angaben zu Vor-/Altschäden

Das Fahrzeug wies zum Zeitpunkt der Besichtigung folgende Schäden bzw. Mängel auf:

- Ecke hinten links beschädigt
- Fahrersitzwange beschädigt, Innenraum verschmutzt
- Delle Kniestück rechts hinten
- Stoßstange vorn zerkratzt
- diverse Kratzer rundum
- Felge hinten links beschädigt

Der Abschlepphaken ist vorn montiert, Grund unbekannt.

Restwert

Im Hinblick auf den Schadenumfang und der verwendbaren Teile ist der angegebene Restwert beim Verkauf zu erzielen.

Ein Kaufangebot wurde mitgeteilt von:

[REDACTED]

Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SFWBS2
KFZ Sachverständige

[REDACTED]

Gebot: 1.880,00 EUR

Das vorgenannte Kaufangebot ist dem Eigentümer gegenüber verbindlich und hat eine Gültigkeit bis zum 17.03.2026

Die Gültigkeit des Kaufangebots setzt voraus, dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug entstehen, die Ausstattung des Fahrzeugs unverändert vorhanden ist und der Fahrzeugbrief nicht entwertet wurde.

Hinweis zur Abwicklung:

Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Unfallfahrzeugs. Zur Annahme des Kaufangebots setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z.B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung, sofern Sie das Unfallfahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können. Unter Nennung der o.g. Objekt- bzw. Auftragsnummer werden die Übernahmemodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten Sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Schlusswort

Die Tatsachenfeststellung und die abschließende Ausarbeitung erfolgten durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist mit einer digitalen Signatur unterzeichnet.

Der Sachverständige

Verteiler

- Staatsanwaltschaft

Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWBS [REDACTED]
KFZ Sachverständige

Bildanlage

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002



Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SFWBS26041
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 003





Foto Nr. 004



Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWBS26041
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 005



Foto Nr. 006



Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SFWBS2
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 007



Foto Nr. 008



Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SFWBS2
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 009




Foto Nr. 010



Leipzig, 13.02.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SFWE
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 011



Foto Nr. 012

