

Fahrzeugbewertung

vom 11.06.2025



Opel

Corsa E / Selection



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 11.06.2025

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

02.06.2025 / Auftraggeber

05.06.2025

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 1.500,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Corsa E / Selection
KBA-Nummer	0035/BBZ
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste / Letzte Zulassung	18.01.2017 / 20.06.2022
Hubraum / Leistung	1.229 cm³ / 51 kW
Motor	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.163 / 1.605 / 442 kg
Länge / Breite / Höhe	4.021 / 1.746 / 1.481 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	nicht bekannt
nächste HU	03/2024
Laufleistung abgelesen	148.340 km
Farbe	Royal Blau (S2)
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend ausreichend
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	keine erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	Frontverkleidung mit Anbaukomponenten beschädigt, Motorhaube im Material gestaucht, Parkdelle Kotflügel vorn rechts, Beifahrertür im Lackaufbau streifend markiert, Seitenwand und Fondtür rechts in der Farbgebung verkratzt und im Grundmaterial eingedrückt
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Nexen	185/70 R14 88T Winguard Snow G 3 M+S
2	Nexen	185/70 R14 88T Winguard Snow G 3 M+S
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7
7	7

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstellbar, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn innenbelüftet, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung, Fensterheber elektrisch vorn, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Getriebe 5-Gang, Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT (B 12 XEL / LDC), Nebelschlussleuchte, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 5,5x14, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth), Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 50 Ah, Bremsscheiben vorn (257 mm x 22 mm), Cool & Sound-Paket (inkl. Klimaanlage), Felgen mit 4-Loch-Befestigung, Generator 100 A, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Leseleuchten vorn (2), Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN), Produktionsstätte: Spanien (Zaragoza), Reserverad in Fahrbereifung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Trommelbremse hinten, USB-Schnittstelle, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 02.06.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- ausreichend --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	112 µm
Kotflügel, vorn rechts	111 µm
Tür, vorn rechts	108 µm
Tür, hinten rechts	113 µm
Seitenwand, hinten rechts	112 µm
Heckklappe	106 µm
Seitenwand, hinten links	108 µm
Tür, hinten links	107 µm
Tür, vorn links	104 µm
Kotflügel, vorn links	103 µm
Dach	115 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motor ging nach dem entfernen der Starthilfe immer wieder aus
- Probefahrt nicht möglich
- Hauptuntersuchung seit 03/2024 fällig
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

1.500,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 05.06.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

1.500,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 26 Seiten inkl. 40 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 11.06.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Ansicht Cockpit



Bild: 12 Detailansicht Innenraum



Bild: 13 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.




Bild: 14 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 15 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 16 Innenraum, hinten links



Bild: 17 Ansicht Kofferraum



Bild: 18 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 19 Innenraum, hinten rechts



Bild: 20 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 21 Innenraum, vorn rechts



Bild: 22 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 23 Ausweisung Verölung Motorraum



Bild: 24 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination.



Bild: 25 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 26 Ausweisung Beschädigung Fahrzeugdach im vorderen Segment



Bild: 27 Ausweisung Beschädigung Frontverkleidung ...



Bild: 28 ... mit ...



Bild: 29 ... Anbaukomponenten



Bild: 30 Ausweisung Anstosspuren Hauptscheinwerfer links




Bild: 31 Ausweisung Materialstauchung Motorhaube durch anhalten Liniensegel



Bild: 32 Ausweisung Parkkdelle Kotflügel rechts



Bild: 33 Ausweisung Beschädigung Beifahrertür




Bild: 34 Ausweisung Materialeinzug Fondtür ...



Bild: 35 ... und Seitenwand rechts



Bild: 36 Detailansicht Hinterachse rechts



Bild: 37 Detailansicht Endschalldämpfer Abgasanlage



Bild: 38 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 39 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel

B	18.01.2017	2.1	0035	2.2	BBZ004405	L	02	9	01	P.3	0051/05600	T	162
J	M1	4	AB			18	-- 04021			P.4	-- 1746		
E	[REDACTED]			3	6	20	-- 1481			G	001199--		
01	OPEL					12	-	13	00055	Q	-		
	S-D					V.3	0126	F.1	001620	F.2	001620		
	CABCA12					21	00840	7.2	00800	7.3	-		
02	BX2D6EHTJ5					8.1	00840	8.2	00800	8.3	-		
						U.1	083	U.2	03750	U.3	070		
03	CORSA-E					0.1	00700	0.2	0540	S.1	005	S.2	-
2	OPEL					15.1	175/70 R14 84T						
	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					15.2	175/70 R14 84T						
5	SCHRÄGHECKLIMOUSINE					15.3	-						
V.9	715/2007*136/2014W					R	BLAU			11	5		
14	EURO6;W;PI/C; M, N1 I					K	e1*2001/116*0379*37						
P.3	BENZIN					6	21.07.2016			17	K	16	[REDACTED]
10	0001	36WD		P.1	01229	21	-						
22	F.1/F.2:+55 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2.+70 B.ANH.BETR.*T												
	ECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 2340 KG BIS 12% STEI												
	G.*S.1:MAX.S-PL.*VW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLA												
	SSE: 18.01.2017*												

Bild: 40 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Opel		
Modell	Corsa E, Selection,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	05.06.2025
Vorgangsname		Farbe	Royal Blau (S2)
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 650 107 003 0002 DE002 5637
Erstzulassung / HU	18.01.2017 / 03.2024	KBA-Schlüssel	0035/BBZ
Laufleistung (abgelesen)	148.340 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	51 kW / 69 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6
Hubraum	1229 ccm	Zustand	ausreichend
Motorart	Benzin	Unfallschaden	ja
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Nexen	185/70R14	88	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--
Reifen Achse 2	Nexen	185/70R14	88	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert		1.500,00 EUR	
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	11.06.2025	zum	05.06.2025
		Datenstand	06/2025

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

05.06.2025
01 650 107 003 0002 DE002 5637
0035/BBZ

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel elektr. verstellbar
- > Bremsassistent
- > Drehzahlmesser
- > Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Elektron. Traktionskontrolle
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- > Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- > Getriebe 5-Gang
- > Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopf-Airbag-System
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- > Nebelschlussleuchte
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rücksitzlehne klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- > Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Tagfahrlicht
- > Verglasung getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN), USB-Schnittstelle
- > Cool & Sound-Paket (inkl. Klimaanlage)
Klimaanlage
- > Reserverad in Fahrbereifung

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

durchgeführt von: |

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:		Datum: 11.06.2025
Hersteller	Opel	
Haupttyp	Corsa E (2014->)	
Untertyp	Selection	
Herstellercode:	0SB6812017	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	016501070030002	
Bauzeit:	22.11.2016 (5637)	
Motorvariante:	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
1.2 ecoFLEX 51/63kW/70/85PS	LDC&NE4	
1.2 ecoFLEX 51/63kW/70/85PS	LDC&NE4&PL5	81420
12-V-Steckdose/6-PIN Interface	KC5	39010
3-Speichen-Lenkrad	N52	69002
4* NCAP	V4Z	
4-Loch Felge	G61	50208
AIRBAG vorn seite kopf	AYC	26803
AIRBAG vorn seite kopf	AYC	26901
AIRBAG vorn seite kopf	AYC	26903
Achsuebersetzung 3.94	FX1	
Airbag Deaktivierung Beif.	C99	26909
Airbag Deaktivierung Beif.	C99	26910
Antiblockiersystem ABS	JQ3	40606
Antiblockiersystem ABS	JQ3	40616
Antiblockiersystem ABS	JQ3	40671
Ausfuehrung Deutschland	CT3	
Aussenspiegel elektr. Wagenfar	CMSA	
Aussenspiegel tlw. Wagenfarbe	D77	15807
Aussentemperaturanzeige	UGM	25702
Ausstattungsteil Getriebe	MM3	
Batterie 50 Ah	TN9	72201
Berg-Anfahr-Assistent (HSA)	KB5	70603
BiHalog.-Scheinw/Halog.Scheinw	T4A	
Bremskraftverstaerker	JBE	
Cool & Sound Paket	LPZ8	3331

Dachantenne kurz	U91	14700
Dekor (Tuer) High Gloss Black	2BC	
EMISSION-SYSTEM EEC 14	NE4	77227
ENGINEERING YEAR 2017	I17	
Entfall Schrift seitlich	W2N	
Fensterheber elektr. Beif.	AEF	35001
Fensterheber v Einklemmschutz	AXG	
Fensterzierle/Dachdesign Schwa	MDB	20030
Fernbedienung Infotainment	UC3	24401
Frequenzhoehe	XL8	35326
Generator 100 A	K60	74109
Gurtkraftbegrenzer vorn	A70	
Gurtwarner Beifahrer	UHH	37117
Gurtwarner Fahrer	UHG	37106
Gurtwarner hinten	UH5	37110
HALOGEN Scheinwerfer	CHSA	
Innen- u. Leseleuchte vorn	C95	37708
Innenraumfarbe Schwarz	4AA	26108
Innenspiegel abblendbar	D31	37900
Instrumentendisplay klein	UDB	
Instrumententafel Schwarz	C1R	
Kaeltemittel	KRV	29099
Klimaanlage vorn manuell	C60	28900
Kofferraumbeleuchtung	U25	
Komfortsitze Fahrer/+Beifahrer	A51	32102
Kuehlergrill in Schwarz	CFG1	12918
Lautsprecher G:6	UW6	24507
Lenksaeule verstell-/ausziehba	N37	69500
Leselampe hi./Beleucht.paket	C87	37709
Leuchtweitenregulierung manu.	TR6	18205
Linkslenkung	LHD	
Model: CORSA SEL 5T 1.2 (51KW) 5G	0SB68EOG1	
Motorleistung gedrosselt	PL5	
PASSENGER Vehicle	AXJ	
Polstersteuerungscode	AFA	
Radio CD 3.0 BT	UH7	24298
Reifen 185/70 R14 88T	QTX	
Reifendruck-Kontrollsystem	UJM	25903
Reifendruckkontrollsystem	UK4	25903
Reserverad Stahl	QQ5	68703
Reserverad Stahl	QQ5	68708
Royal Blau (S2)	GEK	11397
Schadstofffilter-Innenraum	K12	29200
Schluessel einklappbar	KTF	35518

Schutzwachs - Entfall	VG2	
Selection Basis-Paket	Y59	
Servolenkung geschwindigkeits	NJ1	69806
Servolenkung geschwindigkeits	NJ1	69810
Signalhorn/Eintonhorn	U04	
Sitzeinstellung rechts	AG5	
Sitzeinstellung Fahrersitz	AH3	32704
Sonnenblende mit Make-Up Spieg	DHH	37902
Stahlraeder 5 1/2 J x 14	RRB	
Steuerungscode	W4Y	
Steuerungsschluessel	OHI	
Steuerungsschluessel ESP	FZ3	70314
Steuerungsschluessel Europa	VD1	
Stoff Spot Anthrazit	TANP	
TRANS-MAN 5 SPEED F17-5	MDG	75005
TRIM COL SEAT SHIMMER BLACK	08T	
TRIM SEAT CLOTH SPOT	EU8	
Tachometer - Kilometeranzeige	U18	
Tagfahrlicht mit Gluehbirne	T3Z	18904
Tueraussengriffe Anthraz/Schwa	D72	
Tuerstoff Jet Black	1AB	
Tuerstoff Atlantis	FBD	
V.A. ASM COCKPIT	VRG	
V.A. ASM ROOF TRIM	VRK	
V.A. ASM STEERING COLUMN	VRH	
V.A. ASM TIRES & WHEELS	VRR	
VEHICLE STATEMENT EU	V83	
VIN MODEL YEAR 2017	WMH	
Vorruestung Kindersitz Isofix	UQK	
Waermeschutzverglasung gruen	AKN	22233
Waermeschutzverglasung gruen	AKN	22300
Wagenheber	VM9	
Zentralverriegelung	AU3	35300

BODY68
 ENGID:B12XER
 MY:2017
 MYSuffix:A
 VIN10:H
 WHC:W0L
 VIN11:4 134
 10005
 COUNTRY:DE 99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Royal Blau (S2)	A1	GEK	
Spot Shimmer black	I1	TANP	