



Fahrzeugbewertung

05515WF24

vom 19.08.2024



Simson

S51 / 1 / Enduro

6252666



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 19.08.2024

Gutachten

05515WF24

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Fahrzeugbewertung

Auftrag vom / durch

15.07.2024 / Auftraggeber

Besichtigungsdatum

01.08.2024 11:00 Uhr

Besichtigungsort

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz

Besichtigt durch

Falk Schmalfuß

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Fahrzeugbewertung

Zeitwert (differenzbesteuert)

EUR 1.750,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Kraftrad
Aufbauart	Kleinkraftrad
Fabrikat	Simson
Typ / Untertyp	S51 / 1 / Enduro
Fahrzeug-Ident-Nummer	6252666
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	01.07.1989
Hubraum / Leistung	49 cm ³ / 2.72 kW
Motorart / Zylinder	2-Takt-Motor / 1
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 4
Sitze	2
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Kette
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	31.172 km
Farbe	Blau
Lackzustand	gepflegt
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	gepflegt
Zustand des Fahrwerkes	gut
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Heidenau	2.75-16 64M K42 M/C Enduro
2	Heidenau	2.75-16 64M K42 M/C Enduro
Reifenzustand		neuwertig

Profiltiefe in mm

8
7

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Sonderausstattung

Halter Versicherungskennzeichen geändert, LED-Richtungsanzeiger vorn + hinten, Rückspiegel links modifiziert, Sitzbank modifiziert, Stoßdämpfer Hinten modifiziert, USB-Anschluss

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 15.07.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- gut --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als gut zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer 6252666 sowie durch die bereitgestellten Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- Halteranzahl unbekannt
- keine Fahrzeugpapiere vorhanden
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- alle Gänge schalten normal durch
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

1.750,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 01.08.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

1.750,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 22 Seiten inkl. 32 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 19.08.2024



Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Draufsicht



Bild: 10 Ansicht Sitzbank



Bild: 11 Detailansicht Sitzbank



Bild: 12 Übersicht Vorderbau



Bild: 13 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Außenspiegel modifiziert



Bild: 16 Ansicht Vorderradgabel + Laufrad.



Bild: 17 Detailansicht Speichenrad, diese ist farblich abgesetzt



Bild: 18 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 19 Ausweisung Motornummer



Bild: 20 Seitliche Detailansicht



Bild: 21 Diverse farbliche Applikationen sind erfolgt.



Bild: 22 Ansicht Hinterradschwinge



Bild: 23 Detailgetreuer Kennzeichenhalter



Bild: 24 Ansicht Hinterrad



Bild: 25 Reifen Hinterrad aktuell verminderter Reifendruck.



Bild: 26 Dämpfer Hinterradschwinge modifiziert.



Bild: 27 USB-Anschluss nachgerüstet



Bild: 28 1x Zündschlüssel vorhanden.



Bild: 29 Heckansicht im Detail.



Bild: 30 Richtungsanzeiger hinten LED



Bild: 31 Seitliche Darstellung rechts im Detail.



Bild: 32 Detailansicht Gaszug.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Simson		
Modell	S51 / 1, Enduro,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	01.08.2024
Vorgangsname	05515WF24	Anzahl Halter	Unbekannt
Erstzulassung / HU	01.07.1989 /	Fahrzeugart	Kraftrad
Laufleistung (abgelesen)	31.172 km	Farbe	Blau
VIN	6252666	Zustand	gut
Motorart	2-Takt-Gemisch	Unfallschaden	unbekannt

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Heidenau	2.75-16	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,0 /	mm /--
Reifen Achse 2	Heidenau	2.75-16	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

1.750,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 19.08.2024 zum 01.08.2024

Datenstand

08/2024



Bezeichnung **05515WF24**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **6252666**

Besichtigungsdatum **01.08.2024**
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

Ausstattungen

Sonderausstattung

- > Halter Versicherungskennzeichen geändert
- > LED-Richtungsanzeiger vorn + hinten
- > Rückspiegel links modifiziert
- > Sitzbank modifiziert
- > Stoßdämpfer Hinten modifiziert
- > USB-Anschluss