

Fahrzeugbewertung

vom 31.03.2025



Volkswagen
Passat Variant / Elegance



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 31.03.2025

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Versicherung
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

14.03.2025 / Auftraggeber

unbekannt

25.03.2025 10:05 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 16.750,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Passat Variant / Elegance
KBA-Nummer	0603/CIA
Fahrzeug-Ident-Nummer	
Erste Zulassung	identifiziert anhand nach Aktenlage
Hubraum / Leistung	30.09.2021
Motor	1.498 cm³ / 110 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
Abgascode	Benzin / 4 / Reihenmotor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Euro 6d
Türen / Sitze	Automatik / 7
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	5 / 5
Länge / Breite / Höhe	1.479 / 2.070 / 591 kg
Anzahl Achsen	4.773 / 1.832 / 1.516 mm
Antriebsart	2
Anzahl Vorbesitzer	Frontantrieb
Laufleistung abgelesen	unbekannt
Farbe	28.792 km
Lackart	Deep Black Perleffekt
Lackzustand	Perleffekt (2-Schicht)
Allgemeinzustand	normale Gebrauchsspuren
Verkehrssicherheit	ausreichend
Karosseriezustand	keine Angabe
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	normale Gebrauchsspuren
Besichtsungsbedingungen	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Reparierte Vorschäden	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Bemerkung	Seitenwand rechts + Fondtür rechts instandgesetzt und nachlackiert, Frontverkleidung nachlackiert, Kotflügel vorn links nachlackiert. Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Kotflügel vorn links, Fondtür rechts + Seitenwand rechts, Frontverkleidung

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	235/45 R18 94W Cinturato P7
2	Pirelli	235/45 R18 94W Cinturato P7
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 2221

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
6	6

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Highline / Style / Elegance, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremskraftverstärker elektrisch, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chrom-Paket 2, Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung, Chromeinfassung Lichtschalter, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling silber, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl), Einstiegsleuchten in den Türen LED, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Fahrassistent-System: Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung Heckklappe, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend, Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Kindersicherung im Fahrgastraum, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, Ladekantenschutz (Kunststoff), Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Longlife-Service, Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light), Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobile Online Dienste We Connect, Modellpflege, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 215/55 R17 ..V, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung, Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, SCR-System (AdBlue-Technologie), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Fond, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türschutzleisten unten verchromt, Verbandkasten und Warndreieck,

Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB), Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close, Ausstattungs-Paket: Klima und Energie, Fond, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 44 Ah, Dachhimmel, weiß (St. Tropez), Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Fahrassistent-Paket: Travel Assist und Emergency Assist, Fahrassistent-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Fahrassistent-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fondbedienung Klimaanlage, Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe), Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend, Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Head-up-Display, Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch, Klimazone: Nicht Heissland, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kraftstofftank, verschärftes Verdampfungssystem (Aktivkohlebehälter, EVAP), Lautsprecher (8), LM-Felgen 8x18 (Dartford), Mobile Online Dienste We Connect Plus, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Perleffekt-Lackierung, Rückfahrkamera (Rear View), Safesicherung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schließ-/Startsystem Keyless Access, Sensor für elektr. Heckklappe/-Deckel, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer, Türverkleidung Kunstleder, Volkswagen Media Control

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 14.03.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- ausreichend--

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	117 µm
Kotflügel, vorn rechts	114 µm
Tür, vorn rechts	93 µm
Tür, hinten rechts	648 µm
Seitenwand, hinten rechts	1030 µm
Heckklappe	123 µm
Seitenwand, hinten links	109 µm
Tür, hinten links	106 µm
Tür, vorn links	110 µm
Kotflügel, vorn links	180 µm
Dach	108 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Dänische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden
- 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

16.750,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 20.03.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

16.750,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 43 Seiten inkl. 72 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 31.03.2025





Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Seitenschweller links



Bild: 10 Ansicht Seitenschweller rechts



Bild: 11 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 12 Ansicht Vorderachse links



Bild: 13 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 14 LM-Felge vorn links partiell beschädigt.



Bild: 15 LM-Felge vorn links partiell beschädigt.



Bild: 16 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 17 Reifen hinten links partiell ausgebrochen.



Bild: 18 Weiterführend ist die LM-Felge hinten links beschädigt.



Bild: 19 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 20 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 21 LM-Felge vorn rechts beschädigt.



Bild: 22 Ausweisung weitere Beschädigung der LM-Felge vorn rechts



Bild: 23 Standschaden Bremsanlage



Bild: 24 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 25 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 26 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 27 Innenraum, vorn links



Bild: 28 Einzelansicht Fahrersitz




Bild: 29 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 30 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 31 Detailansicht Innenraum



Bild: 32 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 33 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 34 Rückfahrkamera Funktionsprüfung erfolgt.



Bild: 35 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 36 Innenraum, hinten links



Bild: 37 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 38 Ansicht Fahrzeughimmel



Bild: 39 Ansicht Kofferraum



Bild: 40 Detailansicht Kofferraum



Bild: 41 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 42 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 43 Innenraum, hinten rechts



Bild: 44 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 45 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 46 Innenraum, vorn rechts



Bild: 47 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 48 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 49 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 50 Klebebandrückstände am linken Kotflügel anhaftend.



Bild: 51 Ansicht Frontverkleidung mit Kotflügel links



Bild: 52 ... diese sind beidseitig im Lackaufbau abgetragen.



Bild: 53 Weiterführend ist die Frontverkleidung im unteren Segment streifend markiert.



Bild: 54 Detailansicht Frontverkleidung,



Bild: 55 diese ist nachlackiert, im Bereich der Einparksensoren ist ein Qualitätsdefizit feststellbar.



Bild: 56 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 57 Seitenwand links punktuell im Radlaufbogen gestaucht.



Bild: 58 Fortführend ist die linke Seitenwand streifend im Lackaufbau verkratzt.



Bild: 59 Ansicht Seitenwand rechts ...



Bild: 60 ... diese ist nachlackiert. Hierbei stellen sich Qualitätsdefizite dar.




Bild: 61 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive, der Lackaufbau ist in der Oberflächenstruktur mangelhaft.



Bild: 62 Weiterführend stellt sich dieses Lackbild im Bereich des Kniestückes dar.



Bild: 63 Ansicht Fondtür rechts, die Lackoberfläche stellt sich unruhig dar, eine Nachlackierung ist erfolgt.



Bild: 64 Weitere Detailansicht Fondtür rechts, ...



Bild: 65 ... die Fensterschachtabdeckung ist im hinteren Bereich partiell lose.



Bild: 66 Ansicht Hinterachse links



Bild: 67 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 68 Ansicht Vorderachse links



Bild: 69 Ansicht Vorderachse rechts




Bild: 70 COC-Papiere vorhanden




Bild: 71 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden



Bild: 72 Ausweisung vorhandene Bordliteratur

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungsdatum	25.03.2025
Modell	Passat Variant, Elegance,	Farbe	Deep Black Perleffekt
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 905 145 021 0005 DE008 6214
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	0603/CIA
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	30.09.2021 /	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	28.792 km	Schadstoffklasse EU	Euro 6d
VIN		Zustand	normal
Leistung	110 kW / 150 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Hubraum	1498 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Pirelli	235/45R18	94	W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	235/45R18	94	W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert		16.750,00 EUR	
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	31.03.2025	zum	20.03.2025
		Datenstand	03/2025

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

25.03.2025
01 905 145 021 0005 DE008 6214
0603/CIA

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- > Antennen-Diversity
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Ausstattung Highline / Style / Elegance
- > Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel asphärisch, rechts
- > Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- > Außenspiegel lackiert
- > Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- > Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- > Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Chrom-Paket 2
 - Chromeinfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- > Chromleisten an Seitenfenstern
- > Dachhimmel Stoff, grau
- > Dachreling silber
- > Doppeltonhorn
- > Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- > Einstiegsleuchten in den Türen LED
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- > Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- > Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
 - Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- > Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- > Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- > Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- > Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- > Fernentriegelung Heckklappe
- > Fußmatten Textil
- > Fußraumbelichtung vorn LED
- > Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Gepäckraumbeleuchtung
- > Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- > Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Insassen-Schutzsystem proaktiv
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- > Karosserie: 5-türig
- > Kennzeichenbeleuchtung LED
- > Kindersicherung im Fahrgastraum
- > Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
 - Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- > Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Ladekantenschutz (Kunststoff)
- > Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
 - Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > Leseleuchten vorn und hinten LED
- > Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
 - Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light), Leuchtwertenregelung automatisch, Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig, Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch, Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- > Mittelarmlehne hinten
- > Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- > Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- > Mobile Online Dienste We Connect
- > Modellpflege
- > Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- > Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- > Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- > Nichtraucher-Paket
- > Notrufsystem
- > Otto-Partikelfilter (OPF)
- > Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- > Radioempfang digital (DAB+)
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- > Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwaschdüsen heizbar

durchgeführt von: |



Bezeichnung

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

25.03.2025

01 905 145 021 0005 DE008 6214

0603/CIA

- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- > Sitze vorn höhenverstellbar
- > Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose 12V im Fond
- > Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- > Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
- > Tagfahrlicht LED
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Türschutzleisten unten verchromt
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- > Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Volkswagen Media Control
- > Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung, Schließ-/Startsystem
Keyless Access, Safesicherung, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- > Ausstattungs-Paket: Klima und Energie, Fond
Fondbedienung Klimaanlage
- > Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- > Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Emergency Assist, Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- > Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- > Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- > Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- > Head-up-Display
- > Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- > LM-Felgen 8x18 (Dartford)
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Mobile Online Dienste We Connect Plus
- > Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- > Perleffekt-Lackierung
- > Rückfahrkamera (Rear View)

Bemerkungen

durchgeführt von: |



Bezeichnung		Besichtigungsdatum	25.03.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 905 145 021 0005 DE008 6214
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	0603/CIA

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:		Datum: 26.03.2025
Hersteller	Volkswagen	
Haupttyp	Passat Variant (CB5)(03.2019->)	
Untertyp	Elegance	
Herstellercode:	CB54DZ	
Motorkennung:	DPCA	
Getriebekennung:	URK	
SilverDAT identifyCODE ®:	019051450210005	
Bauzeit:	13.09.2021 (6214)	
Motorvariante:	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	5I3	35604
"Easy Open & Close"-Paket ohne Safe-Sicherung	PE9	3260
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	7B3	39007
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	7B3	39030
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	4M6	39020
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	U9C	25044
3 Kopfstützen hinten	3T2	34807
4 Leichtmetallräder "Dartford" 8 J x 18	CL4	49232
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	TJ7	
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	DS9	
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	G1C	74904
8 Lautsprecher	8RM	24613
Abgasendrohr hinten (Standard)	0P0	77737
Abgasnorm EU6 AP	4BI	77274
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	4UN	26701
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	4UN	26816
Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert	J86	
Aktionsmodell	S9B	
Aktivkohlebehälter (EVAP)	1E5	77435
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	9WJ	25074
Aufkleber/Schilder in englisch	0SC	
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	QJ3	1129

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	8T8	41149
Außen-Sound Standard	GM1	
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	5SL	15804
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	6XI	2600
Außenspiegel rechts, konvex	5RQ	15702
Batterie 420A (70Ah)	J0V	72104
Batterie/Generator Kapazität Standard	NY0	
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	B0A	
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	3H0	
Berganfahrassistent	UG6	70603
Betriebserlaubnis Nachtrag	C68	
Betriebsspannung 12 V	9Z0	
Bordliteratur in Dänisch	0VL	
Bordwerkzeug	1S3	
Chromleisten an den Seitenfenstern	4ZB	13002
DK: Package ZM: WFA,7X2,KA2 (TL) ZM: KA2,8G1,PGW,6XI (ab CL)	W61	
DK: Tech Package ZM: 4I3,9WJ,KS2,QV3 (ab CL)	W62	
DPCA	DPCA	83061
Dachhimmel in Mistralgrau	6NA	27832
Dachreling silber eloxiert	3S1	16207
Dartford 8 J x 18, AirStop®-Reifen 235/45 R 18	PIN	49232
Deep Black Perleffekt	2T2T	11109
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	3D3	26354
Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für Instrumententafel und Türverkleidungen	5MD	26238
Description not found	X1A	27
Description not found	X1A	99956
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	9S0	25531
Digitaler Radioempfang DAB+	QV3	24052
Diversity-Antenne für FM-Empfang	8ZQ	14805
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	0EG	74904
Doppelton-Signalhorn	8Y1	38400
Drehstromgenerator 140 A	8GU	74300
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	3C7	37008
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	3ZU	37306
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	3QT	37015
Dämpfung hinten,Basis 1	1JA	
Dämpfung vorn	G01	
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	7X2	25800
Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn	9TJ	37611
Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl	7M1	13129
Elegance	A8F	2438
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion	UH2	40890

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker	1AQ	40398
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker	1AQ	70318
Entfall Tire Mobility Set	1G0	68803
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	0NB	
Fahrassistent "Travel Assist" inkl. "Emergency Assist"	PQR	4286
Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"	6I6	4367
Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"	6I6	41174
Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"	6I6	42907
Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion	8K3	18594
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	GP1	
Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-	7ZD	
Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	L32	
Fernlichtregulierung "Light Assist"	8G1	18648
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Frontantrieb	1X0	70600
Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend	PGW	22711
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend	4GW	22711
Fußgängererkennung	VL3	40969
Fußhebelwerk "Standard"	VF0	
Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung	3U7	27400
Gepäckraumauskleidung in Textil	6SM	
Gepäckraumboden aufstellbar	3GA	39684
Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YC	
Head-up-Display	KS2	25204
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	3A0	39311
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	8S6	37719
Innenspiegel automatisch abblendend	4L6	37901
Kategorie 0	A60	
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	31K	
Kindersicherung	4H3	35704
Klima-und-Energie-Paket "Fond"	PKJ	1541
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	KH7	28806
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	KH7	28919

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	U5A	
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	4X3	26913
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	1A5	
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	0M4	77417
Kältemittel R1234yf	KK3	29099
LED-Leuchte im Fußraum vorn	6T1	37621
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	8WH	18319
LED-Rückleuchten	8VG	18802
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	8IT	18020
Ladekantenschutz in Kunststoff	2P1	13330
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar	7P7	33310
Leuchtweitenregulierung	8Q1	18205
Linkslenker	L0L	11
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	5XV	37930
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	0RF	
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	6E3	27217
Modellpflege KW 22	SX8	
Motorenstart Standard	7U0	
Multifunktionskamera	QK1	39806
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	2FE	69100
Müdigkeitserkennung	EM1	42926
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	7UT	25822
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	RBD	25822
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	8TL	18700
Nicht Heissland	8Z5	78062
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	9JA	2904
Normal-Lackierung	FB0	
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	6K4	40957
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	NZ4	24902
Ohne 2. Batterie	8FA	
Ohne Anhängervorrichtung	1D0	
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	4V0	
Ohne CD/DVD für Navigation	7QA	
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	3FA	
Ohne Differenzialsperre	1Y0	
Ohne Dynamic Drive Control	2H0	
Ohne ECO-Funktion	EF0	
Ohne Elektromotor (Hybrid)	20A	
Ohne Feuerlöscher	6A0	
Ohne Garagentoröffner	VC0	
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	6M0	
Ohne Heckspoiler	5J0	

Ohne Individualeinbau	FC0	
Ohne Kindersitz	QA0	
Ohne Ladedose	ES0	
Ohne Ladekabel	EV0	
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	8X0	
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	4D0	
Ohne Sonnenschutzrollo	3Y0	
Ohne Sprachsteuerung	QH0	
Ohne Spurwechselassistent	7Y0	808
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	2F0	
Ohne Trennwand	3CA	792
Ohne Uhr	UP9	
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne	9F0	
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	9D0	
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	7G0	
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	7E0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	
Ohne alternativ-Antriebssystem	0K0	860
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	5C0	
Ohne integriertes Mautsystem	9B0	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	QQ0	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
Ohne zusätzliche Bereifung	2WA	
Ohne Überführungsausrüstung	2A0	
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	EL5	
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	7W2	37205
Radio	8AR	24253
Radio	8AR	99515
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	1PE	51299
Radstand	0B4	
Rechtsverkehr	AV1	11
Regensensor	8N6	19101
Regionscode " ECE " für Radio	ER1	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Reifenkontrollanzeige	7K1	25906
Rückfahrkamera "Rear View"	KA2	39804
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	3NT	33522
Schalthebelknauf in Leder	6Q2	39205
Scheibenbremsen hinten	2EI	40824
Scheibenbremsen vorn	1ZK	40802
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	9T1	19102
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" ohne Safe-Sicherung	4I3	35508
Seitliche Leisten unten in Chrom	4B4	20096
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	1Z0	

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	QI6	504
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	1N3	69801
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	5ZC	34733
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours", - wangeninnenseiten in Leder "Vienna"	N0R	30029
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	1EX	
Sport-Komfortsitze vorn	Q4H	32016
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	7L6	77601
Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromleiste	2JL	21299
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	9IJ	24772
Textilfußmatten vorn und hinten	0TD	39303
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	1Q2	
Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz	TO	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	5K7	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	
Typprüfand Dänemark	B04	27
Typprüfand Dänemark	B04	99956
Türverkleidung in Lederoptik	4AN	36807
VE: NCAP Paket	W15	99515
Variant	K8D	10005
Variante Grundausstattung	FM0	
Verbandtasche und Warndreieck	1T3	39531
Verkehrszeichenerkennung	QR9	18680
Volkswagen AG, Emden	PLANTCODE:015	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	YOS	25058
Vordersitze beheizbar	4A3	29500
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung	3PW	32706
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung	3PW	32806
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten	9P9	37114
Wartungsintervallverlängerung	QG1	504
Wegfahrsperre elektronisch	7AA	38106
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten	4KC	22310

COUNTRY:DK

EXT.ENG:D

EXT.GEAR:Z

VIN10:N

VIN11:E

WHC:VWV

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
-------------	-------------	----------	------------

Deep Black Perleffekt	A1	2T
Deep Black Perleffekt	A2	2T
	L1	LC9X
Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz	I1	TO
Titanschwarz	PF	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours",	PM	N0R