

Fahrzeugbewertung



Akte BETL26356

Vom 10.09.2026



Skoda Octavia Combi (5E5)

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C

Händlereinkaufspreis
MwSt. ausweisbar

5.798 €

zzgl. MwSt.

Händlerverkaufspreis
regelbesteuert

6.975 €

zzgl. MwSt.

6.900 €

inkl. MwSt.

8.300 €

inkl. MwSt.

Stichtag 10.09.2026

Sachverständiger

[Redacted signature]

[REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

Dresden, 10.09.2026

TSCHECHISCHE ZULASSUNG

Aktenzeichen
BETL26356

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C Lothringer Straße 1 01069 Dresden
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Auftraggeber 10.09.2026 01458 Ottendorf-Okrilla [REDACTED] Sachverständiger ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch	10.09.2026 Auftraggeber

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	TSCHECHISCHE ZULASSUNG
Hersteller	Skoda
Modell/Haupttyp	Octavia Combi (5E5)
Untertyp	Ambition
Baujahr	2017
Erstzulassung	13.12.2017
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Schlüssel-Nr.	8004/ASF
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	7-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	85 kW / 1.598 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Besonderheiten	Zulassungsland Tschechische Republik; ein Fahrzeugschlüssel vorhanden
Abgasnorm	EU6
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Karosseriezustand	normal
Innenraumzustand	Durchschnittlich
Lackzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lack	Quarz-Grau Metallic Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	132.276 km

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 4 Lautsprecher zusätzlich
- ✓ 8 Lautsprecher
- ✓ Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Ausstattungs-Paket: Green tec
- ✓ Batterie 44 Ah
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsbeläge mit Verschleissanzeige
- ✓ Bremsscheiben hinten (253 mm x 10 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm)
- ✓ Brillenfach
- ✓ Dachreling
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS)
- ✓ Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- ✓ Fensterheber elektrisch hinten
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Fernbedienung für Zentralverriegelung
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Knieairbag Fahrerseite

Sonderausstattung

- ✓ Audio-Navigationssystem Amundsen
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- ✓ LM-Felgen 7x17 (Hawk, Anthrazit)
- ✓ Maxi-DOT Farbdisplay

- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten
- ✓ Kopfstützen vorn
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- ✓ Lenkrad (3-Speichen)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- ✓ Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- ✓ Maxi-DOT Display
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Mittelkonsole
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF
- ✓ Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- ✓ Multifunktionsanzeige
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperr
- ✓ Zentralverriegelung

- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT (DDYA)
- ✓ Reifen 225/45 R17 .W
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- ✓ SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- ✓ Sprachsteuerung für Infotainment-System
- ✓ Start/Stop-Anlage


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 17 94 V
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Imperial
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R 17 94 V
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Imperial
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 17 94 V
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Imperial
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	225/45 R 17 94 V
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Imperial
Art	Winter

Reparierte Vorschäden


Erhöhte Lackschichtdicke Frontklappe;

Nicht reparierte Vorschäden

Kühlergrillabdeckung oben gebrochen, Heckverkleidung eingedellt, verschiedene Fehlermeldungen in tschechischer Sprache, Felgen teilweise verschrammt, allgemeine Gebrauchsspuren;

Das Fahrzeug konnte am Besichtigungstag nicht gestartet werden. Der Motor sprang nur kurz an und ging sofort wieder aus. Es sind aber keine offensichtlichen Schäden erkennbar.

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	121 ✓
Motorhaube	359 ⚠
Kotflügel rechts	127 ✓
Fahrertür	128 ✓
Beifahrertür	127 ✓
Fondtür links	135 ✓
Dach	146 ✓
Fondtür rechts	130 ✓
Seitenwand links	129 ✓
Seitenwand rechts	126 ✓
Hinten mittig	117 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht 🟡 zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht 🟡 dicke Spachtelschicht 🚫 nicht messbar

Bemerkungen zum Fahrzeug

Das Fahrzeug konnte am Besichtigungstag nicht gestartet werden. Der Motor sprang nur kurz an. Es sind aber keine offensichtlichen Schäden erkennbar.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 22 Seiten
- 30 Fotos

Dresden, den 10.09.2026

Der Sachverständige

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fotoanlage

Foto 1



Diagonalansicht von vorn rechts

Foto 2



Diagonalansicht von vorn links

Foto 3



Diagonalansicht von hinten rechts

Foto 4



rechte Fahrzeugseite

Foto 5




Linke Fahrzeugseite

Foto 6



Fahrzeugidentnummer

Foto 7



Fahrzeugidentnummer / Typschild

Foto 8



Kilometerstand lt. Anzeige am Besichtigungstag

Foto 9



Fehlermeldungen

Foto 10



Fehlermeldungen

Foto 11



Motorraum

Foto 12



Innenraum vorn

Foto 13



Innenraum vorn

Foto 14



Armaturenträger

Foto 15



Innenraum hinten

Foto 16



Innenraum hinten

Foto 17



Türtafel v.l.

Foto 18



Türtafel h.l.

Foto 19



Türtafel v.r.

Foto 20



Türtafel h.r.

Foto 21



Rad v.l.

Foto 22



Rad h.l.

Foto 23



Rad v.r.

Foto 24



Rad h.r.

Foto 25



Zustand Bremsscheiben

Foto 26



Abdeckung Kühlergrill gebrochen

Foto 27



Heckverkleidung eingedrückt

Foto 28



Ein Fahrzeugschlüssel vorhanden

[illegible]

Foto 30



Tschechische Zulassung

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Skoda		
Modell	Octavia Combi (5E5)(12.2016->), 1.6 TDI DPF, Ambition, 2016 - 2018		
Amtl. Kennzeichen	TSCHECHISCH	Besichtigungsdatum	10.09.2026
Vorgangsname	BETL26356 - 78367	Farbe	Quarz-Grau Metallic
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 800 073 003 0010 DE006 5750
Erstzulassung / HU	13.12.2017 /	KBA-Schlüssel	8004/ASF
Laufleistung (abgelesen)	132.276 km	Aufbau	Kombi
VIN		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	85 kW / 116 PS	Schadstoffklasse EU	EU6
Hubraum	1598 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Imperial	225/45R17	M+S 94	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reifen Achse 2	Imperial	225/45R17	M+S 94	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermitteln sich folgende Werte:

Händlerereinkaufswert
(inklusive 19,00 % MwSt. 1.101,68 EUR)

6.900,00 EUR

Händlerverkaufswert
(inklusive 19,00 % MwSt. 1.325,21 EUR)

8.300,00 EUR

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 10.09.2026 zum 10.09.2026

Datenstand 09/2026

durchgeführt von: |



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

TSCHECHISCH

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

10.09.2026
01 800 073 003 0010 DE006 5750
8004/ASF

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 4 Lautsprecher zusätzlich
- > 8 Lautsprecher
- > Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- > Ausstattungs-Paket: Green tec
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Brillenfach
- > Dachreling
- > Einparkhilfe hinten
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- > Fensterheber elektrisch hinten
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Heckleuchten LED
- > Heckscheibenwischer
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaanlage
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System
- > Kopfstützen hinten
- > Kopfstützen vorn
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- > Lenkrad (3-Speichen)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- > Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- > Maxi-DOT Display
- > Mittelarmlehne vorn
- > Mittelkonsole
- > Modellpflege
- > Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF
- > Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- > Multifunktionsanzeige

- > Nebelscheinwerfer
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- > Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- > Tagfahrlicht LED
- > Verglasung getönt
- > Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung
 - Fernbedienung für Zentralverriegelung

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Skoda	Besichtigungsdatum	10.09.2026
Modell	Octavia Combi (5E5)(12.2016->), 1.6 TDI DPF, Ambition, 2016 - 2018	Farbe	Quarz-Grau Metallic
Amtl. Kennzeichen	TSCHECHISCH	DAT Europa-Code®	01 800 073 003 0010 DE006 5750
Vorgangsname	BETL26356 - 78367	KBA-Schlüssel	8004/ASF
Auftragsnummer		Aufbau	Kombi
Vertragsnummer		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Anzahl Halter	Unbekannt	Schadstoffklasse EU	EU6
Erstzulassung / HU	13.12.2017 /	Zustand	normal
Laufleistung (abgelesen)	132.276 km	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
VIN		Besteuerungsart	Regelbesteuert
Leistung	85 kW / 116 PS	Letzter Kundendienst	nächster Kundendienst
Hubraum	1598 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG		

Wertermittlung zum 10.09.2026

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	26.990,47 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	0,00 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 19,00 % MwSt.)	26.990,47 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	10.385,77 EUR
Bezugsfahrstrecke: 147.000 km	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 132.276 km / -14.724 km	
Korrektur durch Laufleistung	+ 420,71 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	+ 285,18 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	11.091,67 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 0,00 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	11.091,67 EUR
Aufwertung	+ 0,00 EUR
Abwertung	- 3.000,00 EUR*
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+ 219,47 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+ 0,00 EUR
Zwischensumme I	8.311,14 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (Unbekannt)	0,0% - 0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0% + 0,00 EUR
Zwischensumme II	8.311,14 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 0,00 EUR)	- 0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt.)	8.300,00 EUR
Handelsspanne (inkl. 19,00 % MwSt. 224,32 EUR)	- 1.400,00 EUR - 1.404,97 EUR
Händlereinkaufswert DAT (inklusive 19 % MwSt. 1.102,67 EUR)	6.900,00 EUR
	6.906,17 EUR

(*) Manuelle Änderung
durchgeführt von: |



Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Imperial	225/45R17	M+S 94	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reifen Achse 2	Imperial	225/45R17	M+S 94	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--
Differenz zur Serienbereifung							219,47 EUR

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen	TSCHECHISCH	Kundenart
Auftragsnummer		Ort der Besichtigung
Vertragsnummer		Besichtigt von