



Frontansicht





Seitenansicht



Seitenansicht



Ansicht Kilometerstand



Schaden am rechten Seitenspiegel





Schaden Sitzbank. Provisorisch mit Panzertape gefixt.



Lackschaden Front



Lackschaden Seite Front



Lackschaden Seite





Seitenansicht



Seitenansicht



Schaden Seite



Sitzbank