



Komplettansicht Citroen Jumper



Seitenansicht mit Lackabplatzungen



Detailaufnahme Lackabplatzungen



Detailaufnahme Lackabplatzungen



Frontansicht Citroen Jumper




Detailansicht Vorderreifen (Fahrerseite)



Detailansicht Hinterreifen (Fahrerseite)



Rückansicht Citroen Jumper




Detailansicht d. verrosteten Scharniere




Motorraum



Detailansicht Motorraum





Ansicht Fahrerkabine



Ansicht freigelegte Batterie (Fahrerseite)



Armaturenbrett