



Gutachten

Fahrzeugbewertung

05007WF23

19.07.2023



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 19.07.2023

Gutachten

05007WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Auftrag durch	Auftraggeber
Besichtigungsdatum	01.06.2023 10:05 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01239 Dresden
Besichtigt durch	Falk Schmalfuß
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert (steuerneutral)	EUR	27.500,00

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE vorübergehend stillgelegt
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Pickup
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Amarok (S6B)(08.2016->2020) / Dark Label DoubleCab 4Motion
KBA-Nummer	0603/CBV
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV1ZZZ2HZJH025802 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	09.07.2018
Hubraum / Leistung	2.967 cm ³ / 150 kW
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / V-Motor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.114 / 2.920 / 806 kg
Länge / Breite / Höhe	5.254 / 1.954 / 1.834 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	53.553 km
Farbe	Candy-Weiß
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Allgemeinzustand	normale Gebrauchsspuren
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normal
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, vorübergehend stillgelegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	- Kotflügel vorn links nachlackiert, keine weiteren erkennbar bzw. repariert.
Nichtreparierte Vorschäden	- Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden - Heckklappe punktuell eingedrückt (Schließvorgang) - Seitenwand hinten links unten partiell im Lackaufbau markiert - Radlaufverbreiterung hinten rechts im Lackaufbau verkratzt - Radlaufverbreiterung vorn links im Lackaufbau verkratzt

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Bridgestone	245/65 R17 111T Blizzak LM-80 XL M+S
2	Bridgestone	245/65 R17 111T Blizzak LM-80 XL M+S
Ersatzrad	Bridgestone	255/60 R18 112H Dueler H/P Sport XL Amaro
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6
7	

Serienausstattung

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: Allradantrieb, Aufsatzbügel Styling-Bar Plus (schwarz matt), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, links, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bodenbelag hinten (Teppich), Bodenbelag vorn (Teppich), Dachhimmel Stoff, schwarz, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up), Heckleuchten dunkel getönt, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Inox, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab), Karosserie/Aufbau: Pick-Up, Kopfstützen hinten (3-fach), Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe, Kühlergrill schwarz lackiert, mit 2 Doppelchromleisten und 6 vertikalen Chromstreben, Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste App-Connect, Modellpflege, Nebelschlussleuchte, Radstand 3097 mm, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schmutzfänger vorn und hinten, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Steckdosen (12V-Anschluß) 3-fach, in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Ladefläche außen, Stoßfänger hinten schwarz unlackiert, Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber, Türdichtungen mit Staubschutz, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Verzurrösen auf Ladefläche / Laderaumboden, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, Warmluftkanal zum Fahrgastraum, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Differentialsperre (Hinterachse), Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Funkschlüssel (2) klappbar, Laderaumbeschichtung, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Style-Paket schwarz matt (Styling-Bügel und Schwellerrohre mit Trittstufe), Verglasung hinten mit Sonnenschutzfolie, Vorrüstung Fahrtenschreiber / Tachograph, Winter-Paket, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), Zusatzheizung / Standheizung mit Funkfernbedienung

Auftrag

Gemäß Auftrag vom durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WV1ZZZ2HZJH025802 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	129 µm
Kotflügel, vorn rechts	127 µm
Tür, vorn rechts	117 µm
Tür, hinten rechts	110 µm
Seitenwand, hinten rechts	129 µm
Heckklappe	124 µm
Seitenwand, hinten links	128 µm
Tür, hinten links	126 µm
Tür, vorn links	125 µm
Kotflügel, vorn links	236 µm
Dach	127 µm

Sachverständige Hinweise

- Fahrzeug ungereinigt / nicht gewaschen
 - 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden !!!
 - Deutsche Zulassung
 - keine Fahrzeugpapiere / Dokumente vorhanden
 - Servicehistorie unbekannt
 - Starterbatterie leer - Starthilfe notwendig
 - kein Testlauf + keine Probefahrt erfolgt !!!
 - Anzahl Halter unbekannt
 - HU unbekannt
 - Radlaufabdeckung Kotflügel vorn links im Lackaufbau markiert
 - Radlaufabdeckung hinten rechts im Lackaufbau markiert
 - Abdeckung Ladeklappe verkratzt / markiert / beschädigt
 - Laderaumwanne verkratzt / markiert / beschädigt
 - Kopfstützen Vordersitze fehlen
 - Abdeckung Gangwahlhebel lose
 - Abdeckung Motor fehlt
 - teilweise Fahrzeugbeklebung vorhanden
 - Heckverkleidung rechts im Grundmaterial markiert
 - Seitenwand links im Lackaufbau markiert
 - Kotflügel vorn links nachlackiert
- Weiter Mängel / Schäden den beiliegenden Lichtbildern entnehmen

Zeitwert

EUR

27.500,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 01.06.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

27.500,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 42 Seiten inkl. 69 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 19.07.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von rechts



Bild: 6 Seitenansicht von links



Bild: 7 Frontansicht



Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Heckansicht bei geöffneter Laderaumklappe



Bild: 10 Detailansicht Abdeckung Laderaum.



Bild: 11 Detailansicht Dachbügel mit Zusatzscheinwerfer



Bild: 12 Ansicht Antriebsaggregat / Abdeckung Motor fehlt




Bild: 13 Ansicht Antriebsaggregat von unten.



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 16 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 17 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 18 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 19 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 20 Innenraum, vorn links



Bild: 21 Detailansicht Türeinstieg vorn links



Bild: 22 Ansicht Fahrersitz



Bild: 23 Detailansicht Fahrersitz



Bild: 24 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 25 Kopfstützen vorn fehlen




Bild: 26 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 27 Innenraum, hinten links



Bild: 28 Ansicht Rücksitzbank



Bild: 29 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 30 Innenraum, hinten rechts



Bild: 31 Türeinstieg hinten rechts



Bild: 32 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 33 Innenraum, vorn rechts



Bild: 34 Türeinstieg vorn rechts



Bild: 35 Übersichtsaufnahme Innenraum




Bild: 36 Detailansicht Innenraum



Bild: 37 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive, die Abdeckung Gangwahlhebel ist lose.




Bild: 38 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden !!!



Bild: 39 Einzelansicht Armaturenbrett



Bild: 40 Ansicht Innenhimmel



Bild: 41 Übersichtsaufnahme Laderaum



Bild: 42 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 43 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 44 Detailansicht Heckverkleidung rechts.




Bild: 45 Detailansicht Radverbreiterung hinten rechts, diese ist partiell im Lackaufbau verkratzt.



Bild: 46 Abdeckung Kotflügel vorn rechts im Lackaufbau markiert.



Bild: 47 Ansicht Frontverkleidung der Lackaufbau ist ebenso beschädigt.



Bild: 48 Weiterführend ist der Lackaufbau der Frontverkleidung im unteren Bereich im Lackaufbau markiert.



Bild: 49 Detailansicht Abdeckung Kotflügel vorn links, diese ist streifend im Lackaufbau beschädigt.



Bild: 50 Explizite Detailansicht



Bild: 51 Einzelansicht Ladeklappe, die Abdeckung weist signifikant Gebrauchsschäden auf.



Bild: 52 Detaillierte Darstellung Ladeklappe, der Lackaufbau ist partiell abgetragen.



Bild: 53



Bild: 54 Die Ladeklappe ist mehrfach im Grundmaterial gestaut.



Bild: 55 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 56 Detailansicht Beifahrertür



Bild: 57 Delle Kotflügel vorn rechts.




Bild: 58 punktuelle Eindellung in der Motorhaube




Bild: 59 Delle Fahrertür unterhalb des Türöffners.



Bild: 60 Ansicht Fahrertür, diese ist streifend im Lackaufbau markiert.
(Materialantragung)



Bild: 61



Bild: 62 Eindellung Seitenwand links



Bild: 63 Seitenwand links im Lackaufbau markiert.



Bild: 64 Detailansicht Unterboden



Bild: 65 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 66 Detailansicht Abgasanlage



Bild: 67 Weitere Detailansicht Unterboden.



Bild: 68 Ausweisung Ersatzrad und Detailansicht Heck von unten.




Bild: 69 Detailansicht Differential

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	Amarok (S6B)(08.2016->2020), 3.0 TDI, Dark Label, 2018 - 2020		
Amtl. Kennzeichen	OHNE	Besichtigungsdatum	01.06.2023
Vorgangsname	05007WF23	Farbe	Candy-Weiß
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 905 126 056 0001 DE002
Erstzulassung / HU	09.07.2018 /	KBA-Schlüssel	0603/CBV
Laufleistung (abgelesen)	53.553 km	Aufbau	Pickup
VIN	WV1ZZZ2HZJH025802	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	150 kW / 204 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6
Hubraum	2967 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Bridgestone	245/65R17	111 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Reifen Achse 2	Bridgestone	245/65R17	111 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Reserve-Rad 1	Bridgestone	255/60R18	112 H	Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	7,0 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

27.500,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 18.07.2023 zum 01.06.2023

Datenstand

07/2023



Bezeichnung **05007WF23**
Amtl. Kennzeichen **OHNE**
Fahrzeug-Ident.Nr **WV1ZZZ2HZJH025802**

Besichtigungsdatum **01.06.2023**
DAT Europa-Code® **01 905 126 056 0001 DE002 5821**
KBA-Schlüssel **0603/CBV**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Anti-Blockier-System (ABS) Offroad
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Allradantrieb
- > Aufsatzbügel Styling-Bar Plus (schwarz matt)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel konvex, links
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer
Kennzeichenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, Anzeige für Waschwasserstand
- > Bodenbelag hinten (Teppich)
- > Bodenbelag vorn (Teppich)
- > Bremsassistent
- > Dachhimmel Stoff, schwarz
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Blockier-System (ABS) Offroad, Bremsassistent, Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- > Fahrassistentz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- > Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- > Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- > Fußmatten Velours
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang
- > Handschuhfach abschließbar
- > Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up)
- > Heckleuchten dunkel getönt
- > Heckscheibe heizbar
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Inox
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- > Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe
- > Kühlergrill schwarz lackiert, mit 2 Doppelchromleisten und 6 vertikalen Chromstreben
- > Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Handbremshebelgriff Leder
- > Lendenwirbelstützen vorn
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > Leuchtweitenregelung
- > Mittelarmlehne vorn

- > Mobile Online Dienste App-Connect
- > Modellpflege
- > Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 TDI
- > Nebelschlussleuchte
- > Radstand 3097 mm
- > Raucher-Paket
- > Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
Wagenheber und Bordwerkzeug
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Schmutzfänger vorn und hinten
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdosen (12V-Anschluß) 3-fach, in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Ladefläche außen
- > Stoßfänger hinten schwarz unlackiert
- > Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- > Türdichtungen mit Staubschutz
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- > Verzurrösen auf Ladefläche / Laderaumboden
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- > Warmluftkanal zum Fahrgastraum
- > Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung
- > Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle)
Radioempfang digital (DAB+), Lautsprecher (6), Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Mobile Online Dienste App-Connect
- > Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Scheibenwischer mit Regensensor
- > Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- > Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- > Differentialsperre (Hinterachse)
- > Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
Rückfahrkamera (Rear View)
- > Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- > Funkschlüssel (2) klappbar
- > Laderaumbeschichtung
- > Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- > Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- > Style-Paket schwarz matt (Styling-Bügel und



Bezeichnung	05007WF23	Besichtigungsdatum	01.06.2023
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	01 905 126 056 0001 DE002 5821
Fahrzeug-Ident.Nr	WV1ZZZ2HZJH025802	KBA-Schlüssel	0603/CBV

- Schwellerrohre mit Trittstufe)
3. Bremsleuchte LED mit Ladeflächenbeleuchtung
> Verglasung hinten mit Sonnenschutzfolie
> Vorrüstung Fahrtenschreiber / Tachograph
> Winter-Paket
Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige für Waschwasserstand,
Sitzheizung vorn
> Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
> Zusatzheizung / Standheizung mit Funkfernbedienung
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Innenraumfilter: Staub- und
Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.

**Diese Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.
Die am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.**

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WV1ZZZ2HZJH025802	Datum: 18.07.2023
Hersteller	Volkswagen	
Haupttyp	Amarok (S6B)(08.2016->2020)	
Untertyp	Dark Label DoubleCab 4Motion	
Herstellercode:	S6BB6A	
Motorkennung:	DDXB	
Getriebekennung:	SZZ	
SilverDAT identifyCODE ®:	019051260560001	
Bauzeit:	04.06.2018 (5821)	
Motorvariante:	Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 TDI	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
"Dark Label"	E1N	5739
"Dark Label"	Z8F	5739
"Guide & Inform", Laufzeit 3 Jahre	Z99	
100% Differentialsperre hinten, mechanisch	1Y4	70107
17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorn und 16"-Scheibenbremse hinten	2E4	40506
17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorn und 16"-Scheibenbremse hinten	2E4	42551
2 Funkklappschlüssel	8QK	35536
3 12-V-Steckdosen (in der Schalttafel, Mittelkonsole und Seitenwand der Ladefläche)	7B7	39033
3. Bremsleuchte in LED-Ausführung mit Ladeflächenbeleuchtung	8R1	18894
3er-Sitzbank, klappbar, in der 2.Sitzreihe	3UH	33907
4 Leichtmetallräder "Rawson" 7,5 J x 18 in Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht	CV4	49146
6 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner, 2 Breitbandlautsprecher	8RL	24611
6 Verzurrösen zur Ladegutsicherung, klappbar	6B7	
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.L	TS8	
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/150 KW(24V)V6, TDI Common-Rail Grundmotor ist: T41/TF1/TH1/TS8	D1Q	
8-Gang-Automatikgetriebe für Allradantrieb	G1G	75915
Abgaskonzept, EU6 plus	7MM	77227
Airbags für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	4UF	26803
Allergen-Filter	2V1	29109
Allradantrieb 4Motion (permanent)	0R1	70418
Amarok Comfortline	A8C	
Anhängelast 3.500 kg	EX1	
Anhängevorrichtung, starr (einschließlich Gespannstabilisierung)	1D1	14200
Außenspiegel links, asphärisch	5SL	15804

Außenspiegel mit Chromspange, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	ZAT	15209
Außenspiegel rechts, konvex	5RQ	15702
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	6XE	15209
Außenspiegelgehäuse in mattem Schwarz	6FA	
Batterie 520 A (92 Ah)	J0B	72903
Batterie und Generator	NY0	
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	B0X	
Becherhalter, 2 Stück, in der 2.Sitzreihe	4M1	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C17	
Bi-Xenon-Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	8IH	18505
Bi-Xenon-Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Waschwasser-Standanzeige	ZF5	18505
Bodenbelag aus Teppichboden, in der 1.Sitzreihe	5AD	27801
Bodenbelag aus Teppichboden, in der 2.Sitzreihe	5BF	27799
Bordliteratur in Deutsch	0VC	
Bordwerkzeug und Wagenheber	1S1	39533
Candy-Weiß	B4B4	
Car-Net App-Connect	9WT	25072
Car-Net Guide & Inform	EL3	25056
Climatronic, FCKW-frei	KH4	28916
DDXB	DDXB	92604
Dachhimmel in Komfortausführung, Schwarz	6NW	27805
Dekoreinlagen "Deep Inox" und Luftausströmerumrandungen in "Chromseidenglanz"	5MB	26140
Design Unterfahrschutz	YFK	
Design- Klebefolien Dark Label	YAD	5739
Deutschland	WF2	99954
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn, Abschleppschutz und Einzeltüröffnung	7AL	38004
Digitaler Radioempfang (DAB+)	QV3	24052
Doppelkabine	K4E	10901
Drehstromgenerator 120-180 A	9G3	74243
Einbau Differenzierung für Getriebe"AL550" -- Fahrzeugteile --	0IP	
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	IS1	25018
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent, ABS (inkl. Offroad ABS), ASR und EDS	1AT	70308
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent, ABS (inkl. Offroad ABS), ASR und EDS	1AT	70311
Fahrzeug mit Serienumfang	AZ0	
Fahrzeugklassen-Differenzierung -2HA-	1TT	
Federung (2+1 Blattfedern) und Dämpfung	1BA	
Fensterheber, elektrisch	4R1	35003
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Fußmatten vorn und hinten aus Velour, Satinschwarz mit Schriftzug Dark Label, Druckknopfbefestigung vorn	YBL	5739
Geschwindigkeitsregelanlage	8T1	26708
Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YB	

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 4	0JD	
Heckklappe mit Heckklappenschloss und erleichterter Schließfunktion	3RQ	36032
Heizkanal zur 2.Sitzreihe	6CB	29403
Hinweisschilder ohne Ländergruppe	1HZ	
Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus, manuell	3L3	32706
Innenbeleuchtung in Grundausrüstung	9MA	37618
Instrumenteneinsatz (km/h)	U5A	
Karosseriemaßnahmen für erhöhte Sicherheitsanforderungen	5C1	
Kategorie 3	A63	
Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether	3B4	39308
Kopfstützen, 3 Stück, in der 2.Sitzreihe	3Q6	34807
Kraftstoffbehälter	0I0	
Kraftstoffsystem Diesel	0F3	
Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen	2G2	
Kühlerschutzgitter, schwarz lackiert, mit 2 Doppelchromleisten und 6 vertikalen Chromstreben	6KG	12945
LED-Kennzeichenbeleuchtung	KL1	18830
Laderaumbeschichtung, abrieb- und steinschlagresistent, UV-beständig, in Anthrazit	3GJ	
Laderaumbeschichtung, abrieb- und steinschlagresistent, anthrazit, UV-beständig	YMB	27381
Lampenbügel in Wagenfarbe lackiert, 2 LED Scheinwerfer mit jeweils 86 Watt, 2 x 6944 Lumen, Gesamthöhe Fzg. 2018mm	YDE	
Landesverkaufsprogramm Europa Mitte	X10	99963
Lederteilumfang: Handbremshebel und Schaltknäuf in Leder	3HB	30600
Leergewichtsbereich Standard	IG0	
Leichtmetallräder "Rawson" 7 1/2x18 Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht	ZRW	49146
Leiterrahmen mit (UBS-)Wachs außen und mit Transportschutzfolie auf Motorhaube, Dach, Kotflügelbänken	5K5	
Lendenwirbelstützen für die Sitze in der 1.Sitzreihe, manuell einstellbar	7P4	33305
Leuchtweitenregulierung	8Q1	18205
Licht-und-Sicht-Paket	ZL2	7502
Linkslenker	L0L	11
Ländergruppe A	FU0	
Mit Individualeinbau	FC1	
Mittelkonsole mit Ablagefach-Abdeckung	3D2	27202
Mobiltelefon-Schnittstelle	9ZX	24707
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)	2ZH	69007
Multifunktionsanzeige Premium	9Q4	25599
Navigationssystem "Discover Media" mit 6 Lautsprechern	RI7	25820
Navigationssystem "Discover Media" mit 6,33"-Touchscreen und elektronische Sprachverstärkung	7UP	25820
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	8WH	18617
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	8TC	18700
Nicht Heissland	8Z5	78062
Normalluftfilter	1L0	
Ohne Dachreling / Dachlastträger	3S0	784

Ohne Feuerlöscher	6A0	
Ohne Fußmatten	0TA	
Ohne Gepäckraumabdeckung	3U0	
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	6Y9	
Ohne Hardtop	5GZ	
Ohne Lehnenneigungsverstellung	UL0	
Ohne Reifendruckkontrolle	7K0	
Ohne Ruffunktion	NZ0	
Ohne Schwellerrohr-Vorbereitung für LED-Beleuchtung	NU1	20202
Ohne Sonderspezifikationen	05A	
Ohne Tankunterfahrschutz	5U0	
Ohne Triebwerks-Unterfahrschutz	1SA	
Ohne Zahnriemenvollschutz	NM0	
Ohne spezielle Aufkleber/Schilder	0SA	
Ohne Überführungsausrüstung	2A0	
ParkPilot im Front- und Heckbereich mit Rückfahrkamera "Rear View"	7X8	25799
Pritschenbodenrahmen mit Ladeboden	5HB	
Radio-Navigationssystem	8AY	
Radlaufverbreiterung, in Wagenfarbe lackiert	6GE	20201
Radschrauben	1PA	
Raucherausführung	9JC	4408
Rechtsverkehr	AV1	11
Reifen 255/60 R18 112H	HT5	63437
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung	1G2	68703
Rückleuchten, dunkel eingefärbt	8SB	18804
SD-Karte (Europa)	7RE	
Schalthebelverkleidung für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe	6R0	
Scheibenwaschdüsen vorn, beheizbar	9T1	19102
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor	8N3	19101
Schmutzfänger, vorn und hinten	6N2	20405
Schriftzüge für Typ- und Motorbezeichnung sowie Schriftzug "4MOTION" an der Heckklappe	0NB	
Schutzrahmen (Überrollbügel)	2Y2	
Schwarz/Titanschwarz-Titanschwarz/ Schwarz	16	
Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer	4X3	26609
Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy)	QL5	22202
Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre	QI8	504
Servotronic (geschwindigkeitsabhängige Servolenkung) und Sicherheitslenksäule, höhen- und längenverstellbar	1N3	69801
Sitz links, in der 1.Sitzreihe	3TP	
Sitz rechts, in der 1.Sitzreihe	3SP	
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Salipra", Kappnaht in Palladium	N0H	30500
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, getrennt regelbar	4A3	29500

Sondereinbauten durch "Customized Solution" (Fertigungsstandort H2)	S5X	
Sonnenblenden links und rechts, mit Make-up-Spiegeln und Airbag-Label auf der Beifahrerseite	5XR	37902
Sonnenschutzfolie schwarz für die Fondraumverglasung	YGB	22220
Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge	1EV	
Sprachbedienung	QH1	24709
Standard-Ausführung (kein Sonderfahrzeug)	F0A	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	7L6	77601
Staufächer unter den Sitzen in der 1.Sitzreihe	QN4	39503
Stoßfänger hinten in Schwarz lackiert und mit intergrierter Trittstufe	0S2	
Stoßfänger vorn in Wagenfarbe ohne Spoiler	2JF	21708
Stylepaket Schwarz matt, Schwarze Stylingbar und Schwellerrohre in schwarz mit Tritflächen	YFD	3766
Stylingbar	IB2	12904
Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht, automatischer "leaving home"-Funktion und manueller "coming home"-Funktion	8K3	18594
Trittschutzfolie am Türeinstieg	7M6	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	
Typprüfand Deutschland	B01	27
Typprüfand Deutschland	B01	99954
Türgriffe in Schwarz	6JA	
USB-Schnittstelle (auch iPod-/ iPhone-/ iPad-fähig) und Multimediabuchse AUX-IN	UI4	25025
VOLKSWAGEN AG, HANNOVER	PLANTCODE:012	
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste	1T9	39531
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	4GF	22304
Vorbereitung Tachograf	9ND	25424
Vorderachsgewicht Standard	IM0	
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt	9P1	37106
Wartungsintervallverlängerung	QG1	504
Waschwasser-Standanzeige	8W1	25901
Wasser-Zusatzheizung mit Fernbedienung und programmierbarer Standheizfunktion sowie Klimaanlage "Climatronic"	ZH2	29308
Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung	7VL	29308
Winterpaket	ZW1	2400
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung	4K3	35301
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung	4K3	38203
Zulässiges Gesamtgewicht 2.920 kg	01E	
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung	2B1	
Zusätzliche Staubschutz-Dichtung, außen	6U1	13401
Zusätzliche Winterbereifung 245/65 R17 auf 4 Leichtmetallrädern "Albany" 8J x 17 montiert	2WC	718
ohne Frontassist/ohne City-ANB	6K0	

COUNTRY:DE

EXT.ENG:6

EXT.GEAR:A

VIN10:J

VIN11:H

WHC:WV1

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Candy-Weiß	A1	B4	
Candy-Weiß	A2	B4	
	L1	LB9A	
Schwarz/Titanschwarz-Titanschwarz/ Schwarz	I1	16	
Schwarz	PF		
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Salipra", Kappnaht in Palladium	PM		