

Fahrzeugbewertung



Akte BETL26162

Vom 07.05.2026

Ford Focus Turnier (CB4)

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C

Händlereinkaufspreis
MwSt. ausweisbar

168 €

zzgl. MwSt.

Wiederbeschaffungswert
regelbesteuert

420 €

zzgl. MwSt.

200 €

inkl. MwSt.

500 €

inkl. MwSt.

Stichtag 07.05.2026

Sachverständiger

A redacted signature, consisting of a thick black horizontal bar with a small vertical stroke in the center.

[REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

Dresden, 07.05.2026

SLOWAKISCHE ZULASSUNG

Aktenzeichen
BETL26162

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C Lothringer Straße 1 01069 Dresden
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Auftraggeber 07.05.2026 01458 Ottendorf-Okrilla [REDACTED] Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch	07.05.2026 Auftraggeber

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	SLOWAKISCHE ZULASSUNG
Hersteller	Ford
Modell/Haupttyp	Focus Turnier (CB4)
Untertyp	Style +
Baujahr	2010
Erstzulassung	10.02.2010
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Schlüssel-Nr.	8566/ABJ
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung /Hubraum	80 kW / 1.560 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Besonderheiten	Zulassungsland Slowakische Republik; ein Fahrzeugschlüssel vorhanden
Abgasnorm	Euro 5
Allgemeinzustand	mäßig
Karosseriezustand	mäßig
Innenraumzustand	schlecht; Schimmelbelastet
Lackzustand	Mäßig, vereinzelt rostend
Lack	Polar-Silber Metallic Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	226.651 km

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antischlupfregelung (ASR)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstellbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Generator 120 A
- ✓ Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- ✓ Intelligent Protection System (IPS)
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- ✓ Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Reifen 205/55 R16 ..V
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Scheibenbremse hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sondermodell Style+
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Dachspoiler Wagenfarbe
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Gepäckraumverkleidung - Teppich
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- ✓ LM-Felgen 7x16 (5-Speichen, Y-Design)
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Mittelkonsole Premium
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 80 kW TDCi KAT
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- ✓ Scheinwerfer mit Ausschnittverzögerung
- ✓ Servolenkung, elektro-hydraulisch
- ✓ Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- ✓ Zusatzheizung für Dieselmotor


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Sommer


Reparierte Vorschäden

instand gesetzter Schaden am Fahrzeugheck;

Nicht reparierte Vorschäden

Frontverkleidung verschürft, Kotflügel rechts eingedellt, Eindellung rechter Schweller, rechte Seitenwand Streifschaden, Heckklappe verkratzt, Heckverkleidung nur grundiert und teilweise durchdrückt, linke Seitenwand und Tür h.l. stark verkratzt, Innenraum starker Schimmelbefall, Bremsscheiben rundum nach langer Standzeit stark korrodiert, Frontscheinwerfer teilweise matt, allgemeine Gebrauchsspuren;

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	133 ✓
Motorhaube	163 ✓
Kotflügel rechts	141 ✓
Fahrertür	155 ✓
Beifahrertür	170 ⚠
Fondtür links	228 ⚠
Dach	164 ✓
Fondtür rechts	156 ✓
Seitenwand links	510 ⚠
Seitenwand rechts	329 ⚠
Hinten mittig	209 ⚠

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Bemerkungen zum Fahrzeug

!!!!Zulassungsland Slowakische Republik!!!!

Fahrzeug steht seit ca. 2 Jahren still, Starthilfe notwendig
starker Schimmelbefall im Innenraum

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 29 Seiten
- 43 Fotos

Dresden, den 07.05.2026

Der Sachverständige

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fotoanlage

Foto 1



Diagonalansicht von vorn rechts

Foto 2




Übersicht Fahrzeugfront

Foto 3



Diagonalansicht von vorn links

Foto 4



Linke Fahrzeugseite

Foto 5



rechte Fahrzeugseite

Foto 6



Diagonalansicht von hinten links

Foto 7



Übersicht Fahrzeugheck

Foto 8



Diagonalansicht von hinten rechts

Foto 9



Fahrzeugidentnummer / Typschild

Foto 10



Kilometerstand lt. Anzeige am Besichtigungstag

Foto 11



Motorraum

Foto 12



Innenraum vorn

Foto 13



Bedienteil

Foto 14



Sitze vorn

Foto 15



Sitze vorn

Foto 16



Türtafel v.l.

Foto 17



Innenraum hinten

Foto 18



Türtafel h.l.

Foto 19



Kofferraum

Foto 20



Kofferraum

Foto 21



Türtafel h.r.

Foto 22



Türtafel v.r.

Foto 23



Rad v.l.

Foto 24



Rad h.l.

Foto 25



Bremsscheiben rundum stark korrodiert

Foto 26



Frontverkleidung verkratzt

Foto 27



Frontklappe verkratzt

Foto 28



Kotflügel eingedellt

Foto 29



Eindellung und Kratzer Schweller rechts

Foto 30



Streifschaden h.r.

Foto 31



Seitenwand verkratzt und eingedellt

Foto 32



Seitenwand verkratzt und eingedellt

Foto 33



Heckklappe verkratzt

Foto 34



Heckverkleidung überdrückt

Foto 35



Heckverkleidung überlackiert

Foto 36



Heckverkleidung überlackiert

Foto 37



Heckverkleidung und Seitenwand verkratzt

Foto 38



Seitenwand verkratzt

Foto 39



Tür h.l. verkratzt

Foto 40



Scheinwerfer teilweise matt

Foto 41



Scheinwerfer teilweise matt

Foto 42



Slowakische Zulassung

Foto 43



Slowakische Zulassung



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Ford	Besichtigungsdatum	07.05.2026
Modell	Focus Turnier (CB4)(2008->), 1.6 TDCi DPF, Style+, 2009 - 2010	Farbe	Polar-Silber Metallic
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 285 093 005 0005 DE008 4815
Vorgangsname	BETL26162 - 29820	KBA-Schlüssel	8566/ABJ
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	10.02.2010 /	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	226.651 km	Schadstoffklasse EU	E5
VIN		Zustand	mangelhaft
Leistung	80 kW / 109 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Hubraum	1560 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Dunlop	205/55R16	91	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,5 /	5,5 mm /--
Reifen Achse 2	Dunlop	205/55R16	91	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermitteln sich folgende Werte:			
Händlerereinkaufswert			200,00 EUR
(inklusive 19,00 % MwSt. 31,93 EUR)			
Händlerverkaufswert			500,00 EUR
(inklusive 19,00 % MwSt. 79,83 EUR)			
Währungsbeträge sind brutto			
Besteuerungsart: Regelbesteuerung			
Wertfeststellung am	07.05.2026	zum	07.05.2026
			Datenstand 05/2026

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

BETL26162 - 29820

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

07.05.2026

8566/ABJ

Ausstattungen

Sondermodell

Sondermodell Style+

> AUSSENAUSSTATTUNG:

16" LM Felgen
Stoßfänger, Außenspiegel und Türgriffe in
Wagenfarbe lackiert

> INNENAUSSTATTUNG:

Sportsitze vorne
Fensterheber vorn elektrisch
Lendenwirbelstütze an Fahrersitz

> ELEKTRIK-/FUNKTIONSAUSSTATTUNG:

Audiosystem 6000CD
Bluetooth Schnittstelle
Bordcomputer
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Außenspiegel elektrisch verstellbar
IPS System

- > Dachspoiler Wagenfarbe
- > Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Zentralverriegelung mit
Doppelverriegelung
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit
Komfortschließung
- > Fußmatten Velours
- > Gepäckraumverkleidung - Teppich
- > Klimaautomatik 2-Zonen
- > Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- > LM-Felgen 7x16 (5-Speichen, Y-Design)
- > Metallic-Lackierung
- > Mittelkonsole Premium
- > Nebelscheinwerfer
- > Reserverad als Notrad

Serienausstattung

- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Audiobedienung am Lenkrad
- > Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel elektr. verstellbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bordcomputer
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- > Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten,
Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Gurtstraffer
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Motor 1,6 Ltr. - 80 kW TDCi KAT
Servolenkung, elektro-hydraulisch, Rußpartikelfilter
- > Rücksitz geteilt / klappbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sonnenblende links mit Spiegel
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel
- > Sportsitze vorn
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verglasung getönt
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-
Schnittstelle
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, Sprachsteuerung und Bluetooth-
Schnittstelle
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

durchgeführt von: |



Bezeichnung	BETL26162 - 29820	Besichtigungsdatum	07.05.2026
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	8566/ABJ

Bemerkungen

reparierte Vorschäden: instand gesetzter Schaden am Fahrzeugheck;
nicht reparierte Vorschäden: Frontverkleidung verschürft, Kotflügel rechts eingedellt, Eindellung rechter Schweller, rechte Seitenwand Streifschaden, Heckklappe verkratzt, Heckverkleidung nur grundiert und teilweise durchdrückt, linke Seitenwand und Tür h.l. stark verkratzt, Innenraum starker Schimmelbefall, Bremsscheiben rundum nach langer Standzeit stark korrodiert, Frontscheinwerfer teilweise matt, allgemeine Gebrauchsspuren;

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Ford	Besichtigungsdatum	07.05.2026
Modell	Focus Turnier (CB4)(2008->), 1.6 TDCi DPF, Style+, 2009 - 2010	Farbe	Polar-Silber Metallic
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Vorgangsname	BETL26162 - 29820	KBA-Schlüssel	8566/ABJ
Auftragsnummer		Aufbau	Kombi
Vertragsnummer		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Anzahl Halter	Unbekannt	Schadstoffklasse EU	E5
Erstzulassung / HU	10.02.2010 /	Zustand	mangelhaft
Laufleistung (abgelesen)	226.651 km	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
VIN		Besteuerungsart	Regelbesteuert
Leistung	80 kW / 109 PS	Letzter Kundendienst	
Hubraum	1560 ccm	nächster Kundendienst	
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75		

Wertermittlung zum 07.05.2026

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	22.575,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	2.608,48 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 19,00 % MwSt.)	25.183,48 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	3.013,08 EUR
Bezugsfahrstrecke: 227.000 km	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 226.651 km / -349 km	
Korrektur durch Laufleistung	+ 3,62 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	- 41,54 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	2.975,15 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 69,38 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	3.044,53 EUR
Aufwertung	+ 0,00 EUR
Abwertung	- 2.525,00 EUR*
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	- 23,80 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+ 0,00 EUR
Zwischensumme I	495,73 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (Unbekannt)	0,0% - 0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0% + 0,00 EUR
Zwischensumme II	495,73 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 0,00 EUR)	- 0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt.)	500,00 EUR 495,73 EUR
Handelsspanne (inkl. 19,00 % MwSt. 47,49 EUR)	- 300,00 EUR - 297,44 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (inklusive 19 % MwSt. 31,66 EUR)	200,00 EUR 198,29 EUR

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: |



Bemerkungen

reparierte Vorschäden: instand gesetzter Schaden am Fahrzeugheck;
nicht reparierte Vorschäden: Frontverkleidung verschürft, Kotflügel rechts eingedellt, Eindellung rechter Schweller, rechte Seitenwand Streifschaden, Heckklappe verkratzt, Heckverkleidung nur grundiert und teilweise durchdrückt, linke Seitenwand und Tür h.l. stark verkratzt, Innenraum starker Schimmelbefall, Bremsscheiben rundum nach langer Standzeit stark korrodiert, Frontscheinwerfer teilweise matt, allgemeine Gebrauchsspuren;

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Dunlop	205/55R16	91	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,5 /	5,5 mm /--
Reifen Achse 2	Dunlop	205/55R16	91	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Differenz zur Serienbereifung							-23,80 EUR

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: |