

Fahrzeugbewertung

vom 17.03.2025



Suzuki

V-Strom 650 / DL 650 (1999->) / SV 650 (AV)



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 17.03.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	13.03.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	13.03.2025
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR	450,00
--------------------------------------	------------	---------------

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Kraftrad
Aufbauart	Kraftrad
Fabrikat	Suzuki
Typ / Untertyp	V-Strom 650 / DL 650 (1999->) / SV 650 (AV)
KBA-Nummer	7102/254
Fahrzeug-Ident-Nummer	XXXXXXXXXX identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	07.05.1999
Hubraum / Leistung	645 cm ³ / 52 kW
Motor	Motor 645 ccm - 52 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 2 / V-Motor
Getriebe	Manuell
Sitze	2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	189 / 400 / 211 kg
Länge / Breite / Höhe	2.050 / 700 / 1.150 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
nächste HU	05/2020
Farbe	Schwarz
Lackzustand	mangelhaft
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend
Bemerkung	Fahrzeug individuell modifiziert, diverse Rahmenteile farblich schwarz angestrichen, Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte die Gesamtleistung nicht abgelesen werden.

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm
1	Bridgestone	120/60 ZR17 (55W) Battlax Hypersport S20 Front	3
2	Bridgestone	160/60 ZR17 (69W) Battlax Hypersport S20 Rear	2
Reifenzustand			verkehrssicher

Serienausstattung

Antriebskette endlos, Farbvariante: schwarz (Y7L), Kategorie: Motorrad, Motor 645 ccm - 52 kW

Zusatzausstattung

Windschild MRA - Typ VNB, Fahrwerkshöherlegung Hrst.: WeMo Tec, Endschalldämpfer Hersteller MIVV

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 13.03.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 1
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf nicht geprüft
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!
- Gesamtlauflistung konnte nicht ablesen werden

Zeitwert

EUR

450,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 12.03.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

450,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 20 Seiten inkl. 27 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 17.03.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links




Bild: 9 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 10 Ansicht Lenker mit Cockpit



Bild: 11 Ansicht Kombiinstrument / Gesamtleistung kann nicht abgelesen werden




Bild: 12 Ausweisung der vorhandenen Fahrzeugschlüssel



Bild: 13 Detailansicht Griff ...



Bild: 14 ... und Kupplungshebel links



Bild: 15 Detailansicht Befestigungspunkt der Hauptscheinwerfer



Bild: 16 Detailansicht elektrische Anlage Motorradfront



Bild: 17 Detailansicht Außenspiegel rechts



Bild: 18 Ansicht Vorderradabdeckung



Bild: 19 Ansicht Bremsanlage und Laufrad vorn



Bild: 20 Ansicht Antriebsaggregat links



Bild: 21 Ansicht Antriebsaggregat von rechts



Bild: 22 Undichtigkeiten Motor vorhanden



Bild: 23 Ausweisung Abgasanlage



Bild: 24 Ansicht Radaufhängung und Rad/Reifenkombination hinten



Bild: 25 Ausweisung Sitzbank



Bild: 26 Explizite Heckansicht

07.05.99	7102	254	0017	-	-	52	/9000	205
09	0200							
			0					
AV								
-								
-								
-								
SV 650S, SV 650				87				80
SUZUKI (J)								2
KRAD, MOTORRAD O, LB.								
-								
-								
-								
Benzin								
0001	-		645					
ZU T:195 U.ZU G:185*REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM.BETRIEB				SERLAUBNIS BEACHTEN*zu 15,1.: MEIZELER MEZ4F I.VERB.M.				
MEZ4 OD.BRIDGESTONE BAITLAX BT56F I.VERB.M. BT56R*ZU				20:m.Fahrwerkshöherleg.,Herst.:WeMo Tec,Typ u.Kennz.:U				
mLenkhebel WRP 100*m.Windschild,Herst.:MRA,Typ:VNB,Ken				nz.:KBA 37960*				

Bild: 27 Ansicht Zulassungsbescheinigung Teil I

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Suzuki		
Modell	V-Strom 650 / DL 650 (1999->), SV 650	(AV),	
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	13.03.2025
Vorgangsname		Farbe	Schwarz
Anzahl Halter	1	DAT Europa-Code®	
Erstzulassung / HU	07.05.1999 / 05.2020	KBA-Schlüssel	7102/254
Laufleistung (geschätzt)		Motorsteuerung (Takt)	
VIN		Tankinhalt	16 ltr
Leistung	52 kW / 71 PS	Zustand	mangelhaft
Hubraum	645 ccm	Unfallschaden	unbekannt
Motorart	Benzin		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Bridgestone	120/60ZR17	55	W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0 /	mm /--
Reifen Achse 2	Bridgestone	160/60ZR17	69	W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	2,0 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

450,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 17.03.2025 zum 13.03.2025

Datenstand

03/2025

Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	13.03.2025
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	████████████████████	KBA-Schlüssel	7102/254

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Antriebskette endlos
- > Farbvariante: schwarz (Y7L)
- > Kategorie: Motorrad
- > Motor 645 ccm - 52 kW

Zusatzausstattung

- > Endschalldämpfer Hersteller MIVV
- > Fahrwerkshöherlegung Hrst.: WeMo Tec
- > Windschild MRA - Typ VNB

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Weiterhin konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung die Gesamtleistung nicht abgelesen werden.