

# Fahrzeugbewertung

vom 12.02.2025



Audi

A4 Allroad quattro / 2.0 TDI

WAUZZZ [REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden  
Abteilung I C  
Lothringer Str. 1  
01069 Dresden

Dresden, den 12.02.2025

## **G u t a c h t e n**

<b>Betrifft</b>	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	31.01.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	06.02.2025
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

### **Zusammenfassung des Gutachtens:**

<b>Beurteilung</b>	<b>Fahrzeugbewertung</b>
<b>Zeitwert (differenzbesteuert)</b>	<b>EUR        5.000,00</b>

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	A4 Allroad quattro / 2.0 TDI
KBA-Nummer	0588/ASW
Fahrzeug-Ident-Nummer	WAUZZZ8 [REDACTED]
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste / Letzte Zulassung	31.08.2012 / 13.03.2020
Hubraum / Leistung	1.968 cm <sup>3</sup> / 130 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.705 / 2.200 / 495 kg
Länge / Breite / Höhe	4.721 / 1.841 / 1.495 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt
nächste HU	04/2024
Laufleistung abgelesen	176.461 km
Farbe	Mondscheinblau Metallic
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	ausreichend
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	ausreichend
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert, fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	Seitenschaden rechte Fahrzeugflanke
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Motorhaube

### **montierte Bereifung**

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	245/45 R18 100Y Cinturato All Season SF2 XL
2	Pirelli	245/45 R18 100Y Cinturato All Season SF2 XL
Ersatzrad		Reparaturkit
Reifenzustand		verkehrssicher

### Profiltiefe in mm

	links	rechts
	7,5	7,5
	7,5	7,5

### **Serienausstattung**

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm), Dachreling, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Generator 100-150 A, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Longlife-Service, Luftzusatzheizung elektrisch, Modellpflege, Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2013, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI KAT (CGLC), Nebelscheinwerfer integriert, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Servolenkung, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### **Sonderausstattung**

Ablage-Paket, Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 105 Ah, CD-Wechsler und DVD-Player, Dachhimmel Stoff, schwarz, Einparkhilfe hinten (APS), Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay, Farbdisplay (7,0 Zoll), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus, Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest, Perleffekt-Lackierung, Reifen 245/45 R18 ..Y, Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System Bang & Olufsen, Sportsitze vorn, Steckdose 230V, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung), Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

### **Zusatzausstattung**

LM-Felgen Fa. Keskin / Typ KT16

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 31.01.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- ausreichend--

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WAUZZZ [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	176 µm
Kotflügel, vorn rechts	124 µm
Tür, vorn rechts	111 µm
Tür, hinten rechts	115 µm
Seitenwand, hinten rechts	119 µm
Heckklappe	130 µm
Seitenwand, hinten links	125 µm
Tür, hinten links	110 µm
Tür, vorn links	114 µm
Kotflügel, vorn links	113 µm
Dach	135 µm

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 2x Fahrzeugschlüssel + 1x Werkstattschlüssel vorhanden
- Fahrzeug sprang zum Zeitpunkt der Besichtigung an.
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Service lt. Anzeige überfällig
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

**Zeitwert**

**EUR**

**5.000,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 05.02.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**5.000,00 EUR (differenzbesteuert)**

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

**Gutachtenfertigung**

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 55 Seiten inkl. 94 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

*Der Sachverständige*

Dresden, 12.02.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht 1



Bild: 6 Frontansicht 2



Bild: 7 Heckansicht



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Seitenansicht von links



Bild: 10 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 11 Ansicht Schiebedach im geöffneten Zustand.



Bild: 12 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 13 Innenraum, vorn links



Bild: 14 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 15 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 16 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 17 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 18 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 19 Ausweisung Hinweis - Kombiinstrument - Service überfällig



Bild: 20 Ausweisung Füllstand Kraftstofftank.



Bild: 21 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 22 Innenraum, hinten links



Bild: 23 Einzelansicht Rücksitzbank




Bild: 24 Ansicht Innenhimmel



Bild: 25 Ansicht Panoramadach innen, Sonnenschutzrollo geöffnet.



Bild: 26 Ansicht Kofferraum



Bild: 27 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 28 Detaillierte Darstellung Kofferraum



Bild: 29 Detaillierte Darstellung Kofferraum



Bild: 30 Ansicht Trennschutznetz



Bild: 31 Ansicht Ersatzradmulde ....



Bild: 32 .... mit abnehmbarer Anhängerkupplung.



Bild: 33 Bordwerkzeug vorhanden.



Bild: 34 Detailansicht Innenraum hinten rechts



Bild: 35 Ansicht Anhängerzugvorrichtung



Bild: 36 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 37 Innenraum, hinten rechts



Bild: 38 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 39 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 40 Innenraum, vorn rechts



Bild: 41 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 42 Ansicht Innenraum von rechts



Bild: 43 Ansicht Antriebsaggregat




Bild: 44 Ausweisung Fahrzeugidentnummer

**LIQUI MOLY** MOTORÖLE  
ADDITIVE  
AUTOPFLEGE

Ölwechsel am: 20.05.27

bei Kilometer: 158234

Ölfilter gewechselt Füllmenge: 5,0 Liter

Nächster Ölwechsel: Land Arnieg

bei km: 5724

spätestens am:

Getriebe/Antrieb  nachgefüllt  gewechselt

Bremsflüssigkeit  geprüft  gewechselt

Kühlflüssigkeit  nachgefüllt  gewechselt

5W30

Bild: 45 Ausweisung Kennschild Motorraum

**ARAL**

Motorölsorte  
Viskosität 5W30

Ölwechsel bei km: 166203  
Datum: 9.10.23

Nächster  
Ölwechsel bei km: \_\_\_\_\_

Nächster  
Ölwechsel MM/JJ: \_\_\_\_\_

oder nach Service-Intervallanzeige

Stempel  
Steward

Bild: 46 Ausweisung Kennschild Motorraum



Bild: 47 Ausweisung vorhandene Bordliteratur

**Gewährleistungsnachweis**

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ BK [REDACTED]
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr	BKH OW9 3341745=3 A4 Allr. q. TD12.0 R4 130 KW M6S 08 / 12
Motor- und Getriebekennbuchstaben	CGLC MNA NEL
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	LX5R / LX5R N7U / IK
Mehrausstattungs-Nr.	EOA 7D1 4UF 6KD SSL 6TS 1KW JOP 1LT 1AT 1BP 3FU SMA 7X1 FOA 9G2 0G1 0YL 0JH TM4 3NZ 8BP U2A QZ7 2ZQ 8Q3 9QB 8Z5 DE2 7T6 CH9 7K6 4X3 2K0 3L3 VW1 3Y4 4K4 5D7 1SH 7ME Q1D 4GF
Verbrauchswerte <sup>1)</sup>	6.9 5.3 5.8 153

<sup>1)</sup> Liter pro 100 km, kombiniert (l/100km). CO<sub>2</sub>-Emission kombiniert (g/km). Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allen Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Insbesondere nach Sonderausstattungen, Zubehör, Fahrweise, Straßenzustand und Verkehrssituationen, Umständen (Witterung und Fahrzeugzustand) können sich im alltäglichen Fahrbetrieb abweichende Verbrauchswerte ergeben.

Die Werte sind nicht für alle Länder verfügbar. In diesem Fall sind die Felder mit Platzhaltern wie z. B. '999' ausgefüllt.

Datum der Auslieferung:  
31. 8. 12

**AUDI AG**  
85049 Ingolstadt  
Fahrzeug-Übergabeinspektion 6348

Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

Bild: 48 Serviceplan vorhanden, letzter Eintrag 2021 bei 129.831km Letzter Ölwechsel 05-2022 bei 158.234 lt. vorhandener Rechnung



Bild: 49 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 50 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 51 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 52 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 53 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 54 Ausweisung KBA LM-Felgen Keskin / Typ KT 16



Bild: 55 Ansicht Vorderachse links



Bild: 56 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 57 Ansicht Hinterachse links



Bild: 58 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 59 Ansicht Seitenschweller rechts



Bild: 60 Ansicht Frontverkleidung, diese ist streifend im Lackaufbau markiert und ...



Bild: 61 .... weiterhin im unteren Segment im Material abgetragen.



Bild: 62 Ansicht Radlaufabdeckung Kotflügel vorn rechts, diese ist streifend gestauch und partiell im Material abgetragen.



Bild: 63 Ansicht Türöffner Beifahrertür, ....



Bild: 64 .... dieser ist streifend beschädigt.



Bild: 65 Fortführend ist die Beifahrertür im Lackaufbau markiert.



Bild: 66 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 67 Ausweisung Deformation Beifahrertür.



Bild: 68 Übersicht Altschaden Fondtür rechts.



Bild: 69 Die Fondtür ist streifend in der Türaußenhaut deformeirt.




Bild: 70 Detaillierte Darstellung zur visuellen Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels.



Bild: 71 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 72 Detailansicht Türöffner Fondtür, dieser ist im Lackaufbau markiert.



Bild: 73 Ansicht Radlaufabdeckung Seitenwanfd rechts ...



Bild: 74 .... diese ist sichtbar im Material abgetragen.



Bild: 75 Fortführend ist die Radlaufabdeckung rechts der Heckverkleidung materialbelastend markiert.



Bild: 76 Einzeldarstellung Abdeckung Einstiegsschweller rechts, diese ist ebenso im Grundmaterial abgetragen.



Bild: 77 Ansicht Heckverkleidung, diese ist partiell gestaucht.



Bild: 78 Weiterführend ist der Lackaufbau der Heckverkleidung linksseitig beschädigt.



Bild: 79 Ansicht Heckverkleidung, dass mittlere Segment ist partiell markiert.



Bild: 80 Seitenwand links ...




Bild: 81 ... diese ist punktuell gestaucht.



Bild: 82 Ansicht Fondtür links ...



Bild: 83



Bild: 84 ... diese ist partiell im Lackaufbau markiert/verkratzt.



Bild: 85 Ansicht Seitenschweller links ....



Bild: 86 ... dieser ist partiell in der Farbgebung abgetragen.



Bild: 87 Ansicht Fahrertür ...



Bild: 88 ... diese ist horizontal streifend im Lackaufbau markiert.



Bild: 89 Ansicht Motorhaube ...



Bild: 90 ... Vogelkot ist an dieser vorhanden.




Bild: 91 Weiterführend sind sichtbar Steinschläge mit der dazugehörigen Abtragung des Lackaufbaues vorhanden.



Bild: 92 Explizite Detailansicht



Bild: 93 Steinschläge Dachkante vorn



Bild: 94 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

## Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi	Besichtigungsdatum	06.02.2025
Modell	A4 Allroad quattro, 2.0 TDI,	Farbe	Mondscheinblau Metallic
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 060 111 005 0001 DE001 5124
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	0588/ASW
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	31.08.2012 / 04.2024	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	176.461 km	Schadstoffklasse EU	Euro 5
VIN	WAUZZ	Zustand	ausreichend
Leistung	130 kW / 177 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Hubraum	1968 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Pirelli	245/45R18	100 Y	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	245/45R18	100 Y	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--

## Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Zeitwert

**5.000,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 12.02.2025 zum 05.02.2025

Datenstand

02/2025

Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	06.02.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 060 111 005 0001 DE001 5124
Fahrzeug-Ident.Nr	WAUZZZ ██████████	KBA-Schlüssel	0588/ASW

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb permanent
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Dachreling
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Getriebe 6-Gang
- > Getränkehalter in Mittelkonsole
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Luftzusatzheizung elektrisch
- > Modellpflege
- > Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- > Nebelscheinwerfer integriert
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Start/Stop-Anlage
- > Tagfahrlicht
- > Wegfahrsperrung (elektronisch)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- > Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- > Sound-System Bang & Olufsen
- > Sportsitze vorn
  - Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- > Steckdose 230V
- > Universal-Schnittstelle Bluetooth
- > Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- > Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
  - Heckleuchten LED

### Zusatzausstattung

- > LM-Felgen Fa. Keskin / Typ KT16

### Sonderausstattung

- > Ablage-Paket
- > Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
  - Scheibenwaschdüsen heizbar
- > CD-Wechsler und DVD-Player
- > Dachhimmel Stoff, schwarz
- > Einparkhilfe hinten (APS)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- > Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- > Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- > Licht- und Regensensor
- > Mittelarmlehne vorn
- > Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
  - Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Farbdisplay (7,0 Zoll)
- > Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- > Perleffekt-Lackierung
- > Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- > Sitzheizung vorn

durchgeführt von: |

Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	06.02.2025
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	01 060 111 005 0001 DE001 5124
Fahrzeug-Ident.Nr	WAUZZ ██████████	KBA-Schlüssel	0588/ASW

## Bemerkungen

---

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

## VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WAUZZZ [REDACTED]	Datum: 06.02.2025
Hersteller	Audi	
Haupttyp	A4 Allroad quattro (8KH)(04.2009->)	
Untertyp	2.0 TDI (130kW)	
Herstellercode:	8KH0W9	
Motorkennung:	CGLC	
Getriebekennung:	NEL	
SilverDAT identifyCODE ®:	010601110050001	
Bauzeit:	13.08.2012 (5124)	
Motorvariante:	Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI	
Connected Car Funktionen:		

### Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.M	TM4	
4-Wege-Lendenwirbelstütze	7P1	32901
4-Wege-Lendenwirbelstütze	7P1	33401
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/130 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4	DE2	
6-Gang-Schaltgetriebe für Allrad	G0L	75205
Abgasendrohre	0P0	77105
Abgaskonzept, EU5	7MG	77225
Ablagepaket	QE1	1201
Ablagepaket	QE1	1202
Abwicklung Serie	FA0	
Alcantara/Leder-Kombination	N7U	30108
Alcantara/Leder-Kombination	N7U	30201
Alcantara/Leder-Kombination	N7U	30322
Aluminium-Gussräder Audi 8J x 18 im 10-Arm-Design	CH9	49206
Aluminium-Gussräder im 10-Arm-Design Größe 8J x 18 mit Reifen 245/45 R 18	PRK	49341
Anhängevorrichtung	1D2	14205
Audi AG	A51	
Audi AG, Ingolstadt	PLANTCODE:021	
Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder	0W1	
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	2KR	
Ausführung 1	FY1	12920
Außenspiegel beheizbar	6XD	15200
Außenspiegel beheizbar	6XD	15201
Außenspiegel beheizbar	6XD	19305

Außenspiegel links, asphärisch	5SL	15804
Außenspiegel rechts, asphärisch	6TS	15700
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	6FA	15807
Avant/allroad	K8D	
Bang & Olufsen Sound System	9VK	24621
Bang & Olufsen Sound System	9VK	24700
Batterie 580A (105AH)	J0P	72201
Batterie 580A (105AH)	J0P	72908
Batterie 580A (105AH)	J0P	73035
Batterie/Generator Kapazität Standard	NY0	
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	B0A	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C26	
Bluetooth-Schnittstelle	9ZX	25037
Bluetooth-Schnittstelle	9ZX	25038
Bordliteratur in deutsch	0VC	
CD-Wechsler	7D1	24007
CD-Wechsler	7D1	24036
CGLC	CGLC	87205
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27798
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27803
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27804
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27805
Dachreling	3S7	
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26179
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26180
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26207
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26218
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26228
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26303
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26415
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26444
Drehstromgenerator 100-150 A	9G2	74240
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	1VG	
Einparkhilfe hinten	7X1	25802
Einstiegleisten in den Türausschnitten	7M9	13197
Elektrische Luftzusatzheizung	7E6	29404
Elektromechanische Parkbremse	UH1	40803
Elektromechanische Servolenkung	QZ7	69800
Elektromechanische Servolenkung	QZ7	69816
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	1AT	70101
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	1AT	70308
Entfall von Modellbezeichnung und Technologie Schriftzug	2Z0	789
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	4E0	
Erhöh.der Serienkraftstofferbefüllung	1Z2	

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay	9Q8	25809
Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay	PI8	25809
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen	GP2	10310
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen	GP2	10311
Fahrzeugklassen-Differenzierung -8K0-	0HV	
Fahrzeugschutz für KC Audi	5K8	
Federung/Dämpfung für Spez.Schlecht- wegeausführung	1BP	
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	4UF	26803
Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	4UF	26909
Funkfernbedienung	4K4	35301
Fußmatten vorn und hinten	0TD	28409
Fußmatten vorn und hinten	0TD	28455
Gangschaltungshebel	0G1	
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	6Y8	26712
Geschwindigkeitsregelanlage	8T1	26708
Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YL	
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8	0JH	
Gurtanlegekontrolle	9P3	37107
Heckblende (ECE)	6V1	
Hinterachsgetriebe Basis	GH1	
Innenbeleuchtung	QQ0	3907
Innenspiegel	4L2	
Instrumenteneinsatz	U2A	25232
Kein Selbstabholer	A00	
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kennzeichenträger vorn	6W6	
Kindersitzbefestigung ISOFIX	3B4	39307
Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz	3G2	39309
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	PIH	39307
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	PIH	39309
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	PIH	39310
Kofferraumbodenmatte	6SS	28379
Komfortklimaautomatik 3-Zonen	9AQ	28807
Komfortklimaautomatik 3-Zonen	9AQ	28811
Kopfstützen hinten	3Q1	34806
Kraftstoffqualität < 50 ppm	0U2	
Kraftstoffsystem Diesel	0F3	
Kältemittel R134a	KK1	29101
LED-Heckleuchten	8SK	18802
Ladeboden	3GD	27695
Landesverkaufsprogramm Deutschland	X0A	99954
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	8Q3	18208

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	8Q3	18505
Licht-/Regensensor	8N6	18604
Licht-/Regensensor	8N6	18909
Licht-/Regensensor	8N6	19101
Linkslenker	L0L	11
MMI Navigation plus	7T6	25008
MMI® Navigation plus	PNQ	4416
MMI® Navigation plus	PNQ	25008
MMI® Navigation plus	PNQ	25713
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	0LW	
Mittelarmlehne vorn	6E3	27202
Mittelarmlehne vorn	6E3	27204
Mittelarmlehne vorn	6E3	27208
Mittelarmlehne vorn	6E3	27210
Mondscheinblau Metallic	W1W1	11109
Motorabdeckung	NM1	
Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design	2ZQ	69007
Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design	2ZQ	69304
Nebelscheinwerfer	8WB	18300
Nebelscheinwerfer	8WB	18301
Nicht Heissland	8Z5	78062
Ohne "drive select"	2H0	
Ohne Aktion	2D0	
Ohne Aktivkohlebehälter	1E0	
Ohne Anschlussgarantie	EA0	
Ohne Bedienthörer / Telefonie (Telefon)	QF0	
Ohne Belederung	7HA	
Ohne CD/DVD für Navigation	7QA	
Ohne Dekorfolien/Embleme	6F0	
Ohne Garagentoröffner	VC0	
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	6M0	
Ohne Heckspoiler	5J0	
Ohne Individualeinbau	FC0	
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	9WC	
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	0NA	
Ohne Spurwechselassistent	7Y0	
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	QV0	377
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	7G0	
Ohne Wartungsvertrag	EW0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	5C0	
Ohne besondere Reifenmontage	VG6	
Ohne elektrische Schnittstelle	UF0	
PKW-Ausführung	3M3	

Panorama-Glasdach	3FU	16708
Panorama-Glasdach	3FU	16711
Panorama-Glasdach	3FU	17103
Radio "HIGH"	8YQ	25108
Radschrauben Standard	1PA	
Rechtsverkehr	AV1	11
Reifen 245/45 R18 96Y	H6V	63405
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Reifendruck-Kontrollanzeige	7K6	25906
Reifenreparaturset	1G8	68802
Räder der Serie	FQ0	
Rücksitzlehne umklappbar	3NZ	33508
Rücksitzlehne umklappbar	3NZ	33806
Schalt-/Wählhebelknopf	7F9	39205
Schalt-/Wählhebelknopf	7F9	39222
Scheiben abgedunkelt, Privacy Verglasung	VW1	22202
Scheibenbremsen hinten	1KW	40816
Scheibenbremsen hinten	1KW	40824
Scheibenbremsen hinten	1KW	40843
Scheibenbremsen vorn	1LT	40604
Scheibenbremsen vorn	1LT	40683
Scheibenbremsen vorn	1LT	40802
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	8X1	19000
Schloß-Sperrsystem	0RC	69511
Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag	4X3	26901
Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag	4X3	26903
Serienqualität	AQ0	
Sitzheizung vorn	4A3	29500
Sonnenblenden auf Fahrer und Beifahrerseite	5XK	
Sonnenschutzrollo	3Y4	27408
Sportsitze vorn	PS1	31900
Sportsitze vorn	Q1D	31900
Sportsitze vorn	PS1	31901
Sportsitze vorn	Q1D	31901
Sprachdialogsystem	QH1	24709
Standard	0C0	
Standard-Ausstattung	A8S	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Start-Stop-System	7L8	40320
Start-Stop-System	7L8	77601
Start-Stop-System	7L8	78430
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum (Avant)	7B3	39007
Steckdose 230 Volt	9Z3	38904
Stoßfänger Standard	2K0	

Tagfahrlicht	8K4	18904
Tagfahrlicht	8K4	18913
Transportschutz (Ausf.1)	NT0	
Trägerfrequenz 868 MHz ohne Panik-Button	5D7	
Typprüfland Deutschland	B01	
Variante " allroad "	FN2	
Verbandmaterial mit Warndreieck	1T3	39530
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32580
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32705
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32706
Wagenheber	1S1	39533
Wegfahrsperr elektronisch	7AA	38106
Winterräder 225/55 R17 mit Aluminium-Gussrad 7,5Jx17 im 7-Arm-V-Design	7BM	47801
Winterräder 225/55 R17 mit Aluminium-Gussrad 7,5Jx17 im 7-Arm-V-Design	7BM	48373
Winterräder 225/55 R17 mit Aluminium-Gussrad 7,5Jx17 im 7-Arm-V-Design	7BM	50490
Winterräder 225/55 R17 mit Aluminium-Gussrad 7,5Jx17 im 7-Arm-V-Design	7BM	65472
Wärmeschutzverglasung	4GF	22304
Wärmeschutzverglasung	4GF	22515
Wärmeschutzverglasung	4GF	22717
Xenon plus	8BP	18505
Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage	PX1	18008
Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage	PX1	18505
Zierleisten Schwarz	4ZE	1009
Zierleisten Schwarz	4ZE	20030
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz	6EP	
Zus. Triebwerks-Unterschutz	1SH	12507
ohne Tasche	3X0	
quattro	1X1	70401
quattro	1X1	70420
spezielles Typschild EU	1EX	
titangrau-titangrau/schwarz-schwarz/ schwarz/mondsilber	IK	

COUNTRY:DE

EXT.ENG:W

EXT.GEAR:9

VIN10:D

VIN11:A

WHC:WAU

---

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Mondscheinblau Metallic	A1	W1	
Mondscheinblau Metallic	A2	W1	

titangrau-titangrau/schwarz-schwarz/ schwarz/mondsilber	L1	LX5R
titangrau-titangrau	I1	IK
Alcantara/Leder-Kombination	PF	
	PM	N7U