

Fahrzeugbewertung

vom 15.04.2025



Harley-Davidson
FLS Softail Slim / 103



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 15.04.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	08.04.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	10.04.2025 10:20 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 6.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	Harley-Davidson
Typ / Untertyp	FLS Softail Slim / 103
KBA-Nummer	1008/000
Fahrzeug-Ident-Nummer	[REDACTED] identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	01.07.2016 / 21.02.2025
Hubraum / Leistung	1.690 cm ³ / 58 kW
Motor	Motor 1690 ccm - 58 kW
Getriebe	Manuell
Sitze	1
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Riemenantrieb
Anzahl Vorbesitzer	nicht bekannt
nächste HU	08/2025
Laufleistung abgelesen	78.026 km
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Verkehrssicherheit	verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher, vorübergehend stillgelegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend
Reparierte Vorschäden	keine erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Metzeler	140/75 R17 67V ME 888 Marathon Ultra Front M/C
2	Metzeler	200/55 R17 78V ME 888 Marathon Ultra Rear M/C
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

4
3,5

Zusatzausstattung

Sonderlenker Hersteller Global Motorsport, seitlicher Kennzeichenhalter, seitliche Packtasche, Klappenauspuffanlage KessTech CAN-HD V4 verbaut

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 08.04.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt

Zeitwert

EUR

6.000,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 09.04.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

6.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 21 Seiten inkl. 30 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 15.04.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht vorn links



Bild: 3 Diagonalansicht hinten links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von links



Bild: 6 Seitenansicht von rechts



Bild: 7 Frontansicht



Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 10 Übersichtsaufnahme Lenker und Tachometer



Bild: 11 Ausweisung Lenker in geänderte Perspektive und Hauptscheinwerfer.



Bild: 12 Detailansicht Kraftstofftank



Bild: 13 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 14 Seitenansicht Kraftstofftank



Bild: 15 Ausweisung Sitzbank



Bild: 16 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn



Bild: 17 Ansicht Bremsanlage Vorderachse



Bild: 18 Ansicht Trittbrett vorn links



Bild: 19 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 20 Ansicht Abgasanlage mit Klappensteuerung



Bild: 21 Ausweisung Modul Klappensteuerung Abgasanlage



Bild: 22 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten



Bild: 23 Ausweisung Bremsanlage Hinterachse



Bild: 24 Detailansicht Hecksegment



Bild: 25 Ansicht Packtasche



Bild: 26 Ansicht seitlicher Kennzeichenhalter



Bild: 27 Ansicht Heckfender



Bild: 28 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Harley-Davidson	Besichtigungsdatum	10.04.2025
Modell	FLS Softail Slim, 103,	Farbe	
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	1008/000
Anzahl Halter	Unbekannt	Motorsteuerung (Takt)	
Erstzulassung / HU	01.07.2016 / 08.2025	Tankinhalt	
Laufleistung (abgelesen)	78.026 km	Zustand	normal
VIN		Unfallschaden	unbekannt
Leistung	58 kW / 79 PS		
Hubraum	1690 ccm		
Motorart	Benzin		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Metzeler	140/75R17	67	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /	mm /--
Reifen Achse 2	Metzeler	200/55R17	78	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,5 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

6.000,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 15.04.2025 zum 10.04.2025

Datenstand

04/2025

Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	10.04.2025
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	████████████████████	KBA-Schlüssel	1008/000

Ausstattungen

Zusatzausstattung

- > Klappenauspuffanlage KessTech CAN-HD V4 verbaut
- > seitliche Packtasche
- > seitlicher Kennzeichenhalter
- > Sonderlenker Hersteller Global Motorsport

Bemerkungen

Das gegenständliche kann nicht in dem Gebrauchtfahrzeugbewertungssystem der DAT-Ostfildern GmbH bewertet werden. Diesbezüglich erfolgte eine freie Fahrzeugbewertung unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren. Das gegenwärtige Fahrzeug stellt sich in einem normalen Zustand für Alter und Laufleistung dar.