



# Gutachten

## Fahrzeugbewertung

05146WF23

15.09.2023



# schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 15.09.2023

## Gutachten

**05146WF23**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	25.08.2023 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	14.09.2023 10:00 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Besichtigt durch	Falk Schmalfuß
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert (steuerneutral)	EUR	5.200,00

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	up! (121)(08.2011->2016) / move up!
KBA-Nummer	0603/BGU
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZAAZGD114994
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste Zulassung	19.07.2016
Hubraum / Leistung	999 cm <sup>3</sup> / 44 kW
Motor	Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	5 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	929 / 1.290 / 436 kg
Länge / Breite / Höhe	3.540 / 1.645 / 1.489 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Anzahl Vorbesitzer	Original Zulassungsbescheinigung 2
nächste HU	09/2023
Laufleistung abgelesen	63.037 km
Farbe	white
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Karosseriezustand	normaler Zustand
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	keine feststellbar
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar

### **montierte Bereifung**

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Semperit	185/50 R16 81H Speed-Life 2
2	Semperit	185/50 R16 81H Speed-Life 2
Reifenzustand		verkehrssicher

### Profiltiefe in mm

links	rechts
7,5	7,5
7,5	7,5

### **Serienausstattung**

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel lackiert, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fzg. ohne Start/Stop-Anlage, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumboden verschiebbar, Getriebe 5-Gang, Handschuhfach mit Klappe, Heckscheibe heizbar,

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Heckscheibenwischer, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Komfort-Paket, Kopfstützen hinten (2-fach), Lenkrad (3 Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Radstand 2421 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzbank umklappbar, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt

## **Sonderausstattung**

Cool & Sound-Paket 1, Drive-Paket, Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more), Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Sonderlackierung Candy-weiss, Winter-Paket, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

## **Zusatzausstattung**

Fahrwerksfedern, LM-Felgen

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 25.08.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WVVZZZAAZGD114994 durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	118 µm
Kotflügel, vorn rechts	139 µm
Tür, vorn rechts	118 µm
Tür, hinten rechts	123 µm
Seitenwand, hinten rechts	125 µm
Heckklappe	108 µm
Seitenwand, hinten links	123 µm
Tür, hinten links	130 µm
Tür, vorn links	117 µm
Kotflügel, vorn links	131 µm
Dach	117 µm

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 2
- 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Fahrzeug lies sich zum Zeitpunkt der Besichtigung starten
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Abgasanlage hörbar - undicht
- Fehlerauslese durchgeführt - Protokoll liegt bei
- Hagelschaden Dach (ca. 30-35 Dellen)
- 2x Dellen Dachholm links
- Bremsanlage Vorderachse Verschleißgrenze erreicht
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

**Zeitwert** **EUR** **5.200,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 14.09.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**5.200,00 EUR (steuerneutral)**

### Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

## Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 35 Seiten inkl. 54 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

*Der Sachverständige*

Dresden, 15.09.2023



**Falk Schmalfuß**  
KFZ-Sachverständiger  
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Innenraum, vorn links




Bild: 11 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 12 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 13 Detailansicht Innenraum



Bild: 14 Detailansicht Innenraum



Bild: 15 Ausweisung Bordliteratur



Bild: 16 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden



Bild: 17 Detailansicht Innenraum




Bild: 18 Detailansicht Innenraum, vorn links



Bild: 19 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 20 Innenraum, hinten links



Bild: 21 Detailansicht IFondbereich



Bild: 22 Ansicht Kofferraum



Bild: 23 Detailansicht Kofferraum



Bild: 24 Detailansicht Innenraum



Bild: 25 Einzelansicht Himmel innen.



Bild: 26 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 27 Innenraum, hinten rechts



Bild: 28 Detailansicht Sitzbank hinten



Bild: 29 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 30 Innenraum, vorn rechts



Bild: 31 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 32 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 33 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 34 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 35 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 36 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen





Bild: 37 ABE LM-Felgen vorhanden



# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Bild: 38 Teilegutachten Fahrwerksfedern vorhanden.




Bild: 39 Letzter Service, lt. Hinweisschild Motorraum.

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047



Bild: 40 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

19.07.2016	0603	BGL000421	02	01	0044/05000	160
M1	AB		03540-03543		1641-1645	
WWWZZAAZGD114994		4	1463-1504		000929--	
VOLKSWAGEN, VW						
AA			0105	001290	001290	
ABCHYA			00680	00640	-	
FM5FM5CF0097MMVR0N1SVW61			00680	00640	-	
			078	03750	071	
UPI					004	-
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T			
FZ Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			165/70 R14 81T			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*136/2014W			WEIß		0	
EURO6;W;P/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*14			
BENZIN			22.09.2015	K	EQ380902	
0001	36WD	00999				

Bild: 41 Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II vorhanden



Bild: 42 Ausweisung HU




Bild: 43 EG-Bescheinigung vorhanden



Bild: 44 Detailansicht Schweller links



Bild: 45 Detailansicht Schweller rechts



Bild: 46 Einzelansicht Hinterachse links



Bild: 47 Einzelansicht Hinterachse rechts



Bild: 48 Detailansicht Bremsanlage Vorderachse



Bild: 49 Ausweisung Hagelschaden Fahrzeugdach



Bild: 50 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 51 2x Dellen in Dachholm links



Bild: 52 Ansicht Heckverkleidung rechts ....



Bild: 53 ... der Lackaufbau ist partiell abgetragen sowie sichtbar vereinzelt ausgelegt.



Bild: 54 Frontverkleidung rechts unten partiell im Lackaufbau abgetragen.

## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	up! (121)(08.2011->2016), 1.0, move up! (EURO 6), 2015 - 2016		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	14.09.2023
Vorgangsname	05146WF23	Farbe	white
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 905 101 004 0003 DE006
Erstzulassung / HU	19.07.2016/09.2023	KBA-Schlüssel	0603/BGU
Laufleistung (abgelesen)	63.037 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	WVWZZZAAZGD114994	Sitzplätze / Türen	4 / 5
Leistung	44 kW / 60 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6
Hubraum	999 ccm	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unfallfrei
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

#### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Semperit	185/50R16	81	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reifen Achse 2	Semperit	185/50R16	81	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--

### Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

#### Zeitwert

**5.200,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

**Besteuerungsart: Differenzbesteuerung**

**Wertfeststellung am 15.09.2023 zum 14.09.2023**

**Datenstand**

**09/2023**



Bezeichnung **05146WF23**  
Amtl. Kennzeichen  
Fahrzeug-Ident.Nr **WVWZZZAAZGD114994**

Besichtigungsdatum **14.09.2023**  
DAT Europa-Code® **01 905 101 004 0003 DE006 5584**  
KBA-Schlüssel **0603/BGU**

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Ausstellfenster hinten
- > Außenspiegel lackiert
- > Bremsassistent
- > Doppeltonhorn
- > Drehzahlmesser
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Gepäckraumboden verschiebbar
- > Getriebe 5-Gang
- > Handschuhfach mit Klappe
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Innenspiegel abblendbar
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
  - Ausstellfenster hinten
- > Komfort-Paket
  - Sitz vorn links höhenverstellbar, Fensterheber elektrisch vorn, Zentralverriegelung, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Doppeltonhorn
- > Kopfstützen hinten (2-fach)
- > Lenkrad (3 Speichen)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- > Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- > Nebelschlussleuchte
- > Nichtraucher-Paket
- > Radstand 2421 mm
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Rücksitzbank umklappbar
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- > Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel
- > Stoßfänger lackiert
- > Tagfahrlicht
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Wegfahrsperrung (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt

### > Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

- > Cool & Sound-Paket 1
  - Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player), Dachantenne, Multimediabuchse AUX-IN, Klimaanlage Climatic
- > Drive-Paket
  - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion
- > Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more)
- > Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
  - Wagenheber und Bordwerkzeug
- > Sonderlackierung Candy-weiss
- > Winter-Paket
  - Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel asphärisch, links, Nebelscheinwerfer integriert, Sitzheizung vorn
- > Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

### Zusatzausstattung

- > Fahrwerksfedern
- > LM-Felgen



Bezeichnung	05146WF23	Besichtigungsdatum	14.09.2023
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 905 101 004 0003 DE006 5584
Fahrzeug-Ident.Nr	WVWZZZAAZGD114994	KBA-Schlüssel	0603/BGU

## Bemerkungen

---

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

# 2016 (G) Volkswagen Fahrzeug-Diagnosebericht

## Fahrzeuginformationen

2016 (G)/Volkswagen/12/BL - up! 2012 >/CHYA 1,0l Motronic / 44kW

Kilometerstand: 63030km

FIN: WVVZZZAAZGD114994

Kennzeichen: VW UP!

## Kundeninformationen

Name: --

Tel: --

## Geräteinformation

Gerät: D1 Lite

Seriennummer: V17GM6C01087

Version: V5.00

Reparaturauftragsnummer:  
V17GM6C0108720230914102139736

## Gescannte Systeme( 12 )

System	Status/DTC
01 - Motorelektronik	✓ 0
03 - Bremsenelektronik	✓ 0
09 - Elektronische Zentralelektrik	✓ 0
10 - Einparkhilfe 2	✓ 0
15 - Airbag	✓ 0
17 - Schalttafeleinsatz	✓ 0
19 - Diagnoseinterface für Datenbus	✓ 0
25 - Wegfahrsicherung	✓ 0
44 - Lenkhilfe	✓ 0
56 - Radio	✓ 0
61 - Batterieregelung	✓ 0
AD - Sensorik für Bremssysteme	✓ 0

## DTC ( 0 )

## Technikerhinweise

Kundenname: \_\_\_\_\_

Techniker: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Hinweis: Speichern Sie bitte eine Kopie dieses Berichts für Ihre Archive.