

# Fahrzeugbewertung

vom 03.06.2025



Harley-Davidson

FLS Softail Slim / 103

1HD1

Staatsanwaltschaft Dresden  
Abteilung I C  
Lothringer Str. 1  
01069 Dresden

Dresden, den 03.06.2025

## Gutachten

### Betrifft

Auftrag vom / durch  
Besichtigungsdatum  
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung  
08.04.2025 / Auftraggeber  
10.04.2025 10:20 Uhr  
Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden  
01936 Laußnitz  
Vertretungsperson von Auftraggeber

Anwesend

### Zusammenfassung des Gutachtens:

#### Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

#### Fahrzeugbewertung

EUR 3.000,00

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeugart                           | Kraftrad                                                                                |
| Aufbauart                             | Kraftrad                                                                                |
| Fabrikat                              | Harley-Davidson                                                                         |
| Typ / Untertyp                        | FLS Softail Slim / 103                                                                  |
| KBA-Nummer                            | 1008/000                                                                                |
| Fahrzeug-Ident-Nummer                 | <div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px;"></div>                |
|                                       | identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1                                 |
| Erste / Letzte Zulassung              | 01.07.2016 / 21.02.2025                                                                 |
| Hubraum / Leistung                    | 1.690 cm³ / 58 kW                                                                       |
| Motor                                 | Motor 1690 ccm - 58 kW                                                                  |
| Motorart / Zylinder                   | Benzin / 2                                                                              |
| Getriebe                              | Manuell                                                                                 |
| Sitze                                 | 1                                                                                       |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 321 / 526 / 205 kg                                                                      |
| Anzahl Achsen / davon angetrieben     | 2 / 1                                                                                   |
| Antriebsart                           | Riemenantrieb                                                                           |
| Anzahl Vorbesitzer                    | nicht bekannt                                                                           |
| nächste HU                            | 08/2025                                                                                 |
| Laufleistung abgelesen                | 78.026 km                                                                               |
| Lackzustand                           | normale Gebrauchsspuren                                                                 |
| Verkehrssicherheit                    | keine Angabe                                                                            |
| Karosseriezustand                     | normaler Zustand                                                                        |
| Besichtigungszustand                  | unveränderter Zustand, unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher, vorübergehend stillgelegt |
| Besichtigungsbedingungen              | allgemein ausreichend                                                                   |
| Reparierte Vorschäden                 | Nach Recherche importiertes Unfallfahrzeug - Neuaufbau                                  |
| Nichtreparierte Vorschäden            | Gebrauchsspuren                                                                         |

### **montierte Bereifung**

| Achse         | Hersteller | Dimension / Bezeichnung                        | Profiltiefe in mm |
|---------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Metzeler   | 140/75 R17 67V ME 888 Marathon Ultra Front M/C | 4                 |
| 2             | Metzeler   | 200/55 R17 78V ME 888 Marathon Ultra Rear M/C  | 3,5               |
| Reifenzustand |            | verkehrssicher                                 |                   |

**Zusatzausstattung**

Sonderlenker Hersteller Global Motorsport, seitlicher Kennzeichenhalter, seitliche Packtasche, Klappenauspuffanlage KessTech CAN-HD V4 verbaut

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 08.04.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- US Import Fahrzeug
- ehemaliges Unfallfahrzeug !!!
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt

**Zeitwert**

**EUR**

**3.000,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 10.04.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**3.000,00 EUR** (*differenzbesteuert*)

*Hinweis:*

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

**Gutachtenfertigungstellung**

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 21 Seiten inkl. 30 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

*Der Sachverständige*

Dresden, 03.06.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht vorn links



Bild: 3 Diagonalansicht hinten links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von links



Bild: 6 Seitenansicht von rechts



Bild: 7 Frontansicht



Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 10 Übersichtsaufnahme Lenker und Tachometer



Bild: 11 Ausweisung Lenker in geänderte Perspektive und Hauptscheinwerfer.



Bild: 12 Detailansicht Kraftstofftank



Bild: 13 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 14 Seitenansicht Kraftstofftank



Bild: 15 Ausweisung Sitzbank



Bild: 16 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn



Bild: 17 Ansicht Bremsanlage Vorderachse



Bild: 18 Ansicht Trittbrett vorn links



Bild: 19 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 20 Ansicht Abgasanlage mit Klappensteuerung



Bild: 21 Ausweisung Modul Klappensteuerung Abgasanlage



Bild: 22 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten



Bild: 23 Ausweisung Bremsanlage Hinterachse



Bild: 24 Detailansicht Hecksegment



Bild: 25 Ansicht Packtasche



Bild: 26 Ansicht seitlicher Kennzeichenhalter



Bild: 27 Ansicht Heckfender



Bild: 28 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel

|                                                        |      |           |              |   |      |       |     |
|--------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|---|------|-------|-----|
| 01.07.2016                                             | 1008 | 00000000- | 2            | - | 58   | /5010 | 190 |
| L3e-A3                                                 | -    | -         | 2350         | - | 990  | -     | -   |
| 1H                                                     | 5    | -         | 1100         | - | 321  | -     | -   |
| HARLEY-DAVIDSON                                        | -    | -         | -            | - | 0,18 | -     | -   |
| FS2                                                    | -    | -         | -            | - | 526  | -     | -   |
| -                                                      | -    | -         | 195          | - | 331  | -     | -   |
| -                                                      | -    | -         | 195          | - | 331  | -     | -   |
| -                                                      | -    | -         | 93           | - | 2505 | 78    | -   |
| -                                                      | -    | -         | -            | - | 2    | -     | -   |
| FLS                                                    | -    | -         | 140/75R17M/C | - | 67V  | -     | -   |
| HARLEY-DAVIDSON(USA)                                   | -    | -         | 200/55R17M/C | - | 78V  | -     | -   |
| 2rädrr. KR > 35 kW                                     | -    | -         | -            | - | -    | -     | -   |
| -                                                      | -    | -         | -            | - | -    | -     | -   |
| 97/24/5*2009/108C                                      | -    | -         | -            | - | -    | -     | -   |
| 2006/72;C;AB 130 KM/H                                  | -    | -         | -            | - | -    | -     | -   |
| Benzin                                                 | -    | -         | -            | - | -    | -     | -   |
| 0001                                                   | 0214 | 1690      | -            | - | -    | -     | -   |
| BAUDATUM:04*2016;M.SEITL.KENNZEICHENHALTER, KENNZ.:RC3 |      |           |              |   |      |       |     |
| 8001; M.SONDERLENKER, HERST.:GLOBAL MOTORSPORT, TYP: C |      |           |              |   |      |       |     |
| CI-BONANZA, BREITE:820MM/HÖHE:220MM;M.OFFEN. LUFTFILTE |      |           |              |   |      |       |     |
| R, DURCHM.:150MM/H.:60MM*                              |      |           |              |   |      |       |     |

Kennzeichen entstempelt

Bild: 29 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden

|                                      |                                                                     |                                               |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| (Nummer der Zulassungsbescheinigung) |                                                                     | (Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode) |              |
| D.1                                  | Marke                                                               | HARLEY-DAVIDSON                               |              |
| D.2                                  | Typ                                                                 | FS2                                           |              |
| D.3                                  | Handelsbezeichnung                                                  | FLS                                           |              |
| (2)                                  | Handelsbezeichnung                                                  | HARLEY-DAVIDSON(USA)                          |              |
| (2.1)                                | Code in (2)                                                         | 1008                                          | 0000 00000 - |
| E                                    | Fahrzeug-Identifizierungsnummer                                     | 1HD1                                          | 5            |
| J                                    | Fahrzeugklasse                                                      | L3e-A3                                        | -            |
| (5)                                  | Bestimmung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus                       | 2rädrr. KR > 35 kW                            | -            |
| R                                    | Farbe des Fahrzeuges                                                | -                                             | -            |
| P.1                                  | Hubraum in cm³                                                      | 1690                                          | 58 /5010     |
| P.3                                  | Kraftstoffart oder Energiequelle                                    | Benzin                                        | 0001         |
| K                                    | Nummer der EU-Typgenehmigung oder der Äquivalenz zur Typgenehmigung | -                                             | -            |
| (17)                                 | Markenname des Herstellers                                          | E                                             | -            |
| (25)                                 | Der bisherige FZ-Brief / ZBII: wurde aufgegeben                     |                                               |              |

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

Bild: 30 Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden



## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

### Fahrzeugdaten

|                          |                        |                       |                           |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Hersteller               | Harley-Davidson        |                       |                           |
| Modell                   | FLS Softail Slim, 103, |                       |                           |
| Amtl. Kennzeichen        |                        | Besichtigungsdatum    | 10.04.2025                |
| Vorgangsname             |                        | Farbe                 |                           |
| Anzahl Halter            | Unbekannt              | DAT Europa-Code®      |                           |
| Erstzulassung / HU       | 01.07.2016 / 08.2025   | KBA-Schlüssel         | 1008/000                  |
| Laufleistung (abgelesen) | 78.026 km              | Motorsteuerung (Takt) |                           |
| VIN                      | 1HD1                   | Tankinhalt            |                           |
| Leistung                 | 58 kW / 79 PS          | Zustand               | normal                    |
| Hubraum                  | 1690 ccm               | Unfallschaden         | Unfallschaden (repariert) |
| Motorart                 | Benzin                 |                       |                           |

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

|                  |          |           |    |   |                         |       |        |
|------------------|----------|-----------|----|---|-------------------------|-------|--------|
| Montierte Reifen |          |           |    |   |                         |       |        |
| Reifen Achse 1   | Metzeler | 140/75R17 | 67 | V | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | 4,0 / | mm /-- |
| Reifen Achse 2   | Metzeler | 200/55R17 | 78 | V | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | 3,5 / | mm /-- |

### Bewertung

|                                                                                                                                                                                      |            |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der |            |                     |            |
| <b>Zeitwert</b>                                                                                                                                                                      |            | <b>3.000,00 EUR</b> |            |
| Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.                                                                                                       |            |                     |            |
| Besteuerungsart: Differenzbesteuerung                                                                                                                                                |            |                     |            |
| Wertfeststellung am                                                                                                                                                                  | 03.06.2025 | zum                 | 10.04.2025 |
|                                                                                                                                                                                      |            | Datenstand          | 06/2025    |

|                   |  |                    |            |
|-------------------|--|--------------------|------------|
| Bezeichnung       |  | Besichtigungsdatum | 10.04.2025 |
| Amtl. Kennzeichen |  | DAT Europa-Code®   |            |
| Fahrzeug-Ident.Nr |  | KBA-Schlüssel      | 1008/000   |

## Ausstattungen

---

### Zusatzausstattung

- > Klappenauspuffanlage KessTech CAN-HD V4 verbaut
- > seitliche Packtasche
- > seitlicher Kennzeichenhalter
- > Sonderlenker Hersteller Global Motorsport

## Bemerkungen

---

Das gegenständliche kann nicht in dem Gebrauchtfahrzeighbewertungssystem der DAT-Ostfildern GmbH bewertet werden. Diesbezüglich erfolgte eine freie Fahrzeugbewertung unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren. Das gegenwärtige Fahrzeug stellt sich in einem normalen Zustand für Alter und Laufleistung dar.

### Hinweis:

Das gegenständliche Fahrzeug ist ein US-Import, laut Recherche der VIN ein UNFALLFAHRZEUG !

