

Fahrzeugbewertung

vom 07.05.2025



Porsche

Macan (Typ 95BA)(11.2013->) / S Diesel



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 07.05.2025

G u t a c h t e n

| | |
|---------------------|--|
| Betrifft | Fahrzeugbewertung |
| Auftrag vom / durch | 31.03.2025 / Auftraggeber |
| Besichtigungsdatum | 10.04.2025 |
| Besichtigungsort | Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz |
| Anwesend | Vertretungsperson von Auftraggeber |

Zusammenfassung des Gutachtens:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Beurteilung | Fahrzeugbewertung |
| Zeitwert (differenzbesteuert) | EUR 26.700,00 |

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fahrzeugart | Pkw, SUV, Kleintransporter |
| Aufbauart | Sport-Utility-Vehicle |
| Fabrikat | Porsche |
| Typ / Untertyp | Macan (Typ 95BA)(11.2013->) / S Diesel |
| KBA-Nummer | 0583/AGY |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | XXXXXXXXXX identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2 |
| Erste Zulassung | 22.02.2017 |
| Hubraum / Leistung | 2.967 cm ³ / 190 kW |
| Motor | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW V6 TDI KAT |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Diesel / 6 / V-Motor |
| Abgascode | Euro 6 |
| Getriebe / Anzahl der Gänge | Automatik / 7 |
| Türen / Sitze | 5 / 5 |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 1.955 / 2.575 / 620 kg |
| Länge / Breite / Höhe | 4.697 / 1.923 / 1.624 mm |
| Anzahl Achsen / davon angetrieben | 2 / 2 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Anzahl Vorbesitzer | 3 |
| nächste HU | 08/2026 |
| Laufleistung abgelesen | 130.214 km |
| Farbe | Unifarbe Lemongelb |
| Lackart | uni (2-Schicht) |
| Lackzustand | normale Gebrauchsspuren |
| Allgemeinzustand | dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal |
| Verkehrssicherheit | keine Angabe |
| Karosseriezustand | normaler Zustand |
| Zustand des Innenraumes | normale Gebrauchsspuren |
| Besichtigungszustand | unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt |
| Besichtigungsbedingungen | allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung |
| Nichtreparierte Vorschäden | Frontschaden links |
| Bemerkung | Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar |

montierte Bereifung

| Achse | Hersteller | Dimension / Bezeichnung |
|---------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | Vredestein | 265/40 R21 105Y Quattrac PRO XL FSL |
| 2 | Vredestein | 295/35 R21 107Y Wintrac Pro XL FSL |
| Reifenzustand | | verkehrssicher II DOT 4423 |

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 5 | 5 |
| 5,5 | 5,5 |

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustik-Paket, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 105 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Dachspoiler schwarz hochglänzend, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsblenden (Aluminium), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Getränkehalter, Heckdiffusor lackiert, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Alcantara, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 3-Zonen, Komfort-Kopfstützen, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz, Motor 3,0 Ltr. - 190 kW V6 TDI KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Porsche Stability Management (PSM), Porsche Traction Management (PTM), Radstand 2807 mm, Reifen vorn/hinten: 235/60 R18 ...V / 255/55 R18 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Audio, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS), Blinkleuchten seitlich, Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System), Dachreling mit Dachleisten, Diebstahl-Warnanlage, Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View, Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige, Fahrzeugschlüssel in Wagenfarbe lackiert inkl. Leder-Etui, Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz), Feuerlöscher, Frontkamera, Fußmatten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Heckleuchten LED, abgedunkelt, Home-Link (Garagentoröffner), Innenausstattung: Luftdüsen Leder, Interieur-Paket: Leder, Keramik-Bremsanlage (Porsche Ceramic Composite Brake, PCCB), Koffer-/Laderaummanagement-System, Komfortzugang (Schlüssellose Türentriegelung), Kopfstützen vorn und hinten mit Porschewappen, Kraftstofftank: 75 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion, Licht-Komfort-Paket, LM-Felgen vorn/hinten: 9x21 / 10x21 (Sport Classic Rad, schwarz, Hochglanz lackiert), Luftfederung elektronisch geregelt, Panorama-Schiebedach zweiteilig vorn elektrisch, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Car Connect, Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul, Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig, Raucher-Paket, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schriftzug Porsche lackiert, Seitenairbag hinten, Sicherheitsgurte farbig, Sitzbelüftung vorn, Sitzheizung vorn + hinten, Sound-System BOSE, Sport-Design-Paket, Sprachsteuerung System, Trittbretter seitlich, Wärmeschutzverglasung geräuschkämmend

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 31.03.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

| | |
|---------------------------|--------|
| Motorhaube | 232 µm |
| Kotflügel, vorn rechts | 201 µm |
| Tür, vorn rechts | 203 µm |
| Tür, hinten rechts | 201 µm |
| Seitenwand, hinten rechts | 205 µm |
| Heckklappe | 219 µm |
| Seitenwand, hinten links | 184 µm |
| Tür, hinten links | 203 µm |
| Tür, vorn links | 191 µm |
| Kotflügel, vorn links | 196 µm |
| Dach | 207 µm |

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 3
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Frontschaden links
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

26.700,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 09.04.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

26.700,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 47 Seiten inkl. 79 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 07.05.2025





Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht




Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach




Bild: 10 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 11 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 12 Innenraum, vorn links



Bild: 13 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 14 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 15 Detailansicht Innenraum



Bild: 16 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 17 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 18 Ausweisung Hinweis - Kombiinstrument



Bild: 19 Ausweisung Hinweis - Kombiinstrument



Bild: 20 Ausweisung Hinweis - Kombiinstrument



Bild: 21 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 22 Detailansicht Innenraum



Bild: 23 Detailansicht Innenraum



Bild: 24 Detailansicht Innenraum



Bild: 25 Detailansicht Innenraum



Bild: 26 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 28 Innenraum, hinten links



Bild: 29 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 30 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 31 Ansicht Kofferraum



Bild: 32 Detailansicht Kofferboden



Bild: 33 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 34 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 35 Innenraum, hinten rechts



Bild: 36 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 37 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 38 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 39 Innenraum, vorn rechts



Bild: 40 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 41 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 42 Übersichtsaufnahme Innenraum von rechts.



Bild: 43 Detailansicht Beifahrersitz mit Abnutzung Sitzwange rechts




Bild: 44 Detailansicht Beifahrersitz, die seitliche Lehnenwange ist materialbelastend markeirt / verkratzt.



Bild: 45 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 46 PCCB - Porsche Ceramic Composite Brake (Keramikbremsanlage)



Bild: 47 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 48 LM-Felge hinten links beschädigt.



Bild: 49 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 50 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 51 LM-Felge vorn rechts ist sichtbar im Grundmaterial abgetragen.



Bild: 52 Ansicht Hinterachse links



Bild: 53 Detailansicht Endschalldämpfer, dieser ist partiell deformiert.



Bild: 54 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 55 Übersichtsaufnahme Hecksegment unten



Bild: 56 Ansicht Vorderachse links



Bild: 57 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 58 Ansicht Frontscheibe



Bild: 59 ... Steinschlag im Sichtbereich.



Bild: 60 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 61 Ansicht Seitenschweller links



Bild: 62 Ansicht Seitenschweller rechts



Bild: 63 Übersichtsaufnahme Frontverkleidung von unten



Bild: 64 Ansicht Frontverkleidung, diese ist überstreckt deformiert.



Bild: 65 Hierbei ist ein horizontal bleibender Materialeinzug vorhanden.




Bild: 66 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 67 Weiterführend ist die Fronverkleidung unterhalb des Hauptscheinwerfers bleibend gestaucht.




Bild: 68 Die Einbaulage der zum angrenzenden Spoilereinsatz ist versetzt.



Bild: 69 Die Abdeckung ist lose und nach innen versetzt.



Bild: 70 Die Zusatzleuchte ist partiell abgetragen.



Bild: 71 Abdeckungsblende schwarz in der Farbgebung markiert.




Bild: 72 Ausweisung weitere Materialdeformation der Frontverkleidung.



Bild: 73 Dachhol rechts hinten punktuell gestaucht.



Bild: 74 Ansicht Fondtür rechts, diese ist partiell in der Türaußenhaut gestaucht.




Bild: 75 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden



Bild: 78 Ausweisung vorhandene Bordliteratur




Bild: 79 Serviceplan vorhanden 1. Eintrag: (Zwischenwartung mit BF-Wechsel) im Jahr 2019 bei 26.094km. 2. Eintrag: (Ölwechsel) im Jahr 2020 bei 43.697km. 3. Eintrag: (Wartung mit BF-Wechsel) im Jahr 2021 bei 47.969km 4. Eintrag: (Zwischenwartung mit BF-Wechsel mit vorhandenen Langzeitgarantie Zustandsbericht) im Jahr 2022 bei 65.331km. 5. Eintrag: (Ölwechsel) im Jahr 2023 bei 88.567km.



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------|
| Hersteller | Porsche | | |
| Modell | Macan (Typ 95BA)(11.2013->), Diesel S, 2014 - 2018 | | |
| Amtl. Kennzeichen | | Besichtigungsdatum | 10.04.2025 |
| Vorgangsname | | Farbe | Unifarbe Lemongelb |
| Anzahl Halter | 3 | DAT Europa-Code® | 01 710 055 003 0001 DE001 5662 |
| Erstzulassung / HU | 22.02.2017 / 08.2026 | KBA-Schlüssel | 0583/AGY |
| Laufleistung (abgelesen) | 130.214 km | Aufbau | Sport-Utility-Vehicle |
| VIN | | Sitzplätze / Türen | 5 / 5 |
| Leistung | 190 kW / 258 PS | Schadstoffklasse EU | Euro 6 |
| Hubraum | 2967 ccm | Zustand | normal |
| Motorart | Diesel | Unfallschaden | Unfallschaden (unrepariert) |
| Getriebe | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK) | | |

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|--|
| Montierte Reifen | | | | | | | |
| Reifen Achse 1 | Vredestein | 265/40R21 | 105 Y | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | 5,0 / | 5,0 mm /- | |
| Reifen Achse 2 | Vredestein | 295/35R21 | 107 Y | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | 5,5 / | 5,5 mm /- | |

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

26.700,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 07.05.2025 zum 10.04.2025

Datenstand

05/2025



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum **10.04.2025**
DAT Europa-Code® **01 710 055 003 0001 DE001 5662**
KBA-Schlüssel **0583/AGY**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Akustik-Paket
- > Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- > Anhängerkupplung Vorbereitung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Allradantrieb
- > Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. anklappbar
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Blinkleuchten LED
- > Bordcomputer
- > Dachspoiler schwarz hochglänzend
- > Einschaltautomatik für Fahrlicht
- > Einstiegsblenden (Aluminium)
- > Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- > Fensterheber elektrisch
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Frontscheibe mit Bandfilter oben
- > Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- > Getränkehalter
- > Heckdiffusor lackiert
- > Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- > Heckscheibe heizbar
- > Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Alcantara
- > Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfiler)
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaautomatik 3-Zonen
- > Komfort-Kopfstützen
- > Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- > Ladekantenschutz (Aluminium)
- > Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- > Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz
- > Motor 3,0 Ltr. - 190 kW V6 TDI KAT
- > Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- > Nebelscheinwerfer
- > Parkbremse elektrisch
- > Porsche Stability Management (PSM)
- > Porsche Traction Management (PTM)
- > Radstand 2807 mm
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt

- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Seitenairbag vorn
- > Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
- > Start/Stop-Anlage
- > Tagfahrlicht LED
- > Universal-Schnittstelle Audio
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- > Wegfahrsperrung
- > Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

- > Ablage-Paket
- > Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege
- > Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System) Porsche Car Connect
- > Dachreling mit Dachleisten
- > Diebstahl-Warnanlage
- > Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View
- > Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Frontkamera, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- > Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- > Fahrzeugschlüssel in Wagenfarbe lackiert inkl. Leder-Etui
- > Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz)
- > Feuerlöscher
- > Fußmatten
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- > Heckleuchten LED, abgedunkelt
- > Home-Link (Garagentoröffner)
- > Innenausstattung: Luftdüsen Leder
- > Interieur-Paket: Leder
- > Keramik-Bremsanlage (Porsche Ceramic Composite Brake, PCCB)
- > Koffer-/Laderaummanagement-System
- > Komfortzugang (Schlüssellose Türentriegelung)
- > Kopfstützen vorn und hinten mit Porschewappen
- > Kraftstofftank: 75 Ltr.
- > Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- > Licht-Komfort-Paket
- > LM-Felgen vorn/hinten: 9x21 / 10x21 (Sport Classic Rad, schwarz, Hochglanz lackiert)
- > Luftfederung elektronisch geregelt Porsche Active Suspension Management (PASM)
- > Panorama-Schiebedach zweiteilig vorn elektrisch
- > Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD -

durchgeführt von: |

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | ██████████ | Besichtigungsdatum | 10.04.2025 |
| Amtl. Kennzeichen | ██████████ | DAT Europa-Code® | 01 710 055 003 0001 DE001 5662 |
| Fahrzeug-Ident.Nr | ████████████████████ | KBA-Schlüssel | 0583/AGY |

- Navigationssystem
- > Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig
- > Raucher-Paket
- > Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- > Schriftzug Porsche lackiert
- > Seitenairbag hinten
- > Sicherheitsgurte farbig
- > Sitzbelüftung vorn
- > Sitzheizung vorn + hinten
- > Sound-System BOSE
- > Sport-Design-Paket
- > Sprachsteuerung System
- > Trittbretter seitlich
- > Wärmeschutzverglasung geräuschkämmend

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.: XXXXXXXXXX Datum: 06.05.2025
Hersteller Porsche
Haupttyp Macan (Typ 95BA)(11.2013->)
Untertyp S Diesel
Herstellercode: 95BAD1
Motorkennung:
Getriebekennung:
SilverDAT identifyCODE ®: 017100550030001
Bauzeit: 07.02.2017 (5662)
Motorvariante: Motor 3,0 Ltr. - 190 kW V6 TDI KAT
Connected Car Funktionen:

Ausstattung:

| Bezeichnung | M-Code (Hersteller) | AV-Code (DAT) |
|--|------------------------|------------------|
| 12 VOLT STECKDOSEN (4 STUECK) RDW | 7B3 | |
| 3-P.AUTOM.GURT HI. AU. GURTSTR. RDW | 3ZU | |
| 3-P.AUTOM.GURT VO.GURTSTR. HV RDW | 3QT | |
| 4 CORNER LUFTFEDERUNG CDC (PASM) | 1BK | 42600 |
| A-SPIEGEL, MEM., ABL. HEIZBAR, VOLLEL. | 6XT | 15801 |
| ABGASENDROHR F. ELEKTRISCHE AHV | 0P6 | 77714 |
| ABLAGEPAKET 1 | QE1 | 1201 |
| AGM-BATTERIE 580 A (105 AH) | J0P | 72908 |
| AIRBAG FAHRER/BEIF.(DEAKTIVIERBAR) | 4UE | 26909 |
| AKUSTIKPAKET DIESEL | 3W8 | 2174 |
| ALARMANLAGE, INNENRAUMUEB.OHNE VTS | 7AK | 38000 |
| ALU-PAKET SCHWARZ (BLACKLINE) | QJ4 | 4305 |
| ALU-PAKET SCHWARZ (BLACKLINE) | QJ4 | 20037 |
| ANB. VERBR. RADLAUF SCHWARZ | 6GF | 20208 |
| ARMATURENTAFEL IN LEDER | 4N8 | |
| AUFKLEBER/SCHILDER IN DEUTSCH | 0SB | |
| AUSSENSPIEGEL LINKS, ASPHAERISCH | 5SL | 15804 |
| AUSSENSPIEGEL RECHTS, KONVEX | 5RQ | 15702 |
| AUTOMATISCHE DISTANZREGELUNG (ACC) | 8T3 | 26705 |
| BAUTEILESATZ OHNE LAENDERSPEZ. BAUV | B0A | |
| BECHERHALTER AN RUECKSITZLEHNE | 4M3 | |
| BETRIEBSERLAUBNIS ERSTZULASSUNG | C00 | |
| BORDLITERATUR IN DEUTSCH (INLAND) | 0VC | |
| DACHRELING SCHWARZ | 3S5 | 16005 |
| DAEMMGLAS IM FOND | VW5 | 22217 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| DEKOREINLAGEN KLAVIERLACKOPTIK | 5TL | 1077 |
| DIVERSITY - ANTENNEN | 8L6 | |
| DOPPELTON-SIGNALHORN | 8Y1 | |
| DREHSTROMGENERATOR 180 A (CYE) | 8GV | |
| EIN-/AUSSTIEGS-KOMFORTBELEUCHTUNG | 9TF | |
| EINSTIEGSLEISTEN INDIVIDUAL R-50 | 7M9 | 13102 |
| EL. STABILISIERUNGSPROGR. OHNE HBV | 1AT | |
| ENTFALL MODELLB., PORSCHE U. DIESEL | 0PA | |
| FEUERLOESCHER (UNTER BEIFAHRERSITZ) | 6A7 | 39000 |
| FOLIENKOMPLETTBEKL. OHNE TRANSPORTW | 5K7 | |
| FUSSMATTEN VORN UND HINTEN | 0TD | 28399 |
| GARAGENTOROEFFN. (HOMELINK) 433MHZ | VC1 | 24906 |
| GESCHLOSSENER AUFBAU | K4H | |
| GROSSDACHSYSTEM PORSCHE | 3FU | 16708 |
| GROSSDACHSYSTEM PORSCHE | 3FU | 16711 |
| GRUNDAUSSTATTUNG | A8B | |
| HIMMEL STANDARD STOFF (RDW) | 6NJ | 27798 |
| INNENRUECKSPIEGEL AUTOM. ABBLENDEND | 4L6 | 15801 |
| INSTR.-EINSATZ, ANZEIGE KM/H, RDW | U5A | |
| KEIN SONDERFAHRZEUG, STANDARD-AUSF. | F0A | |
| KEINE AKTIONSAUSFUEHRUNG | E0A | |
| KENNZEICHENTRAEGER HINTEN (ECE) | 6P1 | |
| KENNZEICHENTRAEGER VORN (GROSS) ECE | 6W1 | |
| KINDERSITZVERANKERUNG SYSTEM ISOFIX | 3B4 | 39308 |
| KOMFORT-INNENBELEUCHTUNG (DIMMBAR) | 9MB | 1702 |
| KOMFORTLUFTDRUCK HIGHSPPEED | 6Y2 | |
| KOPFSTUETZEN VO+HI MIT GEPR. WAPPEN | 5ZF | 34726 |
| KRAFTSTOFFMARKT A | SM4 | |
| KRAFTSTOFFSYSTEM DIESEL - CR | 0F5 | |
| LADEKANTENSCHUTZ IN EDELSTAHL | 2P2 | 13320 |
| LADERAUMMANAGEMENT | 3GN | 39690 |
| LENKSAEULE AX.,VERT. EINST.+MEMORY | 2C4 | 69506 |
| LEUCHTWEITENREGULIERUNG,AUTOM.DYNAM | 8Q3 | 18205 |
| LINKSLENKER | L0L | |
| LUEFTUNGSGITTER STANDARD | 6KA | |
| MF-LEDERLENKRAD, 3 SP., BEHEIZBAR | 2ZH | 69008 |
| MF-LEDERLENKRAD, 3 SP., BEHEIZBAR | 2ZH | 69233 |
| MITTELKONSOLE LEDER GLATT | 3D8 | |
| MOTORKUEHLUNG AUSFUEHRUNG 1 | 8Z5 | |
| NEBELSCHEINWERFER | 8WB | 18300 |
| NETZTRENNWAND | 3CX | 27605 |
| NORMALLUFTFILTER | 1L0 | |
| OHNE ALTERNATIV-ANTRIEBSSYSTEM | 0K0 | |
| OHNE AUFKLEBER UND EMBLEME | 0KA | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| OHNE BEHEIZBARE SCHEIBENWASCHDUESEN | 9T0 | |
| OHNE CD-WECHSLER/CD-PLAYER | 7A0 | |
| OHNE DIEBSTAHLSCHUTZ MOTOR-SG | KE0 | |
| OHNE EINSATZ F. BETANKUNG - DIESEL | 2G0 | |
| OHNE ELEKTRONISCHES FAHRTENBUCH | 9NX | |
| OHNE FESTLEGUNG GEWICHTSKLASSE HA | 0YZ | |
| OHNE FESTLEGUNG GEWICHTSKLASSE VA | 0JZ | |
| OHNE INDIVIDUALEINBAU | FC0 | |
| OHNE KOMPASS | QR0 | |
| OHNE SKISACK (MIT DURCHLADEEINR.) | 3X0 | |
| OHNE SONDER-MASSNAHMEN (M1) | 3M0 | |
| OHNE SONNENSCHUTZROLLO | 3Y0 | |
| OHNE TRIEBWERKSUNTERSCHUTZ | 1SA | |
| OHNE TV-/SAT-EMPFANG | QV0 | |
| OHNE UNTERBODENSCHUTZ | 6EA | |
| OHNE VORDER-/HINTERACHSSPERRE | 1Y0 | |
| OHNE ZUSAETZLICHE BEREIFUNG | 2WA | |
| OHNE ZUSATZ-/STANDHEIZUNG | 9M0 | |
| RADNABENABDECKUNG, FARB. WAPPEN | 1NP | 50808 |
| RADSCHRAUBEN M. DIEBSTAHLSICHERUNG | 1PC | 51299 |
| RAMMSCHUTZMASSNAHMEN SEITLICH | VR1 | 12700 |
| RAUCHERAUSFUEHRUNG, ASCHER VO./HI. | 9JB | 4408 |
| REIFENDRUCKKONTROLLE 433 MHZ (CYE) | 7K3 | 25903 |
| SCHEIBE,DAEMMGLAS MIT BANDFILTER | 4GK | 22499 |
| SCHEIBENBREMSSEN HI 19" GELB (PCCB) | 2EH | |
| SCHEIBENBREMSSEN VO 19" GELB (PCCB) | 1LY | 40800 |
| SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE | 8X1 | 19000 |
| SEITENAIRBAG VO.+HI. MIT KOPFAIRBAG | 4X4 | 26906 |
| SEITLICHE BLINKLEUCHTEN | 8F2 | 18405 |
| SERIENFAHRZEUG PORSCHE | S3E | |
| SERIENKRAFTSTOFF-ERSTBEFUELL.18 L | 1Z6 | |
| SERVOLENKUNG | 1N1 | 69800 |
| SITZBELUEFTUNG VORN "KLIMASITZ" | 4D3 | 33408 |
| SITZBEZ. LEDER (GLATT) F. KLIMASITZ | N0Q | |
| SITZEINST.VORN EL.,BEIDE MIT MEMORY | 3PN | |
| SITZHEIZUNG VOR./HI. GETR. REGELB. | 4A4 | 29504 |
| SONNENBLENDEN, MAKE-UP-SPIEGEL BEL. | 5XC | 37905 |
| SOUNDPAKET 2 / HIGH-END KLANGSYSTEM | 9VL | 24700 |
| SPEZIELLES TYPSCILD FUER EG | 1EX | |
| SPORT DESIGN PAKET OHNE SCHWELLERBL | 2D2 | 3403 |
| SPORT DESIGN PAKET OHNE SCHWELLERBL | 2D2 | 20915 |
| SPORTSITZE VORN 18-WEGE | Q1J | 31901 |
| SPORTSITZE VORN 18-WEGE | Q1J | 31981 |
| SPORTSITZE VORN 18-WEGE | Q1J | 31982 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| SPRACHSTEUERUNG | QH1 | 24709 |
| STABILISATOR VORNE UND HINTEN | 0AB | |
| STANDARD-KLIMAZONEN | 0Y1 | |
| START/STOPP "DEFAULT ON" MIT REKUP | 7L8 | |
| STOSSFAENGER STANDARD | 2JB | |
| TAGFAHRLICHT,ASSISTENZFAHRL. RDW | 8K8 | 18604 |
| TAGFAHRLICHT,ASSISTENZFAHRL. RDW | 8K8 | 18904 |
| TIPTRONIC-BEDIENUNG AM LENKRAD | 2X2 | |
| TIRE FIT (PANNEN-SET) | 1G8 | 68802 |
| TUER-/SEITENVERKLEIDUNG VOLLLEDER | 3LH | |
| TUFTINGVELOURS-BODENBELAG,TRITTSCH. | 3ME | |
| TYPPRUEFLAND DEUTSCHLAND | B01 | |
| UMFANG AUS EXCLUSIVE/CT-PROGR. | SW5 | |
| VERBANDSMATERIAL, WARNDREIECK | 1T3 | |
| VORBEREIT. ANHAENGEVORRICHTUNG RDW | 1D7 | 14308 |
| WARTUNGSINTERVALLVERLAENGERUNG | QG1 | |
| XENON ECE RV (SCHWARZ) | 8EF | 18632 |
| ZIFFERNBLAETTER SILBER | 7V5 | |
| ZUZIEHHILFE FUER HECKKLAPPE | GY1 | 1024 |
| ZV KEYLESS-ENTRY MIT SAFESICHERUNG | 4F2 | 35510 |
| | 05A | |
| | 0LA | |
| | 0RZ | |
| | 0UD | |
| | 1E9 | |
| | 2B1 | |
| | 2HA | |
| | 2W0 | |
| | 5C1 | |
| | 5D8 | |
| | 5KH | |
| | 6F0 | |
| | 6FG | |
| | 6H0 | |
| | 6JD | |
| | 6RC | |
| | 7E6 | |
| | 7MM | |
| | 7ZK | |
| | 8G0 | |
| | 8N7 | |
| | 9P6 | |
| | AZ0 | |
| | DD7 | |

| | |
|---------|-------|
| EL5 | |
| EP0 | |
| ER1 | |
| FJ1 | |
| FW2 | |
| G1D | |
| H6P | |
| I8L | |
| IU0 | |
| IY2 | |
| L998 | |
| NZ0 | |
| TH1 | |
| UI6 | |
| UP9 | |
| UX7 | |
| V1P | |
| VIN10:H | |
| VIN11:L | |
| WHC:WP1 | |
| 51A | 731 |
| APL | 1025 |
| PP8 | 1702 |
| PA2 | 15801 |
| 8SB | 18802 |
| 8SB | 18815 |
| AAU | 19923 |
| 7UG | 25015 |
| 7G9 | 25059 |
| IV2 | 25076 |
| 9Q6 | 25704 |
| 7UG | 25812 |
| AVJ | 26123 |
| 9AQ | 29004 |
| 9AQ | 29005 |
| KK3 | 29099 |
| PE6 | 31981 |
| BFS | 35535 |
| 4E7 | 36100 |
| FI0 | 37012 |
| 7F4 | 39408 |
| 8A4 | 39840 |
| 9WT | 39911 |
| 9ZC | 39911 |

| | | |
|------------|-----|-------|
| | PB2 | 40800 |
| | PB2 | 42608 |
| | 7Y3 | 42907 |
| | 7Y3 | 42910 |
| | V95 | 51072 |
| | 0M2 | 77411 |
| COUNTRY:DE | | 99954 |

Farben:

| Bezeichnung | Farbcode ID | Farbcode | Lackart ID |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| Unifarbe n.Wahl | A1 | L998 | |
| ACHATGRAU LED | I1 | VL | |
| | I2 | LED | |
| | I3 | OQ3 | |