

Fahrzeugbewertung

vom 04.03.2025



Mercedes-Benz

CLA -Klasse / CLA 220

W1K1183 [REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 04.03.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	11.02.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	27.02.2025 10:30 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 15.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	CLA -Klasse / CLA 220
KBA-Nummer	1313/HYE
Fahrzeug-Ident-Nummer	W1K1183 [REDACTED] identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste / Letzte Zulassung	06.12.2019 / 21.02.2023
Hubraum / Leistung	1.991 cm ³ / 140 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.490 / 2.020 / 540 kg
Länge / Breite / Höhe	4.688 / 1.830 / 1.439 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	3
Laufleistung abgelesen	148.979 km
Farbe	MOJAVESILBER - METALLICLACK
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert, fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	lt. Aktenlage reparierter Schaden vorn links
Nichtreparierte Vorschäden	normale Gebrauchsschäden für Alter und Laufleistung
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Beide vorderen Fahrzeugtüren nachlackiert

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	225/45 R18 91Y Cinturato P7 (P7C2)
2	Pirelli	225/45 R18 91Y Cinturato P7 (P7C2)
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 1124

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7,5
7	7,5

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Design- und Ausstattungslinie Progressive, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hinterachse: Vierlenker, Hubraum 2,0 Liter, Karosserie: 4-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kühlergrill Diamant-Optik, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Reifen 205/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Seitenschweller Wagenfarbe, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Tempomat, USB-Anschluss im Fond, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Abgasanlage mit OPF - Generation 2.0, Aktive Motorhaube, Ambiente-Beleuchtung, Ausstattungs-Paket: Business, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Design- und Ausstattungslinie Progressive, Digitales Instrumenten-Display, Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Holz Linde, Innenhimmel schwarz, Kamerasystem 360 Grad, Klimaautomatik (Thermotronic), Komfortsitze vorn, Kraftstofftank: vergrößert, Kraftstofftanksystem für Euronorm 6d, Kältemittel R 1234 YF, Kühlerjalousie oben, regelbar (Airpanel), Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel), Lenkrad (Leder), LM-Felgen 7,5x18 (Vielspeichen), Media-Display, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, Motor-Leistungsreduzierung, Multibeam LED, Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP), Navigation Premium-Paket, Navigationssystem: Festplattennavigation, Park-Paket mit 360° Kamera, R4-Ottomotor M 260, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Sender für Garagentoröffner (integriert), Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Sitz-Komfort-Paket, Sitzheizung vorn, Sound-System, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Touchpad (Mittelkonsole), Vorteils-Paket, Änderungsjahr mit Code 800

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 11.02.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer W1K1183 [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	97 µm
Kotflügel, vorn rechts	190 µm
Tür, vorn rechts	103 µm
Tür, hinten rechts	109 µm
Seitenwand, hinten rechts	104 µm
Heckklappe	110 µm
Seitenwand, hinten links	107 µm
Tür, hinten links	118 µm
Tür, vorn links	180 µm
Kotflügel, vorn links	129 µm
Dach	101 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Slowakische Zulassung !!!
- Halteranzahl mind. 3
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Fahrzeug sprang zum Zeitpunkt der Besichtigung an
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

15.000,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 26.02.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

15.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 38 Seiten inkl. 64 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 04.03.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach




Bild: 10 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 11 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 12 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 13 Innenraum, vorn links



Bild: 14 Detailansicht Innenraum



Bild: 15 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 16 Ausweisung Hinweis - Fehlermeldung Kombiinstrument



Bild: 17 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 18 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 19 Detailansicht Innenraum



Bild: 20 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 21 Innenraum, hinten links



Bild: 22 Ansicht Kofferraum



Bild: 23 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 24 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 25 Innenraum, hinten rechts



Bild: 26 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 27 Innenraum, vorn rechts



Bild: 28 Innenraum, vorn rechts




Bild: 29 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 30 Ansicht Antriebsaggregat




Bild: 31 Ausweisung Kennschild Motorraum




Bild: 32 Aufkleber Service 2024




Bild: 33 Fahrzeug online verifiziert.



Bild: 34 Ansicht Hinterachse links



Bild: 35 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 36 Übersicht Heckboden.



Bild: 37 Detailsansicht Unterboden



Bild: 38 Weitere Detailansicht Unterboden.



Bild: 39 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 40 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 41 Detailansicht, LM-Felge partiell beschädigt.



Bild: 42 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 43 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 44 Ansicht wie vor, LM-Felge beschädigt.



Bild: 45 Weitere Detailansicht mit Ausweisung Beschädigung.



Bild: 46 Weitere Beschädigung



Bild: 47 Detailansicht



Bild: 48 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 49 LM-Felge vorn rechts beschädigt.



Bild: 50 Weitere Beschädigung



Bild: 51 Weitere Beschädigung




Bild: 52 Weitere Beschädigung



Bild: 53 Ansicht Frontverkleidung, ...



Bild: 54 ... diese ist streifend im Lackaufbau markiert.



Bild: 55 Explizite Detailansicht



Bild: 56 Detailansicht Frontverkleidung von unten.



Bild: 57 Einzeldarstellung Motorhaube, diese ist im vorderen Segment mit einer Lackschutzfolie ausgestattet.



Bild: 58 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 59 Ansicht Frontscheibe



Bild: 60 ... diese hat einen sichtbaren Steinschlag im unteren Segment



Bild: 61 Außenspiegel rechts im Lackaufbau markiert.



Bild: 62 Ansicht Heckverkleidung ...



Bild: 63 ... diese ist streifend im Lackaufbau markiert.

<p>5. Voll elektrische Fahrzeuge und/oder aufstufbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemäß Verordnung, BUN 2017/151</p> <p>5.1. Voll elektrische Fahrzeuge</p> <p>Verbrauch elektrische Energie - kWh Elektrischer Reichweite - km Elektrische Reichweite ansonsten - km</p> <p>5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge</p> <p>Verbrauch Elektrische Energie - kWh Elektrische Reichweite mit elektrischer Reichweite - km Elektrische Reichweite mit elektrischer Reichweite abzüglich Verschleißfaktor - km</p> <p>5.3. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Baujahr und gemäß Anhang II Nummer 5:</p> <p>5.1. Anmerkungen</p> <p>zu 6. max. 4881* zu 6. max. 1630* zu 7. max. 1509* zu 27.1. 140/550/4100* zu 35. A1/A2 20955 R17 91HM+S, 6.5x17 ET44; A1/A2 20955 R17 91W, 6.5x17 ET44; A1/A2 22545 R18 91H XL, 7.5x19 ET48; A1/A2 20540 R18 91W XL, 7.5x19 ET48; A1/A2 22545 R18 91H M+S, 7.5x19 ET48; A1/A2 22545 R18 91W, 7.5x19 ET48; A1/A2 20545 R18 91W XL, 7.5x19 ET48* Fahrzeug mit Kurzabschneidegeräusch im Bereich 24 GHz gem. EGTG 12.7.3.*</p>				<p>Mercedes-Benz EG-Übereinstimmungsbescheinigung Unvollständige Fahrzeuge</p> <p>Der Unterzeichner, Richard Ditzels, Hanser Kalverlied bestätigt hiermit, dass das unten beschriebene Fahrzeug 1.1. Fabrikmarke (Abkürzung des Herstellers): Mercedes-Benz 3.2. Typ: EQ2LA 3.2.1. Herstellerbezeichnung: EQA 220</p>	
<p>0.2.1. Baujahr: 0.2.3.1. Informationsformel: IP-2019-1416-WDB-1 AT-177-260-4-WDB-1 0.2.3.2. ATCT Familie: E1-WDB-AN 0.2.3.3. PEMS Familie: PL-2019-0690-WDB-1 0.2.3.4. PEMS Familie: - 0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: - 0.2.3.6. Roadload Matrix Familie: - 0.2.3.7. Prüfbedingte Regenerationsleistung: EV-07_ML_NS_AP0090-WDB-1 0.2.3.7. Verbrauchsgrenze Familie: M1 0.4. Fahrzeugklasse: Mercedes-Benz AG 0.5. Name und Anschrift des Herstellers: DE-71372 Stuttgart Germany</p>					
<p>0.0. Fahrzeugidentifizierungsnummer: W14116 [REDACTED]</p>					
<p>mit dem ich, der am 20.09.2019 erstellt Genehmigt ist 2007481912106 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur Teilnahme an Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit "Kurzstreckenfahrer" in einem mehrschichtlichen 12-Ach-Geschwindigkeitsprofil verwendet werden zugelassen werden darf</p>					
<p>HSN 2222 TSN AGL VVS 00001 VV 8</p>		<p>Vermerk des Herstellers 24311 Zulassungsbeschr. gedruckt FR129259</p>			
<p>0924351540 5539189</p>		<p>26.11.2019 (Datum)</p>			
<p>Seite 4</p>		<p>Seite 1</p>			

Bild: 64 Ausweisung COC-Papiere

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	27.02.2025
Modell	CLA -Klasse, CLA 220,	Farbe	MOJAVESILBER - METALLICLACK
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 101 344 0002 DE002 5999
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	1313/HYE
Anzahl Halter	3	Aufbau	Limousine
Erstzulassung / HU	06.12.2019 /	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung (abgelesen)	148.979 km	Schadstoffklasse EU	Euro 6d-TEMP
VIN	W1K1183	Zustand	normal
Leistung	140 kW / 190 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Hubraum	1991 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Pirelli	225/45R18	91	Y	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	7,5 mm /-
Reifen Achse 2	Pirelli	225/45R18	91	Y	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	7,5 mm /-

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

15.000,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 03.03.2025 zum 26.02.2025

Datenstand

03/2025

Bezeichnung [REDACTED]
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr W1K1183 [REDACTED]

Besichtigungsdatum 27.02.2025
DAT Europa-Code® 01 570 101 344 0002 DE002 5999
KBA-Schlüssel 1313/HYE

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- > Design- und Ausstattungslinie Progressive
 - Sitz-Komfort-Paket, Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik, Innenhimmel schwarz, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Komfortsitze vorn, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Getränkehalter vorn (doppelt), LM-Felgen 7,5x18 (Vielspeichen), LM-Felgen, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- > Direktlenkung mit variabler Lenkkräften-Unterstützung
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler)
- > Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- > Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- > Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- > Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- > Karosserie: 4-türig
- > Keyless Go Startanlage
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- > Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Kühlergrill Diamant-Optik
- > Licht- und Sicht-Paket
- > Mercedes-Benz Notrufsystem
- > Motor 2,0 Ltr. - 140 kW KAT
- > Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Seitenschweller Wagenfarbe
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose (12V-Anschluß)
- > Tempomat
- > USB-Anschluss im Fond
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Ambiente-Beleuchtung
- > Ausstattungs-Paket: Business
 - Navigation Basis-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Touchpad (Mittelkonsole), Navigationssystem: Festplattennavigation, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Sitzheizung vorn
- > Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- > Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- > Digitales Instrumenten-Display

- > Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- > Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- > Induktionsladeschale für Smartphone
- > Innenausstattung: Holz Linde
- > Klimaautomatik (Thermotronic)
- > Kraftstofftank: vergrößert
- > Metallic-Lackierung
- > Mittelarmlehne hinten
- > Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- > Multibeam LED
- > Navigation Premium-Paket
 - Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Touchpad (Mittelkonsole), Navigationssystem: Festplattennavigation, Media-Display, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- > Park-Paket mit 360° Kamera
 - Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Kamerasystem 360 Grad
- > Sender für Garagentoröffner (integriert)
- > Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- > Sound-System
- > Spiegel-Paket
 - Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

durchgeführt von: |

Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	27.02.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 101 344 0002 DE002 5999
Fahrzeug-Ident.Nr	W1K1183 ██████████	KBA-Schlüssel	1313/HYE

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.: W1K1183 [REDACTED] Datum: 03.03.2025
Hersteller Mercedes-Benz
Haupttyp CLA -Klasse (BM 118)(02.2019->)
Untertyp CLA 220 (118.344)

Herstellercode: 118344
Motorkennung:
Getriebekennung:

SilverDAT identifyCODE ®: 015701013440002
Bauzeit: 28.11.2019 (5999)
Motorvariante: Motor 2,0 Ltr. - 140 kW KAT
Connected Car Funktionen:

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
10,25" KOMBIDISPLAY	458	25401
3 JAHRE KOSTENFREIE KARTENDATEN-UPDATES	502	
ABGASANLAGE MIT OPF GENERATION 2.0	961	77650
ABGASREINIGUNG EURO 6 TECHNIK	927	77227
AEJ 19/1	800	280
AKTIVER PARKASSISTENT	235	25791
AKTIVER SPURHALTE-ASSISTENT (KAMERA)	243	42919
AMBIENTENBELEUCHTUNG	877	37603
ARMLEHNE KLAPPBAR IM FOND	400	27300
AUGMENTED REALITY VIDEO	U19	25882
AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR	500	15002
AUSSTIEGSWARNER-ASSISTENT	273	24708
AUTOMATISCHE FERNLICHTSCHALTUNG PLUS (IHC+)	628	18649
BAUREIHE 118	F118	
BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-DEUTSCH	02B	
BEIFAHRERSITZ MIT GEWICHTSERKENNUNG	U10	26910
BRILLENFACH	B18	39403
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2XXL	
COC-PAPIER EURO6 TECH. MIT ZULASS.BESCHEIN. TEIL 2	969	
CONNECT 20 HIGH (NTG6)	549	25107
COUPE	FC	
DACHINNENVERKLEIDUNG STOFF GRAU	58U	28016
DEUTSCHLAND	229L	
DOPPELCUPHOLDER	310	39019
DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG	429	74904

DRAHTLOSE TELEFON-AUFLADUNG VORNE	897	39898
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33508
ECALL-NOTRUFsystem (HERMES)	351	24858
EINPARK-PAKET HIGH	P47	3535
EINSTIEGSCHIENE BELEUCHTET	U25	13108
FAHRPROGRAMMWAHLSCHALTER (AGILITY SELECT)	B59	70521
FBS 4	A17	
FESTPLATTEN-NAVIGATION	365	25752
FONDGURTSTATUSANZEIGE	U01	37110
FUSSGAENGERSCHUTZ - AKTIVE MOTORHAUBE	U60	10715
GARAGENTOROEFFNER	231	24906
GEPAECKNETZE AN FAHRERLEHNEN LI UND RE	286	33301
GERAEUSCHVORSCHRIFT NACH ECE R51-3	K31	699
GETRIEBE AUTOMATISCH	GA	
GETRIEBEAUSFUEHRUNG 033	G033	
GPS ANTENNE	270	14708
GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE	1U5	
HERMES- KOMMUNIKATIONSMODUL LTE	362	25082
HINTERACHSE	HA	
HU LAENDERSET FUER ECE/ROW	3U6	
HUBRAUM 2,0 LITER	M20	96133
I-SIZE-MARKING (ISOFIX-NACHFOLGER)	8U8	39308
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	15801
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	37809
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	37901
KAEITEMITTEL ALTERNATIV	2U8	29099
KAEITEMITTELVERDICHTER MIT MAGNETKUPPLUNG	B09	
KENNZEICHNUNG ALS SELBSTFAHRERMIETFAHRZEUG	973	
KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC	581	28901
KNIEBAG	294	26701
KOLLISIONSWARNER M. AKTIVEM BREMSEINGRIFF FCW-STOP	258	40914
KOMFORTFAHRWERK	485	42105
KRAFTSTOFFBEHAELTER MIT GROSSEM INHALT - VOLUMEN1	916	77405
KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM	B10	77274
KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM	B10	77374
KUEHLERJALOUSIE	2U1	12870
KUEHLERJALOUSIE OBEN	98B	12871
LEISTUNGSVARIANTE BASIS	AA5	79575
LENKRADSCHALTSTASTEN / LENKRADSCHALTPADDEL-LACKIERT	428	69700
LICHT- UND SICHTPAKET	U62	2403
LINKS-LENKUNG	L	
LIVE TRAFFIC - FAEHIGKEIT (HERMES)	367	24995
LM-RAD VIELSPEICHEN DESIGN 18" RUNDUM	04R	49106
LOGO-PROJEKTION UEBER DIE TUERBELEUCHTUNG	586	15485

MB CONNECT- FAHRZEUG-MONITORING (HERMES)	09U	38035
MB-MOBIL MIT DSB UND GGD	255B	
MBCONNECT - DIENSTE FUER FAHRZEUG-SETUP (HERMES)	08U	25072
MEHRLLENKERACHSE	U55	70429
MOJAVESILBER METALLICLACK	859U	11000
MOTOR LEISTUNGSREDUZIERT	M013	96183
Model: Coupé CLA 220		
PARAMETER-LENKUNG / VARIO-LENKUNG	213	69820
PREISSTEUERCODE VERTRIEB	89P	
R4-OTTOMOTOR M260	M260	96153
RATING LAENDERSET EURO-NCAP	51B	39819
REGENSENSOR	345	19101
REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE	475	25903
ROLLOFACH GESCHLOSSEN	73B	27007
RUNDUMSICHTSYSTEM (SURROUND VIEW)	501	39816
SCHEINWERFER LED DYNAMISCH RECHTSVERKEHR	642	18026
SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS	873	29500
SITZKOMFORT-PAKET	U59	3109
SITZTYPVARIANTE 2	7U2	32102
SOFTWARE FRESH-UP 3	O16	
SOMMERREIFEN	R01	
SONNENBLLENDE MIT ZUSATZFUNKTION	543	37905
SONNENBLLENDE MIT ZUSATZFUNKTION	543	37909
SOUNDSYSTEM MIDLINE	853	24205
SPEED- + LOADINDEX 91W	V50	
SPIEGEL PAKET	P49	2610
SPORT-LENKRAD - SPALTLEDER GLATT	L3E	69009
SPRACHE KOMBIINSTRUMENT/ HU - DEUTSCH	332B	
STEUER-CODE UMSTELLUNG WLTP MIT RDE	998	11186
STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM	K13	
STEUERCODE VERTRIEB	6P5	
STEUERCODE VERTRIEB	DA0	2707
STEUERCODE VERTRIEB	DK3	4417
STOFF	320A	
STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT	321A	30237
TELEFONANTENNE	274	14623
TELEFONANTENNE	274	24819
TEMPOMAT	440	26708
TOTWINKEL-ASSISTENT	234	15490
TOUCHPAD ONLY	446	25512
TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL	260	789
UMSTELL. WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG (ASF)	02J	
UMSTELLUNG LENKRADBEDIENUNG ASSISTENZSYSTEM	8U6	
UMSTELLUNG WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG	085	

URBAN- / PROGRESSIVE-PAKET	P59	2639
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG	513	41161
VORDERACHSHAELFTE LINKS	VL	
VORDERACHSHAELFTE RECHTS	VR	
VORRUESTUNG DIGITALER RADIO-STANDARD DAB	79B	24706
VORRUESTUNG FUER NAVIGATIONSNACHRUESTUNG	355	24792
VORRUESTUNG SMARTPHONE INTEGRATION MB-LINK	15U	
VORTEILS-PAKET	PAC	1890
WARNWESTE - FAHRER	70B	
ZENTRALDISPLAY MID (9 ZOLL BIS 11,5 ZOLL)	859	25921
ZIERELEMENTE - HOLZ EUKALYPTUS DUNKEL	H15	31320

VIN10:1

VIN11:N

WHC:W1K

aDesig:724033,118460

eDesig:260920

fin:11834

COUNTRY:DE

99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
MOJAVESILBER - METALLICLACK	A1	859	
STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT	I1	321	
STOFF	I2	320	