

Fahrzeugbewertung

vom 07.01.2025



Mercedes-Benz

C -Klasse Lim. / C 180 Kompressor



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 07.01.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	11.09.2024 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	19.09.2024 13:10 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 1.875,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	C -Klasse Lim. / C 180 Kompressor
KBA-Nummer	0710/564
Fahrzeug-Ident-Nummer	XXXXXXXXXX identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	01.12.2004
Hubraum / Leistung	1.796 cm ³ / 105 kW
Motor	Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.485 / 1.965 kg
Länge / Breite / Höhe	4.526 / 1.728 / 1.426 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt
Laufleistung abgelesen	229.132 km
Farbe	TANSANITBLAU - METALLICLACK
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend gut
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	keine erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	normale Gebrauchsspuren
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Fortuna	225/40 R18 92W
2	Fortuna	225/40 R18 92W
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 4518

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
4,5	4,5

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 62 Ah, Design- und Ausstattungslinie Classic, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Staubfilter, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen hinten (3-fach), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT, Reiserechner, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Tempomat, Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG

Sonderausstattung

Ascher anstelle Ablagefach, Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player), Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur), Reserverad als Notrad, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Änderungsjahr mit Code 805

Zusatzausstattung

LM-Felgen 8x18 Advanti Starline / ADV 09

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 11.09.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- gut --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als gut zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellten Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	105 µm
Kotflügel, vorn rechts	115 µm
Tür, vorn rechts	114 µm
Tür, hinten rechts	110 µm
Seitenwand, hinten rechts	135 µm
Heckklappe	104 µm
Seitenwand, hinten links	129 µm
Tür, hinten links	101 µm
Tür, vorn links	120 µm
Kotflügel, vorn links	119 µm
Dach	119 µm

Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät, ergab **keine** feststellbare Nachlackierung am gegenständlichen Fahrzeug.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- Erstzulassung unbekannt - Bauzeit 11-2004
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

1.875,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 19.09.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

1.875,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 29 Seiten inkl. 44 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 07.01.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht




Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 12 Detailansicht Innenraum



Bild: 13 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 14 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 15 Innenraum, hinten links



Bild: 16 Ansicht Kofferraum



Bild: 17 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 18 Innenraum, hinten rechts



Bild: 19 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 20 Innenraum, vorn rechts



Bild: 21 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 22 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 23 Detaillierte Darstellung Motorhaube



Bild: 24 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 25 Ausweisung Anhängerzugvorrichtung



Bild: 26 Detailansicht Endschalldämpfer



Bild: 27 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 28 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 29 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 30 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 31 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 32 Ausweisung KBA Nummer LM-Felgen



Bild: 33 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 34 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 35 Schutzleiste vorn rechts markiert.



Bild: 36 Weiterführend ist die Frontverkleidung links unten im Lackaufbau markiert.



Bild: 37 Korrosionsanatz Seitenwand hinten links.




Bild: 38 Seitenwand links partiell im Lackaufbau markiert.



Bild: 39 Detailansicht Seitenwand rechts deformiert. Seitenwand rechts partiell deformiert.



Bild: 40 Korrosionsanatz Seitenwand hinten rechts.



Bild: 41 Ansicht Vorderachse links



Bild: 42 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 43 Ansicht Hinterachse rechts




Bild: 44 Ansicht Hinterachse links

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	19.09.2024
Modell	C -Klasse Lim., C 180 Kompressor,	Farbe	TANSANITBLAU - METALLICLACK
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 025 003 0002 DE004 4198
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	0710/564
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Limousine
Erstzulassung / HU	01.12.2004 /	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung (abgelesen)	229.132 km	Schadstoffklasse EU	Euro 4
VIN		Zustand	gut
Leistung	105 kW / 143 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1796 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Fortuna	225/40R18	92 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Fortuna	225/40R18	92 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,5 /	4,5 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

1.875,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 07.01.2025 zum 19.09.2024

Datenstand

01/2025

Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	19.09.2024
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	01 570 025 003 0002 DE004 4198
Fahrzeug-Ident.Nr	████████████████████	KBA-Schlüssel	0710/564

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Design- und Ausstattungslinie Classic
- > Drehzahlmesser
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Getriebe 6-Gang
- > Innenraumfilter: Staubfilter
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaautomatik (Thermatic)
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Mittelarmlehne vorn
- > Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT
- > Reiserechner
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Servolenkung
- > Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- > Tempomat
- > Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG

Sonderausstattung

- > Ascher anstelle Ablagefach
- > Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
Lautsprecher vorn und hinten
- > Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung

Zusatzausstattung

- > LM-Felgen 8x18 Advanti Starline / ADV 09

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

durchgeführt von: ██████████ |

Seite 2 von 2

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.: XXXXXXXXXX Datum: 18.12.2024
Hersteller Mercedes-Benz
Haupttyp C -Klasse Lim. (BM 203)(02.2000->)
Untertyp C 180 Kompressor (203.046)

Herstellercode: 203046
Motorkennung:
Getriebekennung:

SilverDAT identifyCODE ®: 015700250030002
Bauzeit: 25.11.2004 (4198)
Motorvariante: Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT
Connected Car Funktionen:

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
ABGASREINIGUNG MIT EU4 TECHNIK (EURO 4)	926	77403
AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH	260B	
ASCHERPAKET	301	4408
ASCHERPAKET	301	28208
BAUREIHE 203	F203	
BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH	202B	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2XXL	
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33508
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33512
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33601
GETRIEBE MECH.	GM	
HINTERACHSE	HA	
HUBRAUM 1,8 LITER	M18	96139
KFZ-BRIEF UND COC PAPIER EU4 TECHNIK	985	
KLIMAAANLAGE	580	28802
KLIMAAANLAGE	580	28808
KLIMAAANLAGE	580	28900
LIMOUSINE	FW	
LINKS-LENKUNG	L	
MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA	250B	
MODELLJAHR 2005	805	304
MOTOR LEISTUNGSREDUZIERT	M013	96183
Model: Limousine C 180 Kompressor		
NDL - FRANKFURT	217L	
NOTRAD (MINISPARE)	690	68707

R4-OTTOMOTOR M271	M271	96168
RADIO AUDIO 20	523	24111
RADIO AUDIO 20	523	24112
STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ	30N	
STOFF DÜNE	010A	
STOFF MESCALERO ANTHRAZIT	011A	30237
TANSANITBLAU - METALLICLACK	359U	11284
VORDERACHSHAELFTE LINKS	VL	
VORDERACHSHAELFTE RECHTS	VR	
	VIN10:1	
	VIN11:A	
	WHC:WDB	
	aDesig:716631,203460	
	eDesig:271946	
	fin:2030461A756926	
	COUNTRY:DE	99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
TANSANITBLAU - METALLICLACK	A1	359	
	I1	011	
	I2	010	