



Gutachten

Fahrzeugbewertung

05045WF23

13.07.2023



Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 13.07.2023

Gutachten

05045WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	30.06.2023 / Auftraggeber per E-Mail
Besichtigungsdatum	06.07.2023 9:45 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Besichtigt durch	Falk Schmalfuß
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert (steuerneutral)	EUR	1.750,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Skoda
Typ / Untertyp	Octavia Combi (1Z5)(11.2008->) / Elegance
Fahrzeug-Ident-Nummer	TMBGE61Z4C2078497
Erste Zulassung	09.11.2011
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 103 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Länge / Breite / Höhe	4.569 / 1.769 / 1.468 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Vorbesitzer	Keine Unterlagen vorhanden
Laufleistung abgelesen	197.155 km
Farbe	Brilliant-Silber Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Allgemeinzustand	normal
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normale Gebrauchsspuren
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	keine erkennbar, bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren,

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Bridgestone	195/65 R15 91T Blizzak LM-005 M+S
2	Bridgestone	195/65 R15 91T Blizzak LM-005 M+S
Ersatzrad	Bridgestone	205/55 R16 91V Turanza ER 300

Profiltiefe in mm

Profiltiefe in mm	
links	rechts
7	6,5
7,5	7,5
6	

Serienausstattung

Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsassistent, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Gurtstraffer, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Box), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Plus-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Duo, Sitzheizung vorn, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Columbus, Dachreling, Freisprechanlage Premium, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Laderaumboden variabel, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen), Metallic-Lackierung, Nichtraucher-Paket, Schlechtwege-Paket, Xenon-Scheinwerfer

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 30.06.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

--normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer TMBGE61Z4C2078497 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	195 µm
Kotflügel, vorn rechts	273 µm
Tür, vorn rechts	201 µm
Tür, hinten rechts	268 µm
Seitenwand, hinten rechts	220 µm
Heckklappe	211 µm
Seitenwand, hinten links	200 µm
Tür, hinten links	209 µm
Tür, vorn links	225 µm
Kotflügel, vorn links	218 µm
Dach	224 µm

Sachverständige Hinweise

- Fahrzeug ungereinigt
- Fahrzeug zugelassen Tschechien (CZ)
- kein Fhz.-Brief vorhanden
- Halteranzahl unbekannt
- Starterbatterie leer -Starthilfe notwendig
- Testlauf durchgeführt, kleine Probefahrt erfolgt
- Heckklappenverkleidung beschädigt
- Heckverkleidung Ablösung Lackaufbau
- Frontverkleidung partiell im Lackaufbau abgetragen sowie im Grundmaterial beschädigt.
- Motorhaube Steinschläge mit Lackablösung
- Spiegelkappe rechts im Lackaufbau markiert.
- Hinweisleuchte - Dieselpartikelfilter Wartung

Zeitwert **EUR** **1.750,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 06.07.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

1.750,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 35 Seiten inkl. 55 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 13.07.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts




Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 10 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Detailansicht Innenraum



Bild: 13 Detailansicht Innenraum



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Hinweisleuchte Dieselpartikelfilter aktiv



Bild: 16 Übersichtsaufnahme Innenraum vorn



Bild: 17 Detailansicht Innenraum



Bild: 18 Detailansicht Innenraum



Bild: 19 Detailansicht Innenraum



Bild: 20 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 21 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 22 Innenraum, hinten links



Bild: 23 Detailansicht Fondbereich




Bild: 24 Ansicht Innenraumhimmel Fondbereich



Bild: 25 Detailansicht Gurt hinten links



Bild: 26 Ansicht Türeinstieg hinten links



Bild: 27 Ansicht Kofferraum



Bild: 28 Detailansicht Kofferraum



Bild: 29 Detailansicht Kofferraum



Bild: 30 Laufrad 16 Zoll Stahlfelge im Kofferraum



Bild: 31 Ausweisung Reifengröße



Bild: 32 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 33 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 34 Innenraum, hinten rechts



Bild: 35 Detailansicht Fondbereich



Bild: 36 Detailansicht Türeinstieg hinten rechts.



Bild: 37 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 38 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 39 Detailansicht Innenraum vorn rechts



Bild: 40 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 41 Detailansicht Motorraum



Bild: 42 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 43 Ansicht Frontverkleidung



Bild: 44 ... diese ist partiell gestaucht und im Lackaufbau abgetragen.



Bild: 45 Detailansicht Geräuschdämpfung Motorhaube



Bild: 46 Detailansicht Abdeckung Kofferraumklappe



Bild: 47 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 48 Ansicht Heckverkleidung



Bild: 49 ... der Lackaufbau ist partiell abgelöst.




Bild: 50 Detailansicht Abgasrohr, Endrohr A.T.U. verbaut



Bild: 51 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 52 Ansicht Motorhaube ...



Bild: 53 ... diese weist punktuelle Steinschläge auf. Der Lackaufbau ist sichtbar abgetragen.



Bild: 54 Kotflügel vorn rechts punktuell im Lackaufbau beschädigt.



Bild: 55 Außenspiegel rechts im Lackaufbau markiert.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Skoda		
Modell	Octavia Combi (1Z5)(11.2008->), 2.0 TDI, Elegance DPF (EURO 5), 2010 - 2013		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	06.07.2023
Vorgangsname	05045WF23	Farbe	Brilliant-Silber Metallic
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 800 049 008 0009 DE00C
Erstzulassung / HU	09.11.2011 /	KBA-Schlüssel	8004/ADX
Laufleistung (abgelesen)	197.155 km	Aufbau	Kombi
VIN	TMBGE61Z4C2078497	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	103 kW / 140 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	1968 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Bridgestone 195/65R15	91 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	6,5 mm /--
Reifen Achse 2	Bridgestone 195/65R15	91 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reserve-Rad 1	Bridgestone 205/55R16	91 V	Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	6,0 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

1.750,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 13.07.2023 zum 06.07.2023

Datenstand

07/2023



Bezeichnung **05045WF23**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **TMBGE61Z4C2078497**

Besichtigungsdatum **06.07.2023**
DAT Europa-Code® **01 800 049 008 0009 DE00C 5025**
KBA-Schlüssel **8004/ADX**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Abbiegelicht
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Bremsassistent
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Einparkhilfe hinten
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- > Fensterheber elektrisch hinten
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Gurtstraffer
- > Heckscheibenwischer
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Kopf-Airbag-System
- > Kopfstützen hinten
- > Kopfstützen vorn
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- > Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Tagfahrlicht
- > Maxi-DOT Display
- > Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- > Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
- > Multifunktionsanzeige
Maxi-DOT Display, Außentemperaturanzeige
- > Nebelscheinwerfer
- > Plus-Paket
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Tagfahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Maxi-DOT Display, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenschutzleisten
- > Servolenkung
- > Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Duo
- > Sitzheizung vorn
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Tagfahrlicht
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- > Wärmeschutzverglasung getönt
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Audio-Navigationssystem Columbus
- > Dachreling
- > Freisprechanlage Premium
Maxi-DOT Display, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenkrad mit Multifunktion
- > Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Laderaumboden variabel
- > Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
Lenkrad mit Multifunktion
- > Metallic-Lackierung
- > Nichtraucher-Paket
- > Schlechtwege-Paket
Triebwerkunterschutz
- > Xenon-Scheinwerfer
Abbiegelicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar



Bezeichnung	05045WF23	Besichtigungsdatum	06.07.2023
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 800 049 008 0009 DE00C 5025
Fahrzeug-Ident.Nr	TMBGE61Z4C2078497	KBA-Schlüssel	8004/ADX

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.

Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

Die am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

HINWEIS: Keine Garantie auf Richtigkeit der Fahrzeugdaten, es sind keine Unterlagen vorhanden !!!

Dementsprechend verbleibt ein Restrisiko auf tatsächlich fahrzeugspezifische Faktoren, die nicht ermittelt werden konnten bezüglich: Halteranzahl, Erstzulassung

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	TMBGE61Z4C2078497	Datum: 13.07.2023
Hersteller	Skoda	
Haupttyp	Octavia Combi (1Z5)(11.2008->)	
Untertyp	Elegance	
Herstellercode:	1Z533C	
Motorkennung:	CFHC	
Getriebekennung:	NJK	
SilverDAT identifyCODE ®:	018000490080009	
Bauzeit:	16.10.2011 (5025)	
Motorvariante:	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
"LIGHT ASSISTANT" (Coming home, Tunnel light, Leaving home, Day light)	8K3	18913
"MAXI DOT"	9Q2	25203
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	7B2	39007
2 Leseleuchten vorn	8S5	
3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltung eines DSG-Getriebes	1XC	
4 Türen	0A2	10005
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.P	TP4	
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Grundmotor: TG3/TJ3/TP5/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5	D91	
6-Gang-Automatikgetriebe	G1A	
8 Lautsprecher (passiv)	8RM	24611
8 Lautsprecher (passiv)	8RM	24613
Abdeckungen für Leichtmetallräder	1NL	
Abgasendrohr hinten (Standard)	0P0	
Abgaskonzept, EU5	7MG	77225
Ablagebox (integriert im Abdeckrollo)	3U4	
Ablagefach unter dem Beifahrersitz	QN2	39502
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	3N2	
Ablagenpaket 2	QE4	
Akustik-Paket Standard	3W4	
Audiobuchse in Armlehne "JUMBO BOX"	9WR	39010
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	2KW	
Aussentemperaturindikator	9Y1	25702
Automat. ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	8X1	19000
Au~enspiegelgeh{use in Wagenfarbe	6FB	15709
Au~enspiegelgeh{use in Wagenfarbe	6FB	15807

Außenspiegel rechts, konvex	5RQ	15702
Batterie 330A (61Ah)	J0N	72308
Batterie/Generator Kapazität Standard	NY0	
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	B0X	
Bedienelement für Radio und Telefon	4LC	24402
Beheizbare Scheibenwaschd}sen vorn	9T1	19102
Beheizbare Vordersitze	4A3	29500
Berganfahrassistent	UG1	70603
Betriebserlaubnis Erstzulassung	C00	
Bordliteratur in deutsch	0VC	
Bordwerkzeug und Wagenheber	1S1	
Brillenfach	7N2	39392
Brilliant-Silber Metallic	8E8E	11000
CFHC	CFHC	86805
Chrom-Paket	QJ1	2322
Dachantenne u. Diversity-Scheibenantenne	8L5	22705
Dachantenne u. Diversity-Scheibenantenne	8L5	22900
Dachreling, schwarz	3S2	16000
Dachreling, schwarz	PG0	16000
Dekorleisten - Elegance	7TK	26277
Doppeltonhorn	8Y1	38400
Drehstromgenerator 140 A	8GU	74300
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	3ZB	
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung	3QT	37000
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung	3QT	37300
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	3C7	37008
Dämpfung hinten,Schlechtwegeausführung	1JB	
Dämpfung vorn	G06	
ESP inkl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA und DSR	1AT	70308
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 250" -- Fahrzeugteile --	0ES	74900
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz	2G5	
Einparkhilfe (Parksensoren hinten)	7X1	25802
Elektr. einstell- und beheizbare Au~enspiegel	6XD	15200
Elektr. einstell- und beheizbare Au~enspiegel	6XD	15201
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	4R4	35001
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	4R4	35002
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	4R4	35003
Elektrische Zusatzheizung	7E6	29402
Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivierbar	4UF	26803
Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivierbar	4UF	26909
Fahrzeug mit Serienumfang	AZ0	
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen	GP3	
Fahrzeugklassen-Differenzierung -1Z0-	0HF	
Federbereich 66 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	L66	

Fertigungsablauf Standard	0FA	
Frontantrieb	1X0	70600
Fußgängerschutzmaßnahmen Standard	VL0	
Fußhebelwerk "Standard"	VF0	
Gepolsterte Armaturentafel	4N1	26106
Gepäcknetz im Kofferraum	6M5	
Gepäckraumbeleuchtung	9E3	
Geschwindigkeitsregelanlage	8T2	26708
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YG	
Gurtanlegesignalisation für den Fahrer	9P1	37106
Gurtanlegesignalisation für den Fahrer	9P1	37107
Haltestange für Frontklappe	5NA	
Handbremshebelgriff in Leder	6PE	
Handschuhfach klappbar	1W2	39506
Handschuhfachklappe,mit Leuchte	4Z5	
Heckscheibenwischer "AERO"	8M1	19300
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	3L3	32705
Innenleuchte mit Kontaktschalter	9GC	
Instrumentenbeleuchtung,Standard	7V0	
Instrumententafel in km/h	U4A	
Ivory	CU	
Kartenmaterial - Westeuropa	7QL	
Kein Klartext gefunden	5SL	
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kindersitzverankerung	3B3	39308
Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen	5N2	
Kleinlederpaket (3-Speichen -Multifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon,mit der Schalt.DSG Getriebe)	PLK	3628
Kleinlederpaket (3-Speichen -Multifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon,mit der Schalt.DSG Getriebe)	PLK	69101
Klimaanlage 2-Zonen "CLIMATRONIC" mit elektr. Regelung u. Kombifilter	9AK	28901
Klimaanlage 2-Zonen "CLIMATRONIC" mit elektr. Regelung u. Kombifilter	9AK	28916
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	4X3	26901
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	4X3	26903
Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar	3J1	
Kopfstützen hinten (3 Stück)	3Q6	34807
Kraftstoffbehälter ohne Differenzierung der besonderen Werkstoffbehandlung (Fluorierung/Coextrusion)	2LD	
Kraftstoffsystem Diesel	0F5	
Kühlerschutzgitter	6KA	12918
Lackierter Stoßfänger mit schwarzen Seitenschutzleisten	2JB	
Landesverkaufsprogramm Deutschland	X0A	99954
Leichtmetallräder "CRATERIS" 6,5J x 16" 4 Stk.	C2P	
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	7P4	33305

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch mit AFS II	8Q6	
Linkslenker	L0L	11
Lufführung, Standard	VK0	
Luxusausstattung	A8D	
Make-up-Spiegel, links	4SB	
Make-up-Spiegel, rechts	4TB	
Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX"	6E3	27202
Mittelkonsole	3D1	
Modul Boden hinten Ausführung 4	4P3	
Navigationssystem "COLUMBUS"	7T6	25715
Navigationssystem "COLUMBUS"	PNC	25715
Nebelscheinwerfer mit integriertem "CORNER"- Abbiegelicht	8WD	18301
Nebelscheinwerfer mit integriertem "CORNER"- Abbiegelicht	8WD	18616
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	8TC	18702
Netztrennwand (integriert im Abdeckrollo)	3CX	27605
Nicht Heissland	8Z5	78062
Nichtraucherpaket vorne	9JA	2904
Normal-Lackierung	FB0	
Normalsitz vorn links	3TB	
Normalsitz vorn rechts	3SB	
Ohne "drive select"	2H0	
Ohne Ablagekasten	3Z0	
Ohne Adapter	ND0	
Ohne Aktivkohlebehälter	1E0	
Ohne Anhängavorrichtung	1D0	
Ohne Aufkleber und Embleme	0KA	
Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle	9U0	
Ohne CD-Wechsler	7A0	
Ohne Durchladeeinrichtung	3X0	
Ohne Feuerlöscher	6A0	
Ohne Fußmatten	0TA	
Ohne Gepäckraumbodenbelag	6SA	
Ohne Geschwindigkeitswarnanlage	6Y0	
Ohne Grundträger	NG0	
Ohne Innenleuchte im Fußraum	6T0	
Ohne Kennfeld-Kühlung	QS0	
Ohne Kindersitz	QA0	
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	3G0	
Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung	QR0	
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	3H0	
Ohne MDI	UF0	
Ohne Motorbezeichnung	0NA	
Ohne Pannenset	GR0	
Ohne Schiebedach	3FA	39392

Ohne Schmutzfänger	6N0	
Ohne Sicherheitskopfstützensystem	3K0	
Ohne Sonnenschutzrollo	3Y0	
Ohne Start/Stop-Anlage ohne Rekuperation	7L3	
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	QV0	
Ohne Tilgergewicht Lenkrad	1Q0	
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	7M5	
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck	1T0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	5C0	
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige	9HA	
Ohne Überführungsausrüstung	2A0	
Plattformgruppenklasse 2	7PB	
Radio Navigationssystem	8AY	
Radschrauben Standard	1PF	
Regensensor	8N3	19101
Region	S4V	3322
Reifen 205/55 R16 91V	HH7	60607
Reifenkontrollanzeige	7K9	25903
Reifensteuerung	V0A	
Reserverad in Fahrbereifung, Stahl	1G2	68703
Reserverad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel	PJB	47752
Reserverad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel	PJB	68707
R}cksitzbank/-lehne geteilt und umklappbar mit Mittelarmlehne mit Ablagefach	3KD	33901
SKODA, MLADA BOLESLAV	PLANTCODE:031	
Schalthebelknauf in Leder	6Q5	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22000
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22300
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22302
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	23043
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)	1KS	40826
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	1ZE	40705
Schlechtwegeausf}hrung	2UB	
Schlechtwegepaket	PK4	1407
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	8QL	
Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert	4B2	20008
Seitliche Markierungsleuchten plus zus. Blinkleuchten im Aussenspiegel	7R7	18906
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	1Z0	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	1N3	69800
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	4L6	37901
Sitzbezüge in Leder/Stoff	N3U	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	1EX	
Stabilisator hinten	0BD	
Stabilisator vorn	0AE	

Standard	0C0	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Standlichtkontrolle	8NB	
Steuerung FAVAS 2	S52	
Tankklappe mit elektr. Entriegelung	2W3	35501
Telefonfreisprecheinrichtung GSM III mit Bluetooth "PREMIUM" (HFP,rSAP,UMTS),"MAXI DOT"	PT4	24808
Telefonfreisprecheinrichtung GSM III mit Bluetooth "PREMIUM" (HFP,rSAP,UMTS),"MAXI DOT"	PT4	24824
Telefonfreisprecheinrichtung GSM III mit Bluetooth "PREMIUM" (HFP,rSAP,UMTS),"MAXI DOT"	PT4	24828
Telefonfreisprecheinrichtung GSM III mitBluetooth "PREMIUM" (UHV+rSAP)	9ZU	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	5K7	
Triebwerksunterschutz mit Steinschlagschutz-Unterboden	1SK	12507
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	
Typprüfland Deutschland	B01	
Tür und Seitenverkleidung	3LE	
Variabler Ladeboden im Kofferraum	PK3	16302
Variabler Ladeboden im Kofferraum	PK3	16306
Variabler Ladeboden im Kofferraum	3GN	39705
Variabler Ladeboden im Kofferraum	PK3	39705
Variant/Avant	K8D	
Wartungsintervallverlängerung	QG1	504
Waschwasser-Standanzeige	8W1	19007
Wegfahrsperrung elektronisch	7AA	38105
Windschutzscheibe, W{rmeschutzglas	4GF	22000
Windschutzscheibe, W{rmeschutzglas	4GF	22300
Windschutzscheibe, W{rmeschutzglas	4GF	22302
Xenon Scheinwerfer und AFS II, Leucht- weitenregulierung dynamisch, automat. ausfahr.Scheinwerfer-Reinigungsanlage	PK8	18008
Xenonscheinwerfer mit AFS II,dynamischerLeuchtweitenregulierung	8JG	18008
Zentralverriegelung mit Funkfern- bedienung und 2 klappbaren Schl}sseln (SAFE System)	4K3	35300
Zentralverriegelung mit Funkfern- bedienung und 2 klappbaren Schl}sseln (SAFE System)	4K3	35405
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz	6EP	
Zus.Warnleuchten (Türbereich)	9TB	37608

COUNTRY:DE

EXT.ENG:3

EXT.GEAR:C

VIN10:C

VIN11:2

WHC:TMB

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Brilliant-Silber Metallic	A1	8E	
Brilliant-Silber Metallic	A2	8E	
	L1	LA7W	
Ivory	I1	CU	
Ivory	PF		
Sitzbezüge in Leder/Stoff	PM		