

Fahrzeugbewertung

vom 25.07.2025



Lada

Niva / Only



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 25.07.2025

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

11.07.2025 / Auftraggeber

23.07.2025 11:00 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01239 Dresden

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 700,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Lada
Typ / Untertyp	Niva / Only
KBA-Nummer	1113/AAR
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	15.02.2011
Hubraum / Leistung	1.690 cm³ / 61 kW
Motor	Motor 1,7 Ltr. - 61 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen	3
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.210 / 1.610 / 400 kg
Länge / Breite / Höhe	3.720 / 1.680 / 1.640 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
nächste HU	06/2024
Laufleistung abgelesen	49.256 km
Farbe	Blau Uni
Lackzustand	mangelhaft
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	mangelhaft
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Dach, Kotflügel vorn rechts, Korflügel vorn links, Seitenwand rechts, Seitenwand links

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Yokohama	175/80 R16 91S Geolandar A/T G015 RPB M+S
2	Yokohama	175/80 R16 91S Geolandar A/T G015 RPB M+S
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
8	8
8	8

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel Hagas, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Drehzahlmesser, Frontscheibe Verbundglas, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Hohlraumversiegelung, Innenkotflügel vorn, Karosserie: 3-türig, Katalysator geregelt, Leuchtweitenregelung, Motor 1,7 Ltr. - 61 kW KAT, NIVA-Paket, Radstand 2200 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Uni-Lackierung, Unterbodenschutz, Verglasung getönt, Wegfahrsperre

Zusatzausstattung

Stahlfelgen 16 Zoll, Anhängerzugvorrichtung Kugelkopf starr

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 11.07.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	99 µm
Kotflügel, vorn rechts	50 µm
Tür, vorn rechts	115 µm
Seitenwand, hinten rechts	167 µm
Heckklappe	95 µm
Seitenwand, hinten links	179 µm
Tür, vorn links	110 µm
Kotflügel, vorn links	64 µm
Dach	195 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motor ging nach dem entfernen der Starthilfe wieder aus
- Probefahrt nicht möglich
- Hauptuntersuchung seit 06/2024 fällig
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

700,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 23.07.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

700,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 26 Seiten inkl. 40 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 25.07.2025

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung links



Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Ansicht Kombiinstrument



Bild: 12 Detailansicht Innenraum



Bild: 13 Ausweisung Wegfahrsperre



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Ansicht Kofferraum



Bild: 16 Ansicht Dachhimmel



Bild: 17 Ansicht Türverkleidung rechts



Bild: 18 Innenraum, vorn rechts



Bild: 19 Ansicht Antriebsaggregat von rechts



Bild: 20 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 21 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination.



Bild: 22 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 23 Ansicht Frontmittelteil



Bild: 24 Ansicht Kotflügel vorn links



Bild: 25 Detailansicht Kotflügel vorn links



Bild: 26 Ansicht Seitenwand links



Bild: 27 Detailansicht Radlauf Seitenwand links



Bild: 28 Ansicht Heckabschlussblech von unten links



Bild: 29 Ansicht Heckklappe



Bild: 30 Ansicht Seitenwand rechts



Bild: 31 Explizite Detailansicht Radlauf Seitenwand rechts



Bild: 32 Ansicht Kotflügel vorn rechts



Bild: 33 Detailansicht Kotflügel vorn rechts



Bild: 34 Ansicht Vorderachshälfte rechts



Bild: 35 Ansicht Vorderachshälfte links




Bild: 36 Durchrostung Unterboden



Bild: 37 Ansicht Unterboden im Hecksegment



Bild: 38 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Lada		
Modell	Niva, Only,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	23.07.2025
Vorgangsname		Farbe	Blau Uni
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 460 051 018 0002 DE002 4944
Erstzulassung / HU	15.02.2011 / 06.2024	KBA-Schlüssel	1113/AAR
Laufleistung (abgelesen)	49.256 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN		Sitzplätze / Türen	4 / 3
Leistung	61 kW / 83 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	1690 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Yokohama	175/80R16	91	S	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--
Reifen Achse 2	Yokohama	175/80R16	91	S	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert			700,00 EUR
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	25.07.2025	zum	23.07.2025
Datenstand			07/2025

durchgeführt von: |

Bezeichnung		Besichtigungsdatum	23.07.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 460 051 018 0002 DE002 4944
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	1113/AAR

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Antriebsart: Allradantrieb permanent
- > Außenspiegel Hagus
- > Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- > Drehzahlmesser
- > Frontscheibe Verbundglas
- > Getriebe 5-Gang
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Hohlraumversiegelung
- > Innenkotflügel vorn
- > Karosserie: 3-türig
- > Katalysator geregelt
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 1,7 Ltr. - 61 kW KAT
- > Radstand 2200 mm
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Seitenaufprallschutz
- > Servolenkung
- > Unterbodenschutz
- > Verglasung getönt
- > Wegfahrsperre

Zusatzausstattung

- > Anhängerzugvorrichtung Kugelkopf starr
- > Stahlfelgen 16 Zoll

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.