



Ansicht von vorn rechts



Ansicht von vorn links



Ansicht Front



Ansicht von hinten links



Ansicht von hinten rechts



Detailansicht hinten rechts




Korrosion + Delle hinten links



Kotflügel vorne links



Kotflügel vorne rechts



Motorinnenraum



Detailsicht Motorraum (teils ölig)



Ansicht Vordersitze + Innenraum von Fahrerseite aus



Ansicht Vordersitze + Innenraum von Beifahrerseite aus



Ansicht hintere Sitzreihe