



Gutachten

Fahrzeugbewertung

05166WF23

10.10.2023



Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 10.10.2023

Gutachten

05166WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	27.09.2023 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	28.09.2023 10:15 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Besichtigt durch	Falk Schmalfuß
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert (steuerneutral)	EUR	11.950,00

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	A4 Avant (8W5)(08.2015->) / sport
KBA-Nummer	0588/BFU
Fahrzeug-Ident-Nummer	WAUZZZF45JA233716 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2
Erste Zulassung	17.08.2018
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 110 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.525 / 2.145 / 620 kg
Länge / Breite / Höhe	4.725 / 1.842 / 1.434 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
nächste HU	02/2024
Laufleistung abgelesen	155.921 km
Farbe	Mythossschwarz Metallic
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Allgemeinzustand	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, verkehrssicher
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	- Seitenwand rechts ersetzt
Nichtreparierte Vorschäden	- Gebrauchsspuren
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Messwerte dem beigefügten Protokoll entnehmen

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Point S	225/50 R17 98V Point S 4 Season ²
2	Point S	225/50 R17 98V Point S 4 Season ²
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
8	8

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS, Antriebsart: Frontantrieb, Audi Drive Select, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachkantenspoiler, Dachreling eloxiert, Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung), Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Geschwindigkeits-

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Licht- und Regensensor, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff System, Sitze vorn manuell einstellbar, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Sport-Design (S-line), Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperr (elektronisch), Wendeladeboden, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Sonderausstattung

Akustikglas Türscheiben vorn, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Anhängerkupplung Vorbereitung, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box), Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist), Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Harnstofftank (SCR): 24 Ltr., Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, Kraftstofftank: 54 Ltr., Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus, Licht-Paket, LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen), Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch, Nichtraucher-Paket, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Sitzheizung vorn, Sound-System DSP / Audi Sound-System, Wagenheber

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 27.09.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WAUZZZF45JA233716 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	264 - 351 µm
Kotflügel, vorn rechts	137 - 249 µm
Tür, vorn rechts	131 µm
Tür, hinten rechts	102 µm
Seitenwand, hinten rechts	639 - 737 µm
Heckklappe	106 - 126 µm
Seitenwand, hinten links	175 - 224 µm
Tür, hinten links	117 µm
Tür, vorn links	172 µm
Kotflügel, vorn links	252 µm
Dach	138 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- Deutsche Zulassung !!! KFZ-Brief vorhanden
- 1. Besitzer Autovermietung !!!
- Halteranzahl 2
- 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- EG Bescheinigung liegt vor
- Fahrzeug ist zum Besichtigungszeitpunkt startfähig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- 4x Dellen Fahrzeugdach
- 1x Delle Fondtür links
- Fondtür rechts im Lackaufbau markiert
- 1x Delle Fahrertür
- Seitenwand links nachlackiert
- Seitenwand rechts ersetzt
- Motorhaube nachlackiert
- Himmel innen beschädigt
- Fehlerauslese ist erfolgt, Protokoll liegt als Anlage bei
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

11.950,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 28.09.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

11.950,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 43 Seiten inkl. 72 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 10.10.2023



Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von rechts



Bild: 6 Seitenansicht von links



Bild: 7 Frontansicht




Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Ansicht Antriebsaggregat




Bild: 10 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 11 Ansicht Türverkleidung vorn links




Bild: 12 Innenraum, vorn links



Bild: 13 Innenraum, vorn links



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Übersicht Innenraum vorn



Bild: 16 Schalttafel partiell in der Oberfläche markiert.



Bild: 17 Dekorleisten Schalttafel markiert



Bild: 18 Detailansicht Fahrersitz



Bild: 19 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 20 Innenraum, hinten links



Bild: 21 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 22 Detaillierte Darstellung Fondsitzbank



Bild: 23 Ansicht Kofferraum



Bild: 24 Ansicht Verkleidung Heckklappe von innen.



Bild: 25 Übersichtsaufnahme Kofferraum links



Bild: 26 Einzelansicht Kofferraumverkleidung links



Bild: 27 Einzeldarstellung Kofferboden




Bild: 28 Ansicht Datenträger



Bild: 29 Ausweisung Bordwerkzeug



Bild: 30 Abdeckung Rückenlehne rechts hinten fehlt ...



Bild: 31 ... bzw. ist lose und liegt im Fahrzeug.



Bild: 32 D-Säulenverkleidung beschädigt.



Bild: 33 Explizite Detailansicht



Bild: 34 Himmel Fondbereich links beschädigt.



Bild: 35 B-Säulenverkleidung materialbelastend markiert.



Bild: 36



Bild: 37 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 38 Innenraum, hinten rechts



Bild: 39 Detailansicht Innenraum von rechts




Bild: 40 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 41 Innenraum, vorn links



Bild: 42 Detailansicht Innenraum




Bild: 43 EG-Bescheinigung liegt vor.






Bild: 45 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 46 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 47 Laufrad vorn links



Bild: 48 Laufrad hinten links



Bild: 49 Laufrad hinten rechts



Bild: 50 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 51 Ansicht Beifahrertür ...



Bild: 52 ... eine punktuelle Eindellung in der Türaußenhaut vorhanden.



Bild: 53 Explizite Detailansicht



Bild: 54 Fondtür rechts im Lackaufbau markiert.



Bild: 55



Bild: 56 Fondtür links gestaut



Bild: 57 Detaillierte Darstellung




Bild: 58 Ansicht Fahrtür, diese ist im Bereich des Türfalzes verworfen, weiterhin ist eine punktuelle Eindellung vorhanden.



Bild: 59 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive




Bild: 60 Fahrzeugdach ist mehrfach punktuell gestaucht.




Bild: 61 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 62 Ansicht Seitenwand rechts ...



Bild: 63 die Nahtabdichtung ist verändert.



Bild: 64 Explizite Detailansicht, die Seitenwand rechts wurde ersetzt.



Bild: 65 Vergleichsdarstellung zur gegenüberliegenden Seite.



Bild: 66 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 67 Außenspiegel links markiert



Bild: 68 Übersicht Einstiegsschweller links



Bild: 69 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 70 Übersicht Einstiegsschweller rechts



Bild: 71 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 72 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi		
Modell	A4 Avant (8W5)(08.2015->), 2.0 TDI, Avant sport, 2015 - 2018		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	28.09.2023
Vorgangsname	05166WF23	Farbe	Mythoschwarz Metallic
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 060 191 005 0004 DE001
Erstzulassung / HU	17.08.2018/02.2024	KBA-Schlüssel	0588/BFU
Laufleistung (abgelesen)	155.921 km	Aufbau	Kombi
VIN	WAUZZZF45JA233716	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	110 kW / 150 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6
Hubraum	1968 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen					
Reifen Achse 1	Point S	225/50R17	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Point S	225/50R17	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

11.950,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am **10.10.2023** zum **28.09.2023**

Datenstand

10/2023



Bezeichnung **05166WF23**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WAUZZZF45JA233716**

Besichtigungsdatum **28.09.2023**
DAT Europa-Code® **01 060 191 005 0004 DE001 5838**
KBA-Schlüssel **0588/BFU**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
 - Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Audi Drive Select
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel asphärisch, rechts
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Dachkantenspoiler
- > Dachreling eloxiert
- > Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- > Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- > Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- > Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- > Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- > Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- > Glanz-Paket
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Ladekantenschutz (Edelstahl)
- > Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- > Licht- und Regensensor
- > Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- > Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung elektro-mechanisch
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- > Sitze vorn manuell einstellbar
- > Sportsitze vorn
- > Start/Stop-Anlage
- > Stoßfänger Sport-Design (S-line)

- > Tagfahrlicht LED
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wendeladeboden
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Xenon-Scheinwerfer Plus (Ablend- und Fernlicht)

Sonderausstattung

- > Akustikglas Türscheiben vorn
- > Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- > Anhängerkupplung Vorbereitung
- > Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- > Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
 - Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- > Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- > Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- > Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- > Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- > Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
 - Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- > Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- > Innenspiegel mit Ablendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- > Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- > Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- > Kraftstofftank: 54 Ltr.
- > Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- > Licht-Paket
 - Make-up-Spiegel beleuchtet
- > LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen)
- > Metallic-Lackierung
- > Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- > Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
 - Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon, Audi connect (Internetbasierende Dienste), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- > Nichtraucher-Paket
- > Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Seitenairbag hinten
- > Sitzheizung vorn
- > Sound-System DSP / Audi Sound-System
- > Wagenheber

Bezeichnung	05166WF23	Besichtigungsdatum	28.09.2023
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 060 191 005 0004 DE001 5838
Fahrzeug-Ident.Nr	WAUZZZF45JA233716	KBA-Schlüssel	0588/BFU

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.



VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WAUZZZF45JA233716	Datum: 10.10.2023
Hersteller	Audi	
Haupttyp	A4 Avant (8W5)(08.2015->)	
Untertyp	sport	
Herstellercode:	8W5BBG	
Motorkennung:	DEUA	
Getriebekennung:	SVH	
SilverDAT identifyCODE ®:	010601910050004	
Bauzeit:	25.07.2018 (5838)	
Motorvariante:	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.C	TD1	
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	7P1	32901
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	7P1	33401
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist :T37/T3Y/TS1/T4P/T98/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	DN4	
7-Gang-Automatikgetriebe	G1C	74904
AUDI AG, INGOLSTADT	PLANTCODE:021	
Abgasendrohre	0P0	77105
Abgaskonzept, EU6 plus	7MM	77227
Abwicklung Serie	FA0	
AdBlue-Tank (24 Liter)	FK2	77551
Akustikverglasung für Türscheiben vorne	VW5	22202
Akustikverglasung für Türscheiben vorne	VW5	22410
Aluminium-Schmiederäder im 10-Speichen- Design, Größe 7,5J x 17 mit Reifen 225/50 R17	PRK	48352
Aluminium-Schmiederäder im 10-Speichen-Design, Größe 7,5 J x 17 mit Reifen 225/50 R 17	CH5	48352
Ambiente Lichtpaket	QQ1	1702
Ambiente Lichtpaket	QQ1	1900
Ambiente Lichtpaket	QQ1	3915
Anfahrassistent	UH2	40906
Audi AG	A51	
Audi connect Navigation & Infotainment	EL3	25047
Audi connect Notruf & Service inkl. Fahrzeugsteuerung	IW3	25057
Audi connect mit integrierter SIM-Karte 3 Jahre	IT3	25047
Audi phone box	9ZE	24835

Audi pre sense basic	7W1	37209
Audi pre sense city	6K8	40933
Audi sound system	9VD	24612
Audi sound system	9VD	24703
Audi virtual cockpit	9S8	25401
Audi virtual cockpit	9S8	25428
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	2KR	
Ausstattung Sport	A9D	2432
Ausstattung Sport	A9D	4303
Außenspiegel elektr. einstell-, beheiz- und anklappbar, inkl. Bordsteinautomatikfür Beifahreraußenspiegel	6XE	15002
Außenspiegel elektr. einstell-, beheiz- und anklappbar, inkl. Bordsteinautomatikfür Beifahreraußenspiegel	6XE	15209
Außenspiegel links, asphärisch	5SL	15804
Außenspiegel rechts, asphärisch	6TS	15700
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	6FA	15807
Batterie 420A (75Ah)	J1N	72606
Batterie/Generator Kapazität Standard	NY0	
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	B0A	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C70	
Bordliteratur in deutsch	0VC	
Bordwerkzeug und Wagenheber	1S1	39533
Businesspaket Großkunden Deutschland	WDM	
DEUA	DEUA	87032
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27798
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27803
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27804
Dachreling eloxiert	3S1	16200
Dachreling eloxiert	3S1	16203
Dachreling eloxiert	3S1	16205
Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag	4UF	26803
Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag	4UF	26909
Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber	5TT	26207
Diebstahlwarnanlage	7AL	38005
Diebstahlwarnanlage	PG2	38005
Dieselmotor	IX2	
Doppelton-Signalhorn	8Y1	
Drehstromgenerator 100-150 A	9G2	74240
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	1VG	
Einfüllstützen-Modul 1 ohne Einsatz	2G5	
Einparkhilfe plus	7X2	25797
Einparkhilfe plus	7X2	25798
Einparkhilfe plus	7X2	25800
Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage vorn	7M1	13112
Elektrische Luftzusatzheizung	7E6	29404

Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, AUX-IN und USB	UE4	24999
Elektromechanische Servolenkung	QZ7	69800
Elektromechanische Servolenkung	QZ7	69816
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	GP0	
Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-	7IA	
Fernlichtassistent	8G1	18610
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Frontscheibe in Akustikverglasung	4GF	22304
Frontscheibe in Akustikverglasung	4GF	22515
Frontscheibe in Akustikverglasung	4GF	22717
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert	VL1	10717
Fußhebelwerk "Standard"	VF0	
Fußmatten vorn und hinten	0TD	28409
Ganzjahresreifen 225/50 R 17	HZ2	68795
Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)	5A8	
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	4E7	35602
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	4E7	35604
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	6Y2	
Geschwindigkeitsregelanlage	8T6	26708
Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YJ	
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8	0JH	
Glanzpaket	4ZB	2809
Glanzpaket	4ZB	20004
Gurtanlegekontrolle	9P6	37107
Heckblende (ECE)	6V1	
Heckklappenaufsteller "Standard"	5NC	
Heckleuchten	8SA	
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	4L6	37901
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	U5A	25403
Kategorie 0	A60	
Kein Selbstabholer	A00	
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kennzeichenträger vorn	6W6	
Kindersicherung, elektrisch betätigt	4H5	35703
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz mit Deaktivierungsschalter für den Beifahrerairbag	PIH	39307
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz mit Deaktivierungsschalter für den Beifahrerairbag	PIH	39309
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz mit Deaktivierungsschalter für den Beifahrerairbag	PIH	39310
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	3B3	39307
Kindersitzverankerung vorn	3G4	39309
Kofferraumbodenmatte	6SS	28379
Komfortklimaautomatik 3-Zonen	9AQ	28807

Komfortklimaautomatik 3-Zonen	9AQ	28811
Komfortmittelarmlehne vorn	6E3	27202
Komfortmittelarmlehne vorn	6E3	27204
Komfortmittelarmlehne vorn	6E3	27208
Komfortmittelarmlehne vorn	6E3	27210
Kopfstützen hinten	3Q1	34806
Kopfstützen vorn	5ZF	34708
Kraftstoffbehälter (54 Liter)	0M1	77402
Kraftstoffbehälter (54 Liter)	0M1	77414
Kraftstoffbehälter (54 Liter)	0M1	77416
Kraftstoffsystem Diesel	0F3	
Kältemittel R1234yf	KK3	29099
LTE-Unterstützung für Audi phone box	GB1	
Ladeboden	3GD	27695
Landesverkaufsprogramm Deutschland	X0A	99954
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	1XW	69010
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	1XW	69011
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	1XW	69300
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	1XW	69304
Leuchtweitenregulierung,autom.statisch	8Q2	
Licht-/Regensensor	8N6	18604
Licht-/Regensensor	8N6	18909
Licht-/Regensensor	8N6	19101
Linkslenker	L0L	11
Ländergruppe A	FU0	
MMI Navigation plus	7UG	
MMI Navigation plus	I8H	
MMI Navigation plus mit MMI touch	PNQ	4416
MMI Navigation plus mit MMI touch	PNQ	25008
MMI Navigation plus mit MMI touch	PNQ	25713
Mit Multifunktionskamera	QK1	39806
Mit Multifunktionskamera	QK1	39819
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	0LW	
Modellbezeichnung/Schriftzug	2Z1	
Motorabdeckung	NM1	
Mythossschwarz Metallic	0E0E	11000
N.N.N. Ausführung 1	FZ1	
Nicht Heissland	8Z5	78062
Nichtraucherausführung	9JA	2904
Ohne "drive select"	2H0	
Ohne Ablagenpaket/box	QE0	
Ohne Adapter	YJH	
Ohne Aktion	2D0	
Ohne Belederung	7HA	

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	3FA	
Ohne Dekorfolien/Embleme	6F0	
Ohne Feuerlöscher	6A0	
Ohne Frontspoiler	5L0	
Ohne Garagentoröffner	VC0	
Ohne Head-Up Display	KS0	
Ohne Heckspoiler	5J0	
Ohne Hinterachsgetriebe	GH0	
Ohne Individualeinbau	FC0	
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	KA0	
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	3H0	
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	9WC	
Ohne Nackengebläse	9K0	
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	5K0	
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	0NA	
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	4D0	
Ohne Sonnenschutzrollo	3Y0	
Ohne Spurhalteassistent	6I0	
Ohne Spurwechselassistent	7Y0	
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	QV0	377
Ohne Verkehrszeichenerkennung	QR8	
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	7G0	
Ohne Windschott	7S0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre	0RZ	
Ohne alternativ-Antriebssystem	0K0	
Ohne besondere Farbausstattung	0UA	
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	5C0	
Ohne connect Paket	IU0	
Ohne connect Plus	IV0	
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)	6EA	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
Ohne zusätzliche Bereifung	2WA	
PKW-Ausführung	3M3	
Radschrauben Standard	1PA	
Rechtsverkehr	AV1	11
Regionscode " ECE " für Radio	ER1	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Reifendruck-Kontrollanzeige	7K1	25906
Reifenreparaturset	1G8	68802
Räder der Serie	FQ0	
Rücksitzlehne umklappbar	3NT	33508
Rücksitzlehne umklappbar	3NT	33512
Scheibenbremsen hinten	1KD	40824

Scheibenbremsen vorn	1LA	40604
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	8X1	19000
Seitenairbags hinten	4X4	26901
Seitenairbags hinten	4X4	26904
Seitenairbags hinten	4X4	26906
Serienfahrwerk	1BA	42095
Serienfahrwerk	1BA	42096
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	1Z0	
Serienqualität	AQ0	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	Q16	504
Sitzheizung vorn	4A3	29500
Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite	5XK	
Sport	04B	
Sportsitze vorn	Q1D	31900
Sportsitze vorn	Q1D	31901
Standard	0C0	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Standardelektrik	VH0	
Start-Stop-System	7L8	40320
Start-Stop-System	7L8	77601
Start-Stop-System	7L8	78430
Steuerung (werksintern)	S2S	
Steuerungsnummer	YO8	
Steuerungsnummer direkt	YBZ	
Stoff System	N2E	29732
Stoff System	N2E	29917
Stoßfänger verstärkt	2K6	21407
Tagfahrlicht	8K4	18904
Tagfahrlicht	8K4	18913
Tiptronic	0G7	75700
Tiptronic	0G7	75701
Transportschutz (Ausf.1)	NT0	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	
Typprüfland Deutschland	B01	
Variant/Avant	K8D	
Variante Grundausstattung	FM0	
Verbandmaterial und Warndreieck	1T3	39530
Vorderradantrieb	1X0	70600
Vordersitze manuell einstellbar	3L3	32580
Vordersitze manuell einstellbar	3L3	32705
Vordersitze manuell einstellbar	3L3	32706
Vorrüstung für Anhängervorrichtung	1D8	14308
Xenon plus	8IH	18505
Zentralverriegelung "Keyless-Go" (mit Safelock)	4I6	35539

schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
spezielles Typschild EU

YM
1EX
COUNTRY:DE
EXT.ENG:B
EXT.GEAR:G
VIN10:J
VIN11:A
WHC:WAU

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Mythossschwarz Metallic	A1	0E	
Mythossschwarz Metallic	A2	0E	
	L1	LY9T	
schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau	I1	YM	
schwarz-schwarz	PF		
Stoff System	PM		

2018 (J) Audi Fahrzeug-Diagnosebericht

Fahrzeuginformationen

2018 (J)/Audi/Audi A4/S4/RS4 2016>/DEUA 2,0l TDI / 110kW

FIN: WAUZZZF45JA233716

Kilometerstand: 155921km

Kennzeichen: --

Kundeninformationen

Name: --

Tel: --

Geräteinformation

Gerät: D1 Lite

Version: V5.00

Seriennummer: V17GM6C01087

Reparaturauftragsnummer:
V17GM6C0108720230928101548239

Gescannte Systeme(20)

System	Status/DTC
01 - Motorelektronik	 1
02 - Getriebeelektronik	 0
03 - Bremsenelektronik	 2
08 - Klima-/ Heizungselektronik	 0
09 - Elektronische Zentralelektrik	 0
15 - Airbag	 0
16 - Lenksäulenelektronik	 0
17 - Schalttafeleinsatz	 0
19 - Diagnoseinterface für Datenbus	 1
42 - Türelektronik Fahrer	 0
44 - Lenkhilfe	 0
46 - Zentralmodul Komfortsystem	 1
52 - Türelektronik Beifahrer	 0
5F - Informationselektronik 1	 2
6D - Heckdeckelelektronik	 1
81 - Wählhebel	 0
A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme	 0
AC - Reduktionsmittel-Dosiersystem	 1

BB - Hintertür-Elektronik auf Fahrerseite

 1

BC - Türelektronik Beifahrerseite hinten

 0 **DTC (10)****01 - Motorelektronik (1 DTC)**

DTC	Beschreibung	Status
P204F00	Reduktionsmittelsystem Bank 1 ,Fehlerhaft	Passiv/Sporadisch

03 - Bremsenelektronik (2 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
C105400	Reifen vorn links ,Reifendruckwarnung - zu niedrig	Aktive / static
C105600	Reifendruckwarnung vorn rechts - zu niedrig	Aktive / static

19 - Diagnoseinterface für Datenbus (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B191604	Backup Batterie ,defekt	Aktive / static

46 - Zentralmodul Komfortsystem (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
U112100	Datenbus fehlende Botschaft	Passiv/Sporadisch

5F - Informationselektronik 1 (2 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B156401	Antenne für Halterung für Telefon ,elektrischer Fehler	Passiv/Sporadisch
U10C000	Steuergerät für Schalttafeleinsatz am optischen Datenbus ,keine Kommunikation	Passiv/Sporadisch

6D - Heckdeckelelektronik (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B113E07	Zuziehhilfe ,mechanischer Fehler	Passiv/Sporadisch

AC - Reduktionsmittel-Dosiersystem (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
U121E00	Geber für Füllstand Reduktionsmittel/Tanktemperatur ,unplausible Botschaft	Passiv/Sporadisch

BB - Hintertür-Elektronik auf Fahrerseite (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B14874B	Motor für Fensterheber ,Übertemperatur	Passiv/Sporadisch

Technikerhinweise

Kundenname: _____

Techniker: _____

Datum: _____

Hinweis: Speichern Sie bitte eine Kopie dieses Berichts für Ihre Archive.