

SV-Büro Mogel, Am Vogtsberg 30 b, 79848 Bonndorf

Stadtverwaltung Bonndorf
Martinstraße 8
79848 Bonndorf im Schw.

Bonndorf, 17.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 07255715MHE
Bonndorf

Fahrzeugbewertung

Betreff: Händlereinkaufswert

Auft.-Datum:	12.06.2025	Bes.-Ort:	79848 Bonndorf, in bzw. vor der
Bes.-Datum:	08.07.2025 14:40		
Besichtigt von:	Der Sachverständige		

Auftrag

Gemäß telefonischem Auftrag über Herrn Harald Heini vom 12.06.2025 habe ich das Fahrzeug OPEL Corsa der Fzg.-Halterin in 79848 Bonndorf besichtigt und eine Gebrauchtfahrzeug-Bewertung nach DAT-System und zusätzlich eine Reparatur-Kalkulation erstellt.

Zusammenfassung

Ergebnis:

Die auf den 08.07.2025 bezogene Bewertung des nachfolgend beschriebenen Fahrzeuges hat auf Basis des jeweils gültigen DAT-Marktberichtes, unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage, der Sonderausstattung und aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

Händlereinkaufswert

6.150,00 EUR

Anlage:

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung nach DATSystem, 3 Seiten



Der Sachverständige

30 Fotos



Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 07255715MHE

Bonndorf, 17.07.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	WT- [REDACTED]
Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine 5-türig
Fabrikat:	Opel
Typ / Untertyp:	Corsa F (2019->) / GS Line
KBA-Nummer:	1889/ABU
Fzg.Ident.-Nummer:	VXKUPHNEKM [REDACTED]
Baujahr:	11.2021
Erstzulassung:	29.11.2021 lt. Zul. Bescheinigung Teil I / Kopie
Motorart:	Superbenzin
Schadstoffklasse:	Euro 6d
Leistung in kW:	74 kW
Hubraum in ccm:	1199 ccm
Getriebe:	Schaltgetriebe
Nächste HU / AU:	04.2026 /
Laufleistung abgelesen:	30951 km
Leermasse in kg:	1165 kg
Gesamtmasse in kg:	1620 kg
Bereifung:	
v.l. 195/55 R 16 87H Dunlop	7,0 mm M + S
v.r. 195/55 R 16 87H Dunlop	7,0 mm M + S
h.r. 195/55 R 16 87H Dunlop	6,0 mm M + S
h.l. 195/55 R 16 87H Dunlop	6,0 mm M + S
Farbe / Lackart:	Jade Weiss/Arktis Weiss / uni (2-Schicht)
Ausstattung:	siehe Kalkulation

Erforderliche Reparaturkosten:	Siehe DAT-Kalkulation im Anhang
	- Stoßfänger vorn lackbeschädigt
	- Kotflügel vorn rechts gestaucht/verformt
	- Außenspiegel links beschädigt
	- Stoßfänger hinten beschädigt/gebrochen
	- Tür hinten rechts gestaucht/verformt
	- Seitenteil rechts gestaucht verformt
	- Kotflügel links lackverkratzt
	- alle LM-Felgen teilbeschädigt

Digitale Fotodokumentation

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 07255715MHE

Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002



Foto Nr. 003



Foto Nr. 004



- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff



Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 07255715MHE
Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 005



Foto Nr. 006



- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff



Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 07255715MHE
Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 007



Foto Nr. 008



- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 07255715MHE
Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 009



Foto Nr. 010



- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff



Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 07255715MHE
Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 011



Foto Nr. 012



- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff



Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 07255715MHE
Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 013



Foto Nr. 014



- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff



Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 07255715MHE
Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 015



Foto Nr. 016



Foto Nr. 017



Foto Nr. 018



Stoßfänger vorn beschädigt und Kotflügel rechts verformt

Foto Nr. 019



Foto Nr. 020



Tür hinten rechts und Seitenteil rechts verformt

Foto Nr. 021



Stoßfänger hinten gebrochen

Foto Nr. 022



Foto Nr. 023



LM-Felge vorn links beschädigt

Foto Nr. 024



LM-Felge vorn rechts beschädigt

Foto Nr. 025



Foto Nr. 026




Foto Nr. 027



Fzg-Ident-Nr.

Foto Nr. 028



Fzg-Ident-Nr. / Typenschild

- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff


Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 07255715MHE
Bonndorf, 17.07.2025

Foto Nr. 029



Instrument: Wegstreckenzähler / Km-Stand

Foto Nr. 030



Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	07255715MHE
Anlagedatum	08.07.2025
Ordnungsnummer	98622446 20250708085233292

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Opel	Amtliches Kennzeichen	WT- XXXXXX
Haupttyp:	Corsa F (2019->)		
Untertyp:	GS Line	Laufleistung laut Tacho:	30.951 km
VIN:	VXKUPHNEKM XXXXXX	Fahrzeugfarbe:	Jade Weiss/Arktis Weiss
DAT Europa-Code®:	01 650 108 060 0001	Farbcode:	G20
KBA-Schlüssel:	1889/ABU		
Motor:	Motor 1,2 Ltr. - 74 kW		
Karosserie:	Karosserie: 5-türig		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit	6233		

Serienausstattung

24610 6 Lautsprecher	37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	39309 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
24240 Audiosystem Multimedia	10005 Karosserie: 5-türig
77716 Auspuffendrohr sichtbar / verchromt	26901 Kopf-Airbag-System
20339 B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)	77391 Kraftstofftank 44 Ltr.
18211 Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	29099 Kältemittel R 1234 YF
25508 Bordcomputer	69017 Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
40801 Bremsassistent	69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
40659 Brems Scheiben vorn 283 mm	37708 Leseleuchten vorn (2)
24050 DAB-Tuner (Radioempfang digital)	81530 Motor 1,2 Ltr. - 74 kW KAT (EB2ADTD / O4Y / EU63)
11408 Dach Kontrast-Lackierung	18313 Nebelscheinwerfer LED
27805 Dachhimmel schwarz	18700 Nebelschlussleuchte
18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht	26603 Pedale Aluminium
70314 Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	68802 Reifen-Reparaturkit
70603 Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	33519 Rücksitzbank geteilt/klappt (60:40)
18610 Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	19101 Scheibenwischer mit Regensensor
42926 Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	26903 Seitenairbag vorn
42907 Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent	01906 Sicht-Paket
18680 Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung	30500 Sitzbezug / Polsterung: Stoff
42066 Fahrwerk Kennlinie 2	31901 Sportsitze vorn
25925 Farbdisplay (7 Zoll)	00680 Steuer-AV Opel
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	21410 Stoßfänger Sport-Design
35004 Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	21300 Stoßfänger Wagenfarbe
74208 Generator 120 A	18913 Tagfahrlicht LED
37794 Gepäckraumbeleuchtung (LED)	40615 Trommelbremse hinten (203 mm x 38 mm)
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	36404 Türgriffe außen Wagenfarbe
26713 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	35206 Türgriffe innen verchromt
75205 Getriebe 6-Gang	37117 Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
18802 Heckleuchten LED	37106 Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
19300 Heckscheibenwischer	37110 Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
26337 Innenausstattung: Dekorleisten Rot	00037 Wartung: normale Einsatzbedingungen

Sonderausstattung

18618 Abbiegelenker	47614 LM-Felgen 6,5x16 (4-Doppelspeichen)
26910 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	19098 Luftfeuchtesensor
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	27204 Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
15302 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	25800 Parkpilotsystem vorn und hinten
15807 Außenspiegel Wagenfarbe	77602 Rußpartikelfilter
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	39811 Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht



31991 Ergonomiesitz vorn links/rechts
40798 Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent
35518 Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
20030 Fensterzierleisten schwarz
40803 Feststellbremse elektrisch
22608 Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
20605 Heckspoiler
28901 Klimaautomatik
78090 Klimazone: Ausführung kalte Länder
34807 Kopfstützen hinten (3-fach)
12928 Kühlergrill mit Chromleiste
12870 Kühlerjalousie, regelbar
69005 Lenkrad heizbar

77274 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
20009 Seitenschutzleisten Wagenfarbe
69810 Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
29500 Sitzheizung vorn
32230 Sitzverstellung vorn links (6-fach)
37902 Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
77601 Start/Stop-Anlage
39010 Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
25010 USB-Schnittstelle
18023 Voll-LED (IntelliLux)
22203 Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile

Preisdatum 01.07.2025

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	12111	6445F9	SENSOR AUSSENTEMPERATUR AUSSENSPIEGEL R.	1	63,90	63,90
E	23111	983758881T	AUSSENSPIEGEL L.	1	279,10	279,10
E	23151	982620551T	BLLENDE AUSSENSPIEGEL L.	1	55,24	55,24
E	47255	9829335680	HALTER STOSSFAENGER V.L.A.	1	12,10	12,10
E	57010	166335791T	STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	1	566,90	566,90
E		* RC 30	FELGE H. LINKS	* 1	* 95,00	* 95,00
E		* RC 30	FELGE H. RECHTS	* 1	* 95,00	* 95,00
E		* RC 30	FELGE V. LINKS	* 1	* 95,00	* 95,00
E		* RC 30	FELGE V. RECHTS	* 1	* 95,00	* 95,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
A	9701	6215 0750	STOSSFAENGER V. AB-/AUFRUESTEN (AUSGEBAUT) UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG V.L. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG V.R. A+E	K		0,80	170,00	136,00
A		546A 0211	ZUSATZARBEIT KABELSATZ STOSSFAENGER V. A+E UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG V.L. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG V.R. A+E, STOSSFAENGER V. A+E	E		0,10	170,00	17,00
S		5210 0411	ZUSATZARBEIT NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN	E		0,20	170,00	34,00
A		ARBEITSAUFWA ND	NEBELSCHEINWERFER L. A+E (VERBUNDARBEIT) UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG V.L. A+E	E		0,10	170,00	17,00
A		ARBEITSAUFWA ND	NEBELSCHEINWERFER R. A+E (VERBUNDARBEIT) UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG V.R. A+E	E		0,10	170,00	17,00
A		531D 0211	ZUSATZARBEIT SENSOREN EINPARKHILFE V. A+E UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG V.L. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG V.R. A+E, STOSSFAENGER V. A+E	K		0,10	170,00	17,00
A	9710	6536 0750	TUER H.R. AB-/AUFRUESTEN (AUSGEBAUT) UMFASST: TUEVERKLEIDUNG H.R. A+E	K		1,70	170,00	289,00
A		6536 0210	TUER H.R. A+E	K		0,30	170,00	51,00
E	12111	5391 0910	SENSOR AUSSENTEMPERATUR ERN.	E		0,80	170,00	136,00
E	23111	6397 0910	AUSSENSPIEGEL L. ERN. UMFASST: BLENDE AUSSENSPIEGEL L. A+E, BLLENDE AUSSENSPIEGEL L.	K		0,60	170,00	102,00

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
A	45611	ARBEITSAUFWA ND	SCHEINWERFER L. A+E (VERBUNDARBEIT) UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG V.L. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG V.R. A+E, STOSSFAENGER V. A+E	M		0,10	170,00	17,00
S		5202 0411	ZUSATZARBEIT SCHEINWERFER EINSTELLEN	M		0,30	170,00	51,00
E	47255	ARBEITSAUFWA ND	HALTER STOSSFAENGER V.L.A. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG V.R. A+E, STOSSFAENGER V. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG V.L. A+E	K		0,10	170,00	17,00
E	57010	6815 0910	STOSSF.-VERKLEIDUNG H. ERN. UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG H.R. A+E, HECKLEUCHTE R. A+E, STOSSFAENGER H. A+E	K		1,30	170,00	221,00
A		ARBEITSAUFWA ND	ZUSATZARBEIT HALTER SENSOR EINPARKHILFE H. ALLE A+E UMFASST: STOSSFAENGER H. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG H.R. A+E, HECKLEUCHTE R. A+E	K		0,20	170,00	34,00
A		ARBEITSAUFWA ND	RUECKFAHRKAMERA A+E (VERBUNDARBEIT) UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG H.R. A+E, HECKLEUCHTE R. A+E, STOSSFAENGER H. A+E	K		0,10	170,00	17,00
S		5247 7011	ZUSATZARBEIT RUECKFAHRKAMERA EINSTELLEN	E		0,20	170,00	34,00
I	24112	6536 RE00	TUER H.R. INST.	K		* 1,50	170,00	255,00
I	43712	ARBEITSAUFWA ND	KOTFLUEGEL R. INST.	K		* 1,00	170,00	170,00
I	53204	ARBEITSAUFWA ND	SEITENWAND R. UTH. INST.	K		* 1,50	170,00	255,00
A		IFL 4	FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH DER REPARATUR)	M		IFL 0,50	170,00	85,00
E			REIFEN UND / ODER FELGE HI LI UND RE	M		* 0,40	170,00	68,00
E			REIFEN UND / ODER FELGE VO LI UND RE	M		* 0,40	170,00	68,00
E			RAEDER VO UND HI AUSWUCHTEN	M		* 0,40	170,00	68,00

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	MP	MK	Std.	Lohn	Ges. Pr.
		ARBEITSAUFWA ND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,70	297,50	297,50
		ARBEITSAUFWA ND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE			0,80	140,00	140,00
3	23151	NEUTEIL-K-V	SCHALE AUSSENSPIEGEL L. (TEIL AUSGEBAUT)	3	17,68	0,30	52,50	70,18
2	24112	INSTANDSETZU NG	TUER H.R.	18	106,09	1,40	245,00	351,09
2	43711	INSTANDSETZU NG	KOTFLUEGEL V.L.	8	47,15	1,00	175,00	222,15
2	43712	INSTANDSETZU NG	KOTFLUEGEL V.R.	8	47,15	1,00	175,00	222,15
2	47110	INSTANDSETZU NG	STOSSF.-VERKLEIDUNG V.	31	182,71	1,50	262,50	445,21
2	53204	INSTANDSETZU NG	SEITENWAND H.R. UTH.	7	41,26	0,90	157,50	198,76

LS	DVN	Stufe	Benennung	MP	MK	Std.	Lohn	Ges. Pr.
3	57010	NEUTEIL-K-V	STOSSFAENGER H. (TEIL AUSGEBAUT)	51	300,59	1,20	210,00	510,59
		IFL 13	NUANCENFINDUNG/FARBTONFINDUNG (FARBTON MESSEN MIT DIGITALER MESSTECHNIK			IFL 0,20	35,00	35,00

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	1.357,24
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	27,14
Gesamtsumme	1.384,38

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie	9,20	170,00	1.564,00
Elektrik	1,50	170,00	255,00
Mechanik	2,10	170,00	357,00
Summe aller Arbeitslöhne	12,80		2.176,00

Summenblock Lackierung

Lohn			
Lohn	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
	10,00	175,00	1.750,00

Material	Summe Materialpun kte	Preis je Materialpun kt	Gesamtpreis
Instandsetzung	72	5,89	424,36
Neuteil	54	5,89	318,27
Konstante			76,16
Konstante-K			28,84
Summe Material			847,63
Vorbereitungszeit Blech zu 100 %			
Vorbereitungszeit Kunststoff 100 %			
Sonstige Vorbereitung 100 %			
Materialindex zu 140 %			

Summe Lackierung		
Summe Lohn		Gesamtpreis 1.750,00
Summe Material		847,63
Summe Lackierung		2.597,63

Gesamtsummen

Summe Ersatzteile	Gesamtpreis 1.384,38
-------------------	-------------------------

- Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung, IfS GmbH
- vom BVSK und der F.I.E.A. anerkannter Sachverständiger
- Bewertungspartner der Classic-Data
- in Kooperation mit Sachverständigenbüro Christoph Pfaff



Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 07255715MHE

Bonndorf, 17.07.2025

Summe Arbeitslöhne	2.176,00
Summe Lackierung	2.597,63
Reparaturkosten netto	6.158,01
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.170,02
Reparaturkosten brutto	7.328,03

Alle Beträge in EUR

Legende

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe

(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuernutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Materialpunkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+ =neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Opel		
Modell	Corsa F (2019->), 1.2 Turbo, GS Line (EURO 6d), 2019 - 2023		
Amtl. Kennzeichen	WT [REDACTED]	Besichtigungsdatum	08.07.2025
Vorgangsname	07255715MHE	Farbe	Jade Weiss/Arktis Weiss
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 650 108 060 0001 DE002 6233
Erstzulassung / HU	29.11.2021 / 04.2026	KBA-Schlüssel	1889/ABU
Laufleistung (abgelesen)	30.951 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	VXKUPHNEKM [REDACTED]	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	74 kW / 101 PS	Schadstoffklasse EU	EU6d
Hubraum	1199 ccm	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen			
Reifen Achse 1	Dunlop M+S 195/55R16	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 / 7,0 mm /--
Reifen Achse 2	Dunlop M+S 195/55R16	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 / 6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Händlereinkaufswert		6.150,00 EUR	
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	18.07.2025	zum	08.07.2025
		Datenstand	07/2025

Bezeichnung **07255715MHE**
Amtl. Kennzeichen **WT** XXXXXXXXXX
Fahrzeug-Ident.Nr **VXXKUPHNEKM** XXXXXXXXXX

Besichtigungsdatum **08.07.2025**
DAT Europa-Code® **01 650 108 060 0001 DE002 6233**
KBA-Schlüssel **1889/ABU**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 6 Lautsprecher
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- > Dach Kontrast-Lackierung
- > Dachhimmel schwarz
- > Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- > Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- > Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- > Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
- > Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
- > Farbdisplay (7 Zoll)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- > Gepäckraumbelichtung (LED)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang
- > Heckleuchten LED
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopf-Airbag-System
- > Kraftstofftank 44 Ltr.
- > Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Leseleuchten vorn (2)
- > Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- > Nebelschlussleuchte
- > Otto-Partikelfilter (OPF)
- > Pedale Aluminium
- > Reifen-Reparaturkit
- > Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- > Seitenairbag vorn
- > Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sportsitze vorn
- > Start/Stop-Anlage
- > Stoßfänger Sport-Design
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Türgriffe außen Wagenfarbe

- > Türgriffe innen verchromt
- > Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- > Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- > Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung

- > Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- > Feststellbremse elektrisch
- > Klimaautomatik
- > Lenkrad heizbar
- > LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen, Bicolor, Black)
- > Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- > Nebelscheinwerfer LED
- > Sitzheizung vorn
- > Sonderlackierung Brillant
- > Technologie-Paket Park & Go
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Parkpilotsystem vorn und hinten, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Parkpilotsystem hinten
- > Voll-LED (IntelliLux)
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Abbiegelicht
- > Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

durchgeführt von: XXXXXXXXXX | -



Bezeichnung 07255715MHE
Amtl. Kennzeichen WT-
Fahrzeug-Ident.Nr VXXKUPHNEKM

Besichtigungsdatum 08.07.2025
DAT Europa-Code® 01 650 108 060 0001 DE002 6233
KBA-Schlüssel 1889/ABU

Bemerkungen

Erforderliche Reparaturkosten wurden kalkuliert.

- siehe beigefügte DAT-Kalkulation
- Stoßfänger vorn lackbeschädigt
- Kotflügel vorn rechts gestaucht/verformt
- Außenspiegel links beschädigt
- Stoßfänger hinten beschädigt/gebrochen
- Tür hinten rechts gestaucht/verformt
- Seitenteil rechts gestaucht/verformt
- Kotflügel links lackverkratzt
- alle LM-Felgen teilbeschädigt

Hinweis: Es sind 4 RC LM-Felgen 16 Zoll KBA Nr. 50369 montiert

Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt abgemeldet

- Außerbetriebsetzung 16.04.2025

