



Sachverständigenbüro Lamparter

Ing. Kurt Lamparter, allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger

Fliederweg 2a
A - 6063 Rum

☎ 0664 58 30 548
✉ office@lamparter.at

Gutachten - Bewertungen - Reparaturkalkulationen - Fahrzeugschätzungen

Fahrzeugschätzung

Auftraggeber: Marco Ehammer
Gerichtsvollzieher beim Bezirksgericht Schwaz
Ludwig-Penz-Straße 13
6130 Schwaz

Aktenzahl: 870 004 E 567/26s

Ort, Datum: Rum, am 07.10.2026

Mitsubishi Space Star 1,2 AS&G

(MMCXNA03AKH216283)

Mindesterloß: € 6.700

(sechstausendsiebenhundert Euro)

Fahrzeugart:	Personenkraftwagen M1
Marke:	Mitsubishi
Type:	Space Star 1,2 AS&G
Erstmalige Zulassung:	13.03.2020
Fahrgestell-Nr.:	MMCXNA03AKH216283
Antriebsart:	Benzin
Hubraum :	1193 ccm
Leistung(kW) :	59
Farbe:	grau
Kilometerstand:	43.435km
Nächste §57a:	03.2027
Bereifung: vo:	Bridgestone 165/65 R 14
hi:	Bridgestone 165/65 R 14
Vignette:	keine
Radio:	ja

Die Besichtigung wurde ohne technische Überprüfung und ohne Probefahrt durchgeführt, der Motor wurde gestartet.

08.10.2026, 08:23

Datenblatt

www.autopreisspiegel.com



Allgemeine Daten

Marke	MITSUBISHI	Nationalcode	242692
Handelsbezeichnung	Space Star 1,2 AS&G	Genehmigungsnr.	e1*2007/46*0951*11
Type/Variante/Version	A00	Genehmigungsdatum	26.03.2019
	A0411	Sitze/Türen	5 / 4
	ACBBA5A5BAAA	Türen Anordnung	2 vorne, 2 hinten
Fahrgestellnummer	MMCXNA03AKH216283	Eigengewicht	885 kg
Erstzulassung	13.03.2020	Gesamtgewicht	1.340 kg
Fahrzeugart	Personenkraftwagen M1	techn. zul. Gesamtgew.	
Leistung	59,00 kW (80 PS) bei 6.000 [1/min]	max. Nutzlast	
		max. Dachlast	
Aufbau	Schräghecklimousine	Gesamtgew. Kombination	0
Farbe	Grau	Höchstgeschwindigkeit	180 km/h
\$57a Plakette	weiß		
NoVA	2,00 %		

Motor, Antrieb

Motor type	3A92	Abgasverhalten	(EU)2018/1832DG
Motor Hersteller	Mitsubishi Motors	Abgasklasse	Euro 6dTmp
Motor typ	3A92	CO	0,4549 g/km
Funktionsweise	Fremdzündung Viertakt	CO ₂ (NEFZ)	113 g/km
Hubraum	1.193 ccm	CO ₂ (WLTP komb.)	124 g/km
Zylinder, Anordnung	3 / in Reihe	NOx	0,0312 g/km
Antriebsart	Benzin	HC	0,0268 g/km
Hybrid Code	N	HC+NOx	0,0000 g/km
Ø Verbrauch	4,90 l/100 km	Partikel	0,0000 g/km
Verbrauch Stadt	5,60 l/100 km	Partikelzahl	
Verbrauch Land	4,60 l/100 km	Trübung	0,0000 1/m
Verbrauch ges.	4,90 l/100 km	NMHC	0,0246
Standgeräusch	80,0 dB	Ø Verbrauch (WLTP)	5,50 l/100 km
Standgeräusch Drehzahl	3.750		
Fahrgeräusch	70,0 dB		

Fahrwerk und Abmessungen

Radstand	2.450 mm	Masse fahrbereit min.	
Achsen	2	Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen	1	Achslast 1	730 kg
Räder	4	Achslast 2	670 kg
Länge min./max.	3.795 mm / -	Anhänger gebremst	200 kg
Breite min./max.	1.665 mm / -	Anhänger ungebremst	100 kg
Höhe min./max.	1.505 mm / -	max. Stützlast	25 kg
Höhe Überhang min.		Höhe Überhang max.	

Bereifung	175/55 R15 77S; Felge 5Jx15 ET46;E;C1 175/55 R15 77S; Felge 5Jx15 ET46;E;C1
-----------	--

Anmerkungen:

Frontantrieb# *Höchstgewicht bis 1370 kg; Achse 2 bis 700 kg bei Anhängerbetrieb und max. 100km/h*# *ww. Bereifung Achse 1 und Achse 2: 165/65 R14 79S; Felge 4,5Jx14 ET46*# *Hinterer Überhang und max. Dachlast siehe Betriebsanleitung*#

Getriebe, Lenkung, Bremsen

Getriebe	
Kupplung	
Antrieb Übersetzung	
Lenkhilfe	
Bremsanlage	Allradbremse (hydr.)

Sonstiges

Fabriksschild	an der rechten B-Säule
VIN-Schild	im Motorraum
hinteres Kennzeichen	einzeilig
Ausnahmen	

Fahrzeugdaten

Mitsubishi Space Star 1,2 MIVEC Invite Connect
AS&G

Nationalcode	242692	Hubraum	1.193 ccm
Neupreis	13.890 € (Basispreis inkl. NoVA und USt)	Leistung	59 kW (80 PS)
Erstzulassung	13.03.2020	Treibstoff	Benzin
Fahrgestellnr.	MMCXNA03AKH216283	Alter	6,57 Jahre (79 Monate)

Bewertungskriterien

Bewertungsstichtag	07.10.2026	Vergleichsfahrzeuge Bj.	10.2019 - 9.2020
km Stand	43.435 km	Zeitfenster	12 Monate
km abhängige Wertberichtigung	Korrekturfaktor/1.000 km: 0,4 % für km-Abweichung größer +100 % / -50 %; 0,65 % Die Aufwertung wird mit 50% vom Abwertungsfaktor berechnet		

Fahrzeugbewertung

	Händler
Alle Autos	8
Auswahl	8
Min. km	9.500
Max. km	118.700
Soll-km	63.289
Min. Preis	7.199 €
Max. Preis	12.368 €
Ø Preis	9.513 €
- Nachlass	9.228 €
km-berichtigt (€)	9.594 €
Wert ohne Extras (€)	9.434 €
Extras berichtigt (€)	9.594 €
Einkaufswert	7.670 €

Die von der Software ermittelten Rechenwerte sind im Sinne einer bestmöglichen Marktabbildung als Vorschläge zu verstehen, die Werte sind vom Anwender im Hinblick auf ihre Plausibilität und Angemessenheit zu prüfen. Die Schätzungen sind vom User letztlich eigenverantwortlich durchzuführen. Das Programm versteht sich lediglich als Hilfsmittel, die Anwendung der Software setzt entsprechende Fachkunde und Marktkenntnisse voraus. APS übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Bewertungsergebnisse. Bei der automatischen Bestimmung der Extras mithilfe der VIN-Abfrage kann es methodenbedingt zu Unvollständigkeiten bzw. Zuordnungsfehlern kommen. Die Ergebnisse in der Extraliste sind daher sorgfältig zu prüfen. APS übernimmt explizit auch für dieses Service keinerlei Haftung.

Besichtigungsbedingungen:

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in leicht verschmutztem Zustand. Die Inaugenscheinnahme erfolgte bei natürlichem Tageslicht.

Im Rahmen der Besichtigung standen weder eine Hebebühne noch eine Prüfgrube zur Verfügung. Ebenso fehlten geeignete Prüf- und Messgeräte (insbesondere Abgastester, Bremsflüssigkeitstester, Bremsprüfstand, Scheinwerfereinstellgerät, Diagnosetester usw.).

Ein Ankaufstest wurde nicht durchgeführt. Zerlegungsarbeiten erfolgten nicht. Eine Schichtdickenmessung wurde ebenfalls nicht vorgenommen. Das Fahrzeug wurde keiner vollständigen Überprüfung hinsichtlich Verkehrs- und Betriebssicherheit unterzogen. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen, jedoch nicht auf eine etwaige Manipulation hin überprüft.

Etwaig vorhandene optische und technische Mängel konnten ausschließlich insoweit berücksichtigt werden, als diese unter den gegebenen Besichtigungs- und Prüfbedingungen ohne weitergehende technische Hilfsmittel offensichtlich erkennbar waren.

Technischer Zustand:

Der Motor wurde in Zuge der Besichtigung gestartet.

Zum Besichtigungszeitpunkt waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Service fällig (letzter Servicenachweiß laut Aufstellung am 27.05.2024)

Bewertungsgrundlage:

Vorbehaltlich der rechtlichen Beurteilung ist in Exekutionsverfahren der unter Berücksichtigung der festgestellten Schäden und Mängel ermittelte Marktwert als Schätzwert anzusetzen.

Das Risiko etwaiger, im Gutachten nicht beschriebener Schäden und Mängel wird im Rahmen der Versteigerung durch den Ausruf zum geringsten Gebot (halber Schätzwert gemäß § 85 Abs. 2 EO) entsprechend berücksichtigt.

Festgestellte bewertungsrelevante Schäden und Mängel:

Im Zuge der Besichtigung wurden folgende bewertungsrelevante Schäden und Zustandsmängel festgestellt:

- Außenspiegel rechts
- Innenraum verschmutzt
- Himmel verschmutzt
- Sitze verschmutzt
- Innenverkleidungen teilweise abgenützt
- Armaturenbrett zerkratzt
- Türgriffe/Türgriffbereich Kratzer
- Schlossblech Dellen und Kratzer
- Servicenachweiße nicht Lückenlos
- diverse Dellen und Kratzer
- Gebrauchsspuren

















WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

07.07.23

1. Wartung Datum: 19.03 Kilometerstand: 14065 Rechnungsnr.: kfz anzengruber • mechanik • lackierung • spenglerie • beschriftung Stempel und Unterschrift des Servicepartners	2. Wartung Datum: 05.05.2024 Kilometerstand: 22350 km Rechnungsnr.: 42015899 DENZEL & UNTERBERGER Denzel & Unterberger GmbH & Co KG A-6020 Innsbruck, Griesauweg 28 Tel.: 0512 / 3323-0, Fax: 0512 / 3323-760 UID Nr.: ATU 54647100 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	3. Wartung Datum: Kilometerstand: Rechnungsnr.: Stempel und des Servicepartners
4. Wartung Datum: Kilometerstand: Rechnungsnr.:	5. Wartung Datum: Kilometerstand: Rechnungsnr.:	6. Wartung Datum: Kilometerstand: Rechnungsnr.:





Weitere Informationen/Fahrzeugbeschreibung:

Folgende Unterlagen stehen zu Verfügung:

Auftrag,

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, in welcher die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben. Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektronischen Bauteile.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Die angefertigten Lichtbilder vom gegenständlichen Fahrzeug, können natürlich unter der E-Mail Adresse **office@lamparter.at** angefordert werden.

Für die Richtigkeit der Feststellungen



Der Sachverständige

Ing. Kurt Lamparter