

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Sachverständigenbüro BEHRING • [REDACTED]

Gerichtsvollzieher  
Jörg Heidemann  
Alte Waller Str. 13a  
28219 Bremen

**Marco Behring**

Vereidigter Sachverständiger

**Harro Behring**

Kfz.- Meister



**BVSK**

GA NR.: 26B/MB126

Bremen, 13.02.2026

## Gutachten

**26B/MB126**

Bei Rückfragen bitte angeben!

### Gutachterliche Stellungnahme zu den Fahrzeugwerten des LKW / Sattelzugmaschine

Renault T High 520 DTI 13, Fahrzeug-Ident-Nummer: VF610A360MD024784

Auftraggeber: Gerichtsvollzieher Jörg Heidemann  
Beauftragung: telefonisch, Herr Heidemann vom 02.02.2026  
Fahrzeughalter: [REDACTED]  
Besichtigung / Ort: Am 10.02.2026, Parkplatz  
Gutenbergstr. 3, 28816 Stuhr  
Motorlauf und Probefahrt wurden durchgeführt.  
Zulassungsbescheinigung Teil 1 lag vor.

### Technische Daten

Art des Fahrzeuges: Sattelzugmaschine  
Hersteller: Renault  
Typ: T High 520 DTI 13

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026

Fahrgestell-Nr.: 

Erstzulassung: 30.11.2020

Farbe: Weiß Uni

Kilometerstand: 484.627 km

Hauptuntersuchung: 05/2026

Hubraum / Leistung: 12777 ccm / 390 kW

Motorart: Diesel

Bereifung: 315/70 R 22,5

Reifenprofiltiefe: Alle ca. 9-12 mm

Erhaltungszustand: Normal gepflegt

## Serienausstattung / Sonderausstattung:

Geschwindigkeitsanzeige in km/h, Kraftstofftank rechts Alu 405 Liter, Kraftstofftank links Alu 650 Liter. EBS+ASR+HSA+ESG. Lenkrad in Leder, Sicherheitsgurtkontrollleuchte, Abgasnorm Euro 6. Sattelkupplung Jost, Automatische Fahrlicht- und Scheibenwischersteuerung, Luftfederung hinten, Dachspoiler, Sideflaps, Nebelscheinwerfer, elektrische Fahrerhaus-Kippvorrichtung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Wegfahrsperre, Schlafliche unten und oben, Fußmatten, Teppich, Vorrüstung TV, Vorrüstung Rückfahrkamera, LED-Tagfahrlicht, digitaler Tachograf, elektrische Dachluke. Fahrersitz Luxus, Stoffsitzbezüge, Fahrerhausvorhang Luxus, Telefonvorrüstung, Anhängerbremsanschluss, Klimaanlage Komfort elektrisch, Vorrüstung CB-Funk, Differenzialsperre, Kühlbox, Trittstufen Fahrerhaus in Standardausführung, Notbremsleuchten, LED-Schlussleuchten, Halogenscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, Panoramaarmaturenbrett

Am 10.02.2026 wurde eine Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges mit der Fahrgestell-Nr. VF610A360MD024784 beim auf dem Parkplatz, Gutenbergstr. 3, 28816 Stuhr durchgeführt.

Bei der durchgeführten Untersuchung und Überprüfung ergaben sich folgende Schäden und Mängel:

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

---

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026

Kleine Beule Tür links, Stoßfängerecke und Tritt vorn links beschädigt, Stoßfängerecke vorn rechts verschrammt, Tür und Spiegel rechts beschädigt, kleine / leichte Beschädigungen an den Seitenwindabweisern, Rückwand leicht beschädigt / eingedrückt, Fahrersitzbezug eingerissen. Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug.

## Händlerereinkaufswert / Veräußerungswert

Die Ermittlung des Händlerereinkaufswertes erfolgte nach der Berechnungsmethode des Schwacke-Marktberichts, des Dat-Marktspiegels und der hiesigen Marktlage.

Zusätzlich wurden Recherchen im Internet durchgeführt.

Bei der Ermittlung des Händlerereinkaufswertes wurden die auf Seite 1 beschriebenen Fahrzeugdaten, das Zubehör und die auf Seite 2 beschriebenen Schäden und Mängel anteilig an der Bewertung berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte ermittelt sich ein

**Händlerereinkaufswert / Veräußerungswert mit MwSt.** **EUR 33.880,00**

14 Digitalbilder (unbearbeitet) wurden erstellt.

Ich versichere unter Berufung auf meinem geleisteten Sachverständigeneid, vorstehende Stellungnahme nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt zu haben.

Der Sachverständige

Marco Behring

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026



Bild 3



Bild 4

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026



Bild 5



Bild 6

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

---

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026



Bild 7



Bild 8

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026



Bild 9



Bild 10

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

---

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026



Bild 11



Bild 12

# Sachverständigenbüro BEHRING

Von der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Haferwende 10 A • 28357 Bremen • Tel.: 0421/32 25 777 • Fax: 32 25 700  
E-Mail: info@sv-behring.de • www.sv-behring.de

Gutachten Nr.: 26B/MB126

Datum: 13.02.2026



Bild 13



Bild 14