

Fahrzeugbewertung



Akte GA- 2026-05-13-BE02759

Vom 18.05.2026

Porsche Cayenne (Typ 9PA1)

Auftraggeber

Frau Dijana Plazanic, Gerichtsvollzieherin

Marktwert
steuerneutral

5.700 €

ohne MwSt.

Stichtag 13.05.2026

Sachverständiger

Christoph Tscherter

Zertifizierter Sachverständiger für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024

B. Eng. Maschinenbau

Kraftfahrzeugtechnikermeister

1 von 38

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro – Mühlweg, 3/2 – 77743 Baden-Württemberg - Neuried

Frau
Dijana Plazanic, Gerichtsvollzieherin
Hermann-Dietrich-Straße 15 A
77694 Kehl

Baden-Württemberg - Neuried, 18.05.2026

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
GA- 2026-05-13-BE02759

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Frau Dijana Plazanic, Gerichtsvollzieherin Hermann-Dietrich-Straße 15 A 77694 Kehl 0176/44686878 gvplazanic@gmx.de
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	13.05.2026 - 08:00 Uhr Querbacher Straße 55, 77694 Kehl [REDACTED] Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	08.05.2026 D. Plazanic, Gerichtsvollzieherin schriftlich

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	nicht zugelassen
Hersteller	Porsche
Modell/Haupttyp	Cayenne (Typ 9PA1)

2 von 38

Untertyp	Diesel
Baujahr	2009
Erstzulassung	04.06.2009
Letzte Zulassung	10.03.2025
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WP1ZZZ9PZALA [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	0583/ACN,0583/ACO,0583/ADY
Antriebsart	Diesel / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	6-Gang automatisch
Leistung / Hubraum	176 kW / 2.967 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	2.315 kg / 3.015 kg
Länge / Breite / Höhe	4.798 mm / 1.957 mm / 1.699 mm
Radstand	2.855 mm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 5)

Zustand

Allgemeinzustand	ungepflegt
Karosseriezustand	Siehe Bilder
Innenraumzustand	Geruchbildung durch Tierhaare
Lackzustand	schlecht
Lack	basaltschwarzmetallic Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	269.438 km
Nächste HU	10/2025


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

- Der Stoßfänger vorne links und rechts ist verschrammt.
- Am Spoiler vorne fehlt eine Blende rechts.
- Die Frontscheibe hat einen Riss.
- Der Kotflügel rechts ist gestaucht.
- Die Tür vorne rechts hat einen Lackschaden.
- Die Spiegelkappe rechts hat einen Kratzer.
- Der Stoßfänger hinten rechts ist verschrammt.
- Die Blende für die Abschleppöse hinten fehlt.
- Stoßfänger hinten Mitte gestaucht.
- Die Heckklappe ist rechts unsachgemäß ausgebeult.
- Die Heckverkleidung ist demontiert.
- Das Luftfahrwerk zeigt einen Fehler im Kombiinstrument.
- Der Fahrzeuginnenraum ist stark verschmutzt.
- Das Fahrzeug ist außen stark verschmutzt.
- Der Service ist fällig.


Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	120 ✓
Motorhaube	130 ✓
Kotflügel rechts	110 ✓
Fahrertür	115 ✓
Beifahrertür	110 ✓
Fondtür links	120 ✓
Dach	130 ✓
Fondtür rechts	115 ✓
Seitenwand links	120 ✓
Seitenwand rechts	120 ✓
Hinten mittig	110 ✓

Legende:  zu dünn  originale Lackschicht  zweite Lackschicht  dünne Spachtelschicht  dicke Spachtelschicht  nicht messbar

Anstoß-/Schadenbereich



Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Querbacher Straße 55, 77694 Kehl

Während der Besichtigung am 13.05.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Digitalkamera, Lackschichtdickenmessgerät, Profiltiefe-Messgerät, Dellensegel.

Ermittlung Fahrzeugwert

Der Grundwert des Fahrzeugs wurde basierend auf einer Marktwertanalyse (WinValue) ermittelt. Für ausstehende Reparaturen wurde eine Schadenskalkulation mit DAT erstellt, deren Reparaturkosten zu 45 % vom Fahrzeugwert abgezogen werden. Bei den Arbeitslöhnen in der Kalkulation wurden die durchschnittlichen DEKRA Reparatur-Stundensätze (DRS) der Region verwendet.

Angerechnete Reparaturkosten	- 5.300 €
45 % von 11.764,99 €	
Summe Ab- & Aufwertungen	-5.300 €
Grundwert (Händler-Verkaufspreis, brutto)	11.000 €
Ab- & Aufwertungen	-5.300 €
Marktwert (steuerneutral)	5.700 €

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 38 Seiten
- 53 Fotos

Baden-Württemberg - Neuried, den 18.05.2026

Der Sachverständige



Christoph Tschertner

Zertifizierter Sachverständiger für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024

B. Eng. Maschinenbau

Kraftfahrzeugtechnikermeister

Hersteller	Porsche		
Modell	Cayenne (Typ 9PA1)(01.2007->), Diesel, 2009 - 2010		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	13.05.2026
Vorgangsname	GA- 2026-05-13-BE02759 -	Farbe	basaltschwarzmetallic
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 710 029 018 0001 DE001 4736
Erstzulassung / HU	04.06.2009 / 10.2025	KBA-Schlüssel	0583/ACN
Laufleistung (abgelesen)	269.438 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN	WP1ZZZ9PZALA [REDACTED]	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	176 kW / 239 PS	Schadstoffklasse EU	E5
Hubraum	2967 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen			
Reifen Achse 1	unbekannt	235/65R17	Zust. Achse 1/Sich.-Kz. 5,0 / 5,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	235/65R17	Zust. Achse 2/Sich.-Kz. 5,0 / 5,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Marktwert

10.300,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Wertfeststellung am 13.05.2026 zum 13.05.2026

Datenstand 05/2026

Bezeichnung **GA- 2026-05-13-BE02759 -**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WP1ZZZ9PZALA**

Besichtigungsdatum **13.05.2026**
DAT Europa-Code® **01 710 029 018 0001 DE001 4736**
KBA-Schlüssel **0583/ACN**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Alarmanlage
- > Anhängerkupplung Vorbereitung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Allradantrieb permanent
- > Audiosystem Porsche CDR 30 (Radio/CD-Player)
- > Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Bordcomputer
- > Dachschienen-System
- > Dachspoiler
- > Diebstahl-Warnanlage
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- > Heckscheibe heizbar
- > Innenausstattung: Teilleder
- > Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 TDI KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Porsche Stability Management (PSM)
- > Radstand 2855 mm
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag vorn
- > Sitze vorn elektr. verstellbar
- > Verglasung getönt
- > Wegfahrsperr
- > Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

- > Luftfederung elektronisch geregelt
Porsche Active Suspension Management (PASM), Niveauregulierung
- > Metallic-Lackierung
- > Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
- > Radlaufverbreiterung
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenblende im Fond
- > Sprachsteuerung System
- > Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- > Frontblende und Heckblende Edelstahl
- > Fußmatten
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Klimaautomatik
- > Komfortsitze vorn
Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- > Lenkrad mit Multifunktion
- > Lenkradkranz Leder, aufgepolstert (Zusatz-AV zum Lenkrad)
- > LM-Felgen 9x19 (Cayenne Rad)

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



KM-Stand

Foto 6



Fahrzeugidentifikationsnummer

Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Kotflügel vorne rechts

Foto 27



Tür vorne rechts

Foto 28



Tür hinten rechts

Foto 29



Seitenwand rechts

Foto 30



Heckklappe

Foto 31



Foto 32



Dach

Foto 33



Seitenwand links

Foto 34



Tür hinten links

Foto 35



Tür vorne links

Foto 36



Foto 37



Kotflügel vorne links

Foto 38



Motorhaube

Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Motorraum

Foto 50



Foto 51

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

☒ Zwischenwartung ☒ Wartung ☒ Zündkerzenwechsel am 07.05.2010 Auftrag Nr. 26932 bei km 29760 gegen Berechnung ausgeführt.	☐ Motorölwechsel Porsche Zentrum Schwäbisch Gmünd GmbH Ferdinand Porsche-Weg 1 73529 Schwäbisch Gmünd Telefon: +49 (0) 7171 / 77991-911 Telefax: +49 (0) 7171 / 77991-999	☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 4.7.72 Auftrag Nr. 317770 bei km 51522 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel 114 0121 PORSCHE ZENTRUM WÜRZBURG 97076 Würzburg
☒ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 13.11.73 Auftrag Nr. 5732 bei km 84483 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel 114 0121 PORSCHE ZENTRUM WÜRZBURG 97076 Würzburg	☐ Zwischenwartung ☒ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 4.05.75 Auftrag Nr. 7155 bei km 775640 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel 114 0121 PORSCHE ZENTRUM WÜRZBURG 97076 Würzburg
☒ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 19.08.86 Auftrag Nr. 850 bei km 149920 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel 114 0121 PORSCHE ZENTRUM WÜRZBURG 97076 Würzburg	☐ Zwischenwartung ☒ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 26.10.2013 Auftrag Nr. 1564 bei km 173132 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel Autohaus Herbrich Stephan Herbrich Heilsbronner Str. 14 91564 Neundorf Fon +49 (0) 98 74 / 68 90 98 - Fax +49 (0) 98 74 42 11

17

TSCHERTER
SACHVERSTÄNDIGEN- & INGENIEURBÜRO

Foto 52


Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 18.01.2013 Auftrag Nr. 190723 bei km 29760 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel EM-CARSTYLING Bergnerzell 2 91564 Feuchtwangen Tel. 09852-616736 Fax 09852-616737	☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 11.12.2010 Auftrag Nr. 243.68 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel EM-CARSTYLING Bergnerzell 2 91564 Feuchtwangen Tel. 09852-616736 Fax 09852-616737
☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 16.12.2012 Auftrag Nr. 231896 bei km 231896 gegen Berechnung ausgeführt.	☒ Motorölwechsel EM-CARSTYLING Bergnerzell 2 91564 Feuchtwangen Tel. 09852-616736 Fax 09852-616737	☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel am 11.12.2010 Auftrag Nr. 243.68 gegen Berechnung ausgeführt.	☐ Motorölwechsel EM-CARSTYLING Bergnerzell 2 91564 Feuchtwangen Tel. 09852-616736 Fax 09852-616737

18

TSCHERTER
SACHVERSTÄNDIGEN- & INGENIEURBÜRO

Foto 53



Fahrzeugschein

Marktanalyse Nr. 1.814.458

Suchanfrage

Fahrzeugtyp	Pkw, SUV, Kleintransporter	Anfragedatum	13.05.2026 20:45
Hersteller	Porsche	Erstzulassung	06/2009 (01/2009 - 02/2010)
Haupttyp	Cayenne (Typ 9PA1)(01.2007->) Diesel	Laufleistung	269.438 Km (250.000 - 290.000)
Aufbau	SUV	Region	Bundesweit (77694)
Anzahl Türen	4/5	Land	Deutschland
Motor	176 kW	Unfallfahrzeuge	Nicht anzeigen
Kraftstoff	Diesel	Angebote	Händler- und Privatangebote
Getriebe	Automatik - Tiptronic (6-Stufen)		



3. Bremsleuchte, ABS, ASR, Airbag, Alarmanlage, Allradantrieb, Anhängerkupplung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, El. Wegfahrsperre, Elektrische Sitze, Fensterheber elektrisch 4-fach, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Klima, Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen, Lenksäule verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter, Radio, Reifendruck-Kontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbags, Servolenkung, Verglasung getönt, Zentralverriegelung

Der Durchschnittswert liegt bei

11.000,- EUR

Der WinValue Marktwert Korridor der gefundenen Fahrzeuge liegt im Bereich von 9.500,- bis 14.000,- EUR

Preisverteilung



Statistische Auswertung

Wertangaben in EUR

Durchsuchte Börsen


Auto Scout24

mobile.de

Anzahl gefundener Fahrzeuge	7
Anzahl selektierter Fahrzeuge	6
Anzahl Händlerangebote	5 / 83%
Anzahl Privatangebote	1 / 17%
MwSt. ausweisbar	0 / 0%
MwSt. nicht ausweisbar	6 / 100%


Laufleistung	260.000 - 286.000 km
Ø Laufleistung	271.587 km
Erstzulassung	02/2009 - 02/2010
Ø Erstzulassung	08/2009
Preis	8.900 - 13.999
Ø Preis	11.000
Standtage	1 - 85 Tage
Ø Standtage	32 Tage

Angebote



■ Händler (83%) ■ Privat (17%)

MwSt. ausweisbar



■ Nein (100%) ■ Ja (0%)

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	GA- 2026-05-13-BE02759 - 83624
Auftragsnummer	GA- 2026-05-13-BE027
Anlagedatum	13.05.2026
Ordnungsnummer	121803943 20260513205400714

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Porsche	Erstzulassung:	04.06.2009
Haupttyp:	Cayenne (Typ 9PA1)**	Letzte Zulassung	10.03.2025
Untertyp:	Diesel	Nächste	10.2025
VIN:	WP1ZZZ9PZALA	Hauptuntersuchung	
DAT Europa-Code@:	01 710 029 018 0001	Laufleistung laut	269.438 km
KBA-Schlüssel:	0583/ACN	Anzeige:	
Motor:	Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 TDI KAT	Fahrzeugfarbe:	basaltschwarzmetallic
Karosserie:	Karosserie: 4-türig	Farbcode:	Z4
Getriebe:	Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)		
Bauzeit	4736		

Serienausstattung

18900 3. Bremsleuchte	31502 Innenausstattung: Teilleder
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	29106 Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfiler)
38205 Alarmanlage	39309 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
14308 Anhängerkupplung Vorbereitung	10004 Karosserie: 4-türig
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	26901 Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
70300 Antischlupfregelung (ASR)	18205 Leuchtweitenregelung
70401 Antriebsart: Allradantrieb permanent	92806 Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 TDI KAT
24120 Audiosystem Porsche CDR 30 (Radio/CD-Player)	18300 Nebelscheinwerfer
70003 Automatisches Bremsen Differential (ABD)	70506 Porsche Stability Management (PSM)
15804 Außenspiegel asphärisch, links	71701 Radstand 2855 mm
15201 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	77602 Rußpartikelfilter
25508 Bordcomputer	33502 Rücksitzlehne geteilt
16006 Dachschienen-System	19101 Scheibenwischer mit Regensensor
20908 Dachspoiler	26903 Seitenairbag vorn
38000 Diebstahl-Warnanlage	32607 Sitze vorn elektr. verstellbar
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	22000 Verglasung getönt
75701 Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)	38105 Wegfahrsperre
22800 Heckscheibe heizbar	35600 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

14200 Anhängerkupplung	42600 Luftfederung elektronisch geregelt
15702 Außenspiegel konvex, rechts	11000 Metallic-Lackierung
72909 Batterie 110 Ah	42805 Niveauregulierung
18505 Bi-Xenon-Scheinwerfer	42607 Porsche Active Suspension Management (PASM)
25802 Fahrassistenz-System: Park-Assistent	25008 Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
12992 Frontblende und Heckblende Edelstahl	20208 Radlaufverbreiterung
28399 Fußmatten	63800 Reifen 275/45 R19 ...Y
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
28901 Klimaautomatik	69801 Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
32102 Komfortsitze vorn	29500 Sitzheizung vorn
69000 Lenkrad mit Multifunktion	37902 Sonnenblende im Fond
69220 Lenkradkranz Leder, aufgepolstert (Zusatz-AV zum Lenkrad)	24709 Sprachsteuerung System
69506 Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar	24805 Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)
49400 LM-Felgen 9x19 (Cayenne Rad)	

Ersatzteile Preisdatum 04.05.2026

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	23118	(95573162601FKZ	SPIEGELGEHAEUSE R.	1	95,81	95,81
E	43712	95550303202GR V	KOTFLUEGEL V.R.	1	648,61	648,61
E	47146	95550515611	ABDECKKAPPE V.R.	1	92,63	92,63
E	54010	(95551201110GR V	HECKKLAPPE	1	1.540,99	1.540,99
E	57232	(95550545010FKZ	VERKLEIDUNG ABDECKKAPPE H.R.	1	30,67	30,67
E	57241	95550583400	BLLENDE EDELSTAHL H.	1	306,38	306,38

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
N			FAHRZEUGAUFBEREITUNG INNEN / AUSSEN	1	* 750,00	* 750,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	23118	66 79 19 02	GEHAEUSE RUECKSPIEGEL R. A+E/ERS.	K	2	0,34	180,25	61,29
A	23512	57 51 65 02	TUERANBAUTEILE FUER LACKIERUNG V.R. A+E UMFASST: AUSSENSPIEGEL R. A+E/ERN.	K	2	2,66	180,25	479,47
E	43712	50 55 55 08	KOTFLUEGEL V.R. ERS. UMFASST: KOTFLUEGEL V.R. A+E, BUGVERKLEIDUNG A+E	K	2	1,53	180,25	275,78
D	43712	50 55 53 02	KOTFLUEGEL TEILE V.R. DEMONTIEREN	K	2	1,00	180,25	180,25
F	43712	50 55 59 02	KOTFLUEGEL TEILE V.R. MONTIEREN	K	2	1,40	180,25	252,35
O	43712	#51 01 75 50	KOTFLUEGEL R. HOHLR.-KONSERVIEREN * VERBUNDARBEIT	K	3	0,10	180,25	18,03
S	45610	94 15 16 00	SCHEINWERFER EINSTELLEN	E	1	0,32	179,00	57,28
E	54010	55 90 55 00	DECKEL H. ERS. UMFASST: DECKEL H. A+E	K	2	4,33	180,25	780,48
O	54010	#51 01 75 01	DECKEL HOHLRAUMKONSERVIERUNG H.	K	3	0,30	180,25	54,08
A	57040	63 68 19 50	HECKSCHUERZE A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,57	180,25	102,74
E	57241	63 56 19 03	BLLENDE EDELSTAHL H. A+E/ERS. UMFASST: HECKVERKLEIDUNG A+E	M	2	1,39	179,00	248,81
I	20112	#57 51 63 00	TUER V.R. AUSBEULEN	K	3	* 1,00	180,25	180,25
I	47110	ARBEITSAUFW.	BUGVERKLEIDUNG INST.	K	3	* 1,00	180,25	180,25
A		IFL 3	FEHLERSPEICHER AUSLESEN VOR DER REPARATUR	M	1	IFL 0,30	179,00	53,70
A		IFL 4	FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH DER REPARATUR)	M	1	IFL 0,50	179,00	89,50

Lackierung

Lackiermethode: AZT | Lackart: Metallic (2-Schicht) | Preisversion: I/2026 | Einsatzdatum: 25.01.2026

	DVN	Stufe	Benennung	MK	Std.	Pr./Std.	Lohn	Ges. Pr.
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG FUER FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)	5,40	0,30	196,75	59,03	64,43
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG ANZAHL VON FARBMISCHUNGEN (ANZAHL: 1 MAL)		0,30	196,75	59,03	59,03
		VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN	56,90	1,70	196,75	334,48	391,38
		VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF	25,20	0,80	196,75	157,40	182,60
	20112	REP.-LACK ST.III	TUER V.R.	112,02	1,70	196,75	334,48	446,50
	23118	NEUTEIL K1R	GEHAEUSE RUECKSPIEGEL R. (TEIL AUSGEBAUT)	12,90	0,30	196,75	59,03	71,93
	43712	NEUTEIL ST.I-M	KOTFLUEGEL V.R. KPL. (TEIL AUSGEBAUT)	136,57	1,30	196,75	255,78	392,35
	47110	REP.-LACK K3	BUGVERKLEIDUNG (TEIL AUSGEBAUT)	152,10	1,60	196,75	314,80	466,90
	54010	NEUTEIL ST.I-M	DECKEL H. (TEIL AUSGEBAUT)	193,29	1,70	196,75	334,48	527,77
	57040	REP.-LACK K3	HECKSCHUERZE (TEIL AUSGEBAUT)	86,36	1,30	196,75	255,78	342,14
	57232	NEUTEIL K1R	ABDECKKAPPE STOSSFAENGER H.R. (TEIL AUSGEBAUT)	0,61	0,10	196,75	19,68	20,29
	57240	REP.-LACK K3	HECKVERKLEIDUNG (TEIL AUSGEBAUT)	112,14	1,40	196,75	275,45	387,59

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	2.715,09
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	54,30
Gesamtsumme	2.769,39

Summenblock Nebenkosten

	Gesamtpreis
Nebenkosten	750,00

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 2	11,83	180,25	2.132,36
Karosserie 3	2,40	180,25	432,60
Elektrik 1	0,32	179,00	57,28
Mechanik 1	0,80	179,00	143,20
Mechanik 2	1,39	179,00	248,81
Summe aller Arbeitslöhne	16,74		3.014,25

Summenblock Lackierung

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn			
Lohn	12,50	196,75	2.459,42

Material

		Gesamtpreis
Instandsetzung	0,00	462,62
Neuteil	0,00	343,37
Konstante Musterblech (Anzahl: 1)		5,40
am Fahrzeug ohne Vorlackieren		56,90
Verbundarbeit zu einem weiteren Werkstoff		25,20
Summe Material		893,49
Vorbereitungszeit Blech zu 100 %		
Vorbereitungszeit Kunststoff 100 %		
Sonstige Vorbereitung 100 %		
Materialindex zu 100 %		

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	2.459,42
Summe Material	893,49
Summe Lackierung	3.352,91

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	2.769,39
Summe Nebenkosten	750,00
Summe Arbeitslöhne	3.014,25
Summe Lackierung	3.352,91
Reparaturkosten netto	9.886,55
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.878,44
Reparaturkosten brutto	11.764,99

Alle Beträge in EUR

Legende

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

+ =neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

≅=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

√=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Mat.-Punkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material