

Ing.-Büro Langensiepen GmbH

Kfz-Sachverständigenbüro
für Schäden, Bewertungen und Unfallrekonstruktionen



Herrn
Frank Debat
–Obergerichtsvollzieher am
Amtsgericht Werl–
Schubertweg 13
59457 Werl

Bewertung Anhänger Böckmann

1.0

VORWORT

Herr Obergerichtsvollzieher beim Amtsgericht Werl Frank Debat erteilte telefonisch den Auftrag, den Marktwert zu dem unter 4.1 näher beschriebenen Fahrzeug zu ermitteln.

2.0

VORGANG

Zu dem Vorgang liegen dem Unterzeichner keine weitergehenden Informationen vor. Ausführungen hierzu sind nicht möglich.

Gutachten

Nr.: 369-235

28. September 2023

Anschrift

Bokemühlenfeld 51
33334 Gütersloh
Telefon: 0 52 41/96 51 51
Fax: 0 52 41/96 51 58
info@ib-langensiepen.de

Bankverbindung

Volksbank Gütersloh
BLZ: 478 601 25
Konto-Nummer: 209 500 700
IBAN: DE78 4786 0125 0209 5007 00
BIC: GENODEM1GTL

HRB 3370 Amtsgericht Gütersloh
Ust-Nr.: 351/5740/0798

Dipl.-Ing.

Manfred Jaswetz

Sachverständiger für Straßenverkehrs-
unfälle, Verkehrsregelungs- und
Überwachungssysteme.

Dipl.-Ing.

Markus Oxenfarth
(Geschäftsführer)

Von der IHK Arnsberg, Hellweg-
Sauerland öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für
Straßenverkehrsunfälle.

Jürgen Strotmann

Sachverständiger für
Kfz-Schäden und Bewertungen.

Alexander Schwarzkopf

Sachverständiger für
Kfz-Schäden und Bewertungen.

Michael Müller, M. Sc.

Sachverständiger für
Straßenverkehrsunfälle.

3.0

ARBEITSUNTERLAGEN

Zur Erstellung des Gutachtens wurde der unter 4.1 näher beschriebene Anhänger am 21.09.2023 unter der Anschrift „[REDACTED]“ in 59457 Werl besichtigt.

Dieser Besichtigungstermin war mit Herrn Obergerichtsvollzieher Frank Debat telefonisch vereinbart worden. Bei der Besichtigung waren neben dem Unterzeichner noch Herr Alexander Schwarzkopf (Kollege des Unterzeichners) sowie Herr Frank Debat zugegen. Die Besichtigung des Anhängers begann gegen 17:00 Uhr.

Die Fahrzeugpapiere lagen zum Zeitpunkt der Besichtigung des abgemeldeten Tandemachsanhängers und auch bei der Ausarbeitung des Gutachtens nicht vor. Der Anhänger war rollfähig.

Das genaue Zulassungsdatum des Anhängers ist nicht bekannt. Bekannt ist lediglich die Fahrzeugidentnummer, die am Anhänger abgelesen werden konnte.

Eine Besichtigung des Fahrzeuges auf einer Hebebühne oder mittels einer Grube war nicht möglich. Die Besichtigungsbedingungen waren aber ausreichend.

4.0

SACHVERSTÄNDIGE FESTSTELLUNGEN

4.1

NATIONALE

Halter:	unbekannt
Amtl. Kennzeichen:	
Art des Fahrzeuges:	Tandemachs-Anhänger, offener Kasten
Fabrikat / Typ:	Böckmann E 569/1
Fahrzeugidentnummer:	WBOHT1AAA00200925
Erstzulassung:	unbekannt
Letzte Zulassung:	unbekannt
Letzte HU:	08/2012
Allgemeinzustand:	instandsetzungsbedürftig

A U S S T A T T U N G:

Auflaufgebremst, Stützrad, zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg.

4.2

F A H R Z E U G Z U S T A N D

Die Zulassungsbescheinigung bzw. auch der Fahrzeugbrief lagen bei der Erstellung des Gutachtens nicht vor. Dementsprechend ist auch das Erstzulassungsdatums des Anhängers nicht bekannt.

Das Fahrzeug ist abgemeldet und wurde unter Berücksichtigung der letzten fälligen Hauptuntersuchung auch über einen längeren Zeitraum bereits nicht mehr bewegt.

Die Bremsanlage des Anhängers ist stark korrodiert.

Das Stützrad des Anhängers lässt sich aus- und einfahren.

Die Aufbauwände des offenen Kastenanhängers weisen übliche Gebrauchsspuren auf. Der Ladeboden des Anhängers ist erneuerungsbedürftig.

Die Funktion der elektrischen Anlage (Beleuchtung) konnte nicht überprüft werden.

4.3

W E R T E R M I T T L U N G

Eine Ermittlung des Fahrzeugwertes anhand entsprechender Listen ist nicht möglich. Zur Ermittlung des Fahrzeugwertes wurde daher eine umfangreiche Marktrecherche durchgeführt, um den Marktwert des vorgenannten Anhängers (Einkaufswert am Markt) zu ermitteln. Dies erfolgte unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Faktoren, wie der Fahrzeugart, der Ausführung und dem Erhaltungszustand.

Im Rahmen der Marktrecherche konnte ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) des infrage stehenden Anhängers mit 100,00 EUR ermittelt werden.

5.0

ZUSAMMENFASSUNG

Eine durchgeführte Marktrecherche hat gezeigt, dass der oben aufgeführte Anhänger einen Marktwert in Höhe von 100,00 EUR aufweist.

Vorstehendes Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Gütersloh, den 28. September 2023



Der Sachverständige:
(Dipl.-Ing. Markus Oxenfarth)

Anlagen: Lichtbilder











