

Dienststelle
--------------

Aktenzeichen <b>BY - - /</b>		
Sammelaktenzeichen	Fallnummer	
Sachbearbeitung durch (Name, Amtsbezeichnung)		
Sachbearbeitung Telefon	Nebenstelle	Fax

## **Fahrzeugbewertung - Audi, A3 1.0 TFSI (8V), AKZ:**

Am 13.11.2024 wurde der nachfolgend beschriebene PKW besichtigt.  
Zum Zeitpunkt der Besichtigung war die Zulassungsbescheinigung Teil II als Kopie vorhanden.

Eine Probefahrt/ein Probelauf war nicht möglich. Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. Motor, Getriebe, Fahrwerk, Brems- und Lenkanlage konnten lediglich einer Sichtprüfung unterzogen werden.

### **Technische Daten, Ausstattung:**

Amtl. Kennzeichen :  
Hersteller : Audi  
Typ : A3 1.0 TFSI (8V)  
Fzg.-Ident.-Nr. : WAUZZZ8V0J1036782  
Laufleistung : 79.084 km (abgelesen)  
Erstzulassung : 29.11.2017  
Leistung : 85 kW  
Hubraum : 999 cm<sup>3</sup>  
Antriebsart : Benzin, Frontantrieb  
Farbe : rot  
Bereifung Größe : 225/40 R18 92Y  
Profiltiefe : 2 mm, einseitig abgefahren

### **Fahrzeugzustand und festgestellte Mängel:**

Karosserie: Tür vorne links deformiert, Außenspiegel links gebrochen, Seitenteil hinten rechts und Außenspiegel rechts verschürft  
Technik: Bremsscheiben Tragbild mangelhaft/korrosionsgeschwächt  
Innenraum: verschmutzt

Der Händlereinkaufswert für ein vergleichbares, unbeschädigtes Fahrzeug beträgt laut DAT **14.870,00 € (inkl. MwSt.)**.

Die Kalkulation der Reparatur- bzw. Aufbereitungskosten ergab einen Wert von ca. **3.500 €**.

Der reelle Händlereinkaufswert kann somit auf ca.

**11.370 € (inkl. MwSt.)**

bezziffert werden.