

PAULY & PARTNER eGmbH
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Pauly & Partner eGmbH

Oberinspektorin im
Gerichtsvollzieherdienst
Frau [REDACTED] Wirth
Steinbeisstr. 5-7
71034 Böblingen

18.09.2026

Sachverständiger:
Sekretariat:
Telefon:

GUTACHTEN A6Y090

Ihr Zeichen: DR II

**Wertermittlung am Pkw Opel Insignia A Sports Tourer 1.4 Turbo Edition ecoFlex
mit der Fahrzeugidentnummer W0LGM8EPXG**

Sachverständige:

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Rössle^{1,2}

Ralph Karg^{1,3}

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Ruml

Dipl.-Ing. Oliver Dreher¹

Michael Kuppingner

Jan-Philipp Rost

B.Eng. Stefan Fuß²

B.Eng. Olga Niec

Benjamin Ellwanger⁴

Ulrich Wildermuth^{1,5}

Steve Schulz

B.Eng. Robert Naumann¹

B.Eng. Tim Riestler^{1,4}

B.Sc. Daniel Redl

M.Sc. Axel Grimm

Lucas Kurz

Prüfingenieure:

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rohde

B.Eng. Oliver Skravan

B.Eng. Tobias Häberlein

B.Sc. Elif Karadag

B.Eng. Annika Dost

B.Eng. Stefan Schäufler

B.Eng. Muhammed Hamurcu

Dipl.-Ing. Per Achilles

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Aippersbach

Verwaltung:

Angelika Harm¹

¹ Gesellschafter/-in

² v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

³ v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertung

⁴ v. d. Handwerkskammer Region Stuttgart
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das
Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk

⁵ durch ZAK-Zert GmbH zertifizierter
Sachverständiger für
Fahrzeugschäden und -bewertung



Inhaltsverzeichnis

1.0	Vorwort:	3
2.0	Angaben zum Fahrzeug:	3
2.1	Technische Daten:.....	3
2.2	Zubehör und Fahrzeugausstattung:.....	4
2.3	Vorschäden:.....	4
3.0	Sachverständige Ausführungen:	5
3.1	Besichtigungsergebnis:.....	5
3.2	Wertermittlung:	6
4.0	Schlusswort:	7

1.0 Vorwort:

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 08.09.2026 durch Frau Oberinspektorin [REDACTED] Wirth wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug nach Terminabsprache am 10.09.2026 bei der Firma [REDACTED] [REDACTED] besichtigt.

Auftragsgemäß wird der Händlerverkaufswert des Fahrzeuges ermittelt.

Von dem Fahrzeug wurden Lichtbilder gefertigt, welche dem Gutachten als Anlage beigelegt sind.

2.0 Angaben zum Fahrzeug:

2.1 Technische Daten:

Amtliches Kennzeichen:	[REDACTED] abgemeldet
Fahrzeugart:	Pkw
Fahrzeugaufbau:	Kombi 5-türig
Hersteller:	Opel
Fahrzeugtyp:	Insignia A Sports Tourer 1.4 Turbo Edition ecoFlex
Fahrzeugidentnummer:	W0LGM8EPXG [REDACTED]
Motorart:	Otto / OBD
Leistung:	103 kW
Hubraum:	1364 ccm
Laufleistung abgelesen:	123.033 km
Erstzulassung:	06.07.2016
Letzte Zulassung:	21.07.2017

Nächste HU:	07/2025
Farbe:	carbon schwarz / graphit schwarz midnight
Bereifungsgröße:	225/55 R17 101W M+S
Reifenhersteller:	Hankook
Profiltiefen:	ringsum 8 mm

Die Angaben wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil II entnommen und soweit möglich mit den Angaben am Fahrzeug abgeglichen.

2.2 Zubehör und Fahrzeugausstattung:

Serienausstattungspaket, Audio-Navigationssystem RF 9000, Feststellbremse elektrisch, Berganfahrassistent, CD-Laufwerk, Ladekantenschutz, Metalliclackierung, Parkpilotsystem, Vorrüstung für Sicherheitsnetz hinter Vordersitze

2.3 Vorschäden:

Über evtl. instandgesetzte Vorschäden liegen keine Informationen vor.

3.0 Sachverständige Ausführungen:

3.1 Besichtigungsergebnis:

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung wurden folgende Beanstandungen festgestellt:

Karosserie ringsum mehrere Lackkratzer und Parkdellen.

Stoßfänger vorne links lose, steht seitlich ab.

Bremsscheibe stark korrodiert, Verschleißgrenze erreicht.

Fahrwerk stark korrodiert.

Die Hauptuntersuchung nach §29 StVZO ist fällig.

Großer Kundendienst fällig.

Die Fahrzeugbegleitpapiere wurden nur teilweise vorgelegt.

Es wurde ein Probelauf durchgeführt, eine Probefahrt war nicht möglich.

Es können noch Beanstandungen vorhanden sein, die im Rahmen dieser Fahrzeugüberprüfung nicht erkennbar sind.

3.2 Wertermittlung:

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, des Zustandes, der Laufleistung, der Fahrzeugausstattung, des Fahrzeugzubehörs, aller wertbildender Faktoren sowie der überregionalen Marktlage ermittelt sich in Anlehnung an das DAT-Berechnungsverfahren folgender Wert:

Händlerverkaufswert

EUR 4.800,00 incl. MwSt.

(EUR in Worten: viertausendachthundert).

Die MwSt. ist nicht ausweisbar (Differenzbesteuerung nach § 25a UStG).

4.0 Schlusswort:

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige



Anlagen
13 Lichtbilder

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006




Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010




Bild Nr. 011



Bild Nr. 012




Bild Nr. 013

