

PAULY & PARTNER eGmbH
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Pauly & Partner eGmbH

Oberinspektorin im
Gerichtsvollzieherdienst
Frau Wirth
Steinbeisstr. 5-7
71034 Böblingen

18.09.2026

Sachverständiger:
Sekretariat:
Telefon:

GUTACHTEN A6Y09032

Ihr Zeichen: DR II

Wertermittlung am Pkw VW Golf Sportsvan 1.4 TSI Comfort
mit der Fahrzeugidentnummer WVVZZZAUZF

Sachverständige:

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Rössle^{1,2}

Ralph Karg^{1,3}

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Ruml

Dipl.-Ing. Oliver Dreher¹

Michael Kuppingner

Jan-Philipp Rost

B.Eng. Stefan Fuß²

B.Eng. Olga Niec

Benjamin Ellwanger⁴

Ulrich Wildermuth^{1,5}

Steve Schulz

B.Eng. Robert Naumann¹

B.Eng. Tim Riestler^{1,4}

B.Sc. Daniel Redl

M.Sc. Axel Grimm

Lucas Kurz

Prüfingenieure:

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rohde

B.Eng. Oliver Skrauan

B.Eng. Tobias Häberlein

B.Sc. Elif Karadag

B.Eng. Annika Dost

B.Eng. Stefan Schäuferle

B.Eng. Muhammed Hamurcu

Dipl.-Ing. Per Achilles

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Aippersbach

Verwaltung:

Angelika Harm¹

¹ Gesellschafter/-in

² v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

³ v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertung

⁴ v. d. Handwerkskammer Region Stuttgart
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das
Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk

⁵ durch ZAK-Zert GmbH zertifizierter
Sachverständiger für
Fahrzeugschäden und -bewertung



Inhaltsverzeichnis

1.0	Vorwort:	3
2.0	Angaben zum Fahrzeug:	3
2.1	Technische Daten:.....	3
2.2	Zubehör und Fahrzeugausstattung:.....	4
2.3	Vorschäden:.....	4
3.0	Sachverständige Ausführungen:	5
3.1	Besichtigungsergebnis:.....	5
3.2	Wertermittlung:	6
4.0	Schlusswort:	7

1.0 Vorwort:

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 08.09.2026 durch Frau Oberinspektorin [REDACTED] Wirth wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug nach Terminabsprache am 10.09.2026 bei der Firma [REDACTED] [REDACTED] besichtigt.

Auftragsgemäß wird der Händlerverkaufswert des Fahrzeuges ermittelt.

Von dem Fahrzeug wurden Lichtbilder gefertigt, welche dem Gutachten als Anlage beigefügt sind.

2.0 Angaben zum Fahrzeug:

2.1 Technische Daten:

Amtliches Kennzeichen:	[REDACTED] abgemeldet
Fahrzeugart:	Pkw
Fahrzeugaufbau:	Van 5-türig
Hersteller:	Volkswagen
Fahrzeugtyp:	Golf Sportsvan 1.4 TSI Comfortline
Fahrzeugidentnummer:	WVWZZZAUZF [REDACTED]
Motorart:	Otto / OBD
Leistung:	110 kW
Hubraum:	1395 ccm
Laufleistung abgelesen:	139.742 km
Erstzulassung:	17.06.2014
Letzte Zulassung:	14.07.2015
Nächste HU:	07/2023

Farbe:	pyramid-gold metallic
Bereifungsgröße:	205/50 R17 93V
Reifenhersteller:	Hankook
Profiltiefen:	ringsum 7 mm

Die Angaben wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil I sowie Teil II entnommen und soweit möglich mit den Angaben am Fahrzeug abgeglichen.

2.2 Zubehör und Fahrzeugausstattung:

Serienausstattungspaket, Audiosystem Komposition Color, Dachreling, Tempomat, Klimatronik 2-Zonen, Lederlenkrad mit Multifunktionstaste, Licht- und Sichtpaket, Leichtmetallfelgen, Metalliclackierung, Raucherpaket, Winterpaket, Anhängerkupplung abnehmbar

2.3 Vorschäden:

Über evtl. instandgesetzte Vorschäden liegen keine Informationen vor.

3.0 Sachverständige Ausführungen:

3.1 Besichtigungsergebnis:

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung wurden folgende Beanstandungen festgestellt:

Karosserie ringsum Parkdellen und Lackkratzer.

Bremsscheiben stark korrodiert, Verschleißgrenze erreicht.

Die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO ist fällig.

Großer Kundendienst fällig.

Stoßfänger vorne unten Aufsetzspuren.

Fahrzeugdach mittig eine Eindellung.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Eine Probefahrt war nicht möglich.

Die Fahrzeugbegleitpapiere wurden vorgelegt und sind vollständig vorhanden.

Es können noch Beanstandungen vorhanden sein, die im Rahmen dieser Fahrzeugüberprüfung nicht erkennbar sind.

3.2 Wertermittlung:

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, des Zustandes, der Laufleistung, der Fahrzeugausstattung, des Fahrzeugzubehörs, aller wertbildender Faktoren sowie der überregionalen Marktlage ermittelt sich in Anlehnung an das DAT-Berechnungsverfahren folgender Wert:

Händlerverkaufswert

EUR 6.000,00 incl. MwSt.

(EUR in Worten: sechstausend).

Die MwSt. ist nicht ausweisbar (Differenzbesteuerung nach § 25a UStG).

4.0 Schlusswort:

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige

Anlagen
14 Lichtbilder

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006




Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010




Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014

