

Pauly & Partner eG&R

Oberinspektorin im
Gerichtsvollzieherdienst
Frau Wirth
Steinbeisstr. 5-7
71034 Böblingen

18.09.2026

Sachverständiger:
Sekretariat:
Telefon:

GUTACHTEN A6Y090

Ihr Zeichen: DR II

Wertermittlung am Pkw Skoda Rapid
mit der Fahrzeugidentnummer TMBEF6NH6G



PAULY & PARTNER eG&R
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Sachverständige:

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Rössle^{1,2}

Ralph Karg^{1,3}

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Ruml

Dipl.-Ing. Oliver Dreher¹

Michael Kuppinge

Jan-Philipp Rost

B.Eng. Stefan Fuß²

B.Eng. Olga Niec

Benjamin Ellwanger⁴

Ulrich Wildermuth^{1,5}

Steve Schulz

B.Eng. Robert Naumann¹

B.Eng. Tim Riestler^{1,4}

B.Sc. Daniel Redl

M.Sc. Axel Grimm

Lucas Kurz

Prüfingenieure:

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rohde

B.Eng. Oliver Skrauan

B.Eng. Tobias Häberlein

B.Sc. Elif Karadag

B.Eng. Annika Dost

B.Eng. Stefan Schäufele

B.Eng. Muhammed Hamurcu

Dipl.-Ing. Per Achilles

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Aippersbach

Verwaltung:

Angelika Harm¹

¹ Gesellschafter/-in

² v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

³ v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertung

⁴ v. d. Handwerkskammer Region Stuttgart
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das
Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk

⁵ durch ZAK-Zert GmbH zertifizierter
Sachverständiger für
Fahrzeugschäden und -bewertung



Inhaltsverzeichnis

1.0	Vorwort:	3
2.0	Angaben zum Fahrzeug:	3
2.1	Technische Daten:.....	3
2.2	Zubehör und Fahrzeugausstattung:.....	4
2.3	Vorschäden:.....	4
3.0	Sachverständige Ausführungen:	5
3.1	Besichtigungsergebnis:.....	5
3.2	Wertermittlung:	6
4.0	Schlusswort:	7

1.0 Vorwort:

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 08.09.2026 durch Frau Oberinspektorin [REDACTED] Wirth wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug nach Terminabsprache am 10.09.2026 bei der Firma [REDACTED] [REDACTED] besichtigt.

Auftragsgemäß wird der Händlerverkaufswert des Fahrzeuges ermittelt.

Von dem Fahrzeug wurden Lichtbilder gefertigt, welche dem Gutachten als Anlage beigelegt sind.

2.0 Angaben zum Fahrzeug:

2.1 Technische Daten:

Amtliches Kennzeichen:	[REDACTED] abgemeldet
Fahrzeugart:	Pkw
Fahrzeugaufbau:	Lim. / Schrägheck 5-türig
Hersteller:	Skoda
Fahrzeugtyp:	Rapid Spaceback 1.4 TDI Ambition Green tec
Fahrzeugidentnummer:	TMBEF6NH6G [REDACTED]
Motorart:	Diesel / PDF
Leistung:	66 kW
Hubraum:	1422 ccm
Laufleistung abgelesen:	156.467 km
Erstzulassung:	14.06.2016
Letzte Zulassung:	27.06.2022
Nächste HU:	02/2024

Farbe:	quarzgrau metallic
Bereifungsgröße:	195/55 R16 91V
Reifenhersteller:	Bridgestone
Profiltiefen:	vorn 5 mm hinten 6 mm

Die Angaben wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil I sowie Teil II entnommen und soweit möglich mit den Angaben am Fahrzeug abgeglichen.

2.2 Zubehör und Fahrzeugausstattung:

Serienausstattungspaket, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Klimaautomatik, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Metalliclackierung, Mittelarmlehne vorne, Reserverad als Notrad, Sitzheizung vorne, Scheibenwaschdüsen heizbar.

2.3 Vorschäden:

Über evtl. instandgesetzte Vorschäden liegen keine Informationen vor.

3.0 Sachverständige Ausführungen:

3.1 Besichtigungsergebnis:

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung wurden folgende Beanstandungen festgestellt:

Kotflügel vorne links eingedrückt.

Stoßfänger vorne angeschrammt.

Karosserie ringsum Parkdellen und Lackkratzer.

Abgasanlage (Nachschalldämpfer) stark korrodiert.

Bremsscheiben vorn und hinten erheblich korrodiert, Verschleißgrenze erreicht.

Fahrwerksteile stark korrodiert.

Nicht instandgesetzter Hagelschaden.

Großer Kundendienst erforderlich.

Die Hauptuntersuchung nach §29 StVZO fällig.

Die Fahrzeugbegleitpapiere wurden nur teilweise vorgelegt.

Ein Probelauf wurde durchgeführt, eine Probefahrt war nicht möglich.

Es können noch Beanstandungen vorhanden sein, die im Rahmen dieser Fahrzeugüberprüfung nicht erkennbar sind.

3.2 Wertermittlung:

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, des Zustandes, der Laufleistung, der Fahrzeugausstattung, des Fahrzeugzubehörs, aller wertbildender Faktoren sowie der überregionalen Marktlage ermittelt sich in Anlehnung an das DAT-Berechnungsverfahren folgender Wert:

Händlerverkaufswert

EUR 2.000,00 incl. MwSt.

(EUR in Worten: zweitausend).

Die MwSt. ist nicht ausweisbar (Differenzbesteuerung nach § 25a UStG).

4.0 Schlusswort:

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige

Anlagen
15 Lichtbilder

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011




Bild Nr. 012



Bild Nr. 013




Bild Nr. 014




Bild Nr. 015

